

ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial Final

FECHA DE EXPEDICION

Día		Mes		Año		
1	9	1	2	2	0	2
						5

ADQUISICIONES

Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL

Contratista: HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA CONTRATO No. 3306/2025 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 6664093-6

OBJETO: Prestacion de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos, mano de obra calificada y realizacion de la revision tecnico mecanica para el vehiculo de la direccion territorial Norte de Santander

Ciudad de origen: SAN JOSÉ DE CÚCUTA Fecha aprobación póliza: 25/11/2025

Vigencia: del 2 5 1 1 2 0 2 5 Hasta: 3 0 1 2 2 0 2 5

Período Reportado: 25/11/2025 al 15/12/2025

Termino de ejecución: del 2 5 1 1 2 0 2 5 Hasta: 3 0 1 2 2 0 2 5

Valor Total \$15,411,500.00 Honorarios: \$15,411,500.00

Forma de pago: SE REALIZARA UN UNICO PAGO DEL 100% CONTRA ENTREGA DEL OBJETO CONTRATADO, A RAZON DE QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 15.411.500), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS Y LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2025.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
1	ARL	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALE	2025-11	9496554705	\$292,400.00
1	SALUD	NUEVA EPS	2025-11	9496554705	\$525,000.00
1	PENSION	PORVENIR PENSIONES S.A.	2025-11	9496554705	\$672,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
1	\$15,411,500.00	\$0.00

No. Cuenta Bancaria: CUCUTA-0560066360006945

No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI NO

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

el contratista realizó la disposición final de los escombros que pudieren llegar a generarse con ocasión de la ejecución del contrato, garantizado la gestión adecuada de los residuos especiales que se generen de acuerdo con la normatividad vigente.

el contratista ejecutó oportunamente el mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos, mano de obra y realización de la revisión técnica mecánica para el vehículo de la dirección territorial norte de santander, ford ranger modelo 2012placas ocj993.

el contratista presentó informe de satisfacción expedida por el supervisor del contrato, donde informa que se obtuvo de manera íntegra el mantenimiento preventivo y correctivo, con sus respectivos repuestos y su revisión técnico mecánica, razón por la cual los ítems establecidos en el contrato 3306 de 2025

el contratista aportó factura electrónica n°mhyf-10195, por valor de quince millones cuatrocientos once mil quinientos pesos (\$ 15,411,500.00).

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

SERGIO ALONSO CABEZA ELVIKAS
NOMBRE

SERGIO CABEZA E
FIRMA

*Recibido
Diciembre 19 de 2025
Abogado G. H. N.*