ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CONTRATISTA: WER INGENIERIA SAS NIT. 900.943.507-3 _ **SUPERVISOR:** JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD **PERIODO REPORTE: Del** 24 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026_ **No. CONTRATÓ:** C-MT-SA-M-006-2026_**FECHA INICIO**: (24 de marzo 2026) _**FECHA DE TERMINACIÓN**: (24 DE DICIEMBRE DE 2026)
No. De INFORMES A PRESENTAR: N/A **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (01)

OBJETO: "PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA EN MODALIDAD MONTO AGOTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA."

VALOR ADICIONADO 1: N/A _ AJUSTE TARIFARIO FECHA DE LA ADICIÓN: N/A

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
<table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO Y/O MAQUINA</th><th>UND</th><th>CANT.</th></tr><tr><td>9</td><td>VOLQUETA DOBLETROQUE +-40 KM</td><td>VIAJE</td><td>36</td></tr></table>	En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con la programación establecida por la Secretaría de Infraestructura, nos permitimos reportar la ejecución del ítem Equipo y/o Maquinaria. Con la debida revisión y validación de la supervisión, se realizaron de manera satisfactoria un total de 36 viajes, Todos los Viajes fueron realizados del punto de origen: Nobsa - coordenadas 5.757098159338728, -72.93611354546694 con destino a Sector el Hato – coordenadas 5.713372825780683, -73.05885142557302 dando una ruta de 30,0 KM		X		JURÍDICAS: Se verificó el pago oportuno de la seguridad social y aportes parafiscales del periodo reportado, así como la vigencia, actualización y aprobación de las pólizas de garantía contractual. FINANCIERAS: Se constató la idoneidad tributaria del contratista según su RUT y se validó que la factura y las memorias de cálculo coincidan estrictamente con los precios y el listado de ítems del monto agotable ejecutado.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

<table><tr><th>ITEM</th><th>EQUIPO Y/O MAQUINA</th><th>UND</th><th>CANT.</th></tr><tr><td>13</td><td>COMPACTADOR TIPO KANGURO</td><td>DIA</td><td>7</td></tr></table>	En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con la programación establecida por la Secretaría de Infraestructura, nos permitimos reportar la ejecución del ítem Equipo y/o Maquinaria. Con la debida revisión y validación de la supervisión, se utilizaron de manera satisfactoria un total de 7 días del equipo Compactador Tipo Canguro, el cual fue utilizado en la realización de actividades de mantenimiento en la malla vial de la zona urbana del municipio de Tibasosa - Boyacá		X		TÉCNICAS: Mediante visitas de campo se constató la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento vial y atención de emergencias. El contratista acató las directrices de la supervisión, soportando el informe con registro fotográfico, horas de operación de la maquinaria y repuestos suministrados. AMBIENTALES: Se evidenció la aplicación de medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir y mitigar impactos durante la operación de los equipos y las intervenciones en las vías, cumpliendo con el alcance del contrato.

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

---

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".