

Dirección	Barrio
CL 48F S 5A 94 E	SANTA RITA SUR ORIENTAL - Construccion de parqueadero en espacio publico - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.
DG 45A S 16C 06 E	ALTOS DEL ZUQUE - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.
CL 40 S 6 83 E / CL 40 S 6A 02 E	BELLAVISTA SUR - CONSTRUCCION DE 3 Y 4 PISOS SIN LICENCIA Construccion de parqueadero en espacio publico - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante. VERIFICAR DIRECCION
KR 11A E 37 40 S	LOS ALPES - NUEVA ESPAÑA - PROCESO CONSTRUCTIVA - Constatar el estado actual de la obra y validar si persiste la infraccion urbanística por construccion no permitida. Conceptual- el informe tecnico sobre los criterios de aplicacion del Decreto 555 de 2021 en lo referente al area de infraccion. demolicion del aislamiento posterior 8,10 m2
KR 11B E 20 78 S	LAS MERCEDES - Licencia de Construccion: OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL APROBACIÓN
KR 21C E 10 42 S	MOLINOS DE ORIENTE - CONSTRUCCION SIN LICENCIA

KR 8A 8A 54 S	NARINO SUR - Reconocimiento y Licencia de Construcción: AMPLIACION, MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL, RECONOCIMIENTO
KR 5A 30D 37 S	VEINTE DE JULIO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.
KR 3A 37A 35 S	LAS GUACAMAYAS III - OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO COMO PARQUEADERO

Dirección	Barrio
TV 13C E 56 50 S	LOS LIBERTADORES - Licencia de Construcccion: Obra Nueva, Cerramiento, Demolicion Total. Visto Bueno de la Propiedad horizontal - Desistimiento por Curaduria
CL 48 S 13G 82 E	COLMENA I LOS PINARES Reconocimiento de la Edificacion y Licencia de Construcccion: Reconocimiento, Reforzamiento Estructural APROBACION
KR 11C E 46 54 S	ALTAMIRA - Reconocimiento de la Edificacion y Licencia de Construcccion: Reforzamiento Estructural - Aprobacion

KR 3C E 46A 31 S	VILLA DEL CERRO - ESPACIO PUBLICO PARQUEADERO
KR 1A E 42 33 S	SAN MARTIN SUR - Reconocimiento de la Edificacion y Licencia de Construccion: Reforzamiento Estructural - APROBACION
KR 3A 37A 35 S	LAS GUACAMAYAS III - OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO COMO PARQUEADERO
CL 31C S 3A 29 E	ATENAS - bar sin permisos
CL 31B S 1 20	BELLO HORIZONTE Licencia de Subdivision: Reloteo Aprobacion
CL 23 S 10 70 E	SAN BLAS - Licencia de Construccion: Obra Nueva, Cerramiento, Demolicion Total, Visto Bueno de la Propiedad horizontal - Aprobacion
CL 10 S 4 55	SANTA ANA SUR - Licencia de Construccion: Obra Nueva, Demolicion APROBACION

KR 10 1 72 S	MODELO SUR - Prorroga de Licencia de Cdnstruccion: Prorroga
CL 6 S 7B 15	CALVO SUR - Modificacion Licencia (vigente) de Construccion: Ampliacion - Desistimiento por Curaduria

Dirección	Barrio
CL 41 S 11 10 E	SAN JOSE SUR ORIENTAL - 1. Identificar en debida forma la ubicación de la obra, a fin de determinar el estado actual de la misma, su vetustez, si existe o no ocupación al espacio público, si se ejecutó obra o el estado actual, verificando si existe licencia de construcción y en caso de no existir determinar la infracción, el área de infracción, así como el presunto contratista y/o responsable de la obra, indicando el nombre de la persona natural o jurídica, con número de cédula de ciudadanía o NIT.
KR 8A E 36K 13 S	BELLAVISTA SUR - desistimiento por curaduria, obra nueva y demolicion total.
KR 1B 36G 59 S	VILLA DE LOS ALPES -Reconocimiento de la Edificacion y Licencia de Construccion: Reconocimiento. Reforzamiento Estructural, Demolicion Parcial. Visto Bueno de la Propiedad horizontal / Aprobacion
KR 9ABIS E 28C 27 S	SAN PEDRO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.

KR 10H E 28 12 S	SAN BLAS II - desistimiento por curaduria, obra nueva y demolicion total.
KR 11 E 20 92 S	LAS MERCEDES - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.
DG 17B S 12 41 E	SAN CRISTOBAL SUR - CONSTRUCCION SIN LICENCIA Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.

Dirección	Barrio
CL 37 S 8 31	LAS LOMAS - aprobacion - modificacion de licencia
KR 9 37 39 S	BARCELONA SUR - reforzamiento de estructuras deisitimiento curaduria

KR 7 24 20 S	VEINTE DE JULIO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.
KR 5 27A 09 S	SURAMERICA - aprobacion - reforzamiento de estruturas
CL 30B S 2B 34	BELLO HORIZONTE - aprobacion - obra nueva
CL 31 S 6B 24 E	SANTA INES SUR II - aprobacion reforzamiento de estructuras
KR 4 E 29A 20 S	SANTA INES SUR II - aprobacion - modificacion licencia
CL 13 S 10C 53 E	SAN CRISTOBAL SUR - desitimiento voluntaro -ampliacion modificacion

CL 12 S 4 19	SANTA ANA SUR - aprobacion reforzamiento de estrucvturas PH
KR 4 8A 14 S	LA MARIA - aprobacion - reforzamiento de estructuras PH
CL 8 S 3 13 E	BUENOS AIRES - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.
CL 6C S 8 42 E	VITELMA - DESISTIMIENTO VOLUNTARIO REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS.
CL 4A S 9 27 E	VITELMA - APROBACION, DEMOLICION TORAL CERRAMIENTO
KR 7 1 92 S	LAS BRISAS - aprobacion obra nueva y demolicion total.

CL 7 S 8 38 / KR 8 4 85 S

NARIÑO SUR - Edificio Triangulo 1. Identificar en debida forma la ubicación de la obra, a fin de determinar el estado actual de la misma, su vetustez, si existe o no ocupación al espacio público, si se ejecutó obra o el estado actual, verificando si existe licencia de construcción y en caso de no existir determinar la infracción, el área de infracción, así como el presunto contratista y/o responsable de la obra, indicando el nombre de la persona natural o jurídica, con número de cédula de ciudadanía o NIT.