

#	Orfeo	Asunto	Dirección	Memorando salida	contravencion m2	Numero Informe
51	20265410003842	LA BELLEZA - Licencia de Construcción: Obra Nueva. Cerramiento - APROBACIÓN	KR 11 E 64 83 S	20265430067373	0 m2	051-CPS772-2026
52	20265430047043	ALTOS DEL ZUQUE - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.	DG 45A S 16C 06 E	20265430067383	269,7 m2	052-CPS772-2026
53	20265430048453	VEINTE DE JULIO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.	KR 5A 30D 37 S	20265430067393	314,42 m2	053-CPS772-2026
54	20265430050673	SANTA RITA SUR ORIENTAL - Construcción de parqueadero en espacio público - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.	CL 48F S 5A 94 E	20265430067403	92,24 m2	054-CPS772-2026
55	20265430050693	LA VICTORIA - CONSTRUCCION DE 3 Y 4 PISOS SIN LICENCIA Construcción de parqueadero en espacio público - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante. VERIFICAR DIRECCION	CL 40 S 6 83 E / CL 40 S 6A 02 E	20265430067413	0 m2	055-CPS772-2026
56	DESPACHO	MOLINOS DE ORIENTE - CONSTRUCCION SIN LICENCIA	KR 21C E 10 42 S		253,68 M2	056-CPS772-2026
57	20255430153263	LOS ALPES - NUEVA ESPAÑA - PROCESO CONSTRUCTIVA - Constatar el estado actual de la obra y validar si persiste la infracción urbanística por construcción no permitida. Conceptual- el informe técnico sobre los criterios de aplicación del Decreto 555 de 2021 en lo referente al área de infracción. demolición del aislamiento posterior 8,10 m2	KR 11A E 37 40 S	20265430061983	0 m2	057-CPS772-2026
58	ESPACIO PUBLICO	LAS GUACAMAYAS III - OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO COMO PARQUEADERO	KR 3A 37A 35 S	20265430061963	215,92 m2	058-CPS772-2026
59		ATENAS - bar sin permisos	CL 31C S 3A 29 E	20265430061203	115,50 m2	059-CPS772-2026
60	20264210825182	VILLA DEL CERRO - ESPACIO PUBLICO PARQUEADERO	KR 3C E 46A 31 S	20265430061973	1658,39 m2	060-CPS772-2026
61	20265430055583	SAN CRISTOBAL SUR - CONSTRUCCION SIN LICENCIA Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto alpredio colindante.	DG 17B S 12 41 E	20265430070733	326,92 m2	061-CPS772-2026
62	20265410003842	BELLO HORIZONTE Licencia de Subdivision: Reloteo Aprobacion	CL 31B S 1 20	20265430071473	0 m2	062-CPS772-2026
63	20265410003842	VILLA DE LOS ALPES -Reconocimiento de la Edificación y Licencia de Construcción: Reconocimiento. Reforzamiento Estructural, Demolicion Parcial. Visto Bueno de la Propiedad horizontal / Aprobacion	KR 1B 36G 59 S / CL 37 S 1 B 14 / KR 1 C 36 I 28 S / KR 1 C 36 I 20 S / KR 1 B 36 G 75 S / KR 1 C 36 I 12 S / CL 37 S 1 B 22 / KR 1 B 36 G 67 S	20265430071483	0 m2	063-CPS772-2026
64	20265410003842	MODELO SUR - Prorroga de Licencia de Cdnstrucción: Prorroga	KR 10 1 72 S	20265430071493	0 m2	064-CPS772-2026
65	20265410003842	ALTAMIRA - Reconocimiento de la Edificación y Licencia de Construcción: Reforzamiento Estructural - Aprobacion	KR 11C E 46 54 S	20265430071503	0 m2	065-CPS772-2026
66	20265410003842	LOS LIBERTADORES - Licencia de Construcción: Obra Nueva, Cerramiento, Demolicion Total. Visto Bueno de la Propiedad horizontal - Desistimiento por Curaduría	TV 13C E 56 50 S	20265430071513	0 m2	066-CPS772-2026
67	20265410003842	SAN BLAS - Licencia de Construcción: Obra Nueva, Cerramiento, Demolicion Total, Visto Bueno de la Propiedad horizontal - Aprobación	CL 23 S 10 70 E	20265430071523	9,35 m2	067-CPS772-2026
68	20265410003842	CALVO SUR - Modificación Licencia (vigente) de Construcción: Ampliación - Desistimiento por Curaduría	CL 6 S 7B 15	20265430071533	120,3 m2	068-CPS772-2026
69	20265410003842	SAN MARTIN SUR - Reconocimiento de la Edificación y Licencia de Construcción: Reforzamiento Estructural - APROBACION	KR 1A E 42 33 S	20265430071543	0 m2	069-CPS772-2026
70	20265410003842	COLMENA I LOS PINARES Reconocimiento de la Edificación y Licencia de Construcción: Reconocimiento, Reforzamiento Estructural APROBACION	CL 48 S 13G 82 E	20265430071553	0 m2	070-CPS772-2026
71	20265410003842	SANTA ANA SUR - Licencia de Construcción: Obra Nueva, Demolicion APROBACION	CL 10 S 4 55	20265430071563	0 m2	071-CPS772-2026

72	20265430061133	BUENOS AIRES - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.	CL 8 S 3 13 E	20265430070743	0 m2	072-CPS772-2026
73	20265430061143	SAN PEDRO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.	KR 9ABIS E 28C 27 S / KR 9B E 28C 38 S	20265430070753	132,98 m2	073-CPS772-2026
74	20265430064053	LAS MERCEDES - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.	KR 11 E 20 92 S	20265430070763	78,63 m2	074-CPS772-2026
75	20265430064283	VEINTE DE JULIO - Determinar si el inmueble cuenta con licencia y permisos de construcción. 2.Determinar cuáles son las intervenciones que se han realizaron al predio y en qué áreas. 3.Determinar si actualmente hay obras nuevas en ejecución y en qué consisten. 4.Determinar si las intervenciones fueron en terreno que no es apto para la construcción. 5.Determinar la vetustez de las obras. 6.Determinar si hay invasión del espacio público. 7.Verificar si puede existir algún tipo de riesgo con las construcciones realizadas, respecto al predio colindante.	KR 7 24 20 / 22 S	20265430070773	806,28 m2	075-CPS772-2026
76	20265430059213	NARIÑO SUR - Edificio Triangulo 1. Identificar en debida forma la ubicación de la obra, a fin de determinar el estado actual de la misma, su vetustez, si existe o no ocupación al espacio público, si se ejecutó obra o el estado actual, verificando si existe licencia de construcción y en caso de no existir determinar la infracción, el área de infracción, así como el presunto contratista y/o responsable de la obra, indicando el nombre de la persona natural o jurídica, con número de cédula de ciudadanía o NIT.	CL 7 S 8 38 / KR 8 4 85 S	20265430071593	0 m2	076-CPS772-2026
77	20265430059223	SAN JOSE SUR ORIENTAL - 1. Identificar en debida forma la ubicación de la obra, a fin de determinar el estado actual de la misma, su vetustez, si existe o no ocupación al espacio público, si se ejecutó obra o el estado actual, verificando si existe licencia de construcción y en caso de no existir determinar la infracción, el área de infracción, así como el presunto contratista y/o responsable de la obra, indicando el nombre de la persona natural o jurídica, con número de cédula de ciudadanía o NIT.	CL 41 S 11 10 E	20265430071603	61,48 M2	077-CPS772-2026
78	20265410036232	SAN BLAS II - desistimiento por curaduría, obra nueva y demolición total.	KR 10H E 28 12 S		300,51 m2	078-CPS772-2026
79	20265410036232	BELLAVISTA SUR - desistimiento por curaduría, obra nueva y demolición total.	KR 8A E 36K 13 S		42,15 m2	079-CPS772-2026
80	20265410036232	VITELMA - APROBACION, DEMOLICION TORAL CERRAMIENTO	CL 4A S 9 27 E		0 m2	080-CPS772-2026
81	20265410036232	VITELMA - DESISTIMIENTO VOLUNTARIO REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS.	CL 6C S 8 42 E		39,59 m2	081-CPS772-2026
82	20265410036232	SANTA INES SUR II - aprobacion reforzamiento de estructuras	CL 31 S 6B 24 E			082-CPS772-2026
84	20265410036232	LA MARIA - aprobacion - reforzamiento de estructuras PH	KR 4 8A 14 S			084-CPS772-2026
85	20265410036232	LAS LOMAS - aprobacion - modificacion de licencia	CL 37 S 8 31			085-CPS772-2026
86	20265410036232	BARCELONA SUR - reforzamiento de estructuras desistimiento curaduría	KR 9 37 39 S			086-CPS772-2026
87	20265410036232	SURAMERICA - aprobacion - reforzamiento de estruturas	KR 5 27A 09 S			087-CPS772-2026
88	20265410036232	BELLO HORIZONTE - aprobacion - obra nueva	CL 30B S 2B 34			088-CPS772-2026
89	20265410036232	SANTA ANA SUR - aprobacion reforzamiento de estrucvturas PH	CL 12 S 4 19			089-CPS772-2026
90	20265410036232	SANTA INES SUR II - aprobacion - modificacion licencia	KR 4 E 29A 20 S			090-CPS772-2026
91	20265410036232	SAN CRISTOBAL SUR - desistimiento voluntario -ampliacion modificacion	CL 13 S 10C 53 E			091-CPS772-2026