ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038185 - 06/11/2025 Página: 1 de 8

Clasificación: Información pública

SECCIÓN A. INSPECCIÓN LOCATIVA

Inspección realizada por: Jenny Farías Gómez		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Ríos Garzón
Fecha de inspección: 24/04/2026	Área / Unidad operativa: CC Hogar Francisco y Clara	Localidad: Fuera de Bogotá
Dirección: Km 02 vía Fusagasuga Pasca		Subdirección: Subdirección para la vejez

Categoría	Subcategoría	Mal estado	Buen estado	No aplica	Descripción del hallazgo	SI	NO	No aplica	Cantidad	Observaciones
Riesgo Locativo	Pisos				Se observan grietas		X			
					Se observan huecos		X			
					Se observan desniveles		X			
					Sin antideslizantes		X			
	Canales				Se observan rotas		X			
					Se observan taponadas		X			
	Muros				Se observan grietas		X			
					Hay Riesgo de colapso		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan filtraciones		X			
					Se observa baldosas rotas		X			
	Escaleras				Se observa sin pasamanos		X			
					Se observan sin antideslizantes		X			
					Se observa escalones en mal estado		X			
					Se observa sin señalización		X			
	Puertas				Sin chapa		X			
					Desprendida		X			
					Marco desajustado		X			
	Ventanas				Se observan vidrio roto		X			
					Se observan sin manija		X			
					Se observan sin película de seguridad		X			
					Sin vidrio		X			
					Con filtraciones		X			
	Baños				Sanitario roto		X			
					Sanitario no funciona		X			
					Lavamanos roto		X			
					Lavamanos no funciona		X			
					Sanitario con escape		X			
					Lavamanos con escape		X			
					Lavacolas en mal estado		X			
	Techos/Paredes				Se observan filtraciones		X			
					Se observa humedad		X			
					Se observan grietas		X			
					Hay riesgo de colapso		X			
					Tejas rotas		X			
Riesgo Eléctrico	Tableros				Sin tapa		X			
					Sin señalización		X			
	Cables				Se observan empalmes improvisados		X			
					Se observan cables expuestos		X			
					Se observa recubrimiento en mal estado		X			
					Cableado desordenado		X			
	Interruptores				No funcionan		X			
					Desprendidos		X			
	Tomas/Enchufes				No funcionan		X			
					Desprendidos		X			
	Ruido				Ruido excesivo de maquinaria		X			
					Ruido externo (tráfico, ventas ambulantes, etc.)		X			
					Ruido conversacional excesivo		X			

Riesgo Físico	Iluminación				Luminaria intermitente		X				
					Luminaria rota		X				
					Luminaria desgastada		X				
					Luminarias fundidas		X				
					Sensores no funcionan		X				
	Temperatura				Percepción de temperatura alta ó baja	X					Temperatura baja
					Ventilación adecuada (artificial o natural)	X					Ventilación natural
Riesgo químico	Almacenamiento				Área ventilada		X				
					Estantería adecuada		X				
					Debidamente separados		X				
	Etiquetado				Ausente		X				
					Incorrecto		X				
	Hojas de seguridad				Ausentes		X				
					Impresas a color		X				
Riesgo Biológico	Plagas				Fumigación periódica		X				
					Desratización periódica		X				
					Control de ingreso de palomas		X				
					Panal de abejas		X				
Emergencias	Plan de emergencias				Actualizado		X				
					Ausente		X				
	Rutas de evacuación				Señalizada		X				
					libre de obstáculos		X				
	Salidas de emergencias				Señalizada		X				
					libre de obstáculos		X				
	Brigada de emergencias				Conformada		X				
					Capacitada		X				
					Dotada		X				

Firma responsable COPASST	Firma responsable inspección	Firma responsable inspección
Melissa Olmos Coronado	Jenny Farías Gómez	Javier Alejandro Ríos Garzón
Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FOR-TH-007 Versión: 1 Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 28 de abril del 2026.	**Hora:** 09:00 a.m.	**Localidad:** Fuera De Bogotá.
Inspección realizada por: Leonar Steven Rodriguez Jaramillo	**Nombre responsable de la unidad operativa:** Javier Alejandro Rios Garzón.	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Primer piso,recepción.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
2	Segundo piso, patio principal.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
3	Tercer piso, zona de televisión.	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa

SECCIÓN C. INSPECCIÓN DE CALDERAS

Fecha de Inspección: 20/04/2026	Unidad operativa:	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Localidad:	Fuera de Bogota
Inspección realizada por: Deiby Samir Jiménez Gutiérrez		Nombre responsable unidad operativa: JAVIER ALEJANDRO RIOS		

Marca de la caldera	Intesa	Marca del quemador	Intesa
Tipo de caldera	Caldera	Tipo de combustible	Gas

ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La tubería de la caldera se encuentra en buenas condiciones?	X			
¿La tubería se encuentra señalizada?	X			
¿Los manómetros se encuentran visibles?	X			
¿Los manómetros se encuentran identificados?	X			
¿Las llaves de paso se encuentran en óptimas condiciones?	X			
¿La tubería se encuentra aislada (protegida)?	X			
¿La estructura general de la caldera esta en óptimas condiciones?	X			
¿Se cuenta con el listado de chequeo diario?	X			
¿Cuenta con un programa de mantenimiento correctivo y preventivo?	X			

OBSERVACIONES GENERALES: No se evidencia ninguna falencia en las calderas.

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

SECCIÓN E. INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B

Fecha de inspección: 11/04/2026	Hora: 12:35 AM	Área / Unidad operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA	Localidad: FUSAGASUGA
Inspección realizada por: Sandra Viviana Ospina Mendoza		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Ríos Garzón		

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO B"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad faltante	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	0	N/A	X		
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	0	1/09/2029	X		
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	0	1/09/2027	X		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	0	1/09/2030	X		
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	0	1/05/2027	X		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/08/2030	X		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/12/2029	X		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/08/2029	X		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/09/2029	X		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	1/08/2029	X		
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	0	1/09/2026	X		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	5	0	1/10/2026	X		
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0	01/10/2028	X		
TERMÓMETRO DE MERCURIO o DIGITAL	Unidad	1	0	NA	X		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	0	8/05/2026	X		
TIJERAS	Unidad	1	0	N/A	X		
LINTERNA	Unidad	1	0	N/A	X		
PILAS DE REPUESTO	Par	4	0	N/A	X		
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	0	N/A	X		
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	0	N/A	X		
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	N/A	X		
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	N/A	X		
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	0	N/A	X		
TENSIÓMETRO	Unidad	1	0	TECNOVIGILANCIA 26/09/2026	X		
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	0	TECNOVIGILANCIA 26/09/2026	X		
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	0	1/07/2027	X		
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	0	1/07/2028	X		
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	0	1/10/2026	X		
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	0	NA	X		
TOTAL		59	0	NA	X		

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	X		
¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?	X		

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa


LATEX
11 de abril de 2026 12:35:03 a.m. GMT-05:00
Fusagasugá
Cundinamarca

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 6 de 6

Clasificación: información pública

SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 30 de abril de 2026	Hora: 3:15 P.M.	Área/Unidad operativa:	Localidad: No refiere
Inspección realizada por: Area de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gustavo Adolfo Valencia Monje		Nombre responsable unidad: Javier Alejandro Ríos	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	3 PISO – AREA FUMADORES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACIÓN 95	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 87	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 101	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 41	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	3 PISO - PASILLO AL LADO HABITACION 75	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	3 PISO - PASILLO FRENTE POLIDEPORTIVO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	PASILLO 2 PISO FRENTE A RAMPLA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	2 PISO - DENTRO COMEDOR 2 PISO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
10	2 PISO - FRENTE A COCINA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	2 PISO - FRENTE A COCINA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	
12	2 PISO - FRENTE A ROPERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
13	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 20 - 21	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
14	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 25 - 26	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
15	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 13 - 14	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
16	2 PISO - PASILLO ENTRE LAS HABITACIONES 6 - 7	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
17	2 PISO - PASILLO EFRENTE A CLARA SPA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
18	2 PISO - PASILLO AL -LADO -DE CONSULTORIOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
19	2 PISO - PASILLO AL -LADO -DE CAFETERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
20	2 PISO - LAVANDERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
21	1 PISO DENTRO SALA REUNIONES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X			
22	1 PISO PASILLO AL FRENT DE SALA REUNIONES	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
23	1 PISO -ORATORIO	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
24	1 PISO -BODEGA TEMPORAL DE RESIDUOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
25	1 PISO -BODEGA RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
26	1 PISO -AL LADO BODEGA ARCHIVO DE SST	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
27	1 PISO - PARQUEADERO VEHICULOS HOGAR	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
28	1 PISO - DENTRO DE PORTERIA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
29	EXTINTOR BODEGA OXIGENO MEDICINAL	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
30	PLANTA DE AGUA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
31	PLANTA DE AGUA	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
32	SOTANO COMUNIDAD	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
33	VEHICULO BUSETA EHR- 372	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
34	VEHICULO MHS- 003	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
35	VEHICULO MHR - 948	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
36	COMUNIDAD	Oct	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa