ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9661-2024
Nombre del Asociado / Contratista:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 2 via Fusagasuga Pasca
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114917059
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cc-hogarfranciscoyclara-9661@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	JAVIER ALEJANDRO RIOS GARZON

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	**4**	**2026**	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	X	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento:

El dia 27/04/2026 se recibe visita de apoyo a la supervisión, durante el recorrido se evidencia pasillos del tercer piso con escaza iluminación artificial debido a la instalación de techo en pasillo externo

El dia 27/04/2026 se recibe visita de apoyo a la supervisión, durante el recorrido se evidencia ausencia de un sensor de humo

El dia 27/04/2026 se recibe visita de apoyo a la supervisión, durante el recorrido se evidencia Espacio entre angeo y ventana en bodega de preparación de alimentos

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Instalar suplemento entre ventana y angeo de la bodega del Fruver 2 psio	23/04/2026	30/04/2026	Generación de Polvo y ruido	Disposición de rutas alternas para circular, instalación de señalización durante los procesos de intervención en los pasillos del tercer piso y en el área de preparación de alimentos	NO	100	Se realiza intervención inmediata para subsanar las novedades encontradas
Instalar detector de humo en pasillo 2 piso	23/04/2026	30/04/2026	Generación de Polvo y ruido	Disposición de rutas alternas para circular, instalación de señalización durante los procesos de intervención en los pasillos del tercer piso y en el área de preparación de alimentos	NO	100	Se realiza intervención inmediata para subsanar las novedades encontradas
Instalar sensores de iluminación artificial en pasillo 3 piso unidades 83 - 74	23/04/2026	30/04/2026	Generación de Polvo y ruido	Disposición de rutas alternas para circular, instalación de señalización durante los procesos de intervención en los pasillos del tercer piso y en el área de preparación de alimentos	NO	200	Se realiza intervención inmediata para subsanar las novedades encontradas
Total actividades programadas para el periodo:	3						

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones: Ninguna

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	JAVIER ALEJANDRO RIOS GARZON	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	