DTDP
20253250020039l
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 21 de 2025

Ingeniero:
VLADIMIR POLO PAZ
JESAK SAS
KR 7 156 68 OF 1805
110131
interdemoliciones1736@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202452602154292 1736 2022

Respetado Ingeniero Polo, reciba un cordial saludo.

En atención a la comunicación radicada con el número que se cita en la referencia, mediante la cual, en desarrollo del Contrato de Interventoría IDU1736-2022, se presenta y se remite el informe mensual No. 12 del componente ambiental V3 correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, una vez revisada la documentación por el profesional de la Oficina de Gestión Ambiental - OGA, asignada como apoyo al componente ambiental, se da aprobación del documento mediante memorando OGA 202517500039943, documento adjunto al presente oficio.

Cordialmente,

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
Directora Técnica de Predios
Firma mecánica generada el 21-02-2025 10:31:11 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Folios

Elaboró: ANDRES FERNANDO PINTO PATINO-Dirección Técnica de Predios
Revisó: MAURICIO POMBO SANTOS-Dirección Técnica de Predios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GC-2000881

MEMORANDO

OGA
202517500039943
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., Febrero 12 de 2025

PARA: **ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ**
Directora Técnica de Predios

DE: Jefe Oficina de Gestión Ambiental

REFERENCIA: Respuesta a radicados 202452602154292 y 202552600082602.
Informe Ambiental No. 12 Versión 3. 1736 2022

Contrato IDU 1736-2022. *"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social Y SST-SGA para la Demolición, Limpieza, Cerramiento y Mantenimiento de Predios Adquiridos por El Instituto De Desarrollo Urbano – IDU, para la Ejecución de Proyectos Viales y de Espacio Público que se Encuentran en Administración a Cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos Varios Transmilenio, En Bogotá D.C".* Contrato obra IDU 1731-2022

Respetada Doctora Adriana del Pilar,

En atención a los radicados de la referencia, mediante los cuales la firma Interventora JESAK SAS remite el informe mensual No. 12 del componente ambiental versión 3 de la etapa de ejecución, correspondiente al período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, se informa que una vez revisado el informe en mención, se encuentra que cumple con los requisitos mínimos que para su elaboración se establecieron en los documentos contractuales del contrato 1736 de 2022, por lo tanto se da por aprobado.

Cordialmente,

EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO
Jefe Oficina de Gestión Ambiental
Firma mecánica generada el 12-02-2025 07:50:57 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
Revisó: LILIANA CARONLINA PÉREZ HERRERA - Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: MANUEL SALVADOR ARBELAEZ SEGURA-Oficina de Gestión Ambiental

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V14

GC-2000881
572421
CMD-SG-00003
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-**1736**-719

Bogotá D.C. 20 de enero de 2025

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Atn: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
Directora Técnica de predios
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: ALCANCE RADICADO 202452602154292 de 23/12/2024 RESPUESTA DTDP 202432501589091 Observaciones informe mensual Ambiental N°12 V3, del contrato de interventoría

Cordial saludo.

De acuerdo con lo solicitado por el apoyo a la supervisión ambiental del IDU y teniendo en cuenta que en la hoja testigo aparece que no se adjunto oficio remisorio anexos, nos permitimos comunicar que en el proceso de radicación del 23 de enero de 2025 se surtió el proceso completo de manera debida como se realizada por web. Por lo anterior se procede a remitir nuevamente la documentación y anexos que hacen parte del informe ambiental #12 V3.

En atención al comunicado de la referencia recibido por la interventoría el día 16/12/2024, nos permitimos emitir respuesta de acuerdo con la observación solicitada en los siguientes términos:

FORMATO REVISION INFORMES MENSUALES				
REQUERIMIENTO	**CONTIENE**			**OBSERVACIONES**
DESCRIPCION	**SI**	**NO**	**N.A**	
PARTE TEXTUAL	X			Incluir la tabla de versiones del informe. No incluir tablas con datos numéricos que se incluyan en los formatos que se anexan. **RTA: S**e incluye la tabla de versiones del informe en el folio 209/210
CAPITULO 1 GENERALIDADES	X			En la introducción se mencionan 2 periodos de reporte diferentes para el informe. Numerar la totalidad de las tablas, cuadros, entre otros, que se incluyen. **RTA:** En la introducción se ajustaron los 2 periodos de reporte del informe folio 205/210 Se enumeró la totalidad de las tablas y cuadros que se incluyeron en el informe. Se incluyó el índice de tablas folio 206/210
Cronograma proyectado		X		
CAPITULO 2 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO AMBIENTAL Y SST EN OBRA	X			
Presentar un análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de todas las actividades Ambientales y SST. Describir la gestión adelantada respecto al cumplimiento de las obligaciones SSTA del contratista de obra.	X			El periodo indicado en los formatos que se diligencien y anexen debe coincidir con el periodo del informe. Igual debe ocurrir con la información reportada. En el informe se menciona el reporte para un mes o periodo que no corresponde al del informe presentado, como es el caso del aparte SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD. **RTA:** Se ajustó el periodo de reporte lo cual coincide tanto con la información reportada como con el periodo incluido en los formatos desarrollados correspondiente al mes de diciembre de 2023.

				Se ajusta el periodo en el seguimiento a la implementación del PMA-RCD folio 185/210
Capítulo 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	X			
Observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y contratista, tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.	X			Se indica que se certifica el cumplimiento de los proveedores y gestores de RCD para el mes de septiembre, periodo diferente al del informe presentado. Incluir siempre el año al que pertenece cuando se haga mención a un mes calendario. **RTA:** En el capítulo de conclusiones y recomendaciones se ajustó el periodo del reporte folio 169/210
Formato 25 Informe Mensual SSTA	X			Será revisado una vez sean remitidos los anexos correspondientes. En el encabezado ajustar "DE PREDIOS". Revisar el instructivo de diligenciamiento del formato. Incluir el expediente CONECTA del contrato de interventoría en la linea ubicada luego de las firmas. **RTA:** Se ajustó el encabezado del FOAC-25, se incluyó dentro del FOAC -25 el expediente CONECTA No. 20224351908000022E, el cual fue suministrado por el supervisor técnico del contrato folio 166/210
Costos ambientales	X			Ajustar el porcentaje de cumplimiento exigido de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.1.9.8 del Apéndice E COMPONENTE AMBIENTAL Y SST. La sumatoria de los porcentajes de avance de obra reportados para cada periodo no pueden supera el 100%. Ajustar. No se reportan los valores correspondientes a la columna VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES. Para cada periodo (cada fila) el resultado de multiplicar los valores reportados en las columnas "DESEMPEÑO AMBIENTAL MES" x "% AVANCE DE OBRA" x "MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO" no coinciden con el valor reportado en la columna "VALOR AMBIENTAL MENSUAL". **RTA:** Se realizó mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión ambiental del IDU, en donde se socializaron las observaciones del informe ambiental N0. 12, por lo cual se procedió a subsanar llos porcentajes de avance de obra (suministrados por la parte técnica de la interventoría) folio 165/210
Control documental	X			Reportar únicamente lo correspondiente el periodo del informe presentado.
Anexos		X		Las carpetas de anexos que se incluyen en el link mencionado en el cuerpo de la comunicación remisoria del informe están vacías. El informe en PDF y los respectivos anexos deben cargarse en el aplicativo CONECTA con la comunicación remisoria. **RTA: Se carga el informe en un solo PDF con los respectivos anexos del periodo de diciembre de 2023 se carga en el aplicativo CONECTA junto con el oficio remisorio**
FOAC54 Control de RCD		X		**RTA:** Se encuentra incluido en el anexo 2 del informe folio 142/210, vale la pena recordar que el periodo reportado en el anexo FOAC-54 19/11/2023 al 20/12/2023 que corresponde a los cortes obra de la parte técnica obedecen a lineamiento estableció por el supervisor desde el inicio del contrato.
FOAC21 Seguimiento al aprovechamiento de RCD		X		**RTA:** De acuerdo con el Acta de reunión No. 5 del 13/11/2024, con el apoyo a la supervisión ambiental del IDU, el lineamiento para la presentación del formato fue: A partir del informe ambiental #14 correspondiente al mes de octubre de 2024 dentro del informe mensual se debe reputar el formato FOAC-21 de aprovechamiento en el cual se incluye el consolidado de los centros de aprovechamiento y tratamiento de materiales RCD
FOAC55 Planilla de RCD		X		**RTA:** En el anexo 3 se reporta el FOAC-55, folio 140/210
Formatos SDA (Res. 1257-21)		X		**RTA: En el anexo 5 se reporta el Anexo V del la Resolución 1257/2021 de la SDA folio 107/210**
FOAC50 Manejo de Aguas		X		**RTA: En el anexo 6 se reporta el FOAC-50 folio 99/210**
FOAC42 Listado de Vehículos		X		**RTA: En el anexo 7 se reporta el FOAC-108 de vehículos, teniendo en cuenta que el FOAC—42 por actualización del aplicativo ya no se reporta folio 97/210 y con ajustes en el folio 5/210**
Registro fotográfico en medio magnético a todo color que contenga como mínimo 2 fotos cada 100 ml de obra con las actividades SSTA que indiquen un antes, durante y después		X		**RTA: En el anexo 11 folio 63/210 se reporta el registro fotográfico del contratista** **En el folio 1/210 se reporta el registro fotográfico de la interventoría**

FOAC32 Fichas de seguimiento de labores ambientales		X		**RTA: Se reportan los ajustes al FOAC-32 DESDE EL FOLIO 6/210 hasta el folio 16/210**
FOAC84 Registro inducción capacitación entrenamiento y charlas (copia)		X		**RTA: En el anexo 9 se reporta el FOAC-84 folio 84/210**
Copia de las actas de comité que asista el personal SSTA		X		**RTA: En el anexo 10 se reportan las actas de comité folio 80/210**
Acta de recibo parcial de obra		X		**RTA**: No aplica, de acuerdo con lo manifestado por el apoyo a la supervisión ambiental del IDU en reunión del 16/12/2024
Informe de interventoría (registros fotográficos, fílmicos, soportes capacitación, etc.)		X		**RTA: En el capítulo 4 del informe se reporta la gestión desarrollada por la interventoría, en el cuerpo del informe se detalla y el registro fotográfico folio 1/210, en cuanto a capacitaciones de acuerdo con el cronograma PAI de la interventoría aprobado por la entidad, para el periodo del mes de diciembre no está contemplada ninguna actividad de capacitación ambiental.**
Certificado de los mantenimientos y permisos de A.A. de vertimiento de los baños móviles		X		**RTA: En el anexo 8 se encuentra incluido el certificado de mantenimiento de los baños móviles.** **En cuanto a los permisos de AA se manifiesta que de acuerdo con lo establecido en La Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", sancionada el pasado 25 de mayo de 2019, introdujo una disposición relevante en materia de vertimientos. En virtud de esta disposición, se establece el carácter no obligatorio del permiso de vertimientos para los usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales que vierten sus aguas residuales no domésticas a la red pública de alcantarillado. Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, es decir, desde el 25 de mayo de 2019, los permisos de vertimientos al alcantarillado otorgados a la fecha perderán ejecutoriedad y no podrán seguir siendo exigidos por parte de aquellas autoridades ambientales que, en virtud de su discrecionalidad, los requerían.**
Copia de la bitácora ambiental		X		**RTA: En el anexo 12 se reporta la Bitácora ambiental del mes de diciembre de 2023 folio 40/210**
Certificación y aprobación del informe del contratista de obra.		X		**RTA: En el anexo 14 se reporta la aprobación del informe ambiental No. 12 del contratista folio 19/210**
Archivo magnético de informe.	X			Anexar el informe corregido en un solo PDF, foliado de atrás hacia adelante. Anexar los respectivos editables en carpetas identificadas según anexos. **RTA: Se anexa el informe corregido en un solo PDF foliado de atrás hacia adelante.**

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Director del Proyecto

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Sandra Garavito – Residente ambiental y SST
Revisó: Dra. María Isabel del Rio Pájaro

Anexo: 1 Archivo PDF (Informe Ambiental N° 12 v3) 210 folios
1 carpeta x 10 Archivos editables

Ver informe en el enlace. https://drive.google.com/drive/folders/1HZ9dxrMfuGYa5LJz3vt3n0iuxSNFxsOL?usp=sharing

JESAK S.A.S

CONTRATO 1736 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA N.º 12
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VERSIÓN 3

INTERVENTORIA JESAK S.A.S		
ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA		
SANDRA GARAVITO RESIDENTE SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	**FANNY TEHERAN RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Bogotá D.C; ENERO DE 2024

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

CONTROL DE VERSIONES

Versión No.	Fecha	Descripción – Modificación
1	22/01/2024	Se realiza entrega versión 1 del informe mensual No. 12 del periodo entre el 01 AL 31 de Diciembre de 2023 por medio del radicado IDU **202452600119562 de 22/01/2024**- JSK-IDU-1736-520 Entrega informe mensual ambiental No12.
2	11/10/2024	Se realiza entrega versión 2 del informe mensual No. 12 del periodo entre el 01 AL 31 de Diciembre de 2023 por medio del radicado IDU **202452600119562 de 11/10/2024**- JSK-IDU-1736-520 Entrega informe mensual ambiental No12.
3	20/12/2024	Se realiza entrega versión 3 del informe mensual No. 12 del periodo entre el 01 AL 31 de Diciembre de 2023. En atención al oficio DTDP **202432501589091 de 16/12/202, se emite respuesta**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1. ANTECEDENTES 5

2. OBJETIVOS 7

Objetivos específicos 7

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9

2.2.1. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 9

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES 10

2.2.1.1 Datos del contrato de Obra 10

2.2.1.2 Datos del contrato de Interventoría 10

2.2.2 DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL PERSONAL PROFESIONAL 11

2.2.2.1 Personal Profesional Contrato de Obra 11

2.2.2.2 Personal Profesional Contrato de Interventoría 11

2.2.3 Directorio de delegados del IDU 12

3. CAPITULO 3: RESUMEN DEL INFORME AMBIENTAL 13

Para el efecto, el IDU suscribió el CONTRATO DE OBRA No 1731 DE 2022, cuyo inicio se dio el 13 de enero de 2023 de acuerdo con el Acta de inicio tanto para obra como para la interventoría 14

GESTIÓN DOCUMENTAL – OFICIOS 15

Correspondencia y documentación SST-MA generada 16

Anexo No 1 (Control Documental) 16

B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (No aplica para el proyecto de acuerdo con el objeto de este) 19

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 19

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 20

Generación y aprovechamiento de RCD respecto a los residuos llevados a Centros de Tratamiento y Aprovechamiento – CTA. *22*

INDICADORES PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD- RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 ..... **25**

B4 – CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS *25*

B5 – MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS *26*

Los sumideros son protegidos con malla sintética y de manera periódica se realiza el mantenimiento de estos **26**

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES *26*

Componente C – Manejo de la Vegetación y Paisajismo *27*

Medidas correctivas exigidas por interventoría *38*

Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría *38*

FORMATOS AMBIENTALES APLICADOS AL PERIODO DEL REPORTE *41*

FORMATO 25 - FO-AC-25 ..... **43**

Informe Mensual Ambiental de Interventoría **43**

ANEXOS AMBIENTALES **44**

Índice de Tablas

Tabla 1. Objetos contractuales 10
Tabla 2. Información del Contratista e Interventoría 10
Tabla 3. Personal contractual contaratista y SST-MA 12
Tabla 4. Personal contratual interventoría y SST-MA 12
Tabla 5. Directorio delegados del IDU 13
Tabla 6. Listado de personal BOAL 15
Tabla 7. Permisos Ambientales 19
Tabla 8.Frentes de obra intervenidos 21
Tabla 9. Aprovechamiento de RCD 21
Tabla 10. Disposición de RESPEL 25
Tabla 11. Listado de árboles protegidos 29
Tabla 12. Listado de indicdores de cumplimiento MAO 32
Tabla 13. Listado de personal SST-MA de interventoría. 33
Tabla 14. Evaluación y desmpeño semanal del contratista 35

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, control y verificación, de actividades, realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU.
Cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C., a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, establecido en el contrato No. 1731 de 2022, cuyo objeto es realizar la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LAEJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

Este documento presenta el Informe de Interventoría Ambiental No. 12 que contempla y compila las actividades realizadas desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2023.

Contempla y se reporta el informe de actividades ambientales realizadas por el contratista y por la interventoría, así como el avance del contrato de obra, el cumplimiento de las actividades ambientales y de Gestión Documental del proyecto de acuerdo con lo establecido en Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST y del IDU, y los requerimientos establecidos en el Capítulo 1: Obligaciones de la interventoría, estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo SST , por la legislación ambiental vigente, y lo aprobado en el Plan de Acción de la interventoría-PAI-.

Así mismo, contiene el Informe de las actividades realizadas por la interventoría durante el periodo que comprende desde el 01 al 31 de diciembre de 2023 desarrollado en el capítulo 4 del presente informe; de igual forma, se presenta el seguimiento en materia ambiental al contratista, conclusiones y las evidencias que muestran el estado del proyecto (correspondencia,aprobaciones documentales, etc.).

1.1. ANTECEDENTES

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es un establecimiento público creado por la Alcaldía de Bogotá destinado a desarrollar las obras viales de la ciudad junto con el espacio público y las obras de infraestructura vial de gran envergadura como puentes vehiculares, puentes peatonales, intercambiadores viales, Troncales del sistema Transmilenio, Patios Portales, entre otras. No solo se encarga de la construcción, sino que también se encarga del mantenimiento y conservación de la malla vial arterial del Distrito.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Por este motivo, la adquisición predial se convierte en una de las actividades de carácter misional que cumple el Instituto a través de la Dirección Técnica de Predios (DTDP), la cual viene adelantando de manera permanente para cumplir con los objetivos del IDU. Dado lo anterior y al interior de la DTDP, se realizan las obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios recibidos por el Instituto por parte de los tradentes, para adelantar la ejecución de obras de demolición y cerramiento, con el ánimo de entregar dichos predios libres de ocupaciones y así, adelantar un paso dentro de la ejecución del proyecto de obra para el cual fue adquirido

2. OBJETIVOS

Presentar el Informe de Interventoría Ambiental No. 12 que contempla y compila las actividades realizadas desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2023, para dar cumplimiento a lo aprobado en el MAO, Programa de Manejo Ambiental de RCD, y al Plan de Acción de la Interventoría -PAI-.

Objetivos específicos

- Describir las actividades ambientales ejecutadas por la interventoría Ambiental realizadas durante el mes (12°) comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023.
- Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales en la ejecución del proyecto correspondiente a diciembre de 2023.
- Reportar la información de Aprovechamiento y Disposición final de RCD (Anexos Res. 1257 de 2021), específicamente el Anexo V, indicadores y meta de aprovechamiento correspondiente al 25% para la vigencia del contrato 1731 de 2022.
- Verificación por parte de la interventoría de la Implementación de lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 en cuanto al Programa de Manejo Ambiental de RCD del contratista, por lo cual se reporta mensualmente al IDU en el Anexo V: FORMATO UNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA.
- Reportar las evidencias en el Componente C – Manejo de la Vegetación y Paisajismo
- Documentar el desarrollo de las actividades ambientales de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo E Componente Ambiental y SST, el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU.
- Reportar por parte de la interventoría la certificación en la cual se verifican las cantidades diligenciadas en el Anexo V correspondiente de manera que haya absoluta trazabilidad sobre los RCD gestionadas; de acuerdo con solicitud de por parte de la OGA mediante comunicado 20231750133788l de 04 de agosto de 2023.
- Reportar la verificación y el cumplimiento de los procedimientos, medidas de manejo ambientales y demás aprobadas en el MAO, e implementadas por el contratista durante el mes de diciembre de 2023.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el Proceso de Selección N° IDU- LP-SGDU-014-2022 con el objeto de "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIONTECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.", adjudicó el contrato de obra IDU 1731 de 2022 a laUNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.

El Anexo Técnico del Contrato, contiene el alcance físico de las obras a ejecutar, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, las exigenciasmínimas en obra, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instruccionesque son de obligatorio cumplimiento para el contratista. Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

El Contratista es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecucióndel objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Generales y Particulares de obra, o con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en el Anexo técnico y a todos los demás documentos del Contrato. Igualmente, el Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental para llevar a cabo las Obras, como también del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Plan de Manejo de Tránsito (cuando aplique), Señalización y Desvíos.

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES
y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. El Sector Movilidad promoverá su adecuada integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

En desarrollo de las anteriores funciones, a la Dirección Técnica de Predios le corresponde velar por el adecuado estado de los predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano para la ejecución de proyectos viales y de espacio público.

En ese sentido, como consecuencia del proceso de adquisición predial que adelanta esta entidad por medio de la Dirección Técnica de Predios, durante la ejecución del contrato se tiene estimado el recibo de 173 predios requeridos para la construcción del Corredor Verde Carrera 7, puentes peatonales y mejoramiento del espacio público.

Además, se cuenta con proyectos que requieren demoler los predios ya adquiridos como lo es la Extensión Troncal Caracas, Patios Portales, el mismo Corredor Verde carrera 7 y otros predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica en la priorización de los sistemas de movilidad de la ciudad no se construyeron, entre las cuales tenemos Troncal Av. Suba y Troncal Américas, los cuales serán objeto de demolición durante el desarrollo del contrato.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el CONCURSO MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-SGDU-011-202, con el objeto de “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” adjudicó el contrato de interventoría IDU 1736de 2022 a JESAK S.A.S.

A continuación, se presenta la información general de los Contratos de Obra y de Interventoría:

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

2.1.1. OBJETOS DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Objetos Contractuales de obra y de interventoría

No. CONTRATO	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL
IDU 1736 DE 2022	JESAK S.A.S.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.”

No. CONTRATO	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL
IDU 1731 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	“DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATOCON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.

Tabla 2. Datos de los contratos de obra y de interventoría

CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.
NUMERO DEL CONTRATO	IDU 1731 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES

PLAZO TOTAL CON PRORROGA	DOCE (12) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	$	7.153.677.088,00
PRORROGA No. 1	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	11 A 25 DE AGOSTO	
ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL	$	7.153.677.088,00
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	24 DE ENERO DE 2024	

Datos del contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022		
CONTRATISTA	JESAK S.A.S.	
NUMERO DEL CONTRATO	IDU 1736 DE 2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2022	
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2023	
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES	
PLAZO TOTAL CON PRORROGA	DOCE (12) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	$	536.280.535,00
PRORROGA No.1	CINCO (5) MESES	
SUSPENSIÓN	11 A 25 DE AGOSTO	
ADICIÓN No.1	*$347.237.908*	
VALOR TOTAL	$	883.518.443,00
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	24 DE ENERO DE 2024	

DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

Personal Profesional Contrato de Obra

Tabla 3 Personal contractual director y SST-MA- Cto 1731-2022

PERSONAL SST-MA CONTRATISTA DE OBRA				
N	**CARGO**	**Nombre**	**Dedicación Pliegos**	**Teléfono**
1	Director de obra	Carlos Alberto Rodríguez Vivas	20%	3157912344
2	Residente Ambiental	Mónica Díaz	100%	3192105734
3	Residente SST	Alejandro Uribe Goyeneche	100%	3133275085

Tabla 4 Personal contractual director y SST-MA. Cto 1736-2022

PERSONAL CONTRACTUAL DE INTERVENTORÍA				
No.	**CARGO**	**Nombre**	**Dedicación Pliegos**	**Teléfono**
1	Director de Interventoría	Vladimir Polo Paz	20%	3108118774
2	Residente Ambiental	Sandra Patricia Garavito Medina	50%	3158685641
3	Residente SST	Sandra Patricia Garavito Medina	50%	3158685641

Tabla 5 Directorio delegados del IDU

2.2.2 Directorio de delegados del IDU

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NOMBRE ENTIDAD	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
DIRECCIÓN	Calle 22 N° 6 – 27
TELÉFONO	3386660
SUPERVISOR	Andrés Fernando Pinto Patiño
APOYO TÉCNICO	Fabian Cepeda
APOYO AMBIENTAL	Denny Vanessa Sotelo
APOYO FORESTAL	Luisa Fernanda Amórtegui
APOYO SST	Leidy Johana Quiroga

De acuerdo con el objeto del contrato IDU 1731-2022, se aclara que la principal actividad es la demolición de predios; una vez se reciben los predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, ya estos se encuentran sin ningún tipo de servicio público, por lo tanto, para este contrato en específico, no se asignan delegados de las Empresas de Servicios Públicos.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

3.CAPÍTULO 3: RESUMEN DEL INFORME AMBIENTAL

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Obra 1731 de 2022 y lo descrito en el Apéndice E-Obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental (SG-SST- SGA), el Contratista dispuso los recursos humanos y físicos mínimos requeridos para su cumplimiento, a continuación, se describen cada una de las actividades adelantadas por el Contratista en función de la Gestión Ambiental y SST del contrato.

GESTION AMBIENTAL

En seguida, se presenta la metodología para la implementación del MAO, adelantadas por el Contratista encumplimiento de la Gestión Ambiental del proyecto.

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN SST Y SGA

La metodología utilizada para dar cumplimiento a lo aprobado en el Sistema de Gestión SST y SGA, siemprese llevó jerarquizado entre el residente Ambiental y/o SST, inspector y la Brigada de Orden y Aseo; con el finde tomar las medidas necesarias de acuerdo con las actividades técnicas que se iban desarrollando a travésdel proyecto.

Seguidamente, la Interventoría realiza un resumen detallado de las actividades desarrolladas en los diferentescomponentes Ambientales del Contrato de Obra No 1731 de 2022.

COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES YSST CONTRACTUALES.

PERSONAL AMBIENTAL Y SST.

Para cumplir con lo propuesto en el MAO, el Contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES G.A 2022:

- Se contó por parte de la interventoría con la profesional propuesta para el cargo de Residente Ambiental y aprobada por el IDU, mediante oficio OGA 20231750014453 del 25/01/2023

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

- Así mismo para el Contrato de obra IDU 1731 de 2022, mediante oficio JESAK-IDU-1736-009 de 11 de enero de 2023 se da aprobación a las hojas de vida para el cargo de residente Ambiental y residente SST a los ingenieros.

- Mediante comunicado JSK-IDU-1736-431 con radicado IDU 202352602047652 del 14/11/2023. Aprobación hoja de vida Residente ambiental de Obra CTO IDU-1731-2022, la Entidad mediante comunicado OGA 202317502147291 de 29 de noviembre emite el concepto de Aprobación. Así mismo se remitió a la entidad la documentación de ingreso de la ingeniera Mónica Díaz.

De acuerdo con la programación se realizaron las inducciones, ofertadas en el MAO y establecidas en los cronogramas Ambiental y SST, Inducción la Notificación de riesgos por puestos de trabajo, Inducción general al sistema de seguridad social, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, plan de emergencias, elementos de protección personal establecido en el Anexo Técnico y el Pliego de condiciones.

A continuación, se relaciona el listado del personal que para el presente periodo conformó la brigada deOrden, Aseo y Limpieza – BOAL de la ejecución del contrato:

Tabla 6 Personal BOAL


3.1. Personal BOAL

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO
JOHANY GOMEZ	1.006.813.638	BOAL
CRISTIAN GIRON	1.013.592.969	BOAL
ASHLY ZABALA	1.022.931.212	BOAL
AMADO RODRIGUEZ	1.074.958.570	BOAL
DERVIS FERRER	5.320.585	BOAL
EDNA SOSA	1.111.201.006	BOAL
JUAN PABLO RODRIGUEZ	1.010.082.097	BOAL
JHON JAIRO CASTRO	1.111.747.360	BOAL


A continuación, se presenta el organigrama del contratista y de la interventoría:

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

1. Organigrama Contrato IDU 1731-2022 de Obra



2. ORGANIGRAMA Contrato 1736-2022 DE LA INTERVENTORÍA


Director de Interventoría
Vladimir Polo
Especialistas
Jairo Meza
Rafael Monroy
Edinson Coronel
María Isabel del Río
Manuel Paternina
Área Técnica
Área Ambiental y SST
Área Social
Residente Técnico
Fanny Teherán
Residente SST-MA
Sandra Garavito
Residente Social
Maritza Ibáñez
Auxiliar de Ingeniería
Angie Castro
Conductor
Guillermo Maldonado
Inspector
Roberth Gelacio

DOCUMENTACIÓN

La oficina administrativa está ubicada en fijo (Punto IDU) a la Tv 112B Bis A No. 64-69. Se verifica losdocumentos exigidos en el Manual de Seguimiento Ambiental, que se encuentran debidamente actualizados.

GESTIÓN DOCUMENTAL – OFICIOS

En el Literal ítem K del formato **FO-AC-25** se encuentra el detalle de los comunicados enviados por parte de la interventoría al contratista con los números de radicado, así como el número de radicados IDU remitidos a la Entidad.

Ver Literal K. Control Documental del FOAC-25

Anexo No 1 (FOAC-25 Control Documental)

SEGUIMIENTO AL MAO POR APRTE DE LA INTERVENTORÍA

Para el control y seguimiento del MAO se realizó la revisión de la documentación que el contratista consignóen las carpetas requeridas en el Manual único de control y seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo - SST.

Durante el presente periodo el contratista ha adelantado las que han aplicado, de la siguiente forma:

- Carpeta 1 – MAO – Manejo ambiental de la obra.
- Carpeta 2 – Materiales de construcción.
- Carpeta 3 – Manejo de Residuos de construcción RCD.
- Carpeta 4 – Maquinaría, Equipos y vehículos (Manejo por parte del Residente de Maquinariay equipos)
- Carpeta 5 – Régimen de seguridad (Manejo por parte del residente SST)
- Carpeta 6 – Salud en el trabajo (Manejo por parte del residente SST)
- Carpeta 7 – Archivo fotográfico (Digital en carpeta DRIVE)
- Carpeta 8 – Otros: Contiene copia del apéndice A&SST y del contrato de obra, copia de las actas de todos los comités ambientales y demás formatos exigidos en este Manual y en los documentos contractuales. (Digital).

PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

3-2Consolidación de Permisos Ambientales (Abiótico)

Tabla 7 Permisos Ambientales

PERMISO	GESTION REALIZADA	ESTADO TRAMITE
Permiso de Trabajo Nocturno	Concepto favorable por parte de las alcaldías locales del área de influencia directa Chapinero.	En cumplimiento Cuando se requiere
PIN de la Obra	La SDA otorga al Contrato de Obra 1731 de 2022 con el PIN SDA, cuyo número es 22518.	En cumplimiento Los certificados de materiales RCD incluyen el número del PIN del cto de obra

- **CAPACITACIONES, INDUCCIONES Y ENTRENAMIENTO**

El contratista realizó las respectivas capacitaciones de inducción y entrenamiento al personal del Contrato 1731 de 2022, soportados en el formato FOAC 84- Registro de Inducción Capacitación Entrenamiento y Charlas.

Ver Anexo 9. (FOAC-84)

De acuerdo con el cronograma de actividades ambientales y SST del PAI de la interventoría, para el reporte del periodo del mes de diciembre de 2023 no se contempla tema ambiental, por tal motivo no se anexa el FOAC-84 de la interventoría.

COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADESCONSTRUCTIVAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se brinda apoyo de BOAL en limpieza y orden para actividades de acopios de RCD, separación de materiales de aprovechamiento y señalización de estos.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

- Manejo de acopios temporales de RCD por Demoliciones
- Humectaciones en las actividades de demolición Manual y mecánica en los diferentes frentes de obra.
- Se realizó jornadas de orden y aseo en campamento de obra.
- Mantenimiento a puntos ecológicos y zona de acopio de residuos de madera. Limpieza de senderos peatonales.
- Recolección de residuos sólidos arrojados por la comunidad al interior de los cerramientos de protección de los individuos arbóreos.
- Se realizaron jornadas de orden aseo, limpieza en el área de influencia del predio intervenido y retiro de RCD en los predios



Foto 1: Humectaciones en demolición mecánica



Foto 2: BOAL y unidades sanitarias

3-4. Listado de actividades por frente de obra diciembre de 2023

Tabla 8 Frentes de obra intervenidos diciembre 2023

LOCALIZACIÓN	ACTIVIDADES
La Victoria, pilona 19 – San Cristóbal	- Instalación de campamento y unidades sanitarias. - Protección de sumideros. - Protección de individuo arbóreo. - Desmantelamiento. - Separación y clasificación de residuos. - Humectación durante actividades de demolición y de cargue de RCD. - Cargue, transporte y disposición para aprovechamiento de RCDs. - Limpieza de llantas. - Jornadas de Orden, aseo y limpieza.
CIRCUNVALAR	- Instalación de campamento y unidades sanitarias. - Protección de sumideros. - Protección de individuos arbóreos. - Separación y clasificación de residuos. - Desmantelamiento interno. - Humectación durante actividades de demolición y de cargue de RCD. - Cargue, transporte y disposición para aprovechamiento de RCDs. - Limpieza de llantas. - Jornadas de Orden, aseo y limpieza.

Ver **Anexo 11-** (Registro fotográfico de Gestión Ambiental)

B1- MANEJO DE CAMPAMENTO

Se implementa campamento fijo (Punto IDU) a la Tv 112B Bis A No. 64-69. El campamento cuenta con zonas de trabajo diferenciadas, se encuentra señalizado, con los elementos necesarios para la atención de emergencias, sin embargo, se encuentra sujeto a adecuaciones continuas. El campamento cuenta con servicios públicos agua y alcantarillado, energía, línea telefónica e internet, debidamente legalizados y enfuncionamiento.

Oficinas y puestos de trabajo asignados para cada profesional, sala de reuniones, equipos de cómputo, impresora, scanner y demás elementos.

En los frentes de obra (predios intervenidos), se conservan los campamentos en los frentes de La Victoria – San Cristóbal, en la Carrera 3 con calle 41sur y en la circunvalar, se instala campamento

temporal en la victoria pilona 19, con sus respectivas unidades sanitarias en cada uno, punto ecológico, señalización, equipos de emergencias (camilla, extintor, kit de primeros auxilios y kit antiderrames), en los predios de mantenimiento se instalan los elementos de atención a emergencias y punto ecológico y se garantizó el servicio sanitario para todo el personal de obra.

Se mantiene el cerramiento de obra en buenas condiciones, de acuerdo con lo establecido en el PMT aprobado por la SDM.

Ver Anexo 11: Registro fotográfico se encuentra la instalación de campamentos, unidades sanitarias, puntos ecológicos, kit antiderrames y demás elementos que componen el campamento en los frentes de obra.

- **No se presentan derrames durante el periodo de reporte del presente informe.**

B2 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (No aplica para el proyecto de acuerdo con elobjeto de este)

B3 – MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los elementos orgánicos recolectados en los puntos ecológicos de campamentos y/o instalación de carpas móviles son entregados al *consorcio de aseo del sector* de acuerdo con la frecuencia establecida por el Consorcio, en bolsa negra y en algunos casos los residuos aprovechables como botellas o plásticos en bolsa blanca.

B3.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES RCD

Se diligenció el Formato FOAC-54 CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD del periodo comprendido del *21/12/2023 al 20/01/2024*, el cual desde el inicio del contrato el supervisor ingeniero Johnny Urrea determinó así el corte con la parte técnica que va hasta los días 20 decada mes, por lo cual No coincide con las certificaciones mensuales del componente ambiental y los ítems contractuales se encuentran definidos en su gran mayoría en M2 por tratarse de Demolición de predios.

Anexo 2 (Formato FOAC-54)

Se diligenció el Formato FOAC-55– PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION RCD, en el cual se relacionan los materiales aprovechables que se generaron durante los procesos de desmantelamiento de predios y demoliciones manuales y mecánicas.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Se aclara que en el FOAC-55 no se incluyen los Respel, teniendo en cuenta que estos residuos presentan características especiales de embalaje, así como el vehículo en el cual son transportados.

Anexo 3 (Formato FOAC-55)

CERTIFICADOS DE APROVECHAMIENTO DE RCD Y CERTIFICACIONES DE RESPEL

- Se adjunta las certificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023, disposición y aprovechamiento en toneladas y las de aprovechamiento en KG y en Toneladas, de acuerdo con la gestión adelantada por el contratista con los gestores de Disposición y Aprovechamiento de RCD.

- Se adjuntan los certificados de Respel expedidos por el gestor autorizado y aprobado en el MAO, correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Igualmente se adjunta la certificación de la interventoría en donde se manifiesta que en el contrato vigilado se ha efectuado la revisión y verificación de las certificaciones de aprovechamiento y disposición final de RCD, se entreguen con la información mínima requerida y establecida en la Resolución 1257 de 2021.

Anexo 4 (Certificaciones de aprovechamiento RCD, disposición final y RESPEL) y Certificación de Interventoría

Resolución 1257 de 2021

Se diligenció el Anexo V por parte del contratista de acuerdo con las cantidades expedidas por los gestores de RCD, para este informe se presenta todos los ajustes solicitados por el apoyo a la supervisión ambiental de la OGA, que ha indicado de acuerdo con mesas de trabajo y solicitudes por parte de la autoridad ambiental Secretaría Distrital de Ambiente.

- ANEXO V. Formato único de reporte trimestral de generadores a la autoridad ambiental competente regional o urbana.
- Cabe resaltar que de acuerdo con las indicaciones recibidas de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, el material de poda no es objeto de aprovechamiento y no debe contabilizarse para alcanzar la meta de aprovechamiento establecida en la resolución 1257/2021.
- Es importante resaltar que el contrato IDU 1731-2022 no realiza aprovechamientos in situ puesto

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

que su objeto de contrato hace referencia sólo a actividades de demolición de predios y no contempla actividades de la etapa de construcción, razón por la cual no es viable la reincorporación de RCD en la obra.

Anexo 5 (Anexo 5 Res 1257 de 2021)

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DERCD

La interventoría realizó verificación, seguimiento ycontrol a las siguientes actividades:

- Seguimiento en cuanto a las labores de DEMOLICIÓN SELECTIVA, demolición mecánica y demolición manual en los predios intervenidos del proyecto Cable de San Cristóbal, Av. Circunvalar con Calle 84 C (EDIFICIO PASEO BOLÍVAR), Pilona 19, en la Victoria en San Cristóbal y desmantelamiento de materiales aprovechables de los predios.

- Se verificó por parte de la interventoría que se realizará la clasificación de materiales peligrosos encontrados al interior de los predios como lo son los residuos peligrosos- RESPEL – ente ellos sólidos contaminados que fueron embalados y transportados con el gestor TRACOL SAS ESP, el cual se encuentra incluido en el MAO aprobadopor la interventoría.

- Se realizó seguimiento a las labores diarias de orden y aseo, seguimiento a la contratación de gestores y transportadores quienes están autorizados, seguimiento a la documentación.

- La interventoría en recorrido a los predios intervenidos verificó la implementación de las medidas de manejo de materiales RCD en la actividad de Desmantelamiento de las maderas existentes en el predio, así como la implementación de los Acopios de materiales y RCD, así mismo en los predios de la Victoria y Av. Circunvalar con Calle 84 C (EDIFICIO PASO BOLÍVAR).

- Se verificó la instalación de punto ecológico en cada uno de los campamentos con el fin de realizar la adecuada clasificación en la fuente con la separación de residuos como se establece en MAO de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 diferenciado por colores negro, blanco, verde.

- Se realiza la verificación de la vigencia de la revisión técnico-mecánica, el SOAT de cada una de las volquetas que van a realizar actividades de cargue y transporte de RCD en el contrato, que cuenten con el PIN y se encuentren incluidas en el directorio de la

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

página web de la SDA.

- Verificación de las certificaciones de disposición final de RCD, se entreguen con la información mínima requerida conforme a la estructura y formato específico del Anexo V y II de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al informe mensual ambiental N°**12**

Los materiales RCD son cargados y transportados a sitios de aprovechamiento de RCD autorizados por la interventoría y actualizados en el formato 1 de requerimientos ambientales y SST

GENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RCD RESPECTO A LOS RESIDUOS LLEVADOS A SITIOS DE TRANSFORMACIÓN (COMPOSTAJE), CENTROS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S

Informe Técnico No. 01797, 28 de octubre del 2019 con Rad. 2019IE253080 Radicado de notificación: 2019EE276297

GRUPO TERRAZAN SAS ESP (anteriormente EKOBOJACA S.A.S ESP)

Concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Tabla 9 Aprovechamiento de RCD diciembre 2023
3-7. Otros residuos aprovechables dispuestos por mes en KG y TON.

MES	GESTOR	MATERIAL	CANTIDAD			TOTAL (TON/ MES)
			KG	M3	TON	
DICIEMBRE 2023	SOLUCIONES AMBIENTALES A & J	CHATARRA	11700	-	11,70	11,70
	EKOBOJACÁ	MADERA	4300		4,3	4,30
TOTAL			16000		16,00	16,00

Anexo 4 (Certificaciones de aprovechamiento RCD, disposición final y RESPEL)

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESPEL

En el periodo de reporte del presente informe las disposiciones de materiales peligrosos RESPEL se realizaron con la con el gestor **TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP NIT: 900.962.813-3** TRACOL S.A. E.S.P.

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

3-8. Residuos Peligrosos dispuestos por mes en kg y TON
Tabla 10 Disposición de Respel diciembre 2023

DISPOSICION FINAL RESPEL				
MES	**TIPO DE RESIDUO**	**Peso (KG)**	**Peso (ton)**	**Sitio de Disposición Final**
Diciembre-23	2.1 Los contaminados con residuos peligrosos - **RESPEL**	3870	3,87	TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP – TRACOL

Anexo 4 (Certificaciones de aprovechamiento RCD, disposición final y RESPEL)

INDICADORES PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD- RESOLUCIÓN 1257 DE2021

Se diligenció el **ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA**

Anexo 5 (Anexo V Res 1257 de 2021)

B4 – CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- Se realiza cubrimiento de los acopios de materiales generados en el proceso de Desmantelamiento como los diferentes tipos de maderas que puedan llegar a generar emisiones de material particulado.

- Se realiza la limpieza de llantas de vehículos a la salida del área de campamento y/o carpas móviles y dela zona de acopio temporal de materiales de aprovechamiento RCD y de las vías de acceso al mismo, esta labor es ejecutada por el personal integrante de la brigada de orden aseo y limpieza – BOAL.

- Las volquetas que transportan los RCD cuentan con PIN vigente, documentación al día y se encuentran activas dentro del listado de transportadores publicado en la página web de la SDA.

Se adjunta el Formato FOAC-108 Listado de Vehículos en el Anexo 7.

Anexo 7 (Formato FOAC-108)

Se realiza el procedimiento de humectación durante las actividades ejecutadas en el mes de noviembre, como se expone en el numeral. B4 – CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, esta actividad también se realiza durante el cargue de residuos de construcción y demolición Mecánica.

Anexo 11. (Registro fotográfico).

B5 – MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Los sumideros son protegidos con malla sintética y de manera periódica se realiza el mantenimiento de estos por parte de los miembros de la Brigada de Aseo y limpieza

Se diligenció el Formato FOAC-50 Manejo de Cuerpos de Agua y se soporta en el

Ver Anexo No. 6 (Formato FOAC 50: Manejo de cuerpos de agua).

Se evidencia el reporte de Dos (2) sumideros protegidos, con labores de limpieza. En el frente de laCircunvalar.

Se diligencia el formato FOAC 50 cuerpos de agua (adjunto en el anexo 5), para el frente de obra de la Av. Circunvalar (EDIFICIO PASEO BOLÍVAR), se realiza limpieza y protección de 2 sumideros, los cuales se encuentran en buen estado hidráulico Para un total de 2 sumideros protegidos

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

- ***MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES***

Se realizaron actividades de demolición mecánica, cargue y disposición de RCDs, por esta razón, se requirió de suministro de agua durante este periodo en obra.

Se cuenta con unidades sanitarias por frente de obra, una para personal masculino y una para el personal femenino, los baños ingresan a la obra en condiciones de limpieza y desinfección, dotadas delavamanos, papel higiénico y toallas para las manos. El manejo y disposición de los residuos orgánicosno peligrosos provenientes de los mantenimientos de dichas unidades sanitarias está a cargo la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA PORTÁTIL SAS y PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP.

A partir del 20 de octubre de 2023 se cambió de proveedor de las unidades sanitarias, en adelante será PROCESADORA AMBIENTAL LTDA con NIT 830.513.363-1 y con registro de vertimientos No. 01126 de octubre 14 de 2015 de la Secretaría Distritalde Ambiente; tiene un acuerdo comercial con la empresa ***BAMOCOL SA EN REORGANIZACION*** con NIT 805.009.601-8.

Ver Anexo No. 8 (certificados de instalación y mantenimiento de baños en los frentes de obra).

Permiso de Vertimientos:

La interventoría revisó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución1816 de 14 de julio de 2017la cual otorga: “Deshidratación, Estabilización de lodos y Tratamiento de Aguas Residuales Domésticase Industriales No Peligrosas” Otorgada por CAR-DRSO. La cual se encuentra dentro del MAO remitidoa la entidad y aprobado por la interventoría

Se realizan los mantenimientos semanales de acuerdo con lo establecido en el APÉNDICE E de obra.

Se cuenta con 2 unidades sanitarias por cada frente de obra y por género, una para personal masculino y unapara el personal femenino, En el frente de Av. Circunvalar se contó con tres (3) unidades sanitarias por el número de operarios; los baños ingresan a la obra en condiciones de limpieza y desinfección, dotadas de lavamanos, papel higiénico y toallas para las manos. El manejo y disposición de los residuos orgánicos no peligrosos provenientes de los mantenimientos de dichas unidades sanitarias está a cargo la empresa ***BAMOCOL SA EN REORGANIZACION***.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Componente C – Manejo de la Vegetación y Paisajismo

Durante el periodo del presente informe se revisó y verificó que los individuos arbóreos presentes tanto al interior de los predios como en los antejardines y en el espacio público, cumplan con las medidas del MAO aprobadas por la interventoría que estableció las actividades, procedimientos, para mitigar los impactos al paisajismo generados en la demolición de los predios, entre las medidas se contempla protecciones de cerramiento a los individuos vegetales localizados sobre los predios intervenidos.

Durante la ejecución de las actividades de demolición de predios, los individuos arbóreos que se identificaron al interior de los predios como en los antejardines son objeto de Permanencia y se les realizó protección de cerramiento y mantenimiento.

No se presentó el uso temporal de zonas verdes razón por la cual no aplica el formato FO-AC-51.

Se realizó y se mantiene el cerramiento de protección de (1) individuo forestal en la parte exterior del predio AV. Circunvalar (EDIFICIO PASEO BOLÍVAR), en la Av. Circunvalar (PASEO BOLÍVAR) se protegen 2 individuos arbóreos: En espacio público Uno (1) y Uno (1) un seto de Eugenia en espacio público; para un total de dos individuos arbóreos como se indica la relación de en la tabla.

3-9. Arboles protegidos mes de Diciembre/2023

Tabla 11 Listado de árboles protegidos diciembre 2023

ARBOLES PROTEGIDOS POR PERIODO			
Periodo de Ejecución de la Obra	**Dirección Predio**	**N°. Árboles protegidos**	**Total**
Diciembre de 2023	Av. Circunvalar con Calle 86	1 espacio Público	1
	Av. Circunvalar con Calle 86 (esquina)	2 setos de Eugenia	2 setos de Eugenia
	La Victoria, pilona 19	1 Papayuelo	1 Papayuelo
	Total	**4**	

CONSOLIDADO DE ÁRBOLES PROTEGIDOS	**148**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CERRAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ÁRBOLES

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto No. 3 Cerramiento protección setos Eugenia</td>
<td>Foto N0. 4 cerramiento protección setos Eugenia</td>
</tr>
</table>

	
Foto No. 5 Cerramiento y humectación a individuos vegetales con protección	Foto No.6 Cerramiento de protección a individuo vegetal

	
Foto No.7 Cerramiento de protección a individuos localizado al interior del predio intervenido	Foto No. 8 Cerramiento de protección individuos localizados al interior del predio en La Victoria, pilona 19

3.10 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL MAO

Tabla 12 Listado de indicadores de cumplimiento del MAO diciembre 2023

COMPONENTE	INDICADOR	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
A	$\frac{No.\ capacitaciones\ realizadas\ en\ el\ periodo}{No.\ capacitaciones\ programadas\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{4}{4} * 100$	100%
	$\frac{No.\ de\ personal\ A\&SST\ contractual\ en\ el\ periodo}{No.\ total\ de\ personal\ A\&SST\ requerido\ contractualmente} * 100$	$\frac{2}{2} * 100$	100%
B	$\frac{No.\ campamentos\ instalados\ en\ el\ periodo}{No.\ frentes\ de\ obra} * 100$	$\frac{3}{3} * 100$	100%
	$\frac{No.\ de\ frentes\ de\ obra\ señalizados}{No.\ de\ frentes\ de\ obra\ implementados} * 100$	$\frac{3}{3} * 100$	100%
	$\frac{No.\ unidades\ sanitarias\ instaladas}{No.\ de\ unidades\ requeridas\ en\ obra} * 100$	$\frac{6}{6} * 100$	100%
	$\frac{Volumen\ de\ RCD\ dispuestos\ en\ sitios\ autorizados\ en\ el\ periodo}{Volumen\ de\ RCD\ generados\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{6165.55}{6165.55} * 100$	100%
	$\frac{Volumen\ de\ material\ certificado\ en\ el\ periodo}{Volumen\ de\ material\ utilizadas\ en\ obra\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{0}{0} * 100$	0%
	$\frac{No.\ puntos\ ecologicos\ instalados\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ frentes\ de\ obra\ instalados} * 100$	$\frac{3}{3} * 100$	100%
	$\frac{Volumen\ de\ residuos\ aprovechables\ dispuestos\ en\ CTAS}{Volumen\ total\ de\ residuos\ aprovechables\ generados\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{11,7}{11,7} * 100$	100%
	$\frac{Volumen\ de\ residuos\ peligrosos\ dispuestos\ en\ sitios\ autorizados}{Volumen\ de\ residuos\ peligrosos\ generados\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{3,87}{3,87} * 100$	100%
	$\frac{No.\ de\ volquetas\ que\ cuentan\ con\ inscripcion\ en\ la\ SDA\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ volquetas\ utilizadas\ en\ obra\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{21}{21} * 100$	100%
	$\frac{No.\ de\ sumideros\ protegidos\ en\ los\ frentes\ de\ obra\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ sumideros\ presentes\ en\ los\ frentes\ de\ obra\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{2}{2} * 100$	100%
	$\frac{No.\ de\ derrames\ controlados\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ derrames\ ocurridos\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{0}{0} * 100$	0%
C	$\frac{No.\ de\ ind.\ arboreos\ protegidos\ en\ elos\ frentes\ de\ obra\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ ind.\ arboreos\ presentes\ en\ los\ frentes\ de\ obra\ en\ el\ periodo} * 100$	$\frac{4}{4} * 100$	100%

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PMA RCD

Los indicadores del PMA-RCD, están relacionados en el Anexo 5.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

4. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA AMBIENTAL

-Seguimiento y verificación a la actualización del Formato 1, donde se encuentran vigentes los sitios de disposición final adecuada, y se actualizó las fechas de vencimiento de los sitios de disposición y CTAS.

EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FORMATOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

De acuerdo con los requerimientos de la obra y documentales la Interventoría diligenció, y verificó formatos IDU, reportados en el desarrollo del documento.

PESONAL A&SST DE LA INTERVENTORIA

Para el desarrollo de las actividades ambientales la Interventoría contó con el personal que se relaciona en la siguiente tabla, las responsabilidades del cargo son las establecidas en el Apéndice E del Contrato de Interventoría

Tabla 13 Listado de personal SST-MA de interventoría

DEDICACIÓN	CARGO	NOMBRE
50%	RESIDENTE AMBIENTAL	Sandra Patricia Garavito Medina
50%	RESIDENTE SST	Sandra Patricia Garavito Medina

4.1 PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION AMBIENTAL

La Interventoría de acuerdo con sus obligaciones contractuales realizó un seguimiento permanente al desarrollo de los procedimientos aplicables a la Gestión Ambiental adelantadas por el Contratista y descritos en el Componente A-Obligaciones Ambientales y SST Contractuales y en el Componente B- Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas en el MAO.

4.2 FICHAS DE SEGUIMIENTO Y CALIFICACION MENSUAL

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

La Interventoría de acuerdo con las inspecciones de campo y las revisiones documentales diligenció el FOAC-32 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES, V.4.0,
formato mediante el cual se registra el desempeño A&SST del contratista en cada uno de los componentes, adjunto en el Anexo 13.

La interventoría realizó Inspecciones de campo sobre los componentes Ambiental y SST, verificando la implementación de las medidas aprobadas en el MAO, SG-SST Y PMA-RCD del contratista.

La calificación de las *Fichas de seguimiento de labores ambientales* se realizó de forma semanal o diaria con los recorridos y las evidencias presentadas según lo especifica el contrato, teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones diarias, registros fotográficos, anotaciones en la Bitácora. La metodología de calificación es programada por la Interventoría junto con El Contratista de obra.

Se reporta al contratista de obra cada uno de los hallazgos o incumplimientos encontrados (cuando es necesario), mediante oficios, escritos en la Bitácora, correos electrónicos, otorgando un plazo de tiempo prudente para la subsanación de estos, de lo contrario se solicitará a la dirección técnica correspondiente las debidas sanciones para el constructor por incumplimiento de las labores SST-SGA.

Finalmente, en los cinco (5) primeros días del mes que inicia se reporta al contratista mediante comunicación escrita por la interventoría el porcentaje obtenido del mes.

Ver **Anexo 13**: (FO-AC-32)

4.2.1 Componentes Evaluados para el Periodo

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Tabla 14 Evaluación y desempeño semanal del contratista mes de diciembre de 2023


SEMANA	COMPONENTE S&SOMA
Semana del 1 de diciembre al 7 de Diciembre	91,00%
Semana del 8 de diciembre al 16 de diciembre	100,00%
Semana del 17 diciembre de al 24 de diciembre	100,00%
Semana de 25 de diciembre al 31 de diciembre /2023	100,00%
	97,75%

Acumulados de calificación


ACUMULADO	
1° MES ENERO/23	**100,00%**
2° MES FEBERO/23	**98,50%**
3° MES MARZO/23	**98,50%**
4° MES ABRIL/23	**98,40%**
5° MES MAYO/23	**96,75%**
6° MES JUNIO/23	**98,50%**
7° MES JULIO/23	**98,15%**
8° MES AGOSTO/23	**98,33%**
9° MES SEPTIEMBRE/23	**98,65%**
10° MES OCTUBRE/23	**98,50%**
11° MES NOVIEMBRE/23	**97,45%**
12° MES DICIEMBRE/23	**97,75%**

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Gráfica consolidada de desempeño



Gráfica Desempeño semanal del contratista



4.2.2 VALOR DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

Se diligenció el Formato FOAC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría Etapa de Construcción y Conservación, en el ítem J-Costos Ambientales, teniendo en cuenta que desde inicio delcontrato los cortes de obra van hasta los días 20 de cada mes por directriz de la supervisión del IDU delos contratos 1731 de 2022 y 1736 de 2022, se incluyen los valores desde 21/11/2023 a 20/12/2023 el monto es global.

4.2.3 VISITA AL AREA DEL PROYECTO

La Interventoría está desarrollando actividades de manera presencial, a la oficina y a la obra, atendiendo lasnecesidades específicas del contrato y/o recorridos programados con el Contratista, el IDU o las entidades que lo requieran que se asocien al desarrollo del contrato de obra e interventoría, dejando anotaciones en labitácora. De igual manera el equipo de la interventoría JESAK S.A.S, realiza recorridos

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

diarios, descritos en los informes semanales y socializados y comentados en los comités integrales de obra y A&SST.

4.3 INFORMES SEMANALES

Los informes semanales del área SST-MA de la interventoría se radican al IDU los martes y cuando el lunes es feriado se remiten a más tardar los miércoles, donde se resumen las actividades ejecutadas durante la semana de reporte tanto de obra como de interventoría, avance de los contratos, se incluye el registro fotográfico de la interventoría de cada uno de los componentes y demás información pertinente.

4.4 INFORMES MENSUALES

A la fecha de radicación del presente informe, el Informe Ambiental No 11 V1 de la interventoría, se encuentra aprobado por la Entidad.

4.5 COMITES Y REUNIONES EN EL PERIODO

Se realizó reunión de revisión de porcentajes, donde se verifica el avance del componente, en estos no se generan actas. Se realizan una vez por semana,

Se asistió dos (2) Comités Integrales de obra No. 29 y No. 30 en donde participan los componentes SST-MA contratista e Interventoría.

Se realizó comité SST-MA No. 14 el 22/12/2023 en donde participaron los profesionales ambiental y SST del contratista y la profesional SST.MA de la interventoría.

En el componente ambiental se trataron temas de los formatos (Anexos V) de la Resolución 1257 de 2021 deben diligenciarse de acuerdo con lo solicitado por el apoyo a la supervisión ambiental del IDU, temas de refuerzo en las humectaciones, temas de los individuos forestales del proyecto Cable Aéreo de San Cristóbal y de los demás frentes activos.

Anexo 10 (Actas de Comité Integral 29 y 30 y acta de comité A&SST No. 14).

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

4.6 CONTROL DOCUMENTAL

Para el control y seguimiento del MAO se realizó la revisión de la documentación que el contratista consignó en las carpetas requeridas en el Manual único de control y seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo - SST.

Durante el presente periodo el contratista ha adelantado las que han aplicado, de la siguiente forma:

- Carpeta 1 – MAO – Manejo ambiental de la obra.
- Carpeta 2 – Materiales de construcción.
- Carpeta 3 – Manejo de Residuos de construcción RCD.
- Carpeta 4 – Maquinaría, Equipos y vehículos (Manejo por parte del Residente de Maquinaria y equipos)
- Carpeta 5 – Régimen de seguridad (Manejo por parte del residente SST)
- Carpeta 6 – Salud en el trabajo (Manejo por parte del residente SST)
- Carpeta 7 – Archivo fotográfico (Digital)
- Carpeta 8 – Otros: Contiene copia del apéndice A&SST y del contrato de obra, copia de las actas de todos los comités ambientales y demás formatos exigidos en este Manual y en los documentos contractuales. (Digital).

Se diligencia el Formato FOAC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría, incluido después del informe mensual ambiental.

4.6.1 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA

El contratista realizó la radicación del informe mensual No.12 de la etapa de DEMOLICIÓN con la comunicación IDU-1731-503-2023 del 9/01/2024, al cual se le realizaron solicitud de algunos ajustes por parte de la interventoría. Que fueron subsanadas de manera inmediata por la residente ambiental Mónica Díaz.

Mediante comunicación JSK-IDU-1736-518 Respuesta rad. IDU-1731-503-2023 _Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 12 v2 de fecha 22/01/2024, la interventoría emite el concepto de aprobación del

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

informe ambiental No. 12 V2 del contratista.

4.7 Medidas correctivas exigidas por interventoría

Se han solicitado medidas correctivas al contratista mediante remisión de oficios, anotaciones en las Bitácoras de obra y envió de correos electrónicos. Lo cual se refleja en los ítems de incumplimiento de las fichas de seguimiento ambiental y SST del mes de diciembre de 2023.

De otro lado, se le ha solicitado la atención de las observaciones encontradas los documentos entregados en el menor tiempo posible.

Como medida correctiva, se le solicitó que el personal que se encuentra realizando las adecuaciones de los campamentos en los frentes de obra, se encuentren con la documentación al día y aprobada por la interventoría.

De acuerdo con la programación general de obra el contratista no presenta atrasos en la ejecución de las actividades de demolición.

Se ha solicitado el reforzamiento de Humectación en el tanto en la actividad de demolición mecánica como manual. Por lo que el contratista procedió a incrementar los carrotanques de agua.

4.8 Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron actividades listadas en el capítulo 3 del presente informe.

Ver **Anexo No. 11** (Registro Fotográfico ambiental del contratista)

4.9 BITACORA AMBIENTAL Y SST

Se lleva seguimiento diario de visitas e inspecciones realizadas por la interventoría lo cual se registra en la Bitácora de los componentes ambiental y SST en donde diariamente con los registros reportados son firmados por cada profesional SST-MA tanto de contratista como de la interventoría.

Ver **Anexo No. 12** (BITACORA SST-MA)

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha el Contratista ha cumplido con las obligaciones contenidas en los documentos contractuales y normativos relacionados con el tema abiótico.
- La interventoría certifica que verificó los sitios de disposición final usados durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2023 por parte del contratista cuentan con los permisos vigentes y no tienen suspensiones por parte de la autoridad ambiental o administrativa, adicionalmente para el desarrollo del contrato de Demoliciones no aplica los permisos de tratamientos silviculturales en el componente C.
- La interventoría verificó que los vehículos usados durante el periodo del presente informe para el transporte de RCD cuentan con PIN de la SDA y están vigentes. Así mismo se anexa el FO-AC-108 nuevo de los formatos de Gestión del IDU en donde se relaciona el listado de vehículos del periodo.
- El reporte de la información de aprovechamiento y disposición final de RCD (Anexos Res. 1257 de 2021) se presenta en el periodo del mes de diciembre de 2023 para ser cargados en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en reemplazo de los formatos definidos anteriormente por la Resolución 1115 de 2012, de acuerdo con la directriz impartida por parte de la Ingeniera Vanessa Sotelo, apoyo a la supervisión ambiental del IDU.
- La interventoría emitió la certificación por la cual manifiesta que en el contrato vigilado se ha efectuado la revisión y Verificación de las certificaciones de aprovechamiento y disposición final de RCD, se entreguen con la información mínima requerida conforme a la estructura y formato específico del Anexo II de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al informe mensual ambiental N°12 del mes de Diciembre de 2023 de la Empresa UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 del Contrato IDU No 1731 de 2022, evidenciándose que éstas CUMPLEN con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo las cantidades diligenciadas y relacionadas en el Anexo V de la Resolución 1257 de 2021
- Se aclara que para efectos del formato FOAC-54 que es el acta de pago, los datos relacionados corresponden a los cortes establecidos por el Coordinador/supervisor del contrato IDU, desde el inicio del contrato a fecha de los días 20 de cada mes, razón por la cual los volúmenes de materiales RCD, no podrían coincidir con los reportados por el Componente Ambiental cuyo corte va hasta final de mes.
- El contratista ha venido dando cumplimento a la implementación del PMA- RCD y a las medidas de manejo ambiental aprobadas por la interventoría en el MAO.
- Se verificó que para el procedimiento de desmonte de la teja asbesto-cemento, con posible presencia de asbesto se realizó utilizando un traje especial llamado Tybeck y respirador – mascarilla previniendo el contacto y menor absorción posible con dicho material.
- Los miembros de la BOAL se encuentran activos, con los elementos necesarios para desarrollo de la labor y en cumplimiento de las funciones establecidas.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

6. ANEXOS AMBIENTALES

FOAC-25

Anexo 1. Control documental-Correspondencia generada

Anexo 2. Formato de Control de RCD FO-AC-54

Anexo 3. Planilla de RCD FO-AC-55.

Anexo 4. Certificaciones de RCD, Aprovechamiento (CTAS) y Respel

Anexo 5. Anexo V: Resolución 1257 de 2021

Anexo 6. FOAC-50_MANEJO_DE_AGUAS_V2.0

Anexo 7. FO-AC-108. Listado de vehículos

Anexo 8. Certificado de Mantenimiento de Baños Portátiles

Anexo 9. FO-AC-84 Registro de capacitaciones y cronograma

Anexo 10. Actas de comité SST-MA

Anexo 11. Registro Fotográfico Ambiental del contratista

Anexo 12. Copia de Bitácora Ambiental

Anexo 13. FO-AC-32. Fichas de Seguimiento de labores ambientales

Anexo 14. Aprobación Informe Mensual No. 12 del contrato de obra

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774
Interdemoliciones1736@gmail.com
BOGOTÁ D.C

FORMATO 25 - FO-AC-25
Informe Mensual Ambiental de Interventoría
No. 12

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
31	12	2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA **DE PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° **12** **Correspondiente al periodo entre** **1-dic-23** y **31-dic-23**

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN

CONTRATISTA **UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** **Cto. Obra No.** **1731 de 2022**

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	13-ene.-23	24-ene.-24	SUSPENSIÓN N°1: 11 de Agosto a 25 de Agosto de 2023 PRÓRROGA N°1 fecha inicio: 25 AGOSTO DE 2023 PRÓRROGA N°1 fecha de finalización: 24 DE ENERO DE 2024
Pre Construcción / Etapa Preliminar	NO APLICA	NO APLICA	N/A
Construcción	13-ene.-23	24-ene.-24	SUSPENSIÓN N°1: 11 de Agosto a 25 de Agosto de 2023 PRÓRROGA N°1 fecha inicio: 25 AGOSTO DE 2023 PRÓRROGA N°1 fecha de finalización: 24 DE ENERO DE 2024
Conservación	NO APLICA	NO APLICA	N/A

INTERVENTOR **JESAK SAS** **Cto. Interventoría No.** **1736 DE 2022**

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	13-ene.-23	24-ene.-24	SUSPENSIÓN N°1: 11 de Agosto a 25 de Agosto de 2023 PRÓRROGA N°1 fecha inicio: 25 AGOSTO DE 2023 ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 fecha de finalización: 24 DE ENERO DE 2024
Pre Construcción / Etapa Preliminar	NO APLICA	NO APLICA	N/A
Construcción	13-ene.-23	24-ene.-24	SUSPENSIÓN N°1: 11 de Agosto a 25 de Agosto de 2023 PRÓRROGA N°1 fecha inicio: 25 AGOSTO DE 2023 ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 fecha de finalización: 24 DE ENERO DE 2024
Conservación	NO APLICA	NO APLICA	N/A

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

NO APLICA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS, NO APLICAN LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PARA LA FASE DE PRELIMINARES DEL CONTRATO NO APLICA LA CALIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

	COMPONENTE AMBIENTAL	% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO: ÍTEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ÍTEM	Medidas Correctivas
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	**13,00%**	**11,50%**	**2**	*Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto:* El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	11,50%	La interventoría ssuspende actividades en el frente de la VICTORIA, y se le indica al contratista que hasta tanto no llegue el carrotanque no se ejecutan actividades en ese frente de obra. Sobre las 9:20 am llega carrotanque al frente de obra
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35,00%	**33,50%**	**12**	*Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra* : El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	**33,50%**	La interventoría ssuspende actividades en el frente de la VICTORIA, y se le indica al contratista que hasta tanto no llegue el carrotanque no se ejecutan actividades en ese frente de obra. Sobre las 9:20 am llega carrotanque al frente de obra
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8,00%	**8,00%**	**N/A**	N/A	**8,00%**	N/A
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39,00%	**39,00%**	**N/A**	N/A	**39,00%**	N/A
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5,00%	**5,00%**	**N/A**	N/A	**5,00%**	N/A
	TOTAL	**100,00%**	**97,75%**				

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

PARA LA EJECUCION DE LAS DEMOLICONES DE PREDIOS NO SE HA REQUERIDO ADQUIRIR MATERIALES

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato Control de materiales pétreos)

Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
NO APLICA								

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Pedones y Cespedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volúmen Total Generado (M3)		Volúmen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN	0	0	0	0	0	555	0	0	825,00	3.375,00	825,00	3.930,00	0	0	825,00	13.920,00	0	0
RECICLADOS INDUSTRIALES	649 - 2022 COMUNICADO No 20222351347321 DE 2022 511-2019 COMUNICADO No 20212074043 DEL 25/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.160,00	2.160,00	0	0	-	2.160,00	0	0
ALBORAL	533-2020 COMUNICADO No. 20212025373 DE 07/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	0	0	-	2.205,00	0	0
INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD	529-2019 RES 0280 DEL 01/02/2019	0	210	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	105	0	0
VECOAGREINT SAS	MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	3.465,00	4.635,00	3.465,00	4.635,00		0	3.465,00	4.635,00	0	0
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S * Materiales de aprovechamiento certificados en KG	Informe Técnico No. 01797, 28 de octubre del 2019 con Rad. 2019IE253080 Radicado de notificación: 2019EE276297	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700,00	160.394,00	11.700,00	160.394,00	0	0	11.700,00	142.734,00	0	0
TERRAZAN /EKO BOJACA S.A.S. E.S.P. (DISPOSICION DE RCD VEGETAL)	CAR N° 10152101228 del 25 de febrero de 2015 /Resolución 071911 de 22 de julio de 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300,00	71.800,00	4.300,00	71800	0	0	4.300,00	88.910,00	0	0
TOTALES M3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**			**0**	**0**
TOTALES TON		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707,78**	**0**	**0**	**6165,55**	**30735,94**	**6165,55**	**31443,72**	**0**	**0**	**-**	**31443,72**	**0**	**0**

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición)
NO APLICA TENIENDO EN CUENTA QUE PARA ESTE SE CONTRATO SE ACOGEN LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 EN APROVECHAMIENTO DE RCD

		CÓDIGO DEL			VOLÚMEN DE MATERIAL INSTALADO-APROVECHADO			VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL

Sitio de Disposición	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	PATIO FRESADO (M3)	CENTRO DE APROVECHAMIENTO (M3)	REUTILIZADO MISMO CONTRATO (M3)	REUTILIZADO OTROS CONTRATO (M3)	SUMATORIA (PERIÓDO)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							

4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR (Consolidado formato)

VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)	MEZCLA ASFALTICA CON GCR (M3)	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO	VOLUMEN CERTIFICADO (M3)	VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)	PROVEEDOR
NO APLICA							
0	0				0	0	

VOLÚMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	

F. DERRAMES PRESENTADOS DURANTE EL MES

PARA EL PERIODO DEL INFORME No. 2 NO SE PRESENTARON DERRAMES

FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO	ACCION REALIZADA
NO APLICA				

G. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

EL CONTRATO DEMOLICION NO CONTEMPLA TRATAMIENTOS SILVICULTURALES NI PERMISOS OTROGADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL SDA

1.INFORME DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

No.	Resolución Aprobatoria		Tala		Traslado		Conservación		PODA		Arboles perdidos o muertos		Arboles plantados en Compensación de los perdidos o muertos		Otros Conceptos en Resolución				
	Número	Fecha	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Cant.	Especie	Cant.	Especie	Servicio Eval y Seguimiento	Recibo de pago Nº	IVP	Recibo de pago Nº	M2 Áreas Verdes
	NO APLICA																		

2. INFORME PAISAJISTICO

Estipulados en Diseños				Implementados			
Número arboles o m2 de Jardineria	Especie	M2 Áreas Verdes proyectadas	Nº y fecha de acta de aprobación por Autoridad Ambiental Competente	Número arboles o m2 de Jardineria	Especie	M2 Áreas Verdes sembradas	Nº y fecha de acta de recibo por Autoridad Ambiental Competente
NO APLICA							

3. ZONAS VERDES

TIPO DE ZONA A ENDURECER	ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES A GENERAR CON EL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES DESPUÉS CON EL PROYECTO (m2)
NO APLICA			

H. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IR A FORMATO INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO O EL VIGENTE

I. SEGUIMIENTO A MONITOREO ARQUEOLOGÍA

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATUAL DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS NO APLICA ESTE COMPONENTE

TIPO DE PERMISO (Licencia de Intervención Arqueologica)	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
NO APLICA			

NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO	
Visitas por parte del ICANH	**NO APLICA**
Monitoreos realizados en el periodo	NO APLICA
Otros	NO APLICA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA				
INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS	FECHA	FICHAS DE ARQUEOLOGÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA
NO APLICA				

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL

ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
1	405.300.612	90,00%	99,00%	2,84%	11.395.432	0	11.395.432	115.105
2	405.300.612	90,00%	98,50%	8,67%	34.612.470	11.395.432	46.007.902	527.093
3	405.300.612	90,00%	98,40%	6,71%	26.760.540	46.007.902	72.768.442	435.131
4	405.300.612	90,00%	96,75%	8,77%	34.389.656	72.768.442	107.158.098	1.155.208
5	405.300.612	90,00%	98,50%	3,56%	14.212.271	107.158.098	121.370.369	216.431
6	405.300.612	90,00%	98,15%	6,58%	26.175.408	121.370.369	147.545.777	493.372
7	405.300.612	90,00%	98,33%	2,74%	10.919.779	147.545.777	158.465.556	185.457
8	405.300.612	90,00%	98,65%	12,88%	51.497.982	158.465.556	209.963.538	704.737
9	405.300.612	90,00%	98,50%	19,68%	78.566.713	209.963.538	288.530.251	1.196.447
10	405.300.612	90,00%	97,45%	11,01%	43.485.696	288.530.251	332.015.947	1.137.902
11	405.300.612	90,00%	97,75%	3,33%	13.192.839	332.015.947	345.208.786	303.671
				86,770000%	345.208.786			

PRECIOS UNITARIOS

ACTA DE OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS ($)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
NO APLICA PARA EL CONTRATO DE DEMOLICIONES ES GLOBAL		NO APLICA					

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES :	

COSTOS ARQUEOLOGÍA

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL	NO APLICA
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	NO APLICA
HERRAMIENTA Y EQUÍPO	NO APLICA

VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES : NO APLICA	0

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
JSK-IDU- 1736-010	16/01/2023	**Observaciones al PMA-RCD**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-019-2023**	**21/01/2023**
OGA 20231750014453	18/01/2023	**Aprobación de la hoja de vida Residente Ambiental**	**IDU**	**INTERVENTORIA JESAK S.A.S**	**INTERVENTORIA JESAK S.A.S**	**JSK-IDU-1736-017**	**19/01/2023**
IDU 20235260089332 JSK-IDU- 1736-021	20/01/2023	**Plan de Acción SST-MA de la interventoría- PAI**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-022	20/01/2023	**Metodología Fichas de Seguimiento Ambiental**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-026	25/01/2023	**Aprobación PMA RCD**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260113942 - JSK-IDU- 1736-027	25/01/2023	**Aprobación PMA RCD**	**JESAK SAS**	**IDU**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-032	26/01/2023	**Observaciones al MAO**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-027-2023**	**27/01/2023**
IDU 20235260135882 - JSK-IDU- 1736-035	30/01/2023	**Aprobación MAO**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-036	27/01/2023	**Aprobación MAO**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA

JSK-IDU- 1736-042	30/01/2023	**INCUMPLIMIENTO Obligaciones contractuales Contrato 1731 de 2022**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-019-2023**	**1/02/2023**
IDU 20235260157622	6/02/2023	**Alcance Aprobación MAO**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**PARA EL PRESENTE INFORME NO SE RECIBIÓ RTA**	**PARA EL PRESENTE INFORME NO SE RECIBIÓ RTA**
JSK-IDU- 1736-056	9/02/2023	**Número de PIN RCD y manejo de RAEE**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-061	10/02/2023	**Observaciones Informe Ambiental No.1**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-064	13/01/2023	**Alcance permiso de vertimientos de Baños Móviles Planeta**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-027-2023**	**27/01/2023**
IDU 20235260256952	17/02/2023	**Plan de Acción de Interventoría**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**20231750061433 Observaciones PAI V2**	23/02/2023
IDU 20235260309562	27/02/2023	**Rta 20231750061433 Observaciones PAI V2**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**20235260309562**	**27/02/2023**
JSK-IDU- 1736-102	3/03/2023	**Calificación Mensual #1 Mes de febrero de 2023**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260157622	6/02/2023	**Alcance Aprobación MAO**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**PARA EL PRESENTE INFORME NO SE RECIBIÓ RTA**	**PARA EL PRESENTE INFORME NO SE RECIBIÓ RTA**
JSK-IDU- 1736-056	9/02/2023	**Número de PIN RCD y manejo de RAEE**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-061	10/02/2023	**Observaciones Informe Ambiental No.1**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-064	13/02/2023	**Alcance permiso de vertimientos de Baños Móviles Planeta**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-027-2023**	**27/01/2023**
IDU 20235260256952	17/02/2023	**Plan de Acción de Interventoría**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**20231750061433 Observaciones PAI V2**	23/02/2023
IDU 20235260309562	27/02/2023	**Rta 20231750061433 Observaciones PAI V2**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**20235260309562**	**27/02/2023**
JSK-IDU- 1736-102	3/03/2023	**Calificación Mensual #1 Mes de febrero de 2023**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-103	3/03/2023	**Respuesta IDU-1731-102-2023 del 03/03/2023: Aprobación Gestor GAIA VITARE SAS para gestión de los RAEE**	**JESAK SAS**	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260404072	14/03/2023	**Actualización Formato 1_Requerimientos Ambientales y Siso Preliminares para proyectos IDU**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**OGA 20231750108093**	3/04/2023
JSK-IDU- 1736-123	17/03/2023	**Observaciones IDU al MAO y SG-SST Contrato 1731-2022**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-129-2023**	21/03/2023
IDU 20235260438012	21/03/2023	**Respuesta 20231750088913 del 17/03/2023 Observaciones Informe mensual No 1 V1 Componente forestal**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**OGA 20231750105913**	31/03/2023
IDU 20235260450932	22/03/2023	**Respuesta 20231750084923 del 17/03/2023 Actualización MAO V1 componentes Ambiental y SG-SST**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
IDU 20235260505702	30/03/2023	**Respuesta 20231750100933 del 29/03/2023 Informe Técnico Evento SIRE 5413557. individuo arbóreo de la especie Pino candelabro, emplazado en espacio privado AK 7 80 A 00, en riesgo de volcamiento.**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
JSK-IDU- 1736-137	31/03/2023	**Respuesta IDU-1731-105-2023 de 07/03/2023: Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 2**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
OGA 120230000492371_00002	3/04/2023	**RTA RAD 20235260403772 Y 20235260404072- "Requerimientos Ambientales y Siso Preliminares para proyectos IDU".**	**IDU**	**INTERVENTORIA JESAK S.A.S**	**NO APLICA**	NO APLICA	NO APLICA
IDU 20235260531052	4/04/2023	**Informe Mensual Ambiental N° 2 de la Interventoría V1**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
IDU 20235260601472	18/04/2023	**Actualización N° 2 Formato 1 de Requerimientos Ambientales Radicado_20235260601472**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-155	18/04/2023	**Respuesta IDU 1731-147_Aprobación F1 MAGIR**	**JESAK SAS**	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-160	19/04/2023	**Observaciones al Informe Ambiental N° 2 Cto 1731**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-170-2023**	25/04/2023
JSK-IDU-1736-164	20/04/2023	**Respuesta OGA 20231750083123_Observaciones Informe mensual N° 1 V1_componente ambiental.**	**JESAK SAS**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260660792	26/04/2023	**Rta DTDP 20233250554021_Observaciones inf. mensual Ambiental N° 2 v.1 radicado_20235260660792**	**JESAK SAS**	**IDU**	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-178	3/05/2023	Rta IDU 1731-173-23_Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 3 CTO 1731	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2023	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260712812	5/05/2023	Informe Mensual Ambiental N° 3 de la Interventoría Radicado_20235260712812	JESAK SAS	IDU	**IDU**	**Comunicado OGA 231750163463**	24/05/2023 fue recibido por la interventoría
JSK-IDU-1736-182	8/05/2023	Calificación Mensual N° 4 abríl	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2024	**NO APLICA**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-184	8/05/2023	Observaciones IDU HV Plantilla Mínima Cto 1731	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2026	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
IDU 20235260721412	8/05/2023	Requerimiento OGA 20231750121983_Rta. of. JSK-128 y Rta. rad. OGA 20231750106253 Radicado_20235260721412	JESAK SAS	IDU	**NO APLICA**	NO APLICA	NO APLICA
IDU 20235260736012 JSK-IDU-1736-186	10/05/2023	Rta. DTDP 20233250579801_Observaciones informe mensual SST N° 2 v.2 Radicado_20235260736012	JESAK SAS	IDU	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-190	10/05/2023	Requerimientos Ambientales y SST predio Edificio Helima RT 47432 Kra. 7 # 57-75 Radicado_20235260745852	JESAK SAS	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-204-2023**	26/05/2023
IDU 20235260745852	11/05/2023	Requerimientos Ambientales y SST predio Edificio Helima RT 47432 Kra. 7 # 57-75 Radicado_20235260745852	JESAK SAS	IDU	**IDU**	**No se ha recibo respuesta**	NO APLICA
IDU 20235260765882	15/05/2023	Rta DTDP 20233250662431_Observaciones inf. mensual Ambiental N° 1 V2	JESAK SAS	IDU	**IDU**	**OGA 20231750151223**	25/05/2023
JSK-IDU-1736-199	16/05/2023	Rta radicado IDU-1731-196-2023_Aprobación ingreso personal BOAL	JESAK SAS	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**NO APLICA**	NO APLICA
JSK-IDU-1736-201	16/05/2023	Observaciones al Informe Mensual N° 4 Ambiental Contrato 1731-2022	JESAK SAS	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-225-2023**	15/06/2023

JSK-IDU-1736-203	17/05/2023	Observaciones IDU al Informe SST N°3 V1	JESAK SAS	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-199-2023**	18/05/2023
JSK-IDU-1736-208	25/05/2023	Observaciones IDU Informe Ambiental N° 3 V1	JESAK SAS	**Unión Temporal Demoliciones GA 2022**	**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**	**IDU-1731-234-2023**	26/06/2023
JSK-IDU-1736-219	8/06/2023	Calificación Mensual N° 5 Mes de mayo	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2023	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2023	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-242	30/06/2023	Rta radicado IDU-1731-225-2023_Aprobación Informe Mensual ambiental N° 4 v2.	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2024	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2024	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-243	1/07/2023	Actualización N° 3 Formato 1_Requerimientos Ambientales y Siso Preliminares para proyectos IDU	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2025	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2025	No se ha recibo respuesta	NO APLICA
JSK-IDU-1736-247	5/07/2023	Calificación Mensual N°6 - junio 2023_Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2026	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2026	IDU-1731-247-2022	10/07/2023
JSK-IDU-1736-257	13/07/2023	Observaciones al Inf. Mensual Ambiental N° 5 Cto 1731-2022	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2027	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2027	No se ha recibo respuesta	NO APLICA
IDU 202352601082502 JSK-IDU-1736-246	6/07/2023	Informe Mensual Ambiental N° 4 de la Interventoría	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 202317501245751	24/07/2023
JSK-IDU-1736-282	1/08/2023	Calificación Mensual N°7 - julio 2023_Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST	JESAK SAS	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
IDU 202352601176642 JSK-IDU-1736-266	19/07/2023	Rta OGA 20231750151223_Informe Mensual Ambiental N° 3 v3	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 202317501318881	1/08/2023
IDU 202352601291012 JSK-IDU-1736-289	4/08/2023	Informe Mensual Ambiental N°4 V1 Radicado_202352601291012	JESAK SAS	IDU	IDU	NO APLICA	NO APLICA
IDU 202352601486792 JSK-IDU-1736-314	25/08/2023	Informe Mensual Ambiental N° 5 de Interventoría Radicado_202352601486792	JESAK SAS	IDU	IDU	No aplica respuesta en este periodo	No aplica respuesta en este periodo
IDU 202352601491172 JSK-IDU-1736-315	28/08/2023	Rta OGA 202317501337881_Lineamientos aplicación Resolución Radicado_202352601491172	JESAK SAS	IDU	IDU	No aplica respuesta en este periodo	No aplica respuesta en este periodo
IDU 202352601515902 JSK-IDU-1736-317	31/08/2023	- Informe Mensual Ambiental N° 6 de Interventoría Radicado_202352601515902	JESAK SAS	IDU	IDU	No aplica respuesta en este periodo	No aplica respuesta en este periodo
JSK-IDU-1736-321	1/09/2023	Actualización del Programa de Manejo Ambiental RCD	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-343-2023	15/09/2023
JSK-IDU-1736-323	1/09/2023	Observaciones Inf. Ambiental N° 7 v1 Rta of. IDU-1731-292-2023 Cto 1731-2022	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-320-2023	6/09/2023
JSK-IDU-1736-325	1/09/2023	Rta radicado IDU-1731-214-2023_Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 5 v1.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-328	5/09/2023	Calificación Mensual N° 8_Agosto_Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-335	7/09/2023	Rta IDU-1731-315-23_Actualización cronograma ambiental y plan de trabajo anual SST Cto 1731	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-360-2023	22/09/2023
JSK-IDU-1736-338	7/09/2023	Solicitud de ajustes certificaciones de aprovechamiento de RCD -Resolución 1257 de 2021	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-351	13/09/2023	Rta. Rad. IDU-1731-308-2023 _Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 6 v2.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-354	13/09/2023	Rta IDU-1731-336-2023_Aprobación Actualización cronogramas ambiental y Plan de trabajo anual SST v2 Cto 1731	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
IDU 202352601627632 JSK-IDU-1736-355	13/09/2023	Actualización N° 1 Cronogramas MAO_ambiental y Plan de trabajo Anual SST Radicado_202352601627632	JESAK SAS	IDU	IDU	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-361	18/09/2023	Rta IDU-1731-338-2023_Aprobación Gestor VECOAGREINT SAS	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-363	21/09/2023	Rta radicado Alcance IDU-1731-292-2023_Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 7 v2.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
IDU 202352601690682 JSK-IDU-1736-364	21/09/2023	Informe Mensual Ambiental N° 7 de Interventoría Radicado_202352601690682	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 120231750177986	10/10/2023
JSK-IDU-1736-371	26/09/2023	Actualización N° 1 PMA RCD v2	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
IDU 202352601720792 JSK-IDU-1736-371	27/09/2023	Actualización N° 1 PMA RCD v2 Radicado_202352601720792	JESAK SAS	IDU	IDU	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-379	2/10/2023	Observacion Inf. Ambiental N° 8	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-384-2023	6/10/2023
IDU 202352601782632 JSK-IDU-1736-383	4/10/2023	Informe Mensual Ambiental N° 8 de Interventoría Radicado_202352601782632	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317501886921	21/10/2023
IDU 202352601818882 JSK-IDU-1736-394	10/10/2023	Actualización N° 5 Formato 1_Requerimientos Ambientales y Siso Preliminares para proyectos IDU Radicado_202352601818882	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317501937611	30/10/2023
RADICADO IDU 202352601819142 JSK-IDU-1736-396	10/10/2023	Alcance Inf. Mensual Ambiental N° 8 de Interventoría Radicado_202352601819142	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317501886921	21/10/2023
RADICADO IDU 202352601903302 JSK-IDU-1736-410	23/10/2023	Inf. Mensual Ambiental N° 9 de Interventoría Radicado_202352601903302	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317501982221	7/11/2023
JSK-IDU-1736-408	23/10/2023	Observaciones al Inf. Mensual Ambiental N° 9	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-421-2023	27/10/2023
JSK-IDU-1736-409	23/10/2023	Observaciones al Inf. Mensual Ambiental N° 8	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	IDU-1731-417-2023	27/10/2023
RADICADO IDU 202352601944652 JSK-IDU-1736-416	27/10/2023	Inf. Mensual Ambiental N° 8 v.2 de Interventoría Radicado_202352601944652	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 202317501886881	1/11/2023
JSK-IDU-1736-422	1/11/2023	Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 8 v2.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
RADICADO IDU 202352601974212 JSK-IDU-1736-423	1/11/2023	Alcance Inf. Mensual Ambiental N° 9 de Interventoría Radicado_202352601974212	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317502016201	15/11/2023
JSK-IDU-1736-425	7/11/2023	Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 9 v2.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-450	27/11/2023	Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 10 v2	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	NO APLICA	NO APLICA

RADICADO IDU 202352602134782 JSK-IDU-1736-449	27/11/2023	Inf. Mensual Ambiental N° 10 de Interventoría Radicado_202352602134782	JESAK SAS	IDU	IDU	No aplica respuesta en este periodo	No aplica respuesta en este periodo
RADICADO IDU 202352602134882 JSK-IDU-1736-451	27/11/2023	Actualización N° 6 Formato de Requerimientos Ambientales Radicado_202352602134882	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 1202317502084801	27/11/2023
JSK-IDU-1736-463	6/12/2023	Calificación Mensual N° 11 Mes de Noviembre	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	**NO APLICA**	No aplica respuesta en este periodo	No aplica respuesta en este periodo
OGA 202317502210121	O7/12/2023	Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 10 V1	IDU	JESAK SAS	**NO APLICA**	NO APLICA	NO APLICA
JSK-IDU-1736-483	21/12/2023	Aprobación Inf. Mensual Ambiental N° 11 v1.	JESAK SAS	Unión Temporal Demoliciones GA 2022	**NO APLICA**	NO APLICA	NO APLICA
RADICADO IDU 202352602310242 JSK-IDU-1736-486 -	22/12/2023	Informe Mensual Ambiental N° 11 de Interventoría Radicado_202352602310242 v1.	JESAK SAS	IDU	IDU	OGA 202417500031581	No aplica respuesta en este periodo

L. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

NO APLICA

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?		Observaciones
			Si	No	
Dar estricto cumplimiento a la FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, teniendo en cuenta que el día de 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD	Permanente	Inmediato	X		El carrotanque llega al frente de obra sobre las 9:20 am

M. LECCIONES APRENDIDAS

N. ANEXOS

Nombre del Anexo	Aplica		Anexo Número
	SI	NO	
Control Documental	X		1
Formato 53. "Control de materiales".		X	No aplica de acuerdo al objeto contractual, sin embargo; en el momento de requerirse se actualizara F1 y se reportará
Formato 54. "Control de RCD" y Acta	X		2
FOAC21 Seguimiento al aprovechamiento de RCD		X	No aplica para el presente reporte
FOAC18 Seguimiento aplicación mezclas asfálticas modificadas con GCR		X	No aplica de acuerdo al objeto contractual, de Demolición de predios
Formato 55. "Planilla de control y dispocision de RCD"	X		3
Certificaciones de aprovechamiento de RCD, Centros de tratamiento y aprovechamiento CTAS	X		4
Formatos SDA			
Anexo V - Res. 1257-2021	X		5
FOAC50 Manejo de Aguas	X		6
FOAC42 Listado de Vehiculos	X		7
Formato 18 seguimiento a la aplicación con GCR		X	No aplica de acuerdo al objeto contractual que es Demolicón de Predios
Formato 51. "Zonas verdes".		X	No aplica para el presente perido del informe No.12
Formato 37 Balance de zonas verdes		X	No aplica para el presente perido del informe No. 12
Certificado de los mantenimientos y permisos de Autoridad Ambiental de los baños móviles.	X		8
FOAC-84 - Copia de los soportes de capacitación de contratista y cronograma	X		9
Copia de las actas de comité que asista el personal SSTA	X		10
Acta de recibo parcial de obra		**X**	NO APLICA
Registro fotográfico	X		11
Copia de la bitácora ambiental	X		12
FO-AC-32 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES	**X**		13
Certificación y aprobación del informe del contratista de obra.	**X**		14

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA
Interventor Ambiental

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Director de Interventoría

Original: Expediente CONECTA No. 20224351908000022E
1era copia: interventor

ANEXO 1:

CONTROL DOCUMENTAL

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-1736-463

Bogotá D.C. 5 de diciembre de 2023

Señores
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
Atn: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal
uttransmilenioidu@gmail.com
Cra. 70 f N° 125b - 43 Niza
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: Calificación Mensual N°11- Mes de Noviembre de 2023 de Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 1: "Obligaciones de la interventoría, estudios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo-SST", remitimos el reporte del porcentaje obtenido por el contratista del área SST-MA, en el periodo comprendido desde el día 1 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2023, correspondiente al Undécimo (11°) mes de ejecución de actividades de Demolición de predios y mantenimientos, obteniéndose un porcentaje mensual correspondiente al ***97,45 %,*** acorde a la metodología de la Interventoría que se empleó para el diligenciamiento de las Fichas de seguimiento de labores ambientales en la Fase de construcción de Obra (Demolición), teniendo en cuenta que se deben realizar consolidados semanales resultado de las inspecciones diarias y que la evaluación que se tuvo en cuenta para efectos de descuentos y sanciones del desempeño SST-MA, se remite el consolidado mensual que corresponde al promedio de las calificaciones semanales antes mencionadas.
Los valores asignados es el VALOR PREDETERMINADO según pliegos, para cada uno de los componentes y la importancia de estos para cada proyecto son los siguientes:

Componente	Índice de Cumplimiento
Componente A: Cumplimiento de Obligaciones ambientales y SST contractuales	13%
Componente B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%
Componente C: Manejo de la vegetación y el Paisajismo.	8%
Componente D: Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	39%
Componente E: Programa de Señalización en Seguridad	5%
Total	**100%**

NIT. 901320986-8

A continuación, se presenta el consolidado del mes de Noviembre:

CONSOLIDADO MES FICHAS LABORES AMBIENTALES

COMPONENTE	PROGRAMAS		PUNTAJE POR FICHAS DE SEGUIMIENTO %	PERIODO: N.11 MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUBTOTAL	VALOR PORCENTAJES POR	COMPONENTE	
Componente A:	Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo		13%	10,30%	5,50%	13,00%	13,00%	10,45%	11,50%	A: TOTAL A (%):	10,45% 10,45%
Componente C:	Manejo de la Vegetación y del Paisaje		8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	C: 8% TOTAL C (%):	8,00% 8,00%
Componente B:	Manejo de las actividades constructivas		35%					35%		B: 35%	
	B6	Manejo integral de	5%	5%	5%	5%	5%	5,00%	0,64%	B6:	5,00%
	B7		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B7:	6,00%
	B8		5%	5%	5%	5%	5%	5,00%		B8:	5,00%
	B9		4%	4%	4%	4%	4%	4,00%		B9:	4,00%
	B10		3%	3%	3%	3%	3%	3,00%		B10:	3,00%
	B11		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B11:	6,00%
	B12		6%	6%	6%	6%	6%	6%		B12: TOTAL B (%):	6,00% 35,00%
ComponenteD:	Seguridad y Salud en el trabajo		39%							D: 37%	
	D1	Seguridad y Salud en el trabajo - SST	32%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	E1:	32,00%
	D2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	7%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	E2: TOTAL E (%):	7,00% 39,00% 39,00%
Componente E:	Plan de señalización		5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	F: TOTAL F(%):	5,00% 5,00%
TOTAL(%)			100%	97,30%	92,50%	100,00%	100,00%			(%) GESTION SST-MA	97,45%

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Se remite como anexo a la presente comunicación el archivo en PDF discriminado por semanas, y el consolidado final en archivo PDF unificado; por lo anterior se solicita amablemente firmar por parte de las áreas SST-MA y Director de Obra en cada una de las semanas y el consolidado y devolver a la interventoría, el día siete (7) de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Sandra Garavito – Residente Ambiental y SST
Anexo: 11 Folios

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
6	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
1	NOVIEMBRE	2023	5	NOVIEMBRE	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes	100%	Calificación total	97%

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		**10,3%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	0%	El día viernes 03 de noviembre a las 10:00 pm el contratista realizó moviemiento de maquinaria, sin haber notificado previamente a la interventoría	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		**39%**
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		

27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**97%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) LAURA BAYONA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	NOVIEMB	2023	12	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			93%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	0%	Se remite correo al contratista en el cual se recuerda al contratista que previo al Inicio de actividades de Demolición en los frentes de obra se debe garantizar: Campamento de obra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado Disponer de equipos de emergencia (botiquín, camilla, Inmovilizadores, extintor) Carpa Vestier , Baños o unidades sanitarias para el personal Punto de Hidratación Personal Boal (solo se evidencia la presencia de 1 BOAL) Lo anterior teniendo en cuenta que el día de hoy 9 de Noviembre en el frente de obra de la Pilona 21 Altamira no se garantizaron la totalidad de requisitos. Se solicita dar cumplimiento inmediato para subsanar las observaciones y hasta tanto no se garantizase no se desarrollen las actividades de demolición.	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		**5,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica para esta semana, teniendo en cuenta que las certificaciones de materiales RCD, los sitios de disposición final los entregan Mes Vencido, adicionalmente el contratista almacena los vales en una carpeta en el DRIVE	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	0%	Mediante comunicado JSK-IDU-1736-428 - se emite Requerimiento Requisitos mínimos previos al inicio de las actividades de obra en los frentes	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	NOVIEMB	2023	12	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			93%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
13	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	NOVIEMB	2023	12	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			93%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**93%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) LAURA BAYONA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	NOVIEMB	2023	19	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
20	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
13	NOVIEMB	2023	19	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**100%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%	En esta semanana teniendo en cuenta las condiciones climáticas de fuertes vientos y lluvias torrenciales, las cuales produjeron el derribo del individuo seco localizado en el edificio Araucaria, frente de Av. Circunvalar.	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
20	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
13	NOVIEMB	2023	19	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
30	NOVIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	NOVIEMB	2023	30	NOVIEM	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	No aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%	En el frente de obra de la Victoria proyecto Cable de San Cristóbal se deja con cerramiento de protección a individuos forestal de la especie Papayuelo el cual se encuentra inventariado por el proyecto Cable San Cristóbal	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		

18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación, sin embargo; para la ejecución de actividades correpondientes a esta semana en la Estación de Servicio, en el espacio público se identificaron cajas sin tapa y se solicito al contratista realizar el plafonado y señalización de las cajas	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

CONSOLIDADO MES FICHAS LABORES AMBIENTALES

COMPONENTE	PROGRAMAS		PUNTAJE POR FICHAS DE SEGUIMIENTO	PERIODO: N.11 MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
			%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUBTOTAL	VALOR PORCENTAJES POR	COMPONENTE	
Componente A:	Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo		13%	10,30%	5,50%	13,00%	13,00%	10,45%	11,50%	A:	
										TOTAL A (%):	10,45%
											10,45%
Componente C:	Manejo de la Vegetación y del Paisaje		8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	C: 8%	
										TOTAL C (%):	8,00%
											8,00%
Componente B:	Manejo de las actividades constructivas		35%					35%		B: 35%	
	B6	Manejo integral de	5%	5%	5%	5%	5%	5,00%	0,64%	B6:	5,00%
	B7		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B7:	6,00%
	B8		5%	5%	5%	5%	5%	5,00%		B8:	5,00%
	B9		4%	4%	4%	4%	4%	4,00%		B9:	4,00%
	B10		3%	3%	3%	3%	3%	3,00%		B10:	3,00%
	B11		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B11:	6,00%
	B12		6%	6%	6%	6%	6%	6%		B12:	6,00%
										TOTAL B (%):	
											35,00%
ComponenteD:	Seguridad y Salud en el trabajo		39%							D: 37%	
	D1	Seguridad y Salud en el trabajo - SST	32%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	E1:	32,00%
	D2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	7%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	E2:	7,00%
										TOTAL E (%):	39,00%
											39,00%
Componente E:	Plan de señalización		5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	F: TOTAL F(%):	5,00%
											5,00%
TOTAL(%)			100%								
				97,30%	92,50%	100,00%	100,00%			(%) GESTIÓN SST-MA	97,45%

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INTERVENTORIA

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE SST

INTERVENTORIA

ING. VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

ING. MÓNICA DÍAZ
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. ALEJANDRO URIBE
RESIDENTE SST

CONTRATISTA

ARQ.CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-1736-483

Bogotá D.C. 21 de Diciembre de 2023

Señores
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
Atn: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal
uttransmilenioidu@gmail.com
Cra. 70 f N° 125b - 43 Niza
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: Respuesta radicados IDU-1731-476-2023 de 7/12/2023 e IDU-1731-489-2023 de 14/12/2023 Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 11 v1.

Cordial saludo.

En atención a los comunicados de la referencia, mediante el cual la firma contratista Unión Temporal Demoliciones GA 2022, remite el alcance del Informe ambiental N°11 V1, del periodo comprendido desde el 01 al 30 de Noviembre de 2023, así mismo atendió y subsanó los ajustes solicitados por la interventoría el día 19 de diciembre, la interventoría comunica que, una vez revisada y verificada la documentación como las certificaciones de TRACOL ajustadas, el ajuste al Anexo V del mes de noviembre y el certificado de VECOAGREINT SAS, la profesional Ambiental de la interventoría emite el concepto de ***Aprobación*** del informe mensual N°11 V1. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la presentación de este.

Finalmente, es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la empresa contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el IDU de manera posterior en caso de requerirse.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Sandra Garavito – Residente Ambiental y SST

FORMATO		
RADICACIÓN WEB		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-42	Gestión Documental	1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

www.idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27 Tel.: 3386660

Radicado No:

202352602310242

Fecha de Radicado:	22-12-2023	**Canal de Recepción**	Virtual - Formulario WEB

Remitente:	JESAK SAS	**Documento No.: (cc, ce, nit, pass.)**	9013209868
Dirección:	KR 7 156 68 OF 1805	**Teléfono / Celular:**	/ 3108118774
Departamento:	Bogotá DC	**Municipio:**	Bogotá
Correo electrónico:	interdemoliciones1736@gmail.com	**No Contrato / Convenio:**	1736
Asunto:	Informe Mensual Ambiental N 11 de Interventoria		
Anexos:	Hay 1 archivo(s) anexos a parte del radicado principal		

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-1736-486

Bogotá D.C. 21 de diciembre de 2023

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Atn: OSCAR RAMIREZ MARÍN
Director Técnico de Predios
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: Informe Mensual Ambiental N° 11 de Interventoría

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 1: Obligaciones de la interventoría, estudios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo-SST, y a lo contemplado en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, se presenta y se remite el Informe Mensual Ambiental No. 11 V1 de la Interventoría con los soportes del informe del Contratista Contrato IDU 1731 de 2022, del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023, el cual fue aprobado por la interventoría; que incluye el diligenciamiento y reporte de la Resolución 1257 de 2021 Anexo V y la certificación de cumplimiento de la interventoría.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Sandra Patricia Garavito M.- Res.SST-MA
Anexo: 1 Archivo PDF (Informe Ambiental N° 11) 60 folios
1 carpeta x 14 sub-carpetas (Anexos)

Ver informe en el enlace. https://drive.google.com/file/d/1PLF_3Zl3tEQ11PYTi5LuqPu5s5Qm1L99/view?usp=sharing

OGA
202317502286821
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Diciembre 19 de 2023

Ingeniero
VLADIMIR POLO PAZ
JESAK SAS
KR 7 156 OF 1805
110131
interdemoliciones1736@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO IDU-1736-2022. *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".*

REF: Respuesta al radicado 202352602134882 comunicado JSK-IDU-1736-451 del 27/11/2023. Actualización N°6 Formato 1 "Requerimientos Ambientales y Siso Preliminares para proyectos IDU".

Respetado Ingeniero,

En atención al comunicado de la referencia, mediante el cual la firma Interventora JESAK remite la actualización N°6 del Formato 1 "REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES", revisado y aprobado por dicha Interventoría, en relación con la inclusión de la nueva residente Ambiental de Obra, Ing. Mónica Díaz Barrera y la actualización de los frentes de obra activos de la Localidad de San Cristóbal frente la Victoria, se acusa recibo del mismo, precisando a la Interventoría que dicha revisión y aprobación es de su competencia en el marco del Contrato suscrito con el IDU.

Cordialmente,

OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios
Firma mecánica generada el 19-12-2023 03:42:28 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: SANDRA MAYERLY AGUILAR PEREZ-Oficina de Gestión Ambiental
Elaboró: DENNY VANNESSA SOTELO BUSTOS-Oficina de Gestión Ambiental
Revisó: LILIANA CAROLINA PÉREZ HERRERA - Oficina De Gestión Ambiental

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

ANEXO 2:

FORMATO FO-AC-54

FORMATO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-54	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

Objeto Contractual	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."				
Interventoria	JESAK SAS			**Contrato**	1736 de 2022
Constructor	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022			**Contrato**	1731 de 2022
Plan de gestión integral de RCD	**Radiación aprobación por Interventoria**	JSK-IDU-1736-027 del 25 de enero de 2023 Radicado IDU, 20235260113942 del 25/01/2023 Apertura de PIN			
Acta No. 12	**de Recibo Parcial de Obra No.**	11	**Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra**		21/12/2023
Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra	del 19/11/2023 al 20/12/2023				
RT= Registro topográfico - Demolición predios	47461, 50615-50620, 49821, 47510, 52725, 52722, 36527, 35015				
Fecha de Inicio de Construcción	02 de Febrero de 2023				
Fecha de Terminación de Contrucción	29 de Enero de 2024				

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código[1]	Items [2]	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
		Cantidad Generada[3]			Cantidad Generada (m3)[4]		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	57,76	m2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	3.735,40	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	15,57	M2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	1.203,31	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	933,10	m2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	15.296,50	VECOAGREINT SAS
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	933,76	m2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	29.499,81	VECOAGREINT SAS
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	11,04	m2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	2.124,68	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	M3	del 13/01/2023 al 20/12/2023	2,66	NO APLICA
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	M2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	514,71	NO APLICA

1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	M2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	733,37	NO APLICA
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	M2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	1.269,33	NO APLICA
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	ML	del 13/01/2023 al 20/12/2023	2.146,61	NO APLICA
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	del 19/11/2023 al 20/12/2023	-	M3	del 13/01/2023 al 20/12/2023	1.032,59	NO APLICA
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	del 19/11/2023 al 20/12/2023	32.740,00	KG	del 13/01/2023 al 20/12/2023	311.284,00	TRACOL S.A.S E-S-P
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	del 19/11/2023 al 20/12/2023	30,00	m3	del 13/01/2023 al 20/12/2023	776,00	EKOBOJACA
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	del 19/11/2023 al 20/12/2023		m2	del 13/01/2023 al 20/12/2023	54.261,60	NO APLICA
				TOTALES		423.880,57	

Elaboró — SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA — Residente Ambiental Interventoría

Firma — SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA

Aprobó — VLADIMIR POLO PAZ — Director de Interventoría

Firma

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas actividades.

ACLARACIONES

1 Escriba el código del item respectivo de los pliegos de condiciones o de los items no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.

2 Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)

3 Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recido de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.

4 Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.

5. Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.

Original: dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

ANEXO 3:

FORMATO FO-AC-55

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO** **FECHA** **31/12/2023**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **1731** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**

PERIODO: **DICIEMBRE**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **GRECO - VECOAGREINT**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA		Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
						Aprovechable m3	No aprovechable kg/ton				
1/12/2023	KSK 504	20741	118281	A003426-0285-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 519	20537	118282	A003426-0286-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	WCS 949	5356	118283	A003426-0287-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSK 504	20741	118284	A003426-0288-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 519	20537	118285	A003426-0289-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSK 504	20741	118286	A003426-0290-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	SVM 327	13292	118287	26521	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	WCS 949	5356	118288	A003426-0298-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	SVM 327	13292	118289	A003426-0299-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	WCS 949	5356	118290	A003426-0301-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	SVM 327	13292	118291	A003426-0300-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	KSO 519	20537	118292	A003426-0302-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	KSO 541	20529	118293	A003426-0303-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	SPS 146	3418	118294	A003426-6304-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	WCS 951	5357	118295	A003426-0305-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
5/12/2023	SPS 146	3416	118296	A003426-0306-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	WCS 949	5356	118297	A003426-0307-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	TZT 310	7703	118298	A003426-0308-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 541	20529	118299	A003426-0309-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 521	20528	118300	26531	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 517	20534	120151	A003426-0311-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 520	20524	120152	A003426-0312-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 517	20534	120153	A003426-0313-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 520	20524	120154	A003426-0314-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 517	20534	120155	A003426-0315-2023	LA VICTORIA	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 547	20533	120451	A003860-0002-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 517	20534	120452	A003860-0003-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	WCS 949	5356	120453	A003860-0005-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 521	20528	120454	A003860-0004-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	WCS 951	5357	120455	A003860-0006-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	WCT 394	5768	120456	A003860-0007-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	KSO 521	20528	120457	A003958-0001-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	WCT 394	5768	120458	A003958-0002-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	KSO 521	20528	120459	A003958-0003-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
14/12/2023	KSO 542	20530	120460	A003958-0004-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
14/12/2023	KSO 541	20529	120461	A003958-0005-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
14/12/2023	KSO 521	20528	120462	A003958-0007-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	KSO 543	20531	120463	A003958-0009-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	WCS 949	5356	120464	26451	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	KSK 504	20741	120465	A003958-0010-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	TZT 310	7703	120466	A003958-0011-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	TJV 393	683	120467	A003958-0012-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
15/12/2023	KSO 543	20531	120468	A003958-0014-2023	PILONA 19	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TZT 310	7703	119901	2894	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 543	20531	119902	2895	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 547	20533	119903	2896	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 520	20524	119904	2897	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	SPS 146	3418	119905	2898	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TZT 310	7703	119906	2900	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 544	20532	119907	3001	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TJV 393	683	119908	2899	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 543	20531	119909	3003	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	SPS 146	3418	119910	3008	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 520	20524	119911	3004	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TJV 393	683	119912	3005	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 544	20532	119913	3006	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TZT 310	7703	119914	3007	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	SPS 146	3418	119915	3002	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 543	20531	119916	3010	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 520	20524	119917	3011	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TJV 393	683	119644	2888	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TZT 310	7703	119645	2887	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 520	20524	119646	2889	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 543	20531	119647	2891	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	SPS 146	3418	119648	2892	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	KSO 544	20532	119649	2890	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
1/12/2023	TJV 393	683	119650	2893	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 547	20537	119918	3016	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 517	20534	119919	A003837-0042-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 542	20530	119920	3018	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ

4/12/2023	KSO 541	20529	119921	3020	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 521	20528	119922	3023	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 547	20533	119923	3025	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 542	20530	119924	3026	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 541	20529	119925	3028	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 521	20528	119926	3032	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 547	20533	119927	3033	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 542	20530	119928	3034	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 541	20529	119929	3035	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
4/12/2023	KSO 521	20528	119930	3038	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	WCS 949	5356	119931	A003837-0043-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	TZT 310	7703	119932	A003837-0044-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 547	20530	119933	2908	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 517	20534	119934	2912	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 547	20530	119935	2913	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 521	20528	119936	A003837-0046-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 541	20529	119937	A003837-0045-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 541	20529	119938	2927	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 520	20529	119939	2928	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
6/12/2023	KSO 521	20528	119940	2929	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 547	20533	119941	2934	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 542	20530	119942	2934	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 541	20529	119943	2935	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 521	20528	119944	2936	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 547	20533	119945	2938	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 542	20530	119946	2939	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 541	20529	119947	2941	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
7/12/2023	KSO 521	20528	119948	3271	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
11/12/2023	KSO 541	20529	119949	3257	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
11/12/2023	KSO 521	20528	119950	3258	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
11/12/2023	KSO 542	20530	119951	3255	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
11/12/2023	KSK 504	20741	119952	3260	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
11/12/2023	KSO 520	20524	119953	3259	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 542	20530	119954	3263	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	TZT 310	7703	119955	3265	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSK 504	20741	119956	3266	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 520	20524	119957	3267	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 541	20529	119958	3269	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 542	20530	119959	3271	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	TZT 310	7703	119960	3272	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSK 504	20741	119961	3273	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 541	20529	119962	3274	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 520	20524	119963	3275	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 542	20530	119964	3276	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
12/12/2023	KSO 541	20529	119965	3277	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	KSK 504	20741	119966	3280	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	KSO 542	20530	119967	3281	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
13/12/2023	KSO 520	20524	119968	3282	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 520	20524	119969	3448	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 517	20534	119970	3437	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 547	20533	119971	3439	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	TZQ 668	14941	119972	3441	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 541	20529	119973	3435	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	WCS 949	5356	119974	3763	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 521	20528	119975	3310	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 519	20537	119976	3429	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	SVM 327	13292	119977	3431	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	SPS 146	3418	119978	3434	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 517	20534	119979	3436	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 547	20533	119980	3438	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	TZQ 668	14941	119981	3440	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 541	20529	119982	3445	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 520	20524	119983	3447	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 521	20528	119984	3449	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 519	20537	119985	3450	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	WCS 949	5356	119986	3428	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 517	20534	119987	3754	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 547	20533	119988	3755	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	TZQ 668	14941	119989	3756	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 541	20529	119990	3757	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 520	20524	119991	3760	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 521	20528	119992	3762	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 519	20537	119993	3761	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	WCS 949	5356	119994	3751	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 517	20534	119995	3765	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	KSO 547	20533	119996	3766	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	TZQ 668	14941	119997	3767	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	WCS 949	5356	119998	3776	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	WCS 951	5357	119999	3768	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
21/12/2023	SPS 146	3418	120000	3770	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SVM 327	13292	117584	3771	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 517	20534	117585	3772	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 547	20531	117586	3793	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 543	20533	117587	3774	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 518	20523	117588	3777	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 519	20537	117589	3775	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 521	20528	117590	3778	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SPS 146	3418	117591	3779	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SVM 327	13292	117592	3783	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 517	20534	117593	3780	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 547	20531	117594	3782	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 543	20533	117595	3784	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	WCS 949	5356	117596	3785	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 518	20523	117597	3788	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 519	20537	117598	3789	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 521	20528	117599	3781	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SPS 146	3418	117600	3790	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 517	20534	120551	3791	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ

22/12/2023	KSO 547	20531	120552	3773	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SVM 327	13292	120553	3794	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 543	20533	120554	A003837-0047-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	WCS 949	5356	120555	A003836-0010-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	TJV 393	683	120556	A003836-0011-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SPS 146	3418	120557	3797	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	TZQ 668	14941	120558	A003836-0012-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 517	20534	120559	A003837-00478-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SVM 327	13292	120560	3802	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 547	20531	120561	3800	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 521	20528	120562	3801	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 518	20523	120563	3803	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSO 519	20537	120564	3804	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	KSK 504	20741	120565	A003836-0013-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	WCT 394	5768	120566	A003836-0014-2023	CIRCUNVALAR	15		GA		GRECO	MÓNICA DÍAZ
22/12/2023	SPS 146	3418	120567	3713	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 517	20534	120568	3815	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TJV 393	683	120569	3817	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TZQ 668	14941	120570	3816	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSK 504	20741	120571	3811	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 543	20533	120572	3808	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 520	20524	120573	3809	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 519	20537	120574	3810	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 541	20529	120575	3814	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCS 949	5356	120576	3812	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 518	20523	120577	3813	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCT 394	5768	120578	3822	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 521	20528	120579	3823	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 517	20534	120580	3821	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TJV 393	683	120581	3824	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TZQ 668	14941	120582	3826	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 543	20533	120583	3827	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 520	20524	120584	3819	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 519	20537	120585	3828	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCS 949	5356	120586	3820	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 541	20529	120587	3830	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 518	20523	120588	3831	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCT 394	5768	120589	3832	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 521	20528	120590	3833	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 517	20534	120591	3834	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TJV 393	683	120592	3835	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSK 504	20741	120593	3818	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TZQ 668	14941	120594	3839	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 543	20533	120595	3837	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 520	20524	120596	3840	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 519	20537	120597	3841	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCS 949	5356	120598	3842	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 541	20529	120599	3843	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 518	20523	120600	3844	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	WCT 394	5768	120501	3846	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	KSO 517	20534	120502	3847	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
26/12/2023	TJV 393	683	120503	3838	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 542	20530	120504	3862	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 517	20534	120505	3860	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 549	20532	120506	3856	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	TZQ 668	14941	120507	3859	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCS 951	5357	120508	3863	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	SVM 327	13292	120509	3849	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 543	20531	120510	3850	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSK 504	20741	120511	3851	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 520	20524	120512	3852	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCT 393	3769	120513	3854	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 519	20537	120514	3853	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 518	20523	120515	3857	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCT 394	5768	120516	3866	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	SPS 146	3418	120517	3861	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 541	20529	120518	3864	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCS 950	5358	120519	3867}	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCS 949	5356	120520	3871	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 521	20528	120521	3872	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	TJV 393	683	120522	3873	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 517	20534	120523	3875	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 543	20531	120524	3877	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 518	20523	120525	3882	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSK 504	20741	120526	3880	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 518	20523	120527	3885	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCS 949	5356	120528	3908	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 521	20528	120529	3888	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	TJV 393	683	120530	3891	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 517	20534	120531	3894	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 543	20531	120532	3897	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	WCT 394	5768	120533	3896	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSK 504	20741	120534	3901	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 519	20537	120535	3902	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 521	20528	120536	3903	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	TJV 393	683	120537	3905	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 542	20530	120538	3906	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
27/12/2023	KSO 517	20534	120539	3907	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSK 504	20741	120540	3909	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 519	20537	120541	3910	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	WCS 949	5356	120542	3920	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	TJV 393	683	120543	3913	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 518	20523	120544	3912	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 541	20529	120545	3914	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 547	20533	120546	3915	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 521	20528	120547	3916	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ

28/12/2023	KSK 504	20741	120548	3917	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 519	20537	120549	3918	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	TJV 393	683	120550	3921	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	WCS 949	5356	116619	3911	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 541	20529	116620	3923	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 518	20523	116621	3922	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 547	20533	116622	3926	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 521	20528	116623	3924	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	TZQ 668	14941	116624	3925	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSK 504	20741	116625	3926	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	KSO 519	20537	116626	3927	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	WCS 949	5356	116627	3928	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
28/12/2023	TJV 393	683	116628	3931	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 541	20529	116629	3932	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 518	20523	116630	3933	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 521	20528	116631	3935	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 518	20523	116632	3936	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 547	20533	116633	3937	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 521	20528	116634	3938	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSK 504	20741	116635	3939	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 518	20523	116636	3940	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
29/12/2023	KSO 542	20530	116637	3941	CIRCUNVALAR	15		GA		VECOAGREINT	MÓNICA DÍAZ
					TOTAL M3	4290					
					TOTAL TON	6149,55					

(Elaborò)

(Nombre) Sandra Garavito

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre) Vladimir Polo Paz

Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

ANEXO 4:

CERTIFICACIONES DE RCD Y RESPEL
Y
CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA

1. APROVECHABLES

1.1 EKOBOJACA/TERRAZAN

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN CON FINES DE TRANSFORMACIÓN

Certificado de disposición CRSS- N° 161

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRA ZAN S.A.S. E.S.P.** , identificado con el **NIT 901.280.148-1**, se permite certificar que, del 05 de dic. al 05 de dic. del 2023 prestó el servicio de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Biodegradables no peligrosos para su Transformación en Fertilizantes Orgánicos, Fertilizantes Orgánicos Minerales y Acondicionadores Orgánicos para Suelos, conforme a Registro ICA con Resolución No. 001106 del 15 de abril de 2015, entregados por:

GENERADOR: PILONA 19 - Unión Temporal Demoler GA -2022 -CONTRATO IDU 1731 2022
NIT: 901.667.931-3
DIRECCIÓN: PILONA 19 Cra. 11 Este #42a Sur-11, BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D. C.

TRANSPORTADOR: ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS/ABECOL
NIT: 830099423-9
DIRECCIÓN: CALLE 77 # 68G-15 LAS FERIAS - BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D. C.

MANIFIESTO	CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE	TOTAL	UNIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO
1708	NO PELIGROSO	MADERA	4.300,00	kg	2023-12-05

Observaciones: OBJETO DEL CONTRATO: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. / NÚMERO DE PIN: 22518 / NUMERO DE IDU: IDU 1731-2022 / TOTAL PESO EN KG: 4300 / TOTAL PESO EN TONELADAS: 4,3 / TOTAL PESO EN M3: 15

Tratamiento que fue realizado en: Planta 1, ubicada en el Km 7 Vía Madrid – Soacha vereda Barro Blanco en jurisdicción del municipio de Bojacá, concepto CAR N° 10112100414 del 16 de febrero de 2011. Planta 2, ubicada en la Finca El Refugio Vereda Balsillas municipio de Mosquera. concepto CAR N° 10152101228 del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los doce (12) días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL BELTRAN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Celular: 3174301506

1.2 SOLUCIONES AMBIENTALES A&J

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SAAJ SAS
2023-SA621

El Suscrito Gerente General De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019IE253080
Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente

Certifica Que:

ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 830.099.423-9
Proyecto: **CIRCUNVALAR CLL 84** Objeto**: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA -2022** CONTRATO IDU 1731 Pin: **22518**

Entregó el siguiente material correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de 2023:

FECHA DE RECOLECCIÓN	REMISIÓN N°	PIN-PLACAS VEHÍCULO	PIN VEHICULAR	MATERIAL APROVECHABLE	CANTIDAD (Kg/m³)	DISPOSICIÓN FINAL
DICIEMBRE	1675	SMW410	24232	CHATARRA	5.3 Ton	APROVECHAMIENTO CON SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O

El material retirado del proyecto fue llevado a los centros de aprovechamiento respectivos donde serán incorporados al ciclo de vida como materia prima de los diferentes procesos productivos con empresas autorizadas para el aprovechamiento y de los cuales se tienen soportes tal y como lo dispone la normatividad legal ambiental.

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Este documento se expide a los 17 días del mes de enero del 2024 a solicitud del interesado para dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable (Res. 1257 de 2021) Por la cual se modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de construcción y demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia se firma:

ALEXANDER SUAREZ HUÉRFANO
REPRESENTANTE GENERAL
C.C. 80.139.186 de Bogota D.C.

E-mail: solucionesambientalesaj@gmail.com; teléfono: 601 4825916; celulares: 3107062829– 3213435076
Dirección: Calle 74 Bis Sur # 87C – 27, Bosa

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SAAJ SAS
2023-SA622

El Suscrito Gerente General De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019IE253080
Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente

Certifica Que:

ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 830.099.423-9
Proyecto: **PILONA 19** Objeto**: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA -2022** CONTRATO IDU 1731 Pin: **22518**

Entregó el siguiente material correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de 2023:

FECHA DE RECOLECCIÓN	REMISIÓN N°	PIN-PLACAS VEHÍCULO	PIN VEHICULAR	MATERIAL APROVECHABLE	CANTIDAD (Kg/m³)	DISPOSICIÓN FINAL
DICIEMBRE	1676	WNV772	21466	CHATARRA	2.1 Ton	APROVECHAMIENTO CON SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O

El material retirado del proyecto fue llevado a los centros de aprovechamiento respectivos donde serán incorporados al ciclo de vida como materia prima de los diferentes procesos productivos con empresas autorizadas para el aprovechamiento y de los cuales se tienen soportes tal y como lo dispone la normatividad legal ambiental.

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Este documento se expide a los 17 días del mes de enero del 2024 a solicitud del interesado para dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable (Res. 1257 de 2021) Por la cual se modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de construcción y demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia se firma:

ALEXANDER SUAREZ HUÉRFANO
REPRESENTANTE GENERAL
C.C. 80.139.186 de Bogota D.C.

E-mail: solucionesambientalesaj@gmail.com; teléfono: 601 4825916; celulares: 3107062829– 3213435076
Dirección: Calle 74 Bis Sur # 87C – 27, Bosa

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SAAJ SAS
2023-SA623

El Suscrito Gerente General De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019IE253080
Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente

Certifica Que:

ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 830.099.423-9
Proyecto: **LA VICTORIA** Objeto**: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA -2022** CONTRATO IDU 1731 Pin: **22518**

Entregó el siguiente material correspondiente al mes de **DICIEMBRE** de 2023:

FECHA DE RECOLECCIÓN	REMISIÓN N°	PIN-PLACAS VEHÍCULO	PIN VEHICULAR	MATERIAL APROVECHABLE	CANTIDAD (Kg/m³)	DISPOSICIÓN FINAL
DICIEMNRE	1677	WNV772	21466	CHATARRA	4.3 Ton	APROVECHAMIENTO CON SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O

El material retirado del proyecto fue llevado a los centros de aprovechamiento respectivos donde serán incorporados al ciclo de vida como materia prima de los diferentes procesos productivos con empresas autorizadas para el aprovechamiento y de los cuales se tienen soportes tal y como lo dispone la normatividad legal ambiental.

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Este documento se expide a los 17 días del mes de enero del 2024 a solicitud del interesado para dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable (Res. 1257 de 2021) Por la cual se modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de construcción y demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En constancia se firma:

ALEXANDER SUAREZ HUÉRFANO
REPRESENTANTE GENERAL
C.C. 80.139.186 de Bogota D.C.

E-mail: solucionesambientalesaj@gmail.com; teléfono: 601 4825916; celulares: 3107062829– 3213435076
Dirección: Calle 74 Bis Sur # 87C – 27, Bosa

2. CERTIFICACIONES RCD

2.1 GRECO

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003837-0042-2023

Generado el : 2024-01-16

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Unión Temporal Demoler GA -2022 ,identificada con NIT 901.667.931-3 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-12-01 al 2023-12-29 para la obra CLL 84 Circunvalar, cuyo objeto es : Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” CONTRATO IDU 1731 2022 con pin de obra No 22518, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	12	180	230.4
Totales	12	180	230.4

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2024-01-16, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	900767473-7	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046847774	
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22518	
Nombre o razón social	Unión Temporal Demoler GA -2022	
Documento de identificación o NIT	901.667.931-3	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CLL 84 Circunvalar	
Teléfono	320 3067689	
Correo electrónico	gestionambiental@abecol.com	
Dirección de generación de RCD	CLL 84 Circunvalar	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**-**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	180 m3 en Toneladas 230.4
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	180 m3 en Toneladas 230.4
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003426-0285-2023

Generado el : 2024-01-16

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Unión Temporal Demoler GA -2022 ,identificada con NIT 901.667.931-3 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-12-01 al 2023-12-29 para la obra LA VICTORIA , cuyo objeto es : Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” CONTRATO IDU 1731 2022 con pin de obra No 22518, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	25	375	480
Totales	25	375	480

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2024-01-16, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	900767473-7	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046847774	
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22518	
Nombre o razón social	Unión Temporal Demoler GA -2022	
Documento de identificación o NIT	901.667.931-3	
Representante Legal		
Dirección domicilio	LA VICTORIA	
Teléfono	320 3067689	
Correo electrónico	gestionambiental@abecol.com	
Dirección de generación de RCD	LA VICTORIA	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	375 m3 en Toneladas 480
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	375 m3 en Toneladas 480
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003860-0002-2023

Generado el : 2024-01-16

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Unión Temporal Demoler GA -2022 ,identificada con NIT 901.667.931-3 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-12-01 al 2023-12-29 para la obra PILONA 19, cuyo objeto es : Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” CONTRATO IDU 1731 2022 con pin de obra No 22518, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	18	270	345.6
Totales	18	270	345.6

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2024-01-16, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	900767473-7	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046847774	
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22518	
Nombre o razón social	Unión Temporal Demoler GA -2022	
Documento de identificación o NIT	901.667.931-3	
Representante Legal		
Dirección domicilio	PILONA 19	
Teléfono	320 3067689	
Correo electrónico	gestionambiental@abecol.com	
Dirección de generación de RCD	PILONA 19	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**-**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	270 m3 en Toneladas 345.6
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	270 m3 en Toneladas 345.6
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

2.2 VECOAGREINT SAS

CONSECUTIVO PARA LA VERIFICACION DEL CERTIFICADO
VEAG 0083-2024 CD

GENERADO EL: 16 DE ENERO DEL 2024

VECOAGREINT S.A.S.

NIT. 901660184-6

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL DEMOLER GA – 2022 , en calidad de GENERADOR, identificada con NIT. 901.664.931 - 3. Y teléfono de contacto 3203067689. Realizo la disposición de material proveniente de la obra CLL 84 CIRCUNVALAR, **OBJETIVO Y NO DE CONTRATO: " DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C." CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**", con numero de contrato **IDU 1731**, e identificada con pin ambiental **N° 22518,** proveniente de la dirección CLL 84 CIRCUNVALAR. Durante el mes de DICIEMBRE del 2023, en la **PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD VECOAGREINT S.A.S**, mediante la **resolución 472 del 28 de febrero de 2017** del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** y la **resolución 1257 del 23 de noviembre del 2021**. Realizara su aprovechamiento, tratamiento y reciclaje, con el fin de aprovecharlos y convertirlos en insumos y/o materia prima para la producción de nuevos materiales de construcción y así reutilizarlos de nuevo en el ciclo económico.

Materiales y cantidades a certificar:

Tipo Vehículo/Capacidad Estimada	*Material/RCD (*)*	*Cant. Viajes*	*Volumen (m3)*	*Peso (T)*
VOLQUETA DOBLE TROQUE (15 M3)	ESCOMBRO	231	3465	5093.55
RCD (*): Residuos de Construcción y Demolición		***Totales***	3465	5093.55

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 16 DE ENERO DEL 2024, Cota Cundinamarca En constancia se firma,

CERTIFICA:
JULIAN CAMILO GOMEZ GÜIZA
Jefe de operaciones VECOAGREINT S.A.S
Cel. 3105706770
E-Mail: vecoagreintsas@gmail.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.

Nota: La información suministrada en este certificado referente al generador, lugar de procedencia, obra y demás datos asociados al origen de los RCD´S, es suministrada por el cliente a VECOAGREINT S.A.S.; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de VECOAGREINT S.A.S, declara y garantiza a VECOAGREINT S.A.S. que la información suministrada es veraz, completa y exonera a VECOAGREINT S.A.S. de toda responsabilidad con respecto a la misma.

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	N°54	
Nombre o razón social	VECOAGREINT SAS	
Documento de identificación o NIT	901660184	
Representante Legal	WILLIAM VELANDIA CHAPARRO	
Dirección	AUT MEDELLIN KM 2 VIA PARCELAS COTA, COSTADO IZQUIERDO 500 M	
Teléfono	3105706770-3108565909	
Correo electrónico	VECOAGREINTSAS@GMAIL.COM	
Municipio o Distrito	COTA,CUNDINAMARCA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	**X**
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental competente por proyecto	OBJETO Y NO DE CONTRATO: " DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRONCAL CENTENARIO DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA TRONCAL AMÉRICAS CON CARRERA 50, EN BOGOTÁ D.C" CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022" **IDU 1731** **PIN AMBIENTAL N° 22518**	
Nombre o razón social	UNIÓN TEMPORAL DEMOLER GA - 2022	
Documento de identificación o NIT	901.667.931 - 3	
Representante Legal	QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO	
Dirección domicilio	CR 70 F 125 B 43	
Teléfono	3203067689	
Correo electrónico	comercial@g-vial.com	
Dirección de generación de RCD	CLL 84 CIRCUNVALAR	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:	**5093.55**	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	5093.55	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall),entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD nosusceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos seregirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	**5093.55**	
Fecha de recepción de los RCD	DICIEMBRE 2023	

Cordialmente

William Velandia cch.

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
CC. O NIT. 79.130.797-901660184
NOMBRE: WILLIAM VELANDIA CHAPARRO

3. RESPEL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 880651668884642643794331116

La empresa **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** identificado con NIT No. **901667931 - 3** de la sede Frente Circunvalar Calle 84 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. CONTRATO IDU 1731 del 2022 PIN AMBIENTAL 22518, por intermedio de **ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **830099423 - 9**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA42373	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	29/12/2023	3.870,00	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	No Aplica		A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes (Enero) de 2024. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

4. CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA MES DE DICIEMBRE 2023

NIT. 901320986-8

Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES RCD

Yo VLADIMIR POLO PAZ, identificado con la C. C. No. 73.153.848 DE CARTAGENA en calidad de Director de la interventoría y SANDRA PATRICIA GARAVITO M, identificada con la C. C. No. 40.034.101 de Tunja en calidad de Residente Ambiental de la interventoría Contrato IDU No 1736 de 2022, nos permitimos certificar que en el contrato vigilado se ha efectuado la revisión y Verificación de las certificaciones de aprovechamiento y disposición final de RCD, se entreguen con la información mínima requerida conforme a la estructura y formato específico del Anexo II de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al informe mensual ambiental N°**12** del mes de Diciembre de la Empresa UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 del Contrato IDU No 1731 de 2022, evidenciándose que éstas CUMPLEN con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo las cantidades diligenciadas y relacionadas en el **Anexo V** de la Resolución 1257 de 2021.

Asimismo, certificamos que el contratista de obra ha cumplido con la implementación de las medidas establecidas en el documento Programa de Manejo Ambiental de RCD de Obra y el MAO o el que lo modifique y/o sustituya. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido con las directrices de la Resolución 1257 de 2021 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS.

Como constancia se firma a los 31 días del mes de diciembre del año 2023.

Firma: _____
Nombre: Vladimir Polo Paz
Director de la interventoría
C. C. 73.153.848 de Cartagena

Firma: _____
Nombre: Sandra Patricia Garavito Medina
Residente Ambiental y SST de la interventoría
C. C. 40.034.101 de Tunja

ANEXO 5:

1. ANEXO V RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 DICIEMBRE 2023

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	22518
Nombre o razón social	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	899999081-6
Dirección	CALLE 22 # 6 – 27
Teléfono	3386660
Correo electrónico	atnciudadano@idu.gov.co correspondencia@idu.gov.co
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Diego Sánchez Fonseca

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD



*Socialización de las medidas para el control de emisiones atmosféricas



*Limpieza de llantas



*Se realiza cargue para aprovechamiento de residuos No Pétreos - Madera



*Se realiza humectación y cargue para aprovechamiento de RCD Pétreos

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores y receptores cuando aplique, dentro de los plazos previstos por la resolución vigente.


2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: (1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	**TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**	**TOTAL RCD (T)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.						0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				6149,55		6149,55
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				16		16,00
2. Residuos de construcción y demolición - RCD NO susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.					3,87	3,87
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.					0	0

TOTAL			6169,42
2.2 METAS			
NÚMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (T)**	**PORCENTAJE (%)**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total del trimestre)	6169,42	100,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total trimestre)	0	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total del trimestre)	0	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas t total del trimestre)	6165,55	99,94%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total trimestre)	0	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	0	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO (Cantidad de RDC entregado en planta de aprovechamiento de RCD Cantidad total de RCD del periodo sin material de excavación y sobrantes de adecuación de terreno)	6155,55 6169,42	99,94%

Cordialmente,



FIRMA (Representante legal Generador de RCD)

CC o NIT 79.436.839

Nombre Pedro Alonso Quiroga Salinas

2. ANEXO V RESOLUCIÓN 1257 DE 2021TRIMESTRE 4 2023

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	22518
Nombre o razón social	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	899999081-6
Dirección	CALLE 22 # 6 – 27
Teléfono	3386660
Correo electrónico	atnciudadano@idu.gov.co correspondencia@idu.gov.co
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Diego Sánchez Fonseca

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD



*Socialización de las medidas para el control de emisiones atmosféricas



*Limpieza de llantas



*Se realiza cargue para aprovechamiento de residuos No Pétreos - Madera



*Se realiza humectación y cargue para aprovechamiento de RCD Pétreos

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores y receptores cuando aplique, dentro de los plazos previstos por la resolución vigente.


2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: (1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	**TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**	**TOTAL RCD (T)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.						0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				6149,55		6149,55
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.				16		16,00
2. Residuos de construcción y demolición - RCD NO susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.					3,87	3,87
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.					0	0

TOTAL			6169,42
2.2 METAS			
NÚMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (T)**	**PORCENTAJE (%)**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total del trimestre)	6169,42	100,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total trimestre)	0	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total del trimestre)	0	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas t total del trimestre)	6165,55	99,94%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total trimestre)	0	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	0	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO (Cantidad de RDC entregado en planta de aprovechamiento de RCD / Cantidad total de RCD del periodo sin material de excavación y sobrantes de adecuación de terreno)	6155,55 / 6169,42	99,94%

Cordialmente,



FIRMA (Representante legal Generador de RCD)

CC o NIT 79.436.839

Nombre Pedro Alonso Quiroga Salinas

ANEXO 6:

FORMATO FO-AC-50 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA		
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**	**FECHA**	31/12/2023
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NO APLICA		

CONTRATO No.	1731 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."					
FRENTE DE OBRA	Circunvalar						
SUMIDEROS	**X**	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**2**	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				**Nº ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	**ESTADO ACTUAL**	**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	**MEDIDAS DE MANEJO**
SUMIDEROS			
1 al 31 de diciembre de 2023	**Se encuentra sumideros en buen estado y sumidero completamente obstruido, no es posible levantar la tapa, se realiza protección superficial**	**Se realiza demolición selectiva al interior del predio, se retiran puertas y muebles**	**Se realiza limpieza y protección de los sumideros con polisombra azul (doble)**
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) Mónica Díaz
(Nombre) (Nombre) Mónica Díaz
Residente Ambiental Contratista

(Firma) Sandra Patricia Garavito
(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA
Residente Ambiental de Interventoría

ANEXO 7:

LISTADO DE VEHÍCULOS

FO-AC-108

FORMATO	
INFORME MENSUAL REPORTE MEV DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO	
CÓDIGO	VERSIÓN
FO-AC-108	1

I. REPORTE MENSUAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

Fecha		
DD	MM	AÑO
9	1	2024

Informe N° 12
Corresoondiente al oeriodo entre 1/12/2023 v 31/12/2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

I1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA/CONTRATISTA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

I.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. El Sector Movilidad promoverá su adecuada integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana.

CONSULTOR /CONTRATISTA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

Cto. Consultoría /contratista No. 1731
(Número del Contrato de Consultoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Si, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	13-ene.-23	25-ene.-24	Se realiza suspensión del contrato a partir del día 11 de agosto hasta el día 25 de agosto 2023 con una prorroga de 5 meses quedando así el contrato con una duración de 12 meses
Duración del Contrato (MESES)	12 meses		

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

INTERVENTOR JESAK SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

Cto. Interventoría No. 1736 DE 2022
(Número del Contrato de Interventoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Si, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	13-ene.-23	25-ene.-24	
Duración del Contrato (MESES)	12 MESES		

CONTROL DOCUMENTAL CONSULTOR /CONTRATISTA

I4. INSUMO / PRODUCTO CONTRATISTA / CONSULTOR

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MEV, MAO Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	
1	1	Radicación documentos de Maquinaria y Vehículos	19/01/2023	IDU-1731-017-2023		X	JSK-IDU-1736-050 - Respuesta radicado 19012023-1518 oficio IDU-1731-017-2023
2	1	Respuesta Oficio JSK-IDU-1736-050	8/02/2023	IDU-1731-059-2023	X		JSK-IDU-1736-058 - Respuesta Oficios IDU-1731-059-2023 e IDU-1731-062-2023
3	1	ENVIO DOCUMENTOS DE MAQUINARIA	9/02/2023	IDU-1731-062-2023	X		JSK-IDU-1736-058 - Respuesta Oficios IDU-1731-059-2023 e IDU-1731-062-2023
4	1	Documentos para ingreso de Vehículos	17/02/2023	IDU-1731-078-2023	X		JSK-IDU-1736-076 - Rta Radicado 17022023-0828_Aprobación CAMABAJA
5	1	Certificados ingeniero mecánico para ingreso de maquinaria	20/02/2023	IDU-1731-082-2023	X		informativo
6	1	Documentos para ingreso de Volquetas	22/02/2023	IDU-1731-086-2023	X		JSK-IDU-1736-098 - Rta oficio IDU-1731-086-2023_Aprobación de Volquetas
7	1	Retiro de maquinaria	1/03/2023	IDU-1731-095-2023	X		informativo
8	1	RETIRO DE MAQUINARIA	17/03/2023	IDU-1731-125-2023	X		informativo
9	1	Documentos para ingreso de personal y vehículo	22/03/2023	IDU-1731-131-2023	X		JSK-IDU-1736-130 - Radicación documentos de personal para ingreso y vehículo
10	1	Retiro de maquinaria	4/04/2023	IDU-1731-149-2023	X		Informativo
11	1	Retiro de maquinaria	8/05/2023	IDU-1731-188-2023	X		Informativo
12	1	Envio de documentos de Minicargador y Operador	13/05/2023	IDU-1731-192-2023	X		JSK-IDU-1736-194 - Rta IDU-1731-192-2023 V2_Aprobación operador minicargador y Equipo.
13	1	Envio de documentos de Maquinaria	15/05/2023	IDU-1731-194-2023	X		JSK-IDU-1736-210 - Rta IDU-1731-194-2023 Aprobación de Maquinaria Hitachi modelo 2014
14	1	Retiro de maquinaria y radicación de documentos de maquinaria para ingreso	16/05/2023	IDU-1731-197-2023	X		Informativo
15	1	Envio de documentos de maquinaria	6/06/2023	IDU-1731-209-2023	X		JSK-IDU-1736-218 - Rta IDU-1731-209-2023 Aprobación de Maquinaria
16	1	Envio documentos de personal y maquinaria para ingreso	8/06/2023	IDU-1731-217-2023	X		JSK-IDU-1736-220 - Rta IDU-1731-217-2023_Aprobación de Maquinaria Miniexcavadora de Orugas VIO35-6B modelo 2020
17	1	Envio documentos de maquinaria	22/09/2023	IDU-1731-359-2023	X		JSK-IDU-1736-373 - Rta IDU-1731-359-2023_Aprobación Maquinaria Excavadora 35 Referencia VIO35-6B modelo 2020
18	1	Ingreso Carrotanque	2/10/2023	IDU-1731-377-2023	X		Se emite aprobación por medio de correo electrónico.

I5. INFORMES CONTRATISTA / CONSULTOR (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	APROBADO		Recibido Entidad		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
				Si	No	Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, OBSERVACIONES O APROBACIÓN, ACTA, APREMIO, PAS, OTRO)	

CONTROL DOCUMENTAL INTERVENTOR

I6. INSUMO /PRODUCTO INTERVENTORIA

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MEV, PAI Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	

I7. INFORMES INTERVENTORIA (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	APROBADO		ACCION DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
					Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, ACTA, APREMIO, PAS)	

SEGUIMIENTO (APLICA PARA INTERVENTORÍA)

Comité Integral o Especifico, mesa de trabajo y visitas	Fecha	No. Acta	Compromisos	Fecha de entrega	Responsables	Cumplió?		Observaciones
						Si	No	

INFORME No 10 **PERÍODO: DESDE** 1/10/2023 **HASTA** 31/10/2023

I8. CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEV. DILIGENCIAR CERTIFICACIÓN FO-AC-106 (o la que lo modifique o sustituya) Aplica interventoría.

I9. FORMATOS APLICA CONTRATISTA / INTERVENTORÍA

ITEM	FORMATO	APLICA PERÍODO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
I.2.1	FO-AC-43 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.2	FO-AC-44 (Aplica a contratista de obra)		X	Durante el periodo no se realizo actividades de izaje.
I.2.3	FO-AC-45 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.4	FO-AC-46 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.5	FO-AC-47 (Aplica a contratista de obra e interventoría)	X		

I10. INDICADORES MEV (DILIGENCIADO POR INTERVENTORÍA)

NOMBRE	FORMULA	VARIABLE	VALOR	VARIABLE	VALOR	RESULTADO
Equipo mínimo	(Número de equipos en operación en el periodo / Número de equipos mínimo requeridos) *100	Equipos en operación en el periodo	2	Equipos mínimo requeridos	2	100%
Mantenimientos preventivos.	(Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo / Número de mantenimientos preventivos programados) * 100	Mantenimientos preventivos realizados	6	Mantenimientos preventivos programados	6	100%
Fallas Presentadas	(Número de fallas atendidas durante el periodo / Número de fallas presentadas durante el periodo) * 100	Fallas atendidas durante el periodo	0	Fallas presentadas durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Vehículos aprobados	(Número de vehículos aprobados durante el periodo / Número de vehículos presentados durante el periodo) * 100	Vehículos aprobados durante el periodo	0	Vehículos presentados durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Maquinaria y equipos aprobados	(Número de Maquinaria y equipos aprobados durante el periodo / Número de Maquinaria y equipos presentados durante el periodo) * 100	Maquinaria y equipos aprobados durante el periodo	0	Maquinaria y equipos presentados durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Actualización Documental	(Número de documentos renovados durante el periodo / Número de documentos vencidos durante el periodo) * 100	Documentos renovados durante el periodo	0	Documentos vencidos durante el periodo	0	#¡DIV/0!

I11. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
DEMOLICIÓN	X	EXCAVACIÓN	N/A
EXTENSIÓN ASFALTO	N/A	FRESADO	N/A
FUNDICIÓN CONCRETO	N/A	IMPRIMACIÓN	N/A
MONTAJE ESTRUCTURAS	N/A	PERFORACIÓN	N/A
IZAJE DE CARGAS	N/A		
OTRO:			

I12. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO APLICA A CONTRATISTA

INFORME 1

No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACIÓN IDU	MAQUINARIA Y/O EQUIPO				ULTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Hr)	CONTROL DE HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Hr)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIODO		ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			AÑO FABRICACIÓN	MODELO	CLASE	REFERENCIA			Periodo actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	APROBADA	41	2022	2022	EXCAVADORA	LBX210I6NMHEX1356	2672	250	2607	2789	2922	Mantenimiento						
2	APROBADA	40	2022	2022	EXCAVADORA	LBX210I6NMHEX1355	2727	250	2746	2872	2977	Mantenimiento						

I13. LISTADO DE VEHÍCULOS APLICA A CONTRATISTA / INTERVENTORÍA

INFORME 1

No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACIÓN IDU	VEHÍCULO			SOAT		RTM		ÚLTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Hr O Km)	PIN	CONTROL KILOMETRAJE/HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Km O Hr)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr ó km) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIDO		ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			PLACA	MODELO	CLASE	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO				Período actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	APROBADA	1	WPR314	2020	CAMIONETA	3800008224	2/6/2024	165580590	4-abr-24	133208	10000	N/A	124060	135580	143208	Mantenimiento						
2	APROBADA	9	KSK504	2022	VOLQUETA	15651501048280	4/11/2024	NA	NA	67794	10000	20741	62585	68284	77794	Mantenimiento						
3	APROBADA	20	KSO517	2022	VOLQUETA	15651500907870	21/9/2024	NA	NA	65654	10000	20534	66628	75200	75654	Mantenimiento						
5	APROBADA	4	KSO521	2022	VOLQUETA	15651500907530	21/9/2024	168422659	15-sep-24	65671	10000	20528	64537	70920	75671	Mantenimiento						
7	APROBADA	3	KSO520	2022	VOLQUETA	15651500907410	21/9/2024	168370207	13-sep-24	67711	10000	20524	66484	71983	77711	Mantenimiento						
9	APROBADA	22	KSO519	2022	VOLQUETA	36473144-60793174	21/9/2024	168304023	9-sep-24	73978	10000	20537	67284	74972	83978	Mantenimiento	73978		Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos	21/12/2023		
10	APROBADA	2	KSO547	2022	VOLQUETA	15651500907310	22/09/2024	N/A	N/A	75566	10000	20533	71454	77556	85566	Mantenimiento	75566		Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos	15/12/2023		
11	APROBADA	7	KSO 543	2022	VOLQUETA	15651500907340	21/9/2024	168413125	15-sep-24	55789	10000	20531	68137	74241	75789	Mantenimiento						
13	APROBADA	12	WCS949	2013	VOLQUETA	15651500904040	17/09/2024	168270484	8-sep-24	318808	10000	5356	313791	322618	328808	Mantenimiento						
14	APROBADA	14	WCS951	2013	VOLQUETA	15651500905510	17/09/2024	168274025	8-sep-24	319273	10000	5357	311802	320875	329273	Mantenimiento	319273		cambio de aceite, cambio de filtro del aire	12/12/2023		
15	APROBADA	23	SPS146	2008	VOLQUETA	10593800109700	23/01/2024	164029087	15-ene-24	441326	10000	3418	435108	444644	451326	Mantenimiento	441326		cambio de aceite, cambio de filtro del aire	21/12/2023		
17	APROBADA	25	TZQ668	2013	VOLQUETA	9201123096031	20/01/2024	157704179	24-ene-24	345040	10000	14941	345163	352987	355040	Mantenimiento						
18	APROBADA	49	KSO541	2022	VOLQUETA	15651500907460	21/09/2024	168386023	13-sep-24	52053	10000	20529	50563	59288	62053	Mantenimiento						
19	APROBADA	50	KSO518	2022	VOLQUETA	15651500907940	21/09/2024	168368975	13-sep-24	65514	10000	20523	59137	66111	75514	Mantenimiento	65514		cambio de aceite, cambio de filtros de aire	20/12/2023		
20	APROBADA	10	TJV393	2013	VOLQUETA	9201123149433	27/04/2024	166841902	1-jul-24	236245	10000	683	238292	244817	246245	Mantenimiento						
22	APROBADA	15	WCT393	2013	VOLQUETA	15651501054150	13/11/2024	169618748	15-nov-24	273765	10000	5769	272175	275619	283765	Mantenimiento	272175		cambio de aceite, cambio de filtros de aire	13/12/2023		

Firma Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría interventor / contratista (según aplique)
ALEJANDRO ORBE GOYENECHE
Nombre Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría interventor / contratista (según aplique)
No. de matrícula profesional:

ANEXO 8:

CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BAÑOS MOVILES

1. CARTA CONVENIO

‘Cotización	**NR:433-2022**

Mosquera /Cundinamarca 19 de septiembre de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Ref. Certificación Relación Comercial

Cordial Saludo,

SOLUCIONES DE INGENIERIA PORTATIL S.A.S. con NIT 9 0 1 1 4 4 2 6 2-1, y **PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP** con NIT. 900.803292-5 cuenta con relación comercial, Prestando servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición de aguas y lodos no peligrosos industriales y domésticos, contando con equipos Vactor y equipos de vacío, manteniendo unos tiempos de respuesta óptimos respaldados por la planta de tratamiento de la disposición final certificada, ubicada en Vía Madrid-Barroblanco, Finca el Rancho, Mosquera (Cundinamarca). El material recolectado se tratará de acuerdo con la Licencia Ambiental Resolución 1816 de 14 de julio de 2017 la cual otorga: “Deshidratación, Estabilización de lodos y Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas e Industriales No Peligrosas” Otorgada por CAR-DRSO.

Cualquier información adicional relacionada con este servicio, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de PLANETA SAS.

Agradezco su atención,



Cordialmente,
Diana Moreno H
Director Comercial
Correo:dir.comercial@planetaesp.com
Cel.300-5259767

2. CERTIFICADO BAMOCOL

Bamocol Aseo Industrial y Sanidad Portátil	**CERTIFICACION DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	FO-SGI-032
		Fecha : Mayo 16 de 2016
		Versión : 0
		Pág. 1 de 1

Baño Móvil de Colombia S.A. "Bamocol S.A."

NIT. 805.009.601-8

CERTIFICA QUE:

La empresa **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con NIT **901.667.931** tiene un contrato de prestación de servicios con nuestra empresa, para el Servicio de succión y transporte de aguas residuales domésticas, labor ejecutada por la Sucursal de Bogotá, generando aguas residuales domésticas en las siguientes cantidades:

Periodo:		
Del 01/12/2023 al 31/12/2023		
Ubicación	**Cantidad en residuos liquidos**	
San cristobal	0,02	M3
CIRCUNVALAR	0,6	

Así mismo, informamos que las aguas residuales son transportadas, hasta la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S con concepto tecnico N° 5214 del 05 de Agosto de 2011 emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente.

En constancia se firma en Bogotá a los 9 días del mes de Enero del 2024

Camilo Castro
Asist. Operaciones
Sucursal Bogotá

ANEXO 9:

CAPACITACIONES

1. CRONOGRAMA CAPACITACIONES
2. FOAC-84 REGISTRO DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN

1. CRONOGRAMA CAPACITACIONES

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA
NIT. 901667931

BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATO 1731 DE 2022

12 MESES

CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL

| | | 2023 | | |

2. FOAC-84 REGISTRO DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 06 (DD) 12 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1731 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL MÓNICA DÍAZ

EMPRESA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☒ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Funciones de BOAL, Izrado de Orden, Aseo y Limpieza

LUGAR DEL EVENTO Av. Circunvalar / la Victoria.

HORA DE INICIO: 07:00 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 07:30 AM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Edna Lizeth Soto Vega	1111701006	BOAL	UT Demoliciones GA	
2	Darwin Forero	5320585	BOAL	UT Demoliciones GA	
3	JHON JAIRO	1111747360	BOAL	GA	
4	Ashly Zabala	1022931212	BOAL	GA	
5	Brado Rodriguez	1094958570	BOAL	GA	
6	Cristian Gomez	1013921701	BOAL	GA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Mónica Díaz B.

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

Residente Ambiental Contratista

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) Sandra Garavito

(Nombre) SANDRA GARAVITO

Residente Ambiental y SST Interventoría

LIC RES. 8261 DEL 24-09-2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 12 (DD) 12 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1731 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL MÓNICA DÍAZ

EMPRESA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☒ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Residuos de construcción y demolición - PMA de RCD, Limpieza de llantas.

LUGAR DEL EVENTO Av. Circunvalar / la Victoria.

HORA DE INICIO: 07:00 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 07:30 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Edna Lizeth Soto Vega	1111701006	BOAL	UT Demoliciones	
2	Deiner Forero	5320585	BOAL	GA	
3	JHON JAIRO	1111797360	BOAL	GA	
4	Ashly Zabala	1022931212	Boal	GA	
5	Amado Rodriguez	1074 858 570	Boal	GA	
6	[illegible]	[illegible]	Boal	GA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Mónica Díaz B.

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

Residente Ambiental Contratista

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) Sandra Garavito

(Nombre) SANDRA GARAVITO

Residente Ambiental y SST Interventoría

LIC RES. 8261 DEL 24-09-2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 18 (DD) 12 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1731 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL MÓNICA DÍAZ

EMPRESA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☒ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Manejo de campamentos y acopios.

LUGAR DEL EVENTO Av. Circunvalar / La Victoria.

HORA DE INICIO: 07:00 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 07:30 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Edna Lizeth Sos. Vega	1111201006	BOAL	UT Demoliciones	
2	Dennis Ferney	5320585	BOAL	GA	
3	Jhon Jairo	1117497360	BOAL	GA	
4	Ashly Zubala	1022931212	Boal	GA	
5	Ronald Rodriguez	1074958570	Boal	GA	
6	Cristian Orte	1013[illegible]96	BOC	GA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Mónica Díaz B.

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

Residente Ambiental Contratista

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) Sandra Garavito

(Nombre) SANDRA GARAVITO

Residente Ambiental y SST Interventoría

LIC RES. 8261 DEL 24-09-2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 21 (DD) 12 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1731 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL MÓNICA DÍAZ

EMPRESA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

TIPO

INDUCCIÓN [ ] **CAPACITACIÓN** [ ] **ENTRENAMIENTO** [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] **OTRO** [ ] **¿Cuál?**

TEMA:

Socialización uso de baño en establecimiento público ubicado en la Cra 7 # 84 C - 80. Uso adecuado, aseo e higiene, durante la semana del 26 al 29 de diciembre / 2023.

LUGAR DEL EVENTO Circunvalar.

HORA DE INICIO: 07:00 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:30 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jaime Suarez	1022939142	OFICIAL	Sinar	
2	[illegible]	[illegible]	OFICIAL	[illegible]	
3	Alfonso V.	80352995	OF	Sinal	
4	Alfredo Hernandez	79494450	Auxiliar	Abecol	
5	Jose Horacio Garcia	79345946	Sup Ambiental	Abecol	
6	Ashly Tabala	1022931212	Boal	Sinal	
7	Amada Rodriguez	1014958570	Boal	Demoliciones Abecol	
8	Oscar Fagardo	79969623	OFICIAL	Abecol	
9	Julio Alfredo Rivas	80748772	Auxiliar Ingeniería	GI Demoliciones	
10	Manuel Reyes	4176558	OFICIAL	ABECOL	
11	Cristian Garcia	1013542469	BOAL	GI	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Mónica Díaz B.

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

Residente Ambiental Contratista

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) Sandra Garavito

(Nombre) SANDRA GARAVITO

Residente Ambiental y SST Interventoría

LIC RES. 8261 DEL 24-09-2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

ANEXO 10:

ACTAS DE COMITÉ INTEGRAL Y ACTA DE COMITÉ SST-MA 14

FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5

FECHA	01-12-2023	**HORA INICIO**	10:20am	**DURACIÓN (HORAS)**		**ACTA No.**	29
ASUNTO	Acta de comité N°29						
CONTRATO /PROYECTO	CONTRATO 1731-2022 / DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE		**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Andres Fdo Pinto.	IDU DTDP	Apoy. Soy.	
[illegible]	CONSATTI	Director	
GERMÁN A RIVERA REYES	UT Demolición GA	Ing. Residente Obra	
Andres Mauricio Gonzalez	UT Demolición	Ing. aux Técnico	
Lisa Pinto	UT. Demolición	Apoy. Social	
Roberth Solano Vargas	Jesat sas	Inspector Int.	
Jenny Patricia Morales	UT Demolición	Espec. Ho.	
Fanny Teheran	JESAT SAS	Res. Tecnico	
Mónica Dica Barrera	UT Demoliciones	Res. Ambiental	
Catalina Garnica Cortés	UT Demoliciones	Residente Social	
SANDRA PATRICIA GARAVITO	JESAT SAS	RES SST-MA	
Hugo Castro	JESAT SAS	Aux. Interventoría	

TEMAS

1	Lectura Compromisos
2	Componente Social
3	Componente SST - Ambiental
4	Componente técnico
5	Componente PMT.

DESARROLLO

DESARROLLO

Se da inicio al comité de Obra N°29 en compañía del IDU-Contratista e interventoría.

Lectura de compromisos de comité anterior:

Comité de Obra N°29 10:00am	Interven-Contra-IDU	01-12/2023	Completado
Visita Topografia-Entrega informe	Contratista	27-11/2023	Completado (Pendiente informe)
Entrega informe mensual N°10	Contratista	24-11/2023	Cumplido
Entrega formatos PQR a la admon el Bosque	Contra-Interventa	27-11/2023	Completado
Entrega informe 11	Contratista	07-12/2023	Por cumplir
Rta informe Estructural RTS 4319	Interventoria.	27-Nov/2023	Cumplido
Rta oficio presupuesto	Interventoria	27-Nov/2023	Cumplido

Componente Social

1. El lunes 27 de noviembre se remite a interventoría para revisión oficio con procedimiento radicación PQRSD y el miercoles 29 se radica ante la administracion del edificio el Bosque.

2. Martes 28 de noviembre se realiza recorrido de obra con interventoría en frentes San Cristobal y Rosales.
Capacitación al personal de Obra sobre el trato con la comunidad.

3. Miercoles 29 de Noviembre socialización inicio de actividades con comunidad del área de influencia directa a la Pilona 19.

4) Jueves 30 de diciembre: Instalación valla social Pilona 19.

5. Viernes 01 de diciembre: Visita técnica y social al predio de la Señora. Rosa en la Cra 7 con dle 59.

Componente SST-Ambiental

Calificación del 20 al 30 de Noviembre: 100%.

Mediante radicado de la 06A 20231750214497291 del 29 de Noviembre el IDU aprueba la hoja de Vida de Monica Diaz, la HV esta aprobada.

Se solicita garantizar que cada frente de Obra interviniendo cuente con el carrotanque para el control del material particulado, tanto en la actividad de demolicion mecánica como en el cargue de materiales RCD.

SST: Se reporta los movimientos de maquinaria en el frente de la Victoria a través del formato FOAC43, así como el retiro de la misma, dando cumplimiento al procedimiento aprobado en el MAO, por lo anterior se solicita continua realizando estos reportes con anterioridad a la interventoría, por correo.

DESARROLLO

COMPONENT TECNICO

Corte de Obra: El contratista comenta, hoy 01 de diciembre en la mañana para revisión, "Se solicita atender las observaciones generadas de manera inmediata, con el fin de tener aprobación y poder remitir el lunes a la entidad. El IDU solicita sea radicada lo antes posible para pronto pago.

Informe técnico 10: Fue radicado el día de hoy.

Informe técnico 11: Esta programado para el día 07 de diciembre, se solicita su cumplimiento.

Se solicita al contratista firmar las memorias una vez se de aprobación al Acta.

Avance de ejecución de Obra con corte 26 Noviembre:
Programado 50,29% Ejecutado 79,2%. Avance 28,9%.

Frentes Actuados:
Rosales: Paseo Bolivar - La Ombre y Araucaria con demolición mecánica y retiro de RCD.
- Se realizo visita Estructural, por contratista en cimentación, con el Fin de revisar la posibilidad de rellenar los sotanos con material RCD (Escombro) el día Lunes la cual No es viable.

San Cristobal: Pilona 19 - Se realiza desmantelamiento y demolicion manual. Se programa ingreso maquinaria proxima semana.
Pilona 14: Desmantelamiento y demolición manual - Ingreso maquinaria el día lunes.
Se termina demolición en los siguientes RT: 42995-42997-42971-43014-43012 hay termina.
Se realiza devolucion RT 54319 pilona 3 al IDU por tema Estructural. Esta pendiente por parte del IDU la entrega de la pilona 3 RT54323
En la victoria esta pendiente demolicion RT 43008.

Ajustes: Estamos a la espera que la entidad nos responda una consulta donde nos defina como debemos reconocer los apoyos correctamentos, una vez nos definan tendremos claridad sobre este tema.
El contratista debe presentar los apoyos con los indices indicados en el contrato, el cual le aplica del grupo 2.
El contratista informa que hoy, los revisa el PM y los envia a la interventoria para revisión, los ajustes, y queda atento a la consulta.

PMT: RT 47693 se realiza solicitud de ampliación de PMT, en espera de aprobación por parte de Movilidad.

Edificio Negro: Pendiente comisión topografico.
Se realiza la impermeabilización pero no aplicaron el Pañete. En espera que se realice.

El IDU solicitud informe de queja edificio el Bosque. Caguida y Mampara.
El IDU solata la instalación Mampara en el edif. El Bosque en la entrada Parqueadero.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Comité de Obra N°30 a las 8:00am.	IDU-Contratista e Interventoría	15-12/2023
Entrega informe N°10 a la interventoría.	Contratista.	07-12/2023
Visita conjunta Componente Ambiental	Contratista e interventoría	04-12/2023
Entrega cuentas IDU	Contratista e Interventoría	04-12/2023
Visita Topografía - Entrega Informe	Contratista	20-12/2023
Informe queja edificio el Bosque	Contratista	06-12/2023

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	2020-01-24	Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y ampliación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Addy Andrea Rodríguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolaños Calderón, GI /**
Validado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24**
Revisado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24**
Aprobado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representa

FORMATO ACTA DE REUNION			idu
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

FECHA	15/12/2023	**HORA INICIO**	2:15 pm	**DURACIÓN (HORAS)**		**ACTA No.**	30
ASUNTO	Acta de Comité de obra N° 30						
CONTRATO /PROYECTO	CONTRATO 1731-2022 / DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE		**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Andres Fdo Pinto P.	IDU DTDP	Apoy Sup. Cto	
Catalina Garnica Cortés	UT Demoliciones	Residente Social	
Mónica Dioa Barrera	UT Demoliciones	Residente Ambiental	
Alejandro Uribe G.	UT Demoliciones	Residente SST	
Baldino Najera Cera	JESAK SAS	Residente Técnico	
Montes Ibañez Guzman	JESAK SAS	Re Social	
GERMÁN A RIVERA REYES	UT Demolic 6A	Ing Residente Obra	
SANDRA PATRICIA GARAVITO M	JESAK SAS	RES SST- MA	
Lisa Pinto	UT. Demoliciones	AUX. Social	
Robeith Velasco Vargas	Jesak SAS	Inspector Interno	

TEMAS

1	Lectora de Compromisos del acta anterior
2	componente SOCIAL
3	componente SST- MA
4	componente técnico
5	

DESARROLLO

DESARROLLO

Se da inicio al comite de obra Nº 30

Se realiza lectura a los compromisos del acta anterior.

Area Social: Se dieron la respuesta a los PQRS así:
- PQR via watsapp- se dio respuesta
- PQR solicitudes verbal 1/12/23
- PQR Solicitud correo electronico
- PQR Edificio calle 127 - se realizo visita al edificio con el consejo de administracion y se radico respuesta
- PQR Edificio Luz Manina sobrecarga de cargas, se remitio al propietario del predio el informe del especialista estructural con el vb del especialista de la interventoria.

Area SST - Ambiental
- calificacion del 1 al 7 de diciembre/23 de 94% afectada por la humectacion de la victoria
- calificacion del 8 al de diciembre calificacion 100% se ha dado cumplimiento
04-12/23: se realizo visita en la victoria y se verifico que los individuos arboreos se encuentran debidamente con cerramiento de proteccion ya que SDA esta requiriendo seguimiento por invierno de la entidad.
El int mercurio Nº 11 el contratista dio cumplimiento a los requerimientos y dio alcance a certificaciones
- se recibio aprobacion del int 10 por la Entidad IDU.
- se esta a la espera de la actualizacion de certificacion desde febrero hasta agosto de 2023, este compromiso esta para cumplimiento mes de enero

SST: se realizaron los ajustes a los formatos solicitados por la entidad (formato SST) en el IDU estan en el lanzamiento de aplicativo SST, sin embargo, se esta a la espera que contratos aplica ya que esto se aplicara a contratos que a 1/1/24 le queden 6 meses de vigencia, sin embargo contratista e interventoria ya tienen usuario y contraseña y ya estan en capacitacion a la plataforma ZIPA.

DESARROLLO

Area tecnico
-El corte de obra fue radicada el martes 12/12/23 por el contratista e interventoria.
- Informe tecnico: la interventora se encuentra a la espera de la atencion de observaciones por parte del contratista para radicar el informe a la entidad
- Avance de obra: el contratista presenta un avance de obra con corte al 10/12/23 programado 57,27%, ejecutado 83.2% avance 25.93%

Frentes activos
- Los Rosales: Demolicion mecanica ed Paseo Bolivar RT47693
- Edificio La Cumbre: RT 47470 se realizo visita del Especialista estructural de la interventoria quien solicito la demolicion de las escaleras y retiro de campamento
- Edificio Araucaria: RT47491 se realizo visita del especialista estructural con el fin de verificar los datos solicitados y medidas correctivas a tomar
- Pilona 19: RT 54391 - 54393: se esta realizando la demolicion mecanica, terminan la demolicion el dia de hoy y se entrega posiblemente el dia 18/12/23 con el cerramiento y limpieza

Presupuesto
se envio oficio notificando que aun queda un Presupuesto de 250 millones para asignacion de predios. dentro del Presupuesto asignado, esta pendiente el predio de mantenimiento para realizar el jamillon
Esta pendiente entrega de RT 54323 (pilona 3) que no se ha recibido por estar pendiente el taponamiento de los servicios publicos principalmente gas natural.

se deben presentar los ajustes corregidos relacionado el acta pasada anteriormente del cual debe restar.

se solicita al contratista visita de especialista estructural para demolicion de estructura de escaleras del edificio Cumbre

DESARROLLO

-La supervisión de IDU solicita un cronograma de actividades a realizar en la subsanación de afectación de colpico Luz Manna, dependiendo de este subsanaciones el contratista informa que continuara realizando actividades hasta finalizar, esto debido a la información que se tenia de terminacion de actividades al 23/12/2023

-La supervisión del contrato informa que existe la posibilidad de adicion y prorroga y en algun caso suspencion pero esto depende de la disposicion de predios en la entidad.

-La firma contratista informa que tiene previsto termina actividades en su totalidad en el Frente de obra los locales RT 47693 con la recoleccion Cargue y retiro de RCD.

El supervisor informa que se debe instalar cerramiento en nylofor o malla estacionada en el costado occidental de los RT 47490 y 47491 el contratista debe evaluar el presupuesto para esta actividad.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Visita topografia		20/12/2023
Recomendaciones Retirable Cont- Inte- IDU		Perd
Presentar ajuste actas de pago Ante.	Contratista.	
Visita Estructural contra Ed Cambio	Contratista	18/12/23
Cronograma actividades Replanteo Honda	Contratista	15/12/23

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	**2020-01-24**	**Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y ampliación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.**	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Addy Andrea Rodríguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolaños Calderón, GI /**
Validado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24**
Revisado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24**
Aprobado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representa

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-PE-14	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**5**

FECHA	22/12/2023	**HORA INICIO**	10:00 AM	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	14
ASUNTO	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO SST-MA No. 14:** SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES, PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD, MAO, Y SG-SST PLAN DE TRABAJO SST, MAQUINARIAS, VEHICULOS Y VOLQUETAS DE OBRA						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Alejandro Uribe Goyeneche	SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	
Mónica A. Díaz Barrera	Ambiental Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente Ambiental/Contratista	
Sandra Patricia Garavito Medina	Ambiental/SST-MA /JESAK SAS	Residente SST-MA/. Interventoría	

TEMAS	
1	Seguimiento a la implementación de Medidas Ambientales, Programa de Manejo Ambiental de RCD, MAO, PROCEDIMIENTOS y al Plan de trabajo SST, Maquinaria y Equipos.
2	Seguimiento a compromisos comité SST-MA anterior #13
3	Recorrido de verificación medidas de manejo ambiental y paisajismo (Árboles presentes en los frentes de obra de demolición)
4	
5	

DESARROLLO

Siendo las 10:00 am del día 22 de Diciembre de 2023, se da inicia al Comité de seguimiento SST-MA No. 14 de los componentes SST-MA de los contratos estatales IDU 1731 de 2022 contratista y el IDU 1736 de 2022 de la interventoría.

Se inicia el Comité de seguimiento SST-MA No. 14 dando lectura a los compromisos adquiridos en el Comité SST-MA No.13:

1. Cumplir en la fecha establecida con el compromiso adquirido respecto a las certificaciones de aprovechamiento de RCD y de ajustes y el Anexo V de la Resolución 1257 de 2021

DESARROLLO

RTA: El contratista en cabeza de la ingeniera Mónica Díaz manifiesta que se encuentra en proceso de seguimiento con los respectivos gestores que han emitido las certificaciones de aprovechamiento de RCD Y DE RESPEL, y que ya le han entrega algunas de las certificaciones completas pero que otras le ha tocado devolver porque siguen presentando errores y vienen incompletas, respecto al Anexo V de la Res 1257 de 2021 también ha venido realizando los respectivos ajustes de acuerdo Con los últimos lineamientos solicitados por el apoyo a la supervisión ambiental de la OGA ingeniera Vannessa Sotelo. Este compromiso continúa pendiente temiendo en cuenta que surtirá efecto para la entrega del Informe Ambiental #13 correspondiente al mes de Enero de 2024, el cual por Manual de interventoría debe radicarse dentro de los cinco (5) días hábiles luego del corte a 31 de Enero de 2024.

2. Continuar con el cerramiento de protección a los individuos forestales presentes en los frentes de obra activos. Y mantener el cerramiento de protección en el frente de Cable San Cristóbal **RTA:** La interventoría en los recorridos de inspección ha realizado la verificación que en los frentes de obra activos los individuos arbóreos presentes tanto al interior de los predios como los que se encuentran en el espacio público dentro del área de influencia de intervención se encuentren con el cerramiento de protección y se les realice el debido mantenimiento, tal como se aprobó en el MAO, por lo anterior El contratista dio cumplimiento.
3. Reportar en los informes mensuales en adelante solamente la certificación de mantenimiento de unidades sanitarias del nuevo proveedor**. RTA:** Teniendo en cuenta lo contemplado en La Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sancionada el pasado 25 de mayo de 2019, introdujo una disposición relevante en materia de vertimientos. En virtud de esta disposición, se establece el carácter no obligatorio del permiso de vertimientos para los usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales que vierten sus aguas residuales no domésticas a la red pública de alcantarillado. Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, es decir, desde el 25 de mayo de 2019, los permisos de vertimientos al alcantarillado otorgados a la fecha perderán ejecutoriedad y no podrán seguir siendo exigidos por parte de aquellas; por lo anterior No se debe presentar dentro de los futuros informes mensuales ambientales el Registro de Vertimientos.
4. Emitir concepto de los informes ambientales SST N°9 V2 y N°10 y Ambiental N°10 y concepto de documentación de ingreso de Mónica Díaz por parte de la interventoría. **RTA: Mediante comunicados emitidos por la interventoría se emitió concepto de aprobación a los siguientes productos:**
   -Informe Mensual SST #9 V2 JSK-IDU-1736-418 de 31 de octubre de 2023.
   -Informe Mensual SST#10 V2 JSK-IDU-1736-452 de 27 de noviembre de 2023.
   . **Informe Ambiental #10 V2 JSK-IDU-1736-450 de 27 de noviembre de 2023.**
   - **Aprobación documentos de ingreso de Mónica DÍAZ JSK-IDU-1736-443 de 22 de noviembre de 2023**

Posteriormente a la verificación de los compromisos se procede al desarrollo de temas para el COMITÉ SST-MA No. 14:

<u>Reporte de Calificaciones</u>:

1. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 1 al 7 de diciembre de 2023 se obtuvo un porcentaje de al 91,00%. Afectada por el incumplimiento de:

DESARROLLO

El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria, por tal motivo se afecta la calificación

2. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 8 al 16 de diciembre de 2023 se obtuvo un porcentaje de al 100,00%.
3. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 17 al 24 de diciembre de 2023 se obtuvo un porcentaje de al 100,00%. La interventoría evidenció cumplimiento de los procedimientos ofertados y aprobados en el MAO en los frentes de obra activos correspondiente a PASEO BOLÍVAR en la localidad de Chapinero.

Componente Ambiental:

1. Respecto al compromiso de los ajustes en las certificaciones de aprovechamiento de RCD, de RESPEL y del ANEXO 5 de la Resolución 1257 de 2021, la residente ambiental del contratista manifiesta que ha venido realizando seguimiento con los gestores encargados de expedir los certificados y que ha tenido que devolver algunos porque aún presentan errores, sin embargo, a la presente fecha ha recibido el 50% de los certificados.
2. Se reitera al contratista el cumplimiento a cabalidad de la obligación contractual contenida en la FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas del MAO aprobado por la interventoría, las humectaciones deben realizarse en el momento de la demolición y del cargue de los materiales RCD.
3. La residente ambiental Mónica Díaz informa que teniendo en cuenta la terminación de actividades en Paseo BOLÍVAR proyectada el día 29 de diciembre de 2023, el día de hoy al finalizar la jornada laboral el proveedor de las unidades sanitarias BAMOCOL, realizará el retiro de estas de los frentes de obra. Con el fin de garantizar el servicio sanitario a las seis (6) personas que estarán ejecutando actividades de obra en la semana del 26 al 29 de diciembre de 2023; para lo cual se alquila en un establecimiento comercial del sector la batería sanitaria con toda la implementación de jabón de manos, toallas de manos, papel higiénico. La interventoría solicita que se realice la socialización al personal que estará presente la última semana de diciembre, que se remita el formato en el cual se evidencian los datos del servicio y se emita el pago correspondiente.
4. **Mediante comunicado OGA 202317502210121** de 07/12/2023 LA ENTIDAD IDU aprobó el Informe Mensual Ambiental No. 10 del Componente Ambiental, el cual había sido previamente aprobado por la interventoría.

Componente Vegetación y Paisajismo:

Se solicita continuar y mantener en buenas condiciones los cerramientos de protección a los individuaos forestales de los frentes intervenidos tanto los que se encuentran al interior de los predios como los que se encuentran en espacio público como el caso de los individuos en el frente de los Rosales. Edificio PASEO BOLÍVAR, y tan pronto se culminen las actividades de obra se debe proceder a realizar el retiro del cerramiento de protección individual y colectivo.

DESARROLLO

Componente SST:

Las actividades más relevantes realizadas durante la presente semana y anteriores semanas del mes de diciembre, estuvieron acordes con el cronograma de actividades en materia A&SST, con el Plan de trabajo Anual SST aprobado en el SG-SST.

Teniendo en cuenta la prueba piloto del aplicativo SST por parte de la Entidad se han recibido varios correos con el fin de participar y conocer. Estas reuniones tienen como objetivo de ingresar al aplicativo SST, y proporcionar algunas generalidades para facilitar el proceso de navegación y cargue de la información.
Se ha contado en las diferentes reuniones con la participación de los residentes SST tanto del contratista como de la interventoría, teniendo en cuenta que sus contratos se encuentran en ejecución, por lo que serán partícipes de la segunda prueba piloto durante el mes de diciembre.

Adicionalmente, el día 15 de Diciembre de 2023 la funcionaria Diana Táfur de la OGA remitió tanto al contratista como a la interventoría el usuario y contraseña para poder ingresar al aplicativo. En ese orden de ideas se ha participado, sin embargo; y teniendo en cuenta la terminación del contrato para el día 29 de enero de 2024, para efecto de los dos contratos la prueba piloto no aplicaría ya que de acuerdo a la primera capacitación por parte del IDU se indicó que: Aplica para todos los contratos que al 01/01/2024 tengan pendiente por ejecutar más de seis (6) meses.

Se recuerda al contratista lo establecido en el Apéndice E. SST-MA – Apéndice de obra en el componente de Maquinaria y vehículos: … "- Cada vez que la maquinaria tenga que ser retirada de los frentes de obra se deberá informar previamente a la interventoría del hecho, en el caso que sea reincorporada a las actividades de obra en un tiempo mayor a quince días, se deberá presentar un nuevo certificado expedido por el profesional idóneo en las condiciones expresadas en el numeral D del párrafo anterior. Se excluyen traslados de maquinaria dentro de los frentes de obra siempre y cuando éstos se realicen bajo la supervisión y vigilancia de la interventoría"

Componente E Programa de señalización de seguridad:

En cuanto a la señalización mínima requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. La señalización correspondiente a este componente es complementaria e independiente a la señalización establecida en los PMT.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el componente SST cuenta con:

Kit de emergencia SST

Establecido en el Apéndice E SST-MA de obra cuyo contenido mínimo comprende: extintor multipropósito de 10 libras, una camilla rígida con cuello, cuatro conos reflectivos de tráfico y un botiquín de primeros auxilios.

Los conos reflectivos de tráfico se utilizarán como medida complementaria a la señalización del PMT, cabe precisar que se debe considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de

DESARROLLO

salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo que se consideren necesarias.

Maquinaria y Equipos:

Se evidencia la implementación del componente MEV con el formato 108 del IDU en el informe remitido por el contratista, el cual debe contener solamente información de la maquinaria, personal de conductores y demás lineamientos establecidos en el instructivo del formato FO.AC-108.

El contratista cumple con los preoperacionales de vehículos y maquinaria de manera diaria los cuales son reportados en el informe mensual del componente MEV.

Para los traslados de maquinaria a los frentes de obra activos, se ha evidenciado por parte de la interventoría el acompañamiento permanente en obra de personal administrativo de la Unión temporal GA 2022. El contratista ha reportado oportunamente el FO-AC -43, y en el informe MENSUAL SST#10 y #11 V2 se reportó los nuevos formatos de maquinaria como el FO-AC-108.

Maquinaria y equipos: A la presente fecha se encuentran aprobadas por la interventoría y vigentes en los frentes de obra los siguientes equipos y maquinarias:

1. **EXCAVADORA LBX240Q5NHHEX1545/2021**
2. **EXCAVADORA LBX210I6NNHEX1409/2022.**
3. **EXCAVADORA LBX210I6NMHEX1356/2022**
4. **EXCAVADORA LBX130I6NLHEX1123/2021(Se reporta el retiro de la misma en el presente mes)**

Los conductores aprobados ARIEL GAONA, KELVIN DAVID HERNANDEZ, SNEIDER MUÑOZ, y Henry Criollo, cumplen con los requisitos establecidos en el Apéndice E, y su seguridad social se encuentra vigente

Los siguientes vehículos y volquetas:

No.	VEHÍCULO	TIPO	PLACA	MÓVIL
1	camioneta	WAGON	WPR314	1
2	volqueta	Platón	KSO521	4
3	volqueta	Platón	KSO547	2
4	volqueta	Platón	KSO543	7
5	volqueta	Platón	KSO520	20
6	volqueta	Platón	WCT393	15
7	volqueta	Platón	WCS950	13
8	volqueta	Platón	KSO544	8
9	tractocamión	SRS	KNL918	17
10	camión	tanque	SZT539	18

Los equipos, maquinaria y volquetas cumplen con los mantenimientos correctivos y preventivos, cuentan con el sticker localizado a los costados laterales del volcó y realizan diariamente el preoperacional, continuar implementando estos requisitos normativos.

DESARROLLO

Se informa al contratista que mediante memorando **OGA 202317502254611** de 15/12/2023 LA ENTIDAD IDU aprobó el Informe Mensual SST No. 9 V3 del Componente SST.

Se informa al contratista que mediante memorando **OGA 202317502320721** de 22/12/2023 LA ENTIDAD IDU aprobó el Informe Mensual SST No. 10 V2 del Componente SST

CONCLUSIONES

1. Cumplir en la fecha establecida con el compromiso adquirido respecto a las certificaciones de aprovechamiento de RCD y de ajustes y el Anexo V de la Resolución 1257 de 2021.
2. Dar cumplimiento a cabalidad de la obligación contractual contenida en la FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas del MAO aprobado por la interventoría, las humectaciones deben realizarse en el momento de la demolición y del cargue de los materiales RCD.
3. Realizar la socialización del alquiler del servicio sanitario al personal operativo que realizará actividades en la última semana de diciembre de 2023.
4. Todos los individuos vegetales son objeto de protección de cerramiento y su debido mantenimiento.
5. Garantizar siempre el Acompañamiento de personal administrativo de la Unión Temporal GA 2022, en las actividades de: El traslado tanto al momento de su llegada como para la salida de la maquinaria y equipos como las excavadoras, y demás vehículos pesados, que requieren siempre se brinde las condiciones de señalización para su parqueo, luego en el momento cargue y descargue de la máquina. Lo anterior, enfocado en el componente SST de obra.
6. Continuar dando cumplimiento a cabalidad con todas las obligaciones y procedimientos del SG-SST aprobados por la interventoría

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Cumplir en la fecha establecida con el compromiso adquirido respecto a las certificaciones de aprovechamiento de RCD y de ajustes y el Anexo V de la Resolución 1257 de 2021	Residente Ambiental Contratista	Enero 2024
2. Realizar la socialización del alquiler del servicio sanitario al personal operativo que realizará actividades en la última semana de diciembre de 2023 y remitir el soporte del alquiler del servicio.	Residente Ambiental Contratista	22 de diciembre de 2023
3. Dar cumplimiento a cabalidad de la obligación contractual contenida en la FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas del MAO aprobado por la interventoría, las humectaciones deben realizarse en el momento de la demolición y del cargue de los materiales RCD	Residente ambiental del contratista	Permanente
4.Continuar dando cumplimiento a los procedimientos del SG-SST	Residente SST de contratista	Permanente

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	**2020-01-24**	**Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y apliación de la clasificación del documento siguiendo los paramentros del SIGA y el SGSI.**	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /**
Validado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24**
Revisado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24**
Aprobado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

ANEXO 11:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAMPAMENTO DE OBRA PUNTO IDU CHAPINERO – SAN CRISTOBAL	
COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DICIEMBRE 2023	
Inducciones y capacitaciones	
	
Foto 1. Capacitación ambiental	**Foto 2. Capacitación ambiental**
	
Foto 3. Capacitación ambiental	**Foto 4. Capacitación ambiental**

COMPONENTE B - MANEJO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Campamentos



Foto 5. Campamento fijo (punto IDU)



Foto 6. Campamento La Victoria



Foto 7. Campamento Circunvalar



Foto 8. Campamento Pilona 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 9. Orden, Aseo y Limpieza



Foto 10. Orden, Aseo y Limpieza



Foto 11. Orden, Aseo y Limpieza



Foto 12. Orden, Aseo y Limpieza

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 13. Orden, aseo y limpieza



Foto 14. Orden, aseo y limpieza



Foto 15. Orden, Aseo y Limpieza



Foto 16. Orden, Aseo y Limpieza



Foto 17. Orden, Aseo y Limpieza





Foto 18. Orden, Aseo y Limpieza

Manejo integral de residuos solidos	
	
Foto 19. Cargue de residuos aprovechables para disposición (Madera)	**Foto 20. Cargue de residuos aprovechables para disposición (Madera)**
	
Foto 21. Cargue de residuos aprovechables para disposición (Madera)	**Foto 22. Cargue de residuos aprovechables para aprovechamiento (Madera)**

Residuos peligrosos	
	
Foto 23. Cargue para disposición residuos contaminados	**Foto 24. Cargue para disposición de residuos contaminados**
	
Foto 25. Cargue para disposición residuos contaminados	**Foto 26. Cargue para disposición residuos contaminados**
	
Foto 27. Cargue para disposición residuos contaminados	**Foto 28. Cargue para disposición residuos contaminados**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 29. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 30. Humectación durante actividades de demolición**
	
Foto 31. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 32. Humectación durante actividades de demolición**
	

Manejo de emisiones atmosféricas	
Foto 33. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 34. Humectación durante actividades de demolición**
	
Foto 35. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 36. Humectación durante actividades de demolición**
	
Foto 37. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 38. Humectación durante actividades de demolición**
	
Foto 39. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 40. Humectación durante actividades de demolición**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 41. Humectación durante actividades de demolición	**Foto 42. Humectación durante actividades de demolición**
	
Foto 43. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 44. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**
	
Foto 45. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 46. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 47. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 48. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**
	
Foto 49. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 50. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**
	

Manejo de emisiones atmosféricas	
Foto 51. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 52. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**
	
Foto 53. Humectación durante actividades de cargue de RCDs	**Foto 54. Humectación durante actividades de cargue de RCDs**
	
Foto 55. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 56. Verificación de carpado de volquetas**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 57. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 58. Verificación de carpado de volquetas**
	
Foto 59. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 60. Verificación de carpado de volquetas**
	
Foto 61. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 62. Verificación de carpado de volquetas**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 63. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 64. Verificación de carpado de volquetas**
	
Foto 65. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 66. Verificación de carpado de volquetas**
	
Foto 67. Verificación de carpado de volquetas	**Foto 68. Limpieza de llantas**

Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 69. Limpieza de llantas	**Foto 70. Limpieza de llantas**
	
Foto 71. Limpieza de llantas	**Foto 72. Limpieza de llantas**
	
Foto 73. Limpieza de llantas	**Foto 74. Limpieza de llantas**


Manejo de emisiones atmosféricas	
	
Foto 75. Limpieza de llantas	**Foto 76. Limpieza de llantas**

Manejo integral de cuerpos de agua – Sumideros	
	
Foto 77. Limpieza y protección de sumideros	**Foto 78. Limpieza y protección de sumideros**

Manejo integral de cuerpos de agua – Sumideros	
	
Foto 79. Limpieza y protección de sumideros	**Foto 80. Limpieza y protección de sumideros**
	
Foto 81. Limpieza y protección de sumideros	**Foto 82. Limpieza y protección de sumideros**

Manejo integral de cuerpos de agua – Sumideros	
	
Foto 83. Limpieza y protección de sumideros	**Foto 84. Limpieza y protección de sumideros**
	
Foto 85. Limpieza y protección de sumideros	**Foto 86. Limpieza y protección de sumideros**

Unidades sanitarias portátiles – Baños	
	
Foto 87. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra	**Foto 88. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra**
	
Foto 89. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra	**Foto 90. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra**

Unidades sanitarias portátiles – Baños	
	
Foto 91. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra	**Foto 92. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra**
	
Foto 93. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra	**Foto 94. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra**
	
Foto 95. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra	**Foto 96. Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias en obra**

COMPONENTE C: MANEJO DE VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE	
Protección de individuos arbóreos y zonas verdes	
	
Foto 97. Protección de individuos arbóreos	**Foto 98. Protección de individuos arbóreos**
	
Foto 99. Protección de individuos arbóreos	**Foto 100. Protección individuos arbóreos**

COMPONENTE C: MANEJO DE VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE	
Protección de individuos arbóreos y zonas verdes	
	
Foto 101. Protección de individuos arbóreos	**Foto 102. Protección de individuos arbóreos**
	
Foto 103. Protección de individuos arbóreos	**Foto 104. Protección de individuos arbóreos**

COMPONENTE E: PLAN DE SEÑALIZACIÓN
Señalización y demarcación

	
Foto 105. Demarcación de zonas a intervenir	**Foto 106. Demarcación de zonas a intervenir**
	
Foto 107. Demarcación de zonas a intervenir	**Foto 108. Demarcación de zonas a intervenir**
	
Foto 109. Demarcación de zonas a intervenir	**Foto 110. Demarcación de zonas a intervenir**

ANEXO 12:

BITÁCORA MES DE DICIEMBRE 2023

01/12/2023 Componente SST: Se realiza verificación de permisos de trabajo y ATS, jornada de orden y aseo, limpieza. Se verifica Kit de emergencias y punto de hidratación. Las sustancias químicas se encuentran debidamente rotuladas. El personal cuenta con sus respectivos EPP. Res SST
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante las actividades de demolición. Se realiza mantenimiento y protección a sumideros en los frentes de obra. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias portátiles. Mónica Díaz B. RES. AMBIENTAL

SE ASISTE A COMITÉ INTEGRAL DE OBRA EN EL FRENTE DE OBRA DE ROSALES. EN RECORRIDO SE EVIDENCIA LA HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGUE DE RCD. LIMPIEZA DE LLANTAS EL FRENTE CUENTA CON PUNTO DE HIDRATACIÓN, KIT DE EMERGENCIAS, SUST QUIMICAS CON HOJA DE SEGURIDAD. SS VIGENTE. Jamdra RESST-MA

02-12-2023. COMPONENTE SST: Se Realiza actividades de demolición en el sector de la victoria, se verifica permisos de trabajo, ATS. Se verifica kit de emogencias punto de hidratación. Res. SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante las actividades de demolición, Se realiza clasificación de escombros, se realiza Jornada de Orden y aseo. Mónica Díaz B. RES. AMBIENTAL

SE EVIDENCIA LA HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MECÁNICA Y MANUAL Y EN EL CARGUE DE RCD. SUMIDEROS E INDIVIDUOS ARBOREOS CON CERRAMIENTO, PERSONAL DE OBRA CON EPP, PERMISO DE TRABAJO, PUNTO DE HIDRATACIÓN Y KIT.
Jamdra Gonzalez
RES. SST-MA JESAK S.A.S.

04-12-2023. COMPONENTE SST. Se realizan actividades de demolicción y corte de acero, el personal se enderza con sus respectivos elementos de protección personal, Se verifica permiso de trabajo, ATS. kit de emergencias y punto de hydratación los frentes de obra cuentan con baños portatiles. Res. SST.
COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante la demolición mecanica, Se realiza mantenimiento a los Sumideros y protección a los arboles, se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB
SE VERIFICÓ EN SITIO DE OBRA EL MANTENIMIENTO A LAS

UNIDADES SANITARIAS (3) DE LA OBRA CIRCUNDACAR. LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS CON CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN. EL PERSONAL DE OBRA CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, USO DE EPP, PERMISOS DE TRABAJO, PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA, KIT DE EMERGENCIA, PUNTO DE HIDRATACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍ
Sandra Garavito
RES SST- MA JESAK S.A.S. INTERVENTORÍA.

05/12/2023 Componente SST: Se realizan actividades de demolición y corte de acero, el personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Las frentes de obra cuentan con baños portátiles. [illegible] Res SST

Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Dica B. RES. AMB.

EN EL FRENTE DE OBRA DE LA VICTORIA, EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZÓ EL CARGUE DE DOS (2) VIAJES DE RCD SIN CONTAR CON EL CARROTANQUE DE HUMECTACIÓN, POR LO ANTERIOR SE EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DE FICHA B4, CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, SE RECUERDA QUE SE DEBE GARANTIZAR UN NIVEL DE HUMEDAD QUE CONTROLE Y MINIMICE LA EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO. Sandra Garavito RES SST-MA

06/12/2023 Componente SST: Se realizan actividades de demolición y corte de acero, el personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Las frentes de obra cuentan con baños portátiles. [illegible] Res SST.

Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Dica B. RES. AMBIENTAL.

SE EVIDENCIA EN LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN MECÁNICA HUMECTACIÓN Y EN EL CARGUE DE RCD. LA EMPRESA DE BAÑOS MÓVILES REALIZA MANTENIMIENTO. PROTECCIÓN A ARBOLES LOS TRABAJADORES CUENTAN CON SS VIGENTE, LOS PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y EN CALIENTE, PERSONAL CON EPP, KIT DE EMERGENCIAS. ~~PREOP~~ PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA VIGENTE.
Sandra Garavito
RES SST-MA JESAK. SAS

11/12/2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles. Res SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.

SE EVIDENCIA EL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES SANITARIAS DEL FRENTE AV. CIRCUNVACAR - PASEO BOLIVAR, EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN SE HUMECTA PARA EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO. EL PERSONAL DE OBRA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, PERMISOS DE TRABAJO Y USO DE EPPs MEDIANO. Jamileth Gonzalez
RES SST-MA JESAK SAS

12/12/2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles. Res SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.
SE EVIDENCIA PROTECCIÓN A INDIVIDUOS ARBÓREOS DEL FRENTE DE LA CIRCUNVACAR, MANTENIMIENTO A LA PROTECCIÓN DE SUMIDEROS, HUMECTACIÓN, CARGUE DE RCD, MIEMBROS DE LA BOAL CUMPLEN, SE EVIDENCIA PUNTOS DE HIDRATACIÓN, KIT DE EMERGENCIAS, PREOPERACIONALES AL DIA, APOYO A LA MAQUINARIA Y VOLQUETAS.
Jamileth Gonzalez
RES. SST- MA JESAK SAS.

13/12/2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles. Res SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.
EN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA INT.

Powered by CamScanner

SE EVIDENCIA CARROTANQUE PARA LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y CARGUE DE RCD. LIMPIEZA DE LLANTAS. EL PERSONAL DE OBRA CON SS VIGENTE Y PERMISOS DE TRABAJO, KIT DE EMERGENCIAS, PUNTOS DE HIDRATACIÓN, SUSTANCIAS QUÍMICAS INVENTARIADAS Y MEDEVAC.
Jamadres Gonzalez
RES SST-MA JESAK SAS

14/12/2023 Componente SST: Se realizan actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. los frentes de obra cuentan con baños portatiles. Res SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica y mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y PMA-RCD EN EJECUCIÓN Y CUMPLIENDO.
EL PERSONAL DE OBRA CON SS AL DIA, PORTE DE EPP, PUNTOS DE HIDRATACIÓN, KIT DE EMERGENCIAS. PREOPERACIONALES A VEHÍCULO, MAQUINARIA Y VOLQUETAS QUE TRANSPORTAN RCD.
Jamadres Gonzalez
RES. SST-MA JESAK SAS.

15/12/2023 Componente SST: Se realizan actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal. Se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles. SST.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante la demolición mecánica y mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.
SE ASISTE A COMITÉ DE OBRA INTEGRAL EN EL FRENTE DE OBRA DE LOS ROSALES. SE EVIDENCIA HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MECÁNICA DEL EDIFICIO PASEO BOLÍVAR, EN EL CARGUE DE MATERIALES RCD. INDIVIDUOS ARBÓREOS CON CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN, SUMIDEROS PERSONAL BOAC CUMPLE FUNCIONES.
LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS CON HOJA DE SEGURIDAD, PERMISOS DE TRABAJO VIGENTES Y USO DE EPP. UNIDADES SANITARIAS EN BUEN ESTADO (3). Jamadres Gonzalez RES SST-MA JESAK SAS.

Norma

Powered by CamScanner

18-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y Punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles.
Componente Ambiental. Se realiza humectación durante los procesos de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias.
Mónica Díaz B.
RES. AMB.

EN EL UNICO FRENTE DE OBRA ABIERTO PASTO BOLÍVAR SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MAO Y SG SST
Jeimobra Granados
RES SST - MA JESAK SAS.

19-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante los procesos de demolición mecánica. se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles, se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES AMB
EN EL CARGUE DE MATERIALES RCD Y DEMOLICIÓN MECÁNICA SE REALIZA HUMECTACIÓN CON CARROTANQUE, SE CONSERVA LA PROTECCIÓN DE INDIVIDUOS Y SUMIDEROS. LIMPIEZA DE LLANTAS PERSONAL CON EPP, SS VIGENTE, PUNTO DE HIDRATACIÓN, MEDEVAC.
Jeimobra Granados
RES SST - MA JESAK

20-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal cuenta con los respectivos epp, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias, punto de hidratación.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante los procesos de demolición, mantenimiento a sumideros, protección de árboles y limpieza de unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES AMB
SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN PROCEDIMIENTOS OFERTADOS EN EL MAO, EN EL PMA RCD Y EL SG-SST DEL CONTRATISTA
Jeimobra Granados
RES SST - MA JESAK S.A.S

21-12-2023 Componente SST: Se evidencian las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal. Se verifican permisos de trabajo, ATS, kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles.
Componente Ambiental. Se realiza humectación durante los procesos de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias.

Mónica Dza C. RES. AMB.

MAQUINARIA Y VOLQUETAS CON PREOPERACIONALES AL DIA PERSONAL DE OBRA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, USO DE EPP, PUNTO DE HIDRATACION Y KIT. UNIDADES SANITARIAS CON MANTENIMIENTO

Jeimmy Gonzalez
RES. SST - MA JESAK SAS.

22-12-2023 Componente SST.: Se evidencian las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal. Se verifican permisos de trabajo y ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles.

Componente Ambiental: Se realiza humectación durante los procesos de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Dza C.
RES. AMB.

EL CONTRATISTA INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE EL DIA DE HOY AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL, EL PROVEEDOR DE LAS UNIDADES SANITARIAS. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL, EL CUAL APROX ES DE 6 PERSONAS SE ALQUILARÁ DICHO SERVICIO EN CRA 7 # 84C - 80 TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA SOLO EXISTE EL FRENTE DE OBRA PASEO BOLIVAR EN LA ACTIVIDAD DE RETIRO DE RCD. LA RESIDENTE AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA SOLICITA LA SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DEL USO DEL SERVICIO SANITARIO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MECÁNICA SE EVIDENCIA LA HUMECTACIÓN CON CARROTANQUE ASI COMO EN EL CARGUE DE RCD. PERSONAL DE OBRA CON SS VIGENTE, EPP, PUNTO DE HIDRATACIÓN, KIT DE EMERGENCIAS, PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y MEDEVAC. Jeimmy Gonzalez
RES SST - MA JESAK SAS

Powered by CamScanner

26-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus elementos de protección personal, Se verifican los permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias. y punto de hidratación. los frentes de obra cuentan con baños portátiles.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante el proceso de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.

MEDIANTE EL FOAC-83 Y CERTIFICADO DE INGENIERO MECÁNICO SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA EXCAVADORA 130-1 PARA TRABAJAR ALTERNATIVAMENTE CON LAS 3 MAQUINAS. PERSONAL DE OBRA CON SS VIGENTE, SE OBSERVA HUMECTACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE DEMOLICCIÓN Jamadres G RES SST-MA JESAK.

27-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus elementos de protección personal. Se verifican los permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. los frentes de obra cuentan con baños portátiles.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante el proceso de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.

EN ACTIVIDAD LAS TRES MÁQUINAS, CON PREOPERACIONALES VEHICULO Y COLQUETAS CON PREOPERACIONALES DIARIOS, PERSONAL DE OBRA CON SS. VIGENTE, KIT DE EMERGENCIAS, PTO HIDRATACIÓN Jamadres Gonzalez RES SST-MA JESAK SAS.

28-12-2023 Componente SST: Se realizan las actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus epp, se verifican permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias, punto de hidratación. los baños se retiran del frente de obra.
Componente Ambiental: Se realiza humectación durante el proceso de de molición mecánica. se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Mónica Díaz B. RES. AMB.
KIT DE EMERGENCIAS, PUNTO DE HIDRATACIÓN, PREOPERACIONAL SENSIBILIZACIÓN SST OK. HUMECTACIÓN DURANTE PROCESO DE DEMOLICIÓN. Jamadres Gonzalez RES SST-MA JESAK SAS.

29/12/2023. Componente SST: Se realizan actividades de demolición y corte de acero. El personal se evidencia con sus elementos de protección personal. Se verifican los permisos de trabajo, ATS, Kit de emergencias y punto de hidratación. Los frentes de obra cuentan con baños portátiles.

Componente Ambiental: Se realiza humectación durante el proceso de demolición mecánica. Se realiza mantenimiento a los sumideros y protección a los árboles. Se realiza mantenimiento a las unidades sanitarias. Doris Ortiz R. Res. AMB.

Norma

Powered by CamScanner

ANEXO 13:

FOAC-32 FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES AMBIENTALES

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
8	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
1	DICIEMBRE	2023	7	DICIEMBRE	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**91%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		**10,3%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	0%	El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**29%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	0%	El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		**39%**
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**91%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**100%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica para esta semana, teniendo en cuenta que las certificaciones de materiales RCD, los sitios de disposición final los entregan Mes Vencido, adicionalmente el contratista almacena los vales en una carpeta en el DRIVE	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA No Aplica

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)
(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre) MÓNICA DÍAZ
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE) VLADIMIR POLO DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES

(FIRMA)
(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**NO APLICA**

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEME	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEME	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**100%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente por la Autoridad Ambiental Competente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%	En esta semanana teniendo en cuenta las condiciones climáticas de fuertes vientos y lluvias torrenciales, las cuales produjeron el derribo del individuo seco localizado en el edificio Araucaria, frente de Av. Circunvalar.	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%	No aplica Para la presente semana de acuerdo con o establecido en el Plan de trabajo del SG-SST no se tiene programación de estas actividades	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
31	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
25	DICIEMBR	2023	31	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	No aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A No existen zonas verdes usadas temporalmente en el proyecto, ni al interior de los predios en demolición	8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%	N/A Los individuos arbóreos presentes en el proyecto no requieren de Acto administrativo de tratamiento Silvicultural otorgado por la autoridad ambiental, así como tampoco la Dirección Técnica de predios manifestó de ningún permiso existente	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%	En el frente de obra de la Victoria proyecto Cable de San Cristóbal se deja con cerramiento de protección a individuos forestal de la especie Papayuelo el cual se encuentra inventariado por el proyecto Cable San Cristóbal	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		

18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%	N/A En el proyecto de Demoliciones no se ha realizado ninguna excavación, sin embargo; para la ejecución de actividades correpondientes a esta semana en la Estación de Servicio, en el espacio público se identificaron cajas sin tapa y se solicito al contratista realizar el plafonado y señalización de las cajas	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

CONSOLIDADO MES DE DICIEMBRE 2023 FICHAS LABORES AMBIENTALES

COMPONENTE	PROGRAMAS		PUNTAJE POR FICHAS DE SEGUIMIENTO	PERIODO: N.12 MES DE DICIEMBRE DE 2023							
			%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUBTOTAL	VALOR PORCENTAJES POR	COMPONENTE	
Componente A:	Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo		13%	10,30%	13,00%	13,00%	13,00%	12,33%	11,50%	A:	
										TOTAL A (%):	12,33%
											12,33%
Componente C:	Manejo de la Vegetación y del Paisaje		8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	C: 8%	
										TOTAL C (%):	8,00%
											8,00%
Componente B:	Manejo de las actividades constructivas		35%					35%		B: 35%	
	B6	Manejo integral de	5%	5%	5%	5%	5%	5,00%	0,64%	B6:	5,00%
	B7		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B7:	6,00%
	B8		5%	5%	5%	5%	5%	5,00%		B8:	5,00%
	B9		4%	4%	4%	4%	4%	4,00%		B9:	4,00%
	B10		3%	3%	3%	3%	3%	3,00%		B10:	3,00%
	B11		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B11:	6,00%
	B12		6%	0%	6%	6%	6%	5%		B12:	4,50%
										TOTAL B (%):	
											33,50%
ComponenteD:	Seguridad y Salud en el trabajo		39%							D: 37%	
	D1	Seguridad y Salud en el trabajo - SST	32%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	E1:	32,00%
	D2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	7%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	E2:	7,00%
										TOTAL E (%):	39,00%
											39,00%
Componente E:	Plan de señalización		5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	F: TOTAL F(%):	5,00%
											5,00%
TOTAL(%)			100%								
				91%	100,00%	100,00%	100,00%			(%) GESTIÓN SST-MA	97,75%

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INTERVENTORIA

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE SST

INTERVENTORIA

ING. VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

ING. MÓNICA DÍAZ
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. ALEJANDRO URIBE
RESIDENTE SST

CONTRATISTA

ARQ.CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 14:

Certificación y aprobación del informe del contratista de obra.

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-1736-518

Bogotá D.C. 22 de Enero de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
Atn: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal
uttransmilenioidu@gmail.com, uttransmilenioidu01@gmail.com
Cra. 70 f N° 125b - 43 Niza
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: Respuesta radicados IDU-1731-503-2023 de 9/01/2024 e IDU-1731-508-2023 de 16/01/2024 Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 12 v2.

Cordial saludo.

En atención a los comunicados de la referencia, mediante el cual la firma contratista Unión Temporal Demoliciones GA 2022, remite el alcance del Informe ambiental N°12 V2, del periodo comprendido desde el 01 al 31 de Diciembre de 2023, así mismo atendió y subsanó los ajustes solicitados el día 22 de enero de 2024, la interventoría comunica que, una vez revisada y verificada la documentación y el ajuste al Anexo V del mes de diciembre y el certificado de VECOAGREINT SAS, la profesional Ambiental de la interventoría emite el concepto de ***Aprobación*** del informe mensual N°12 V2. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la presentación de este.

Finalmente, es importante precisar que el concepto de aprobación del mencionado informe no exime a la empresa contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, de su responsabilidad sobre la veracidad de la información allegada y de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y requeridas por el IDU de manera posterior en caso de requerirse.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Sandra Garavito – Residente Ambiental y SST

AJUSTES FORMATOS:

1. FORMATO FO-AC-32
2. FORMATO FO-AC-108

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
8	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
1	DICIEMBRE	2023	7	DICIEMBRE	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**91%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		**10,3%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	0%	El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**29%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	0%	El día 05 de diciembre se remite correo electrónico al contratista en el cual se manifiesta que : "Teniendo en cuenta los procedimientos ofertados en el MAO FICHA B4 Control de emisiones atmosféricas, el día de hoy 5 de diciembre se evidencia por parte de la interventoría que se incumplió el procedimiento de Humectación para el control de material particulado en la actividad de cargue de materiales RCD en el frente de obra de LA VICTORIA, ya que fueron realizados dos viajes de RCD sin contar con el carrotanque." Por lo anterior se presenta incumplimiento en el procedimiento de Control de emisiones en el cargue de materiales RCD en el frente de obra de la Victoria	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**91%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU conecta 20224351908000022E

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		**100%**	**Calificación total**			**100%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,75%**	Aplica	100%		**13,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,75%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,75%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**0,0%**	No aplica	0%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,75%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**% CUMPLI.**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	DICIEMBR	2023	16	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)
(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre) MÓNICA DÍAZ
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES

(FIRMA)
(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría

1era copia: Contratista

2da copia: IDU conecta 20224351908000022E

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEME	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
						13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		**35%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	DICIEMBR	2023	24	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		**39%**
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		5%
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)
(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre) MÓNICA DÍAZ
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS

(FIRMA)
(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU conecta 202243519080000022E

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2023

INTERVENTORÍA: JESAK SAS

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1731 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1736 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	DICIEMBR	2023	31	DICIEMB	2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación total			100%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	% CUMPLI.	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						**13%**
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,00%**	Aplica	100%		**13,0%**
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,00%**	Aplica	100%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,00%**	Aplica	100%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	No aplica	100%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,00%**	Aplica	100%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						**35%**
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%		**35%**
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	100%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO						**8%**
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**0,0%**	No aplica	0%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**4,0%**	Aplica	100%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**0,0%**	No aplica	0%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**4,0%**	Aplica	100%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						**39%**
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,2%**	Aplica	100%		

18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**0,0%**	No aplica	0%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,2%**	Aplica	100%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,2%**	Aplica	100%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,2%**	Aplica	100%		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,2%**	Aplica	100%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,2%**	Aplica	100%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,2%**	Aplica	100%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,2%**	Aplica	100%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,2%**	Aplica	100%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,2%**	Aplica	100%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,2%**	Aplica	100%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**0,0%**	No aplica	0%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,2%**	Aplica	100%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,2%**	Aplica	100%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,2%**	Aplica	100%		
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,2%**	Aplica	100%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD						**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%		**5,0%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**			**100%**

(FIRMA)

(Nombre) SANDRA PATRICIA GARAVITO M

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(Nombre) MÓNICA DÍAZ

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) VLADIMIR POLO PAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

(NOMBRE) SANDRA PATRICIA GARAVITO M.

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

(NOMBRE) ALEJANDRO URIBE

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)

(NOMBRE) CARLOS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU conecta 20224351908000022E

CONSOLIDADO MES DE DICIEMBRE 2023 FICHAS LABORES AMBIENTALES

COMPONENTE	PROGRAMAS		PUNTAJE POR FICHAS DE SEGUIMIENTO	PERIODO: N.12 MES DE DICIEMBRE DE 2023							
			%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUBTOTAL	VALOR PORCENTAJES POR	COMPONENTE	
Componente A:	Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo		13%	10,30%	13,00%	13,00%	13,00%	12,33%	11,50%	A:	
										TOTAL A (%):	12,33%
											12,33%
Componente C:	Manejo de la Vegetación y del Paisaje		8%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	C: 8%	
										TOTAL C (%):	8,00%
											8,00%
Componente B:	Manejo de las actividades constructivas		35%					35%		B: 35%	
	B6	Manejo integral de	5%	5%	5%	5%	5%	5,00%	0,64%	B6:	5,00%
	B7		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B7:	6,00%
	B8		5%	5%	5%	5%	5%	5,00%		B8:	5,00%
	B9		4%	4%	4%	4%	4%	4,00%		B9:	4,00%
	B10		3%	3%	3%	3%	3%	3,00%		B10:	3,00%
	B11		6%	6%	6%	6%	6%	6,00%		B11:	6,00%
	B12		6%	0%	6%	6%	6%	5%		B12:	4,50%
										TOTAL B (%):	
											33,50%
ComponenteD:	Seguridad y Salud en el trabajo		39%							D: 37%	
	D1	Seguridad y Salud en el trabajo - SST	32%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	E1:	32,00%
	D2	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	7%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	E2:	7,00%
										TOTAL E (%):	39,00%
											39,00%
Componente E:	Plan de señalización		5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	F: TOTAL F(%):	5,00%
											5,00%
TOTAL(%)			100%								
				91%	100,00%	100,00%	100,00%			(%) GESTIÓN SST-MA	97,75%

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INTERVENTORIA

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. SANDRA GARAVITO
RESIDENTE SST

INTERVENTORIA

ING. VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

ING. MÓNICA DÍAZ
RESIDENTE AMBIENTAL

ING. ALEJANDRO URIBE
RESIDENTE SST

CONTRATISTA

ARQ.CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO	
INFORME MENSUAL REPORTE MEV DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO	
CÓDIGO	**VERSIÓN**
FO-AC-108	1

I. REPORTE MENSUAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV

Fecha		
DD	MM	AÑO
31	12	2023

Informe N° 12
Correspondiente al periodo entre 1/12/2023 y 31/12/2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TECNICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

I1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA/CONTRATISTA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

I.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. El Sector Movilidad promoverá su adecuada integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana.

CONSULTOR /CONTRATISTA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

Cto. Consultoría /contratista No. 1731
(Número del Contrato de Consultoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	13-ene.-23	25-ene.-24	Se realiza suspensión del contrato a partir del día 11 de agosto hasta el día 25 de agosto 2023 con una prorroga de 5 meses quedando así el contrato con una duración de 12 meses
Duración del Contrato (MESES)	12 meses		

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C"

INTERVENTOR JESAK SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

Cto. Interventoría No. 1736 DE 2022
(Número del Contrato de Interventoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	13-ene.-23	25-ene.-24	
Duración del Contrato (MESES)	12 MESES		

CONTROL DOCUMENTAL CONSULTOR /CONTRATISTA

I4. INSUMO / PRODUCTO CONTRATISTA / CONSULTOR

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MEV, MAO Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	
1	1	Radicación documentos de Maquinaria y Vehiculos	19/01/2023	IDU-1731-017-2023		X	JSK-IDU-1736-050 - Respuesta radicado 19012023-1518 oficio IDU-1731-017-2023
2	1	Respuesta Oficio JSK-IDU-1736-050	8/02/2023	IDU-1731-059-2023	X		JSK-IDU-1736-058 - Respuesta Oficios IDU-1731-059-2023 e IDU-1731-062-2023
3	1	ENVIO DOCUMENTOS DE MAQUINARIA	9/02/2023	IDU-1731-062-2023	X		JSK-IDU-1736-058 - Respuesta Oficios IDU-1731-059-2023 e IDU-1731-062-2023
4	1	Documentos para ingreso de Vehículos	17/02/2023	IDU-1731-078-2023	X		JSK-IDU-1736-076 - Rta Radicado 17022023-0828_Aprobación CAMABAJA
5	1	Certificados ingeniero mecánico para ingreso de maquinaria	20/02/2023	IDU-1731-082-2023	X		informativo
6	1	Documentos para ingreso de Volquetas	22/02/2023	IDU-1731-086-2023	X		JSK-IDU-1736-098 - Rta oficio IDU-1731-086-2023_Aprobación de Volquetas
7	1	Retiro de maquinaria	1/03/2023	IDU-1731-095-2023	X		informativo
8	1	RETIRO DE MAQUINARIA	17/03/2023	IDU-1731-125-2023	X		informativo
9	1	Documentos para ingreso de personal y vehículo	22/03/2023	IDU-1731-131-2023	X		JSK-IDU-1736-130 - Radicación documentos de personal para ingreso y vehículo
10	1	Retiro de maquinaria	4/04/2023	IDU-1731-149-2023	X		Informativo
11	1	Retiro de maquinaria	8/05/2023	IDU-1731-188-2023	X		Informativo
12	1	Envio de documentos de Minicargador y Operador	13/05/2023	IDU-1731-192-2023	X		JSK-IDU-1736-194 - Rta IDU-1731-192-2023 V2_Aprobación operador minicargador y Equipo.
13	1	Envio de documentos de Maquinaria	15/05/2023	IDU-1731-194-2023	X		JSK-IDU-1736-210 - Rta IDU-1731-194-2023 Aprobación de Maquinaria Hitachi modelo 2014
14	1	Retiro de maquinaria y radicación de documentos de maquinaria para ingreso	16/05/2023	IDU-1731-197-2023	X		Informativo
15	1	Envio de documentos de maquinaria	6/06/2023	IDU-1731-209-2023	X		JSK-IDU-1736-218 - Rta IDU-1731-209-2023 Aprobación de Maquinaria
16	1	Envío documentos de personal y maquinaria para ingreso	8/06/2023	IDU-1731-217-2023	X		JSK-IDU-1736-220 - Rta IDU-1731-217-2023_Aprobación de Maquinaria Miniexcavadora de Orugas VIO35-6B modelo 2020
17	1	Envio documentos de maquinaria	22/09/2023	IDU-1731-359-2023	X		JSK-IDU-1736-373 - Rta IDU-1731-359-2023_Aprobación Maquinaria Excavadora 35 Referencia VIO35-6B modelo 2020
18	1	Ingreso Carrotanque	2/10/2023	IDU-1731-377-2023	X		Se emite aprobación por medio de correo electrónico.

I5. INFORMES CONTRATISTA / CONSULTOR (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	APROBADO		Recibido Entidad		ACCION DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
				Si	No	Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, OBSERVACIONES O APROBACIÓN, ACTA, APREMIO, PAS, OTRO)	

CONTROL DOCUMENTAL INTERVENTOR

I6. INSUMO /PRODUCTO INTERVENTORIA

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEV: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO MEV, PAI Y OTROS	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	

I7. INFORMES INTERVENTORIA (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	APROBADO		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
					Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, ACTA, APREMIO, PAS)	

SEGUIMIENTO (APLICA PARA INTERVENTORÍA)

Comité Integral o Específico, mesa de trabajo y visitas	Fecha	No. Acta	Compromisos	Fecha de entrega	Responsables	Cumplió?		Observaciones
						Si	No	

INFORME No 12 **PERÍODO: DESDE** 1/12/2023 **HASTA** 31/12/2023

I8. CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEV. DILIGENCIAR CERTIFICACIÓN FO-AC-106 (o la que lo modifique o sustituya) Aplica interventoría.

I9. FORMATOS APLICA CONTRATISTA / INTERVENTORÍA

ITEM	FORMATO	APLICA PERÍODO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
I.2.1	FO-AC-43 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.2	FO-AC-44 (Aplica a contratista de obra)		X	Durante el periodo no se realizo actividades de izaje.
I.2.3	FO-AC-45 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.4	FO-AC-46 (Aplica a contratista de obra)	X		
I.2.5	FO-AC-47 (Aplica a contratista de obra e interventoría)	X		

I10. INDICADORES MEV (DILIGENCIADO POR INTERVENTORÍA)

NOMBRE	FORMULA	VARIABLE	VALOR	VARIABLE	VALOR	RESULTADO
Equipo mínimo	(Número de equipos en operación en el periodo / Número de equipos mímimo requeridos) *100	Equipos en operación en el periodo	2	Equipos mímimo requeridos	2	100%
Mantenimientos preventivos.	(Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo / Número de mantenimientos preventivos programados) * 100	Mantenimientos preventivos realizados	6	Mantenimientos preventivos programados	6	100%
Fallas Presentadas	(Número de fallas atendidas durante el periodo / Número de fallas presentadas durante el periodo) * 100	Fallas atendidas durante el periodo	0	Fallas presentadas durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Vehículos aprobados	(Número de vehículos aprobados durante el periodo / Número de vehículos presentados durante el periodo) * 100	Vehículos aprobados durante el periodo	0	Vehículos presentados durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Maquinaria y equipos aprobados	(Número de Maquinaria y equipos aprobados durante el periodo / Número de Maquinaria y equipos presentados durante el periodo) * 100	Maquinaria y equipos aprobados durante el periodo	0	Maquinaria y equipos presentados durante el periodo	0	#¡DIV/0!
Actualización Documental	(Número de documentos renovados durante el periodo / Número de documentos vencidos durante el periodo) * 100	Documentos renovados durante el periodo	4	Documentos vencidos durante el periodo	4	100%

I11. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
DEMOLICIÓN	X	EXCAVACIÓN	N/A
EXTENSIÓN ASFALTO	N/A	FRESADO	N/A
FUNDICIÓN CONCRETO	N/A	IMPRIMACIÓN	N/A
MONTAJE ESTRUCTURAS	N/A	PERFORACIÓN	N/A
IZAJE DE CARGAS	N/A		
OTRO:			

I12. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO APLICA A CONTRATISTA

INFORME 12

No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACIÓN IDU	MAQUINARIA Y/O EQUIPO				ÚLTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Hr)	CONTROL DE HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Hr)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIDO		ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			AÑO FABRICACIÓN	MODELO	CLASE	REFERENCIA			Periodo actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	APROBADA	41	2022	2022	EXCAVADORA	LBX210I6NMHEX1356	2672	250	2607	2789	2922	Mantenimiento						
2	APROBADA	40	2022	2022	EXCAVADORA	LBX210I6NMHEX1355	2727	250	2746	2872	2977	Mantenimiento						

I13. LISTADO DE VEHÍCULOS APLICA A CONTRATISTA / INTERVENTORÍA

													INFORME 12									
No.	ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	No. IDENTIFICACION IDU	VEHÍCULO			SOAT		RTM		ÚLTIMO MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Hr O Km)	PIN	CONTROL KILOMETRAJE/HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Km O Hr)	APLICA MANTENIMIENTO	LECTURA (Hr 0 km) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIDO		ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			PLACA	MODELO	CLASE	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO				Periodo actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	**APROBADA**	1	WPR314	2020	CAMIONETA	3800008224	2/6/2024	165580590	4-abr-24	133208	10000	N/A	124060	135580	143208	Mantenimiento						
2	**APROBADA**	9	KSK504	2022	VOLQUETA	15651501048280	4/11/2024	NA	NA	67794	10000	20741	62585	68284	77794	Mantenimiento						
3	**APROBADA**	20	KSO517	2022	VOLQUETA	15651500907870	21/9/2024	NA	NA	65654	10000	20534	66628	75200	75654	Mantenimiento						
5	**APROBADA**	4	KSO521	2022	VOLQUETA	15651500907530	21/9/2024	168422659	15-sep-24	65671	10000	20528	64537	70920	75671	Mantenimiento						
7	**APROBADA**	3	KSO520	2022	VOLQUETA	15651500907410	21/9/2024	168370207	13-sep-24	67711	10000	20524	66484	71983	77711	Mantenimiento						
9	**APROBADA**	22	KSO519	2022	VOLQUETA	6473144-60793174	21/9/2024	168304023	9-sep-24	73978	10000	20537	67284	74972	83978	Mantenimiento	73978		Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos	21/12/2023		
10	**APROBADA**	2	KSO547	2022	VOLQUETA	15651500907310	22/09/2024	N/A	N/A	75566	10000	20533	71454	77556	85566	Mantenimiento	75566		Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos	15/12/2023		
11	**APROBADA**	7	KSO 543	2022	VOLQUETA	15651500907340	21/9/2024	168413125	15-sep-24	55789	10000	20531	68137	74241	75789	Mantenimiento						
13	**APROBADA**	12	WCS949	2013	VOLQUETA	15651500904040	17/09/2024	168270484	8-sep-24	318808	10000	5356	313791	322618	328808	Mantenimiento						
14	**APROBADA**	14	WCS951	2013	VOLQUETA	15651500905510	17/09/2024	168274025	8-sep-24	319273	10000	5357	311802	320875	329273	Mantenimiento	319273		cambio de aceite, cambio de filtro del aire	12/12/2023		
15	**APROBADA**	23	SPS146	2008	VOLQUETA	15651501275380	24/01/2025	171045077	15-ene-25	441326	10000	3418	435108	444644	451326	Mantenimiento	441326		cambio de aceite, cambio de filtro del aire	21/12/2023		
17	**APROBADA**	25	TZQ668	2013	VOLQUETA	15651501255590	20/01/2025	171272486	23-ene-25	345040	10000	14941	345163	352987	355040	Mantenimiento						
18	**APROBADA**	49	KSO541	2022	VOLQUETA	15651500907460	21/09/2024	168386023	13-sep-24	52053	10000	20529	50563	59288	62053	Mantenimiento						
19	**APROBADA**	50	KSO518	2022	VOLQUETA	15651500907940	21/09/2024	168368975	13-sep-24	65514	10000	20523	59137	66111	75514	Mantenimiento	65514		cambio de aceite, cambio de filtros de aire	20/12/2023		
20	**APROBADA**	10	TJV393	2013	VOLQUETA	9201123149433	27/04/2024	166841902	1-jul-24	236245	10000	683	238292	244817	246245	Mantenimiento						
22	**APROBADA**	15	WCT393	2013	VOLQUETA	15651501054150	13/11/2024	169618748	15-nov-24	273765	10000	5769	272175	275619	283765	Mantenimiento	272175		cambio de aceite, cambio de filtros de aire	13/12/2023		



Firma Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría interventor / contratista (según aplique)
ALEJANDRO URIBE GOYENECHE
Nombre Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría interventor / contratista (según aplique)
No. de matrícula profesional:

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL REGISTRO DE INTERVENCIONES EN EL MANEJO DE EVENTOS AMBIENTALES	Informe ambiental No. 12

1. IDENTIFICACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN CTO OBRA			INFORMACIÓN CTO INTERVENTORIA	
No: 1731 DE 2022	**Objeto:**	**dic-23**	**No: 1736-2022**	**Objeto:**
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	

2. INTERVENCIÓN

PREDIO	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
AK 1 Curcunvalar 83 - 85			
AK 1 Curcunvalar 83 - 85			
Carrera 3C este 40-17 sur La Victoria			
AK 1 Curcunvalar 83 - 85			