Bogotá, 25 de Mayo del 2026.

Señores:

POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA
SI. Cardona

INF – 860 – 25.


Por este medio informo las actividades realizadas en el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en el mes de mayo, del ascensor marca *MITSUBISHI* instalado en **Bloque Administrativo Policía Metropolitana Pereira** ubicado en AV. Américas 46 - 35.

Ascensor

- Revisión de máquina de tracción.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra.
- Verificación de fusibles y brakers.
- Revisión del sistema de regulador de velocidad.
- Revisión de elementos de conteo de foso.
- Inspección de contactos de cerradura.
- Revisión de operador de puertas.
- Revisión de cable viajero y cable de foso.
- Revisión de fotoceldas y barreras infrarrojas.
- Revisión de microswitchs prelimites y finales de carrera.
- Verificación de botoneras de hall y cabina.
- Revisión eléctrica e iluminación de cabina.
- Kit de emergencia (Alarma, Citófono y Luz)
- Limpieza de guías de cabina y contrapeso.
- Limpieza ajuste y lubricación de partes móviles.
- Limpieza y aseo en general.

ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS
Bogotá / Calle 1 D N° 26 - 25
Cel: 317 8882552 / 310 6131653
PBX 601 4034951
NIT: 901.315.138 - 9
ascensoreselecom@gmail.com

❍ COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO No. 7315



Elecom
ELEVATOR COMPONENTS

COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Instalaciones
Modernizaciones
Reparaciones
Asesorías o Interventorías
Importadores directos
Equipos nuevos
Adecuación a la NTC 5926-1
Adecuación a la NTC 5926-3

ATENDEMOS TODAS LAS MARCAS

ascensoreselecom.com - ascensoreselecom@gmail.com
Cel: 317 8882552 / 310 6131653 / PBX 5662349
TELÉFONO DE EMERGENCIA 24/7 - 300 6044772

SERVICIO LAS 24 HORAS

(X) Preventivo ( ) Correctivo ( ) Instalación ( ) Aten. Llamada ( ) Otro

7315

EDIFICIO: Comando meper
DIRECCIÓN: AV. Sur 45-35
CIUDAD: Pereira
MARCA: mitsubishi- modernizado
N° ASCENSOR Ó TORRE: #1

FECHA DE EJECUCION: 19 | 05 | 2026
HORA DE ENTRADA:
HORA DE SALIDA:

ACTIVIDADES REALIZADAS

1) Revisión de maquina tracción
2) Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
3) Inspección y prueba de seguridades
4) Inspección de zapatas de puertas
5) Inspección de zapatas para guías de cabina y contrapeso
6) Verificación de fusibles y breakers
7) Revisión de sistema regulador de velocidad y paracaídas
8) Revisión de elementos de conteo de foso
9) Inspección de contactos de cerradura
10) Revisión de operadores de puertas
11) Revisión de cable viajero y cable de foso
12) Revisión de hojas de puertas de cabina y de hall
13) Revisión de fotoceldas y barreras infrarrojas
14) Revisión de microswitchs prelimites finales de carrera
15) Verificación de botoneras de hall y cabina
16) Revisión eléctrica e iluminación de cabina
17) Kit de emergencia (Alarma, citofono y luz)

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del ascensor y queda funcionando normalmente.
Información ascensor: Serie AM102825. Año 2002, cuadro de maniobra monarch niro 3000 4015, 5 paradas, operador de puertas central.

Firma autorizada

Nombre Técnico: Nicolas Cortazar - Alberto Rios
C.C O NIT. 1005294304

OBSERVACIONES	Se realiza mantenimiento preventivo al ascensor marca Mitsubishi con serie AM102825 año 2002, cuadro de maniobra Monarch niro 3000 4015, 5 paradas, operador de puertas central

❍ **EVIDENCIA FOTOGRAFICA**






Cordialmente,

JEIMI CATHERIN PARRA.
Directora Administrativa
Cel: 314 3130412
jeimi.parra@ascensoreselecom.com