CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	BITACORA DE OBRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CODIGO:FMT OB BTD 01 VERSION:01 FECHA:21/05/2024

FECHA DE APERTURA: 14 DE OCTUBRE DE 2025	FOLIO NO.	001

DATOS DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO	RAMA JUDICIAL	No. CONTRATO	167 DE 2025
OBJETO	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."		
LOCALIZACIÓN	ALMACEN CALLE 18		
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

DATOS CONTRATISTA			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	NIT:	901.983.265-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No. 95-47 OFICINA 506	TELÉFONO:	3108627755
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DATOS INTERVENTORÍA / SUPERVISOR			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	TOTALL CORPORATION SAS BIC	NIT	901.791.803-9
DIRECCIÓN	CRA 47A No. 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	TELÉFONO	3208534050
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

FIRMAS RESPONSABLES					
VoBo. CONTRATISTA		VoBo. INTERVENTORÍA		VoBo. SUPERVISORA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	
CARGO: DIRECTOR DE OBRA		CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		CARGO: SUPERVISOR / COORDINADOR DEL PROYECTO	
NOMBRE: DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ		NOMBRE: RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO		NOMBRE: DANIEL MERCHAN CEPEDA	
No. IDENTIFICACIÓN	1.014.216.864	No. IDENTIFICACIÓN:	80.073.062	No. IDENTIFICACIÓN:	

Norma

Scanned with CamScanner

14 de octubre de 2025

Estado del clima : Lluvia Moderada

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnosticos de 6 frentes

-Operativo :

Equipos : N/A

Se da inicio al contrato de obra No. 167 de 2025 mediante la suscripción del "Acta de Inicio" entre las partes (Contratista, Interventoria y Entidad contratante. El contratista inicia las labores técnicas y administrativas para la elaboración de los diagnósticos de la sede "ALMACEN CALLE 18".

Residente de obra

15 de octubre de 2025

Estado del Clima : Lluvias Leves

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de 6 frentes

- Operativo :

Equipos : N.A.

Se realiza comité de seguimiento No. 1 del contrato de obra, en el cual se priorizan las zonas a intervenir inicialmente. De acuerdo a dicha priorización se realiza recorrido y toma de medidas en este frente de acuerdo a las necesidades manifestados por la

Norma

Scanned with CamScanner

entidad y levantamiento del registro fotografico del estado actual del Área.

Maria Alejandra

Residente de obra

16 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboracion de diagnósticos de 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N/A.

El contratista de obra inicia con la elaboración de diagnósticos y elaboración de planos segun el levantamiento realizado. Mediante comunicado CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-010 el contratista solicita a la interventoría la entrega de la licencia o permiso de construcción dado que se requiere contar con los permisos con el fin de evitar futuras eventualidades que puedan afectar el desarrollo del contrato.

Maria Alejandra

Residente de obra

17 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de 6 frentes.

Norma

Scanned with CamScanner

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de planos y diag_ nósticos segun el levantamiento realizado.

Maria Alejandra

Desidente de obra

18 de octubre de 2025

Estado del clima: Llovizna a intervalos

Personal en obra

- Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnosticos de 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N.A

El contratista de obra continua con la elaboracion de diagnósticos y planos segun los recorridos y levantamientos realizados.

Maria Alejandra

Residente de obra

20 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras Precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N.A.

Norma

Scanned with CamScanner

004

El contratista de obra continua con la elaboración de planos y diagnósticos según los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Residente de obra

21 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipituciones

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de los 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista continua con la elaboración planos y diagnósticos según los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Residente de obra

22 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra:

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de 6 frentes

-operativo:

Equipos: N.A

Norma

Se realizò recorrido entre las partes (contratista e interventoría) con el fin de realizar el levantamiento del acta de vecindad de la sede. Así mismo, se realizò el recorrido para toma de registro fotografico y verificacion de medidas en algunas de las àreas a intervenir.

Maria Alejandra
Residente de obra

23 de octubre de 2025

Estado del clima: Lluvia Moderada

Personal de obra

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnòsticos de 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboracion de planos, diagnòsticos y presupuestos de acuerdo a los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoría.

Maria Alejandra
Residente de obra

24 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo: 11 personas en elaboracion de diagnòsticos de 6 frentes

Norma

Scanned with CamScanner

-Operativo:

Equipos : N.A.

El contratista continua con la elaboración de planos, diagnosticos y presupuestos de acuerdo a los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Norma Leyenda

Residente de obra

25 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras precipitaciones

Personal en obra :

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnosticos de 6 frentes

-Operativo:

Equipos: N.A.

Se continua con la elaboracion de planos, diagnosticos y presupuestos segun los recorridos y levantamientos realizados en compañia de interventoria.

Norma Leyenda

Residente de obra

27 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo : 11 personas en la elaboración de diagnosticos de 6 frentes

Norma

Scanned with CamScanner

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratistu de obra continua con la elaboración dePlanos, diseños, diagnosticos y presupuestos, de acuerdo a los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Mediante comunicado CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-014, el contratista remite a la interventoria la ficha tecnica del reflector necesario para la iluminación perimetral de este frente (LED REFLECTOR JETA 100 W DL); lo anterior, para aprobación de la interventoria y con el fin de programar el inicio de la actividad una vez este aprobada dicha ficha tecnica.

Maria Fernanda

Residente de obra

28 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra:

-Administrativo: 11 personas en elaboración de dignósticos de 6 frentes.

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de planos, diagnósticos y presupuestos, de acuerdo a los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.


Norma

Scanned with CamScanner

Se realiza comité de seguimiento No.2 en las instalaciones de la Entidad contratante, se solicita a la interventoria respuesta de la ficha tecnica del reflector remitida el 27 de octubre de 2025

La entidad solicita en este frente realizar el cambio de la puerta de acceso vehicular a una puerta con dos (2) hojas batientes de igual forma solicitan incluir en las necesidades el cambio de tapas de concreto en las zonas perimetrales del frente a intervenir





29 de octubre de 2025

Estado del clima: llovizna ligera, mayormente nublado

Personal de obra:

- Administrativo: 11 (elaboración de diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A.

Actividades:

1. El contratista de obra continva con la elaboración de planos, diagnosticos, memorias de calculo y presupuesto, de acuerdo a los recorridos realizados en compañía de interventoría.
2. El contrastista junto con interventoría realiza recovrido en calle 18, para evaluar temas de seguridad para trabajo en alturas, asi como el componente electrico y red estructurado con los especialistas correspondientes.

Residente de obra.

30 de octubre de 2025

Clima: Mayormente nublado

Personal de obra/contrato:

- Administrativo: 11 (elaboracion/Levantamiento diagnósticos)
- Operario: 0

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades:

1. El contratista continua con la elaboración de planos, diagnósticos memorias de calculo, diseño eléctrico y estructurado y presupuesto, de acuerdo a recorrido realizado con acompañamiento de interventoría.

Residente de obra.

31 de octubre de 2025

-Clima: Mayormente nublado

-Personal obra/contrato:

- Administrativo: 11 (elaboración/levantamiento diagnóstico)
- Operativo: 0

-Actividades:

1. El contratista continua con la elaboración de planos, diagnósticos memorias de calculo, diseño eléctrico y estructurado y presupuesto de acuerdo a recorrido realizado con acompañamiento de interventoría.

Residente de obra

Norma

Scanned with CamScanner