000

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	BITACORA DE OBRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CODIGO:FMT OB BTD 01 VERSION:01 FECHA:21/05/2024

FECHA DE APERTURA: 14 DE OCTUBRE DE 2025	FOLIO NO.	001

DATOS DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO	RAMA JUDICIAL	No. CONTRATO	167 DE 2025
OBJETO	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."		
LOCALIZACIÓN	SEDE EDIFICIO DE LA BOLSA		
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

DATOS CONTRATISTA			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	NIT:	901.983.265-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No. 95-47 OFICINA 506	TELÉFONO:	3108627755
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZÁLEZ		

DATOS INTERVENTORÍA / SUPERVISOR			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	TOTALL CORPORATION SAS BIC	NIT	901.791.803-9
DIRECCIÓN	CRA 47A No. 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	TELÉFONO	3208534050
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

FIRMAS RESPONSABLES					
VoBo. CONTRATISTA		VoBo. INTERVENTORÍA		VoBo. SUPERVISORA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	
CARGO: DIRECTOR DE OBRA		CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		CARGO: SUPERVISOR / COORDINADOR DEL PROYECTO	
NOMBRE: DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ		NOMBRE: RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO		NOMBRE: DANIEL MERCHAN CEPEDA	
No. IDENTIFICACIÓN	1.014.216.864	No. IDENTIFICACIÓN:	80.073.062	No. IDENTIFICACIÓN:	

Norma

Scanned with CamScanner

14 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

-Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)

- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Inicio de visitas tecnicas y levantamiento de informacion en sitio para diagnostico. Revision de condiciones para desmonte de muros en drywall, Nivelacion con mortero, puntos de iluminacion, tuberia, Cableado electrico, enchapes y suministro de Mobiliario.

Maria Alejandra
Residente

Interventoria

15 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en Obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)

- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Realizacion del comite de obra No 1, se presenta

Norma

Scanned with CamScanner

el avance del levantamiento y linbamientos para el presupuesto preliminar de adecuacion.

Residente

Interventoria

16 de Octubre 2025

Estado del clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Procesamiento de la Informacion recolectada en sitio, planos de levantamiento, mediciones para desmonte y nivelacion

Residente

Interventoria

17 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Norma

Scanned with CamScanner

Equipos: N/A

Continuacion de levantamiento arquitectonico y electrico ; identificacion de puntos de instalacion de luminarias y recorrido de tuberias electricas

Residente

Interventoria

18 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo : 3 personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo : N/A

Elaboracion de Memorias y listado preliminar de materiales para actividades electricas y de obra civil.

Residente

Interventoria

21 de octubre 2025

Estado del Clima: lluvia moderada

Personal en obra:

Norma

Scanned with CamScanner

004

·Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)

-Operativo: N/A

Equipos: N/A

Consolidacion de Cantidades y mediciones para Presupuesto preliminar. Se continua con la elaboracion de planos electricos y memorias

Residente

Interventoria

22 de OCTUBRE 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos N/A

Ajuste de Mediciones y definicion tecnica de luminarias y accesorios electricos.

Residente

Interventoria

23 de OCTUBRE 2025

Estado del Clima: Nublado

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos N/A.

Avance en presupuesto preliminar, memorias de Cantidades.

Residente

Interventoria

24 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos N/A

Se continua con el avance del presupuesto preliminar y memorias de Cantidades

Residente

Interventoria

25 de Octubre 2025

Estado del clima: lluvia ligeras

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos N/A.

Se continua con el avance presupuestal preliminar y Memorias de cantidades.

Residente

Interventoria

27 de OCTUBRE 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos N/A

Se dio respuesta al comunicado de Interventoria con fecha del 22 de OCTUBRE 2025, remitiendo la proyeccion inicial de las bolsas presupuestales de los frentes de obra a intervenir, incluyendo la sede Bolsa, la cual aun no se cuenta con aprobacion por parte de Interventoria y Supervision.

Norma

Scanned with CamScanner

Residente

Interventoria

28 de OCTUBRE 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos N/A

Realizacion de Comite de obra No 2, pendiente aprobacion presupuestal

Residente

Interventoria

29 de OCTUBRE 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos N/A

Se continua con el avance presupuestal preliminar y Memorias de Cantidades (Diagnostico)

Norma

Scanned with CamScanner

Residente

Interventoria

30 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

-Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)

-Operativo: N/A

Equipos N/A

Se continua con el diagnostico preliminar en sede Bolsa

Residente

Interventoria

31 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

-Administrativo: 3 personas (Acta de vecindad)

-Operativo: N/A

Equipos N/A

Visita conjunta con interventoria para elaboracion del acta de vecindad en las

Norma

Scanned with CamScanner

áreas que serán intervenidas (transito de materiales, Sotano 1, Escaleras, pasillo Piso 4).

Residente

Interventoria

B C D E F G HI JK L M NÑ O PQ R S T UV WX YZ

Norma

Scanned with CamScanner