CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	BITACORA DE OBRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CODIGO:FMT OB BTD 01 VERSION:01 FECHA:21/05/2024

FECHA DE APERTURA: 14 DE OCTUBRE DE 2025	FOLIO NO.	001

DATOS DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO	RAMA JUDICIAL	No. CONTRATO	167 DE 2025
OBJETO	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."		
LOCALIZACIÓN	SEDE PALACIO DE JUSTICIA		
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

DATOS CONTRATISTA			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	NIT:	901.983.265-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No. 95-47 OFICINA 506	TELÉFONO:	3108627755
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DATOS INTERVENTORÍA / SUPERVISOR			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	TOTALL CORPORATION SAS BIC	NIT	901.791.803-9
DIRECCIÓN	CRA 47A No. 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	TELÉFONO	3208534050
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

FIRMAS RESPONSABLES					
VoBo. CONTRATISTA		VoBo. INTERVENTORÍA		VoBo. SUPERVISORA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	
CARGO: DIRECTOR DE OBRA		CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		CARGO: SUPERVISOR / COORDINADOR DEL PROYECTO	
NOMBRE: DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ		NOMBRE: RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO		NOMBRE: DANIEL MERCHAN CEPEDA	
No. IDENTIFICACIÓN	1.014.216.864	No. IDENTIFICACIÓN:	80.073.062	No. IDENTIFICACIÓN:	

Norma

Scanned with CamScanner

0001

14-10-2025

Estado del Clima: Lluvia Moderada

Personal en obra:

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de Diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A.

Se da inicio al contrato de obra No. 167 de 2025 mediante la suscripción del "Acta de inicio" entre las partes (contratista, interventoria y Entidad contratante. El contratista inicia las labores técnicas y administrativas para la elaboración de los diagnósticos de la sede PALACIO DE JUSTICIA "Alfonso Reyes Echandia"

Residente de obra

15 de Octubre de 2025

Estado del clima: Lluvias Leves

Personal en Obra

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de Diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A

Se realiza comité de seguimiento No. 1 del contrato de obra, en el

A B C D E F G HI JK L M NÑ O PQ R S T UV WX YZ

Norma

Scanned with CamScanner

cual se priorizan las zonas a intervenir inicialmente en este frente y las cuales son (Recepción, Cocina Piso 9, Oficina de comunicaciones Piso 2. De acuerdo a dicha priorización se realiza recorrido y toma de medidas de la recepción de acuerdo a las necesidades manifestadas por la entidad y levantamiento del registro fotográfico del estado actual del Área.

Residente de obra

16 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones

Personal en obra

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de Diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista continua con la elaboración de diagnosticos, elaboracion de Planos según levantamiento realizado. Mediante comunicado CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-007 el contratista solicita a Interventoría el diseño del mueble de recepción (counter) con medidas y especificaciones necesarias para la elaboración de los Análisis de precios Unitarios de las actividades no previstas en dicha área.

Norma

Scanned with CamScanner

17 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras Precipitaciones

Personal en Obra

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de diagnósticos)
- Operativo

Equipos: N.A.

El contratista continua con la elaboración de planos y diagnósticos según el levantamiento realizado.

Manuel Legendra
Residente de obra

18 de Octubre de 2025

Estado del Clima: Llovizna a intervalos

Personal en obra

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A

El contratista de obra continua con la elaboración de planos y diagnosticos segun los levantamientos realizados.

Manuel Legendra
Residente de obra

Norma

Scanned with CamScanner

20 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras Precipitaciones

Personal en obra:

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de diagnósticos)
- Operativo:

Equipos: N.A.

Se realizó recorrido entre las partes (contratista e interventoría) con el finde realizar el mantenimiento de las actas de vecindad de las siguientes zonas: Oficina de Comunicaciones piso 2, cocina piso 9, punto acopio piso (sotano) 2, zonas adyacentes a la recepción, 4 hall (1 en corte Suprema, 1 corte constitucional, 1 en Consejo de estado y 1 en consejo Superior.

Así mismo, se realizó recorrido para toma de medidas y verificación de las cantidades de obra en la oficina de comunicaciones y cocina.

Residente de obra

21 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras precipitaciones)

Personal en Obra

- Administrativo: 11 personas (Elaboración de diagnósticos)

Norma

Scanned with CamScanner

-Operativo :

Equipos : N.A.

El contratista de obra continua con la elaboracion de planos y diagnósticos según los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoría

Maria Leyendra
Residente de obra

22 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras Precipitaciones

Personal en obra

-Administrativo : 11 personas (Elaboración de diagnósticos)

-Operativo :

Equipos : N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de planos y diagnósticos según los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoría.

Maria Leyendra
Residente de obra.

23 de octubre de 2025

Estado del clima : Lluvia Moderada.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra

-Administrativo: 11personas (Elaboración de diagnosticos)

-Operativo

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboracion de planos y diagnósticos segun los recorridos y levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Marun Izquierdo

Residente de obra

24 de octubre de 2025

Estado del clima: Ligeras Precipitaciones

Personal en obra:

-Administrativo: 11personas (Elaboración Diagnosticos)

-Operativo:

Equipos: N.A.

Se continua con la toma de medidas y levantamiento de planos y diagnòsticos. Se realiza visitu de personal tecnico para evaluación de la instalación de Andamios que permitiran intervencion en el domo baldaquino.

Marun Izquierdo

Residente de obra

Norma

Scanned with CamScanner

25 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras Precipitaciones.

Personal en obra

-Administrativo : 11 personas en elaboración de diagnósticos, 6 Frentes.

- Operativo:

Equipos : N.A.

Se continua con la elaboración de diagnosticos, planos y presupuestos según los recorridos y los levantamientos realizados en compañia de la interventoria.

Maria Legendre
Residente de obra

27 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras Precipitaciones.

Personal en obra

-Administrativo: 11 peisonas en elaboración de diagnósticos 6 Frentes

- Operativo:

Equipos : N.A.

Se continua con la elaboración de diagnosticos, planos y presupuestos Segun los recorridos y levantamientos realizados en compañio de la interventoria

Maria Legendre
Residente de obra

Norma

Scanned with CamScanner

28 de octubre de 2025

Estado del clima : Ligeras Precipitaciones

Personal en obra.

- Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnósticos de 6 frentes
- Operativo:


Equipos : N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de diagnosticos y planos de acuerdo a los levantamientos y reconidos realizados en compañia de la interventoría.

Se realiza comité de seguimiento No.2 en las instalaciones de la entidad contratante, en el cual se solicitan lo siguiente:

1. La supervisión técnica solicita incluir en la evaluación diagnóstica para su ejecución en el área de comunicaciones la inclusión del sistema de aire acondicionado para la oficina de la emisora

Así mismo se presentan las tres propuestas de diseño de la recepción, sin embargo, la supervisión solicita al contratista realizar los siguientes cambios:



Norma

La supervision solicita dos (2) muestras del revestimiento en madera, la primera con palillaje de 1" y separación de 1" y la segunda con palillaje de 4.5cm y separación de 1" para así dar aprobacion a la propuesta de diseño, de igual forma solicita carta de colores de la melamina del counter.

Se encuentra pendiente por parte de la supervision la entrega de las especificaciones tecnicas del sistema de ingreso con biometrico para la recepción.

De igual forma la supervisión solicita el ingreso de personal y el inicio de actividades en la oficina de comunicaciones, y requiere que se realice el cerramiento del espacio a intervenir.

Asi mismo se presentan las siguientes fichas tecnicas de luminarias para la propuesta en hall (4) y recepción:

- LED MINICONTINUUM PRO
- LUMINARIA STIL LED ROUND Φ60CM 40W
- LUMINARIA CILINDRO RECESADO 16W
- LUMINARIA CILINDRO RECESADO 8W
- LUMINARIA STIL LED LINEAR MINI SQUARE 125 CM 40W

Manuel Legendre
Residente de obra

29 de octubre de 2025

Estado del clima: Lluvias en horas de la mañana.

Personal en obra:

Norma

Scanned with CamScanner

-Administrativo: 11 personas en elaboración de diagnosticos de 6 frentes.

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de diagnósticos, planos y presupuestos segun los levantamientos y recorridos realizadas en conjunto con la interventoría.

Maria Alejandra
Residente de obra

30 de octubre de 2025

Estado del clima: Nublado.

Personal en obra

-Administrativo: 11 peisonas en elaboración de diagnosticos de 6 frentes.

-Operativo:

Equipos: N.A.

El contratista de obra continua con la elaboración de diagnosticos, planos y presupuestos de acuerdo a los levantamientos y recorridos realizadas en el frente en conjunto con la interventoria

Maria Alejandra
Residente de obra

31 de octubre de 2025

Estado del Clima: Nublado.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra

-Administrativo : 11 personas en elaboracion de diagnosticos de 6 frentes

-Operativo

Equipo : N.A .

El contratista de obra continua con la elaboración de diagnosticos, planos, presupuestos ; de acuerdo a los levantamientos y recorridos realizados en el frente en conjunto con la interventoria.

Residente de obra.

C D E F G HI JK L M NÑ O PQ R S T UV WX YZ

Norma

Scanned with CamScanner