INFORME DE SUPERVISION No. 1 CONTRATO No. 186 DE 2026			
FECHA DE INFORME	Del 24 de abril al 14 de mayo de 2026	**PARCIAL**	**FINAL**
INFORME No.	No. 1	X	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato No.	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACION (CC. NIT)**	**OBJETO**
186-2026	DISTRICOMBUSTIBLES DEL PACIFICO SAS	900.855.948	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARINO Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL BUQUE HOSPITAL BENKOS BIOHO, DESTINADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN COSTERO FLUVIAL ANDEN PACIFICO RESOLUCION 2651.

VALOR	**FORMA DE PAGO**	**PLAZO**	**FECHA DE INICIO**
$422.599.680	El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. cancelará el valor del contrato que se genere como consecuencia del presente proceso de acuerdo con la ejecución del suministro en el mes y según el valor presentado por el contratista en su oferta, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias, acreditación del cumplimiento a entera satisfacción expedida por el supervisor del contrato.	Dos (02) Meses y Quince (15) Días.	24 de Abril de 2026

No. CDP Y FECHA		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA**		**GARANTIAS**		**FECHA APROBACION GARANTIAS**
				SI	**NO**	No aplica
00-2026-CDPS-551	10 DE MARZO DE 2026	00-2026-RPS-782	25 DE ABRIL DE 2026		**X**	

PRORROGA				**ADICION**				**MODIFICATORIO**				**SUSPENSION**			
SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X
TIEMPO				VALOR								PLAZO DE SUSPENSION			

INFORMACION SUPERVISOR			
NOMBRE	**CARGO**	**IDENTIFICACION**	**DIRECCION**
LILIBETH SHELIN QUIÑONES SAAVEDRA	**Directora Gestión apoyo logístico**	**1.088.324.622**	**Subgerencia Administrativa**

EJECUCION		
PRESTACION DE SERVICIOS		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**OBSERVACIONES**
Garantizar transporte seguro para el combustible hasta el lugar de suministro	Se cumplió con la actividad de transporte seguro del combustible	**Se anexa informe técnico**

(Muelle o Bahia de Buenaventura)		
Garantizar el adecuado uso de los elementos de prevención de la contaminación.	Se garantizó el correcto uso de los elementos de prevención de la contaminación	**Se anexa informe técnico y formato de suministro y control de combustible**
Contar con una manguera mayor a 40 metros de largo.	En el suministro realizado se contó con una manguera mayor a 40 metros de largo. Sin embargo, se utilizó un metraje menor	**Se anexa informe técnico**
Contar con un contador certificado por calibración de equipos por empresa certificada.	Se cuenta con un contador certificado por calibración de equipos por una empresa certificada	**Se anexa certificado de calibración**
Contar con el suministro de manguera de 3 pulgadas certificada.	Durante el suministro se contó con manguera de 3 pulgadas certificada.	**Se anexa informe técnico**
Contar con una bomba de suministro de combustible certificada.	El combustible se suministró desde una gasolinera certificada. Primax Colombia SA.	**Se anexa Certificado**
Contar con sistema de contraincendios del carrotanque certificado.	Se contó con un sistema contra incendios durante el suministro de combustible que fue verificado por el perito y la profesional SST de la Entidad	**Se anexa informe técnico y formato de suministro y control de combustible**
Garantizar el acople rápido de 3 pulgadas.	Se garantizó el acople rápido de 3 pulgadas para el suministro	
Garantizar el acople internacional a toma de combustible del buque (6 tornillos)	Se garantizó el acople internacional a toma de combustible de 6 tornillos para el suministro	
Realizar reporte de entrega de refinería.	Se realizó el reporte de entrega de refinería	**Se anexa el reporte**
Garantizar la descarga del combustible sin perdidas ni derrames.	No se materializaron los riesgos de derrame o perdida de combustible durante el suministro.	**Se anexa informe técnico**
Realizar el control de medición (Medidor de combustible)	Se realizó la medición del combustible entregado	**Se anexa informe técnico**
Realizar entrega de certificado de calidad por lote suministrado.	Se hace entrega del certificado de calidad de cada uno de los lotes suministrados	**Se anexa certificados de calidad**
Entregar análisis fisico-quimico del combustible.	Se hace entrega del análisis físico-químico del combustible entregado	**Se anexa análisis físico-químico**
Registrar cantidades con: *** Certificación de medición antes y después de la carga,** *** Evidencia fotográfica con fecha de inicio y termino del suministro de combustible.** *** Supervisión por inspector en contaminación marina de la DIMAR.** *** Registrar en los libros/bitácoras día, hora y cantidad de combustible suministrado.**	Se realizó el registro de las cantidades suministradas antes y después de la carga con fecha de ejecución. Se contó con acompañamiento por parte del inspector en contaminación marina de la DIMAR. Se registró en la bitácora del Buque las novedades de los días del suministro	**Se anexa informe técnico y certificado del inspector de la DIMAR**
Presentar pólizas de responsabilidad civil por daños a terceros y al medio ambiente.	Se presenta póliza de responsabilidad civil y daños a terceros y al medio ambiente	**Se anexa pólizas**
Presentar seguro del transporte de mercancía peligrosa (si aplica).	No aplica	
Presentar carta de conformidad y responsabilidad por daños en instalaciones o buque.	Se presenta formato diligenciado de suministro y control de combustible firmado por las partes	**Se anexa solicitud de conformidad**

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	GJU-FT-028	VERSION:01

Contar con plan de manejo ambiental y equipo de contención contra derrames	Se cuenta con el plan de manejo ambiental y equipo de contención contra derrames	**Se anexa plan de manejo ambiental**
Cumplir normas de seguridad marítima y laboral (equipos EPP, señalización, procedimientos SOP)	Se cumplió con las normas de seguridad marítima y laboral que aplican	
Realizar limpieza y retiro de residuos derivados de la operación (recipientes, redes, etc.).	Se realizó la limpieza y retiro de residuos	**Se anexo informe técnico**
Cumplir con la normatividad vigente y lista de chequeo para suministro de combustible.	Se cumplió con la normatividad vigente de acuerdo con lo exigido por el auditor de la DIMAR	**Se anexa certificado de auditor de la DIMAR**
Garantizar la entrega física de las unidades y/o canecas de aceites, refrigerantes, gasolina y filtros en el lugar de suministro (Muelle o Bahia de Buenaventura)	Se realizaron los suministros de insumos solicitados por la Entidad	**Se anexa facturas FEL3 Y FEL 4**
Las demás que por su naturaleza del servicio se deriven o se asignen acorde con su perfil, que permitan cumplir con el objeto del contrato	Se cumplieron con las solicitudes realizadas por la Entidad	

INFORMACION FINANCIERA

PAGO No.	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	**25-04-2026 / 14-05-2026**	**$422.599.680**	**$172.207.200**	**40,74%**	**$0,00**	**$172.207.200**	**$250.392.480**
2							
3							

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	**$ 218.900**	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO
	PENSION	**$ 70.100**		
	RIESGOS	**$ 9.200**	**9502788647 9503703990**	**14 DE ABRIL DE 2026 11 DE MAYO DE 2026**
	PARAFISCALES	**$ 87.700**		

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor **LILIBETH SHELIN QUIÑONES SAAVEDRA** certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto del contrato No. 173 del 24 de ABRIL de 2026 desarrollando las actividades anteriormente descritas, durante el periodo del 24 de ABRIL de 2026 al 14 de MAYO de 2026 y cumpliendo con certificación del pago al Sistema de Seguridad Social de la entidad, por lo que se autoriza el pago de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($172.207.200)**

Dado en el Distrito de Buenaventura, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026

LILIBETH SHELIN QUIÑONES SAAVEDRA
Supervisora