JANIER STIVEN OTERO IPIA
Cedula de ciudadanía: 1.002.964.155 de Piendamó - Cauca.

Documento equivalente a factura
(Art. 3 decreto 522 de 2003) no. 04

Persona natural
De quien se adquieren los bienes y servicios: **JANIER STIVEN OTERO IPIA**
NIT: 1.002.964.155 de Morales Cauca
1.002.964.155 -8

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 22 de mayo del 2026

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO **F29-024-2026** OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUENTE CUENTA CUENTA DE NEQUI No: 3146786145	**3.700.000**	**3.700.000**
TOTAL	**3.700.000**	**3.700.000**

Janier Stiven Otero

JANIER STIVEN OTERO IPIA
CC 1.002.964.155 de Morales Cauca
Celular: 3146786145

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		F29-024-2026	17-04-2026	16-05-2026
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-CD-024-SPL-2026		
CONTRATISTA				JANIER STIVEN OTERO IPIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1002964155	EXPEDIDA EN	Morales Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3146786145		
SUPERVISOR				GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
NIVEL PROFESIONAL:				DIRECTIVO	DESPACHO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				23 del 8 de enero del 2026.	CRP No.	27 del 17 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				240211200-240211200-0600-1.0-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.200.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	PAGO No.	04
VALOR A PAGAR				$ 3.700.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$ 1.750.905	PERIODO COTIZADO	ABRIL 2026
EPS				Asmet salud	VALOR PAGADO	$ 219.100
ARL				POSITIVA	VALOR PAGADO	Asume el municipio
AFP				PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 280.500
VALOR TOTAL PLANILLA				$ 499.600	PLANILLA No.	9503180085
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)					SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO								

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS


PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Apoyar en las actividades de operación de la maquinaria pesada y/o vehículos de propiedad del Municipio de Morales frente a la necesidad requerida y coordinada conjuntamente con la entidad, bajo la plena autonomía del contratista en su ejecución
2. El contratista frente al vehículo que se encuentre operando deberá dar apoyo a la entidad en su revisión, tales como, verificación de fluidos, llenado de combustible, prueba de frenado, calibración de llantas, y demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina.
3. Realizar y presentar los reportes necesarios al Supervisor del Contrato, respecto de las fallas o inconvenientes que presente la maquinaria pesada propiedad del municipio, que lleguen a afectar correcto y normal funcionamiento.
4. Apoyar la elaboración de un informe diagnóstico inicial de la maquinaria asignada en el marco del mantenimiento vial del municipio de Morales Cauca y generar de manera periódica las actualizaciones necesarias a la ficha técnica.
5. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas.
6. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1.Planilla de seguridad social No. 9503180085, Correspondiente al periodo del mes de abril de 2026 con fecha de pago del 15 de mayo de 2026. 2. Cuenta de Nequi No. 3146786145	

Dado en la ciudad de Morales, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

FIRMA CONTRATISTA	

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

DESARROLLO DE ACTIVIADES CONTRACTUALES.

1. **APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MORALES FRENTE A LA NECESIDAD REQUERIDA Y COORDINADA CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD, BAJO LA PLENA AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA EN SU EJECUCIÓN.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo de 2026, se brindó apoyo en labores técnicas y operativas relacionadas con el manejo de maquinaria pesada y vehículos, con el fin de atender de manera oportuna las necesidades prioritarias de las comunidades rurales del municipio. Las veredas que se apoyaron durante este periodo corresponden a:

Dentro de las actividades realizadas, se destaca él apoyó en el cargue de material tipo balastro desde la vereda del resguardo de Chimborazo. En esta actividad, se colaboró con el abastecimiento de volquetas operadas por los compañeros, con el fin de transportar dicho material hacia diferentes vías terciarias del municipio que requerían mantenimiento y mejoramiento. Este proceso fue fundamental para fortalecer la red vial rural y garantizar mejores condiciones de acceso para las comunidades beneficiadas.



Ilustración 1. cargue y abastecimiento de material de balastro a la volqueta del operario jawi



Ilustración 2. cargue y abastecimiento de material de balastro a la volqueta del operario charles

Anexo 1: ***tabla de actividades realizadas.***

2. **EL CONTRATISTA FRENTE AL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRE OPERANDO DEBERÁ DAR APOYO A LA ENTIDAD EN SU REVISIÓN, TALES COMO, VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, LLENADO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA DE FRENADO, CALIBRACIÓN DE LLANTAS, Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo, brinde apoyo en la revisión y control del estado de los vehículos y la maquinaria utilizados en las labores de mantenimiento vial. De manera diaria, antes de dar inicio a las jornadas de trabajo, se llevaba a cabo una inspección básica que incluía la verificación del sistema de frenos y las condiciones de las llantas, con el fin de asegurar condiciones adecuadas y seguridad para las labores en el territorio.

De igual forma, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo con una periodicidad semanal, en las que se revisaron aspectos esenciales como los niveles de aceite y refrigerante, así como el estado general de los fluidos. También se efectuaron inspecciones a los sistemas hidráulicos, se verificó el estado de los filtros, se realizó la revisión para identificar posibles fugas o fallas mecánicas.



Ilustración 3. revisión y mantenimiento de la retroexcavadora.

3. **REALIZAR LOS REPORTES NECESARIOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPECTO DE LAS FALLAS O INCONVENIENTES QUE PRESENTE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, QUE LLEGUEN A AFECTAR CORRECTO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo, se elaboró un reporte detallado sobre las necesidades y fallas de la maquinaria, como resultado de las revisiones y seguimientos realizados a los equipos utilizados en las labores de mantenimiento vial.

En este reporte se registraron las operaciones efectuadas y las actividades de mantenimiento preventivo realizadas, incluyendo cambios de aceite, filtros y otras intervenciones técnicas dirigidas

a garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos. Asimismo, se identificaron las fallas pendientes de tipo correctivo, entre las cuales se destacan inspecciones en el sistema de encendido, revisión del brazo por pérdida de fuerza, cambio del depósito de refrigerante y mantenimiento en el sistema de rodamiento, las cuales requieren pronta atención para evitar afectaciones en el rendimiento de la maquinaria.

Como soporte de esta actividad, se anexa la ficha técnica correspondiente a una retroexcavadora marca Hyundai, en la cual se detallan sus características generales, historial de mantenimiento, condiciones operativas y recomendaciones técnicas, facilitando así la toma de decisiones y la programación de futuras intervenciones.

Anexo 2: Ficha técnica.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 2: FICHA TECNICA

Fecha:ABRIL DEL 2026
2026
Página 1de 1

DESCRIPCION		IMAGEN
NOMBRE:	RETRO ESCAVADORA	
MARCA:	HYUNDAY	
SERIE:	220LC-9S	
COLOR:	AMARRILLO	
LLANTAS U ORUGAS:	ORUGAS	
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
USO:	CARGUE DE ROCA MUERTA(MATERIAL)	
OPERADOR:	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

FECHA	RESUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28-NOV-2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40 7GL), FILTRO DE ACEITE(PARMOT A-339SP) FILTROS DE COMBUSTIBLE(PARMOT A-43SP,A-243004DSP, AS-R90TSP) Y FILTRO DE AIRE (SHF-28030)
27-NOV-2025	SE LE REALIZA SOLDADURA AL BRAZO
28-MAR-2026	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40) 7 GL,FILTRO ACEITE(HIUNDAY),FILTRO DE COMBUSTIBLE(HIUNDAY),FILTRO DE AIRE(HIUNDAY),FILTROS DE HIDRAULICO(HIUNDAY) Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO(MOBIL AW-68)
09-MAR-2026	Se le instala vidrio pequeño

MATENIMIENTO CORRETIVO PENDIENTE A EJECUTAR

ITEM	FALLA	ESTADO
1	Inspección en el sistema de encendido	pendiente
2	Inspección en el sistema del brazo por pérdida de fuerza	Pendiente
3	Cambio del depósito del refrigerante	Pendiente
4	Cambio de aceite del sistema del rodamiento	Pendiente
5		

Ilustración 4. pantallazo ficha técnica anexada.

4. APOYAR LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y GENERAR DE MANERA PERIÓDICA LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LA FICHA TÉCNICA.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo, se brindó apoyo en la elaboración del diagnóstico inicial de la retroexcavadora HYUNDAI R220LC-9SB, asignada a las labores de mantenimiento vial en el municipio de Morales, Cauca. Este proceso se llevó a cabo mediante la recopilación de información técnica, la observación directa del estado operativo del equipo y el acompañamiento en la identificación de fallas mecánicas y operativas. Como resultado, se logró consolidar un diagnóstico claro sobre las condiciones reales de la máquina.

Dentro de los principales hallazgos, se identificaron fallas como baja potencia en el sistema hidráulico, dificultades en el encendido, daños en la bomba de transferencia de combustible, deterioro del depósito de refrigerante y la necesidad de cambio de aceite en el sistema de rodamiento, entre otros aspectos que afectan su funcionamiento. Asimismo, se evidenció que dichas deficiencias están asociadas, en gran medida, a la falta de mantenimiento preventivo oportuno, aunque el estado general del equipo se considera aceptable y susceptible de mejora mediante las reparaciones recomendadas. Como soporte de esta actividad, se anexa el informe de diagnóstico inicial, en el cual se describen las fallas presentadas, las conclusiones obtenidas y las acciones recomendadas, facilitando la toma de decisiones para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria.

Anexo 3: Informe diagnóstico inicial de la máquina.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 3: INFORME DIAGNOSTICO INICIAL DE LA MAQUINA

Fecha: ABRIL del 2026

Página 1de 1

DATOS GENERALES		IMAGEN
TIPO DE MAQUINA	EXCAVADORA	
MARCA Y MODELO	HYUNDAI R220LC-9SB	
SERIE:	>HBRR220CVJ0000993<	
UBICACIÓN	MORALES CAUCA	
FECHA PUESTA EN MARCHA	17/ ENERO7 2026	
HOROMETRO ACTUAL	66346	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
DIANOSTICO REALIZADO POR	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O MOTIVO DEL DIANOSTICO

Se reportan los siguientes síntomas durante la operación

- Baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal
- La máquina no arranca ni enciende de forma inmediata al accionar su interruptor principal
- La bomba de transferencia de combustible(diésel) para el llenado automático del tanque se encuentra dañada
- No cuenta con la plumilla para limpiar el parabrisas
- Deposito del refrigerante en muy mal estado
- Pendiente para cambio de aceite del sistema de rodamiento

CONCLUCIONES

La retroexcavadora HYUNDAI 220 presenta fallos derivados principal mente de falta de mantenimiento preventivo, pero su estado general es aceptable. Con las reparaciones sugeridas, podrá volver a operar en condiciones óptimas.

Ilustración 5. pantallazo informe de diagnóstico inicial.

5. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CIRCUNSCRIBIENDO A UNA O VARIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo, se brindó apoyo en el traslado de material de construcción correspondiente al proceso de implementación de la placa huella en la vereda Santa Rosa. Esta actividad consistió en la realización de dos viajes, cada uno con una capacidad de 6 metros cúbicos de material, los cuales fueron transportados con el fin de contribuir al avance de la obra.



Ilustración 6. cargue y descargue material en la vereda santa rosa

De igual manera, durante este periodo se brindó apoyo a la comunidad del resguardo de Chimborazo, específicamente en las labores de remoción de un derrumbe en el tramo vial que conduce hacia el sector de La Isla. Este trabajo se realizó en beneficio de la comunidad, lo que permitió la limpieza y adecuación de esta importante vía de acceso.



Ilustración 7. remoción y limpieza de derrumbe

6. LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SEAN ESTRICTAMENTE -NECESARIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÓRBITA GENERAL DEL MISMO-

De la misma manera en relación con esta actividad, durante el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de mayo, se brindó apoyo a los compañeros en el cambio de llantas que se encontraban pinchadas.

En este proceso, se colaboró directamente con los compañeros Jawi y Charles en las volquetas que cada uno opera, realizando la extracción de las llantas averiadas y su respectivo reemplazo por llantas nuevas. Esta labor permitió asegurar el funcionamiento de la maquinaria para dar continuidad a las labores que venían adelantando cada uno de los compañeros.



Ilustración 8. extracción de llantas



Ilustración 9. cambio e instalación de llantas nuevas

anexo 1: ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2026								
Nº	**Fecha programada**	**Equipo / Máquina**	**Actividad**	**Vereda o Sector**	**Operario.**	**Longitud/ km**	**M^3**	**Observacion**
Apr-26								
1	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	trituracion de roca por impacto hidraulico	resguardo de chimborazo sector la isla	JANIER OTERO			SE realizo de manera satisfactoria
2	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado	resguardo de chimborazo sector la isla	JANIER OTERO		114M^3	SE realizo de manera satisfactoria
3	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	replanteo y comformacion de via la isla del dia 16 al 21	resguardo de chimborazo sector la isla	JANIER OTERO	1km		Se ejecuto corretamente
4	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado para el reguardo de agua negra	resguardo de chimborazo	JANIER OTERO		30M^3	Se ejecuto corretamente
5	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado	resguardo de chimborazo via la isla	JANIER OTERO		78M^3	Se ejecuto corretamente
6	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado	resguardo de chimborazo via la isla y el molino	JANIER OTERO		420M^3	Se reliza de manera satisfatoria
7	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado	resguardo de chimborazo via ricaute	JANIER OTERO		96M^3	Se ejecuto corretamente
8	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aprovisionamiento y cargue de balastro en medios de trasporte pesado	resguardo de chimborazo via la isla	JANIER OTERO		72M^3	SE realiza la actividad de manera satisfactoria

9	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborzo via ricaute y sede institucion escuela	JANIER OTERO		162M^3	Se ejecuto corretamente
10	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguado de chimborazo via la isa	JANIER OTERO		36M^3	Se ejecuto corretamente
11	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via ricaute y sede institucion escuela	JANIER OTERO		180M3	Se ejecuto corretamente
12	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via agua negra y sede escuela de chimborazo	JANIER OTERO		54m3	Se ejecuto corretamente
13	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via ricaute	JANIER OTERO		156m^3	Se ejecuto corretamente
14	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via principal	JANIER OTERO		114m^3	Se ejecuto corretamente
15	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via la florida	JANIER OTERO		306m^3	Se ejecuto corretamente
16	ABRIL-MAYO	Excavadora 220L	aproviciona miento y cargue de balastro en medios de tasporte pesado	resguardo de chimborazo via el molino	JANIER OTERO		114m3	Se ejecuto corretamente

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 2: FICHA TECNICA

Fecha:ABRIL DEL 2026

2026

DESCRIPCION		IMAGEN
NOMBRE:	RETRO ESCAVADORA	
MARCA:	HYUNDAY	
SERIE:	220LC-9S	
COLOR:	AMARRILLO	
LLANTAS U ORUGAS:	ORUGAS	
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
USO:	CARGUE DE ROCA MUERTA(MATERIAL)	
OPERADOR:	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

FECHA	RESUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28-NOV-2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40 7GL), FILTRO DE ACEITE(PARMOT A-339SP) FILTROS DE COMBUSTIBLE(PARMOT A-43SP,A-243004DSP, AS-R90TSP) Y FILTRO DE AIRE (SHF-28030)
27-NOV-2025	SE LE REALIZA SOLDADURA AL BRAZO
28-MAR-2026	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40) 7 GL,FILTRO ACEITE(HIUNDAY),FILTRO DE COMBUSTIBLE(HIUNDAY),FILTRO DE AIRE(HIUNDAY),FILTROS DE HIDRAULICO(HIUNDAY) Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO(MOBIL AW-68)
09-MAR-2026	Se le instala vidrio pequeño

MATENIMIENTO CORRETIVO PENDIENTE A EJECUTAR

ITEM	FALLA	ESTADO
1	Inspección en el sistema de encendido	pendiente
2	Inspección en el sistema del brazo por pérdida de fuerza	Pendiente
3	Cambio del depósito del refrigerante	Pendiente
4	Cambio de aceite del sistema del rodamiento	Pendiente
5		

NOTA	Se recomienda tener en cuenta los anteriores ítems,los cuales impiden el correcto funcionamiento de la maquina (RETRO ESCAVADORA Jen descripción

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 3: INFORME DIAGNOSTICO INICIAL DE LA MAQUINA

Fecha: ABRIL del 2026

DATOS GENERALES		IMAGEN
TIPO DE MAQUINA	EXCAVADORA	
MARCA Y MODELO	HYUNDAI R220LC-9SB	
SERIE:	>HBRR220CVJ0000993<	
UBICACIÓN	MORALES CAUCA	
FECHA PUESTA EN MARCHA	17/ ENERO7 2026	
HOROMETRO ACTUAL	66346	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
DIANOSTICO REALIZADO POR	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O MOTIVO DEL DIANOSTICO

Se reportan los siguientes síntomas durante la operación

- **Baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal**
- **La máquina no arranca ni enciende de forma inmediata al accionar su interruptor principal**
- **La bomba de transferencia de combustible(diésel) para el llenado automático del tanque se encuentra dañada**
- **No cuenta con la plumilla para limpiar el parabrisas**
- **Deposito del refrigerante en muy mal estado**
- **Pendiente para cambio de aceite del sistema de rodamiento**

CONCLUCIONES

La retroexcavadora HYUNDAI 220 presenta fallos derivados principal mente de falta de mantenimiento preventivo, pero su estado general es aceptable. Con las reparaciones sugeridas, podrá volver a operar en condiciones óptimas.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000404	9503180085	I	2026/05/14	2026/05/15	BANCO DE BOGOTA	1	$499,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1002964155	OTERO JANIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000404	9503180085	I	2026/05/14	2026/05/15	BANCO DE BOGOTA	1	$499,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300	$0	$280,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$300	$0	$280,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$499,100	$500	$0	$499,600



MOVIIRED

Multiservicios San Roque
08 58 54

15 MAY 2026
09:12 a. m.

PLANILLA AS APORTES EN LINEA
Pago de factura

No. de Referencia
9503180065

No. de Aprobación
262564|175|30039028|
402000|4915110119831530
330312118349580000000|
000179200008585 4|00000
000000000000000000000
000000000000000085854|
0001

No. de Transacción ON260515.0913.B55601

Total $499.600