Lugar	CENTRO CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
Fecha	23/04/2026 – 02:00 PM a 02:30 PM
Tema	Inspección y suministro de botiquín tipo B
Desarrollo	Siendo las 02:00 PM se realizó una verificación del área asignada a primeros auxilios. Durante la inspección se evidenció que el botiquín tipo B se encuentra debidamente organizado, limpio y en adecuado estado de conservación. De igual manera, se revisó su contenido, constatando que cuenta con todos los elementos requeridos y en buenas condiciones para atender cualquier eventualidad o situación de emergencia: • Gasas Limpias paquete x 100 - 1 unidad • Gasas Estériles paquete x 3 - 20 unidades • Apósitos compresos no estériles - 4 unidades • Esparadrapo de tela Rollo 4 - 2 unidades • Baja lenguas paquete x 20 -2 unidades • Vendas pequeñas elástica 2x5 yardas – 2 unidades • Vendas medianas elástica 3x5 yardas - 2 unidades • Vendas grandes elásticas 5x5 yardas - 2 unidades • Vendas algodón mediana 3x5 yardas - 2 unidades • Vendas de algodón grandes 5x5 yardas - 2 unidades • Jabón Clorhexidina (jabón quirúrgico) - 1 unidad • Solución salina 250 CC. - 1 unidad • Solución salina 500 CC. - 4 unidades • Guantes caja x 100 - 1 unidad • Termómetro de mercurio - 1 unidad • Alcohol antiséptico frasco 275 ml - 1 unidad • Tijeras - 1 unidad • Linterna - 1 unidad • Pilas de repuesto 4 pares • Tabla espinal larga - 1 unidad • Collar Adulto - 2 unidades • Collar niño - 2 unidades • Inmovilizador o férula miembros superiores adulto - 1 unidad • Inmovilizadores o férula de miembros inferiores adulto - 1 unidad • Inmovilizadores o férula de miembro inferior niño - 1 unidad • Inmovilizadores o férula de miembro superior niño - 1 unidad • Vasos paquete x 25 • Tensiómetro Digital - 1 unidad • Fonendoscopio - 1 unidad • Acetaminofén tableta sobre de 500mg x 10 - 2 unidades • Hidróxido de aluminio tabletas sobre x 10 - 1 unidad • ASA Tabletas x 100 mg sobre x 10 - 1 unidad • Elemento de barrera mascara RCP O - 1 unidad

	Se realiza la verificación del botiquín de primeros auxilios, constatando que se encuentra completo, correctamente organizado y con todos sus elementos en buen estado, debidamente identificados y con fechas de vencimiento vigentes. Asimismo, se evidencia que el botiquín está ubicado en un lugar visible, limpio, señalizado y de fácil acceso, cumpliendo con las normas y estándares de seguridad y bioseguridad establecidos. Esta inspección tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la atención oportuna de emergencias leves, así como el cumplimiento de las disposiciones y normativas institucionales de salud y prevención.  

Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Yeiny Victoria Martínez	Coordinadora	CCT Cundinamarca
	Olga Esther Ospino	Auxiliar de Enfermería	CCT Cundinamarca

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No se dejan compromisos	No aplica	No aplica
Próxima reunión	No se propone nueva reunión		
Elaboró	Olga Esther Ospino Fuentes – Aux de enfermería		