ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9666 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	CAFAMI
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	LAS BRISAS
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 52 via La Mesa - Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3143527708
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cc-lasbrisas9666@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ALEJANDRA CARO VENEGAS

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	**4**	**2026**	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	**X**	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento: Se realiza plan de mantenimiento correctivo con el fin de subsanar las observaciones relacionadas con la falta de mantenimiento evidenciadas durante las visitas de supervisión.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Realizar mantenimiento y/o cambio a los angeos deteriorados en la cocina. Incluir marco para garantizar la impermeabilidad del espacio.	31/03/2026	30/04/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 31 de marzo de 2026
Realizar mantenimiento y/o cambio a los angeos deteriorados en el edificio del salón multisensorial. Incluir marco para garantizar la impermeabilidad del espacio.	6/02/2026	30/04/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 06 de febrero y 31 de marzo de 2026
Realizar mantenimiento a las humedades evidenciadas en los muros del edifico del salón multisensorial	6/02/2026	30/04/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 06 de febrero y 31 de marzo de 2026
Realizar mantenimiento a las tejas que evidencian humedad y/o filtracion del edifico del salón multisensorial	6/02/2026	30/04/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 06 de febrero y 31 de marzo de 2026
Realizar mantenimiento a las humedades evidenciadas en los muros de las habitaciones	31/03/2026	15/05/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 31 de marzo de 2026
Realizar mantenimiento a la puerta de ingreso a la cocina	31/03/2026	30/04/2026	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 31 de marzo de 2026

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	5	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones: se debera presentar avance en el mes de abril, al mantenimiento de las humedades evidenciadas en los muros de las habitaciones

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	**ALEJANDRA CARO VENEGAS**	Nombres y Apellidos:	**ALEJANDRO ZAMORA SANCHEZ**
Cargo:	**COORDINADORA**	Cargo:	**ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION**
Firma:		Firma:	