4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Johan Diaz Arias — FECHA DE INSPECCION: 19 / ene / 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de Fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☑ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reactor — SERIE: 0099 — FECHA DE FABRICACION: ene - 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro			✓
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro			✓
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminaciòn excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradaciòn por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminaciòn por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?			✓
	Libre nudos y empates			✓
	Libre sustan. químicas			✓
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: Tendon — MODELO: static

SERIE: 133986 — FECHA DE FABRICACION: Oct 20

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓	
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: Singing Rock — MODELO: Locker

SERIE: 0216 — FECHA DE FABRICACION: ene 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas	✓		
	Presentan corrosion		✓	
	Estan deformadas		✓	
	Presena fisuras o hundimientos		✓	
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jose Luis Lazaro — FECHA DE INSPECCION: 19/ene/25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de Fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☑ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reacter — SERIE: 0046 — FECHA DE FABRICACION: ene - 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metàlicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro			✓
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro			✓
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminaciòn excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradaciòn por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminaciòn por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?			✓
	Libre nudos y empates			✓
	Libre sustan. químicas			✓
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — Jose Luis Lazaro Rivas — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: Tendon — MODELO: Static

SERIE: 13392851 — FECHA DE FABRICACION: Ago 20

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓	
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — Jose Luis — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: Singing Rock — MODELO: Locker

SERIE: 0746 — FECHA DE FABRICACION: Nov 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas	✓		
	Presentan corrosion		✓	
	Estan deformadas		✓	
	Presena fisuras o hundimientos		✓	
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — Jose Luis Lazaro — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Daniel Gutierrez — FECHA DE INSPECCION: 19/ene/26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de Fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☒ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reactor — SERIE: 0060 — FECHA DE FABRICACION: ene 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro			✓
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro			✓
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?			✓
	Libre nudos y empates			✓
	Libre sustan. químicas			✓
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☒ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: link Tech — MODELO:

SERIE: 0002 — FECHA DE FABRICACION: Jul 2025

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓	
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☒ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: Singing Rock — MODELO: locker

SERIE: 0304 — FECHA DE FABRICACION: ene 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas	✓		
	Presentan corrosion		✓	
	Estan deformadas		✓	
	Presena fisuras o hundimientos		✓	
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☒ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 05-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jose Luis Lazaro — FECHA DE INSPECCION: 12-ene-26

ACTIVIDAD A REALIZAR: lavada de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ — POSICIONAMIENTO ☑ — CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ — RETRACTIL ☐ — ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reactor — SERIE: 0046 — FECHA DE FABRICACION: ene 1 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay tonsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — Jose Luis Lazaro — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Johan Diaz Arias — FECHA DE INSPECCION: 12 - ene - 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] [ ] POSICIONAMIENTO [✓] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [ ] ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reactor — SERIE: 00164 — FECHA DE FABRICACION: ene - 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO _____ FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO _____ FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO _____ FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Daniel Gutierrez | FECHA DE INSPECCION: 12 - ene - 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☑ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock | MODELO: | SERIE: CX60 | FECHA DE FABRICACION: ene 18

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminaciòn excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradaciòn por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminaciòn por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jose Luis Lozaro | FECHA DE INSPECCION: 10 - ene - 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de Fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] POSICIONAMIENTO [✓] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [ ] ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock | MODELO: Reactor | SERIE: 0046 | FECHA DE FABRICACION: ene 18

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — Jose Luis Lozano Rivas. FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jabar Diaz Arias — FECHA DE INSPECCION: 10 - ene - 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☑ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Surging Rock — MODELO: Rocky — SERIE: 0099 — FECHA DE FABRICACION: ene - 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos,		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados,		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente,	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados,		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta,		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata,		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas,		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta,		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido,		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Daniel Gutierrez | FECHA DE INSPECCION: 10 - ene - 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: ☐ POSICIONAMIENTO ☑ CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ☐ RETRACTIL ☐ ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock | MODELO: Reactor | SERIE: 0060 | FECHA DE FABRICACION: ene 18

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminaciòn excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradaciòn por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminaciòn por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACIÓN: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Daniel Gutierrez | FECHA DE INSPECCION: 29 - Dic - 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de Fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] POSICIONAMIENTO [✓] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [ ] ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock | MODELO: Reactor | SERIE: 0060 | FECHA DE FABRICACION: ere 18

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro			✓
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.			✓
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro			✓
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?			✓
	Libre nudos y empates			✓
	Libre sustan. químicas			✓
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: Link Tech | MODELO: | SERIE: 0002 | FECHA DE FABRICACION: Jul 25

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓	
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: Singing Rock | MODELO: locker | SERIE: | FECHA DE FABRICACION: ere 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas	✓		
	Presentan corrosion		✓	
	Estan deformadas		✓	
	Presena fisuras o hundimientos		✓	
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACIÓN: 09/09/2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Johan Diaz Arias — FECHA DE INSPECCION: 29 - Dic - 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado de fachada

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] POSICIONAMIENTO [✓] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [ ] ESLINGA EN Y

MARCA: Singing Rock — MODELO: Reactor — SERIE: 0019 — FECHA DE FABRICACION: ene 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro			✓
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.			✓
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro			✓
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Resta, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la resta.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?			✓
	Libre nudos y empates			✓
	Libre sustan. químicas			✓
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: Tendon — MODELO: Static

SERIE: 1339286 — FECHA DE FABRICACION: oct 20

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓	
Desgaste excesivo/desgarro		✓	
Deterioro general		✓	
Estiramiento o elongación excesivos		✓	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	✓		
Corrosión		✓	

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: Singing Rock — MODELO: Locker

SERIE: 0215 — FECHA DE FABRICACION: ene 18

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas	✓		
	Presentan corrosion		✓	
	Estan deformadas		✓	
	Presena fisuras o hundimientos		✓	
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [✓] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST			
FORMATO DE ASISTENCIA		Fecha	9-sep-25	
		Version	1	
		Pagina	1 de 1	
Cuidad	Lugar	Dia	Mes	Año
Bogotá	La Camelia	18	12	25

Actividad Realizada	Temas Tratados
Inducción	Uso adecvado de elementos de proteccion Personal y de EPCC
Reinduccion	
Charla de Seguridad ✓	
Reuniones de SST/Operativas	
Capacitación	
Otra	

N°	Nombre del trabajador	Cedula de cuidadania	Cargo	Firma
1	Moises Blanco	PPT 529 2923	Soldador	Blanco
2	Reinaldo Moreno	1065854695	"	
3	Josi Blanco	PPT 5503775	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Observaciones

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Lizeth Rodriguez	Lizeth Rodriguez

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9/09/2025
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version: 01

OBRA/PROYECTO: Sede en Custodia la Camelia
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 - Dic - 2025
VALIDO HASTA: 14 - Dic - 2025
TIPO DE TRABAJO: Alturas

HORA INICIO: 7:00 am
HORA FINAL: 5:00 pm
RUTINARIA____ NO RUTINARIA ✓

PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	GAFAS	BOTAS DE SEG.	OTRO	CARGO	FIRMA
1	Moises Bracho	PPT5297923	Si	Si	NA	Si	Si		Soldador	Bracho Moises
2	Reinaldo Moreno	1015854095	Si	Si	NA	Si	Si		Ayudante	
3	José Blanco	PPT5503775	Si	Si	NA	Si	Si		Ayudante	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Verificacion a TODOS de la afiliacion vigente a la seguridad social	SI	NO	N.A
	✓		

Certificacion de aptitud medica. Constancia de capacitacion o certificado.	SI	NO	N.A
	✓		

ACTIVIDAD A REALIZAR(Describe de manera clara el tipo de trabajo que realizará).

Desmonte, retiro y disposición final de teja en asbesto cemento, e instalación de teja termoacustica

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 8 Metros aproximados

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASCO CON BARBUQUEJO	Si	Si	Si									
GUANTES	Si	Si	Si									
PROTECCIÓN AUDITIVA	NA	NA	NA									
MONOGAFAS	Si	Si	Si									
BOTAS DE SEGURIDAD	Si	Si	Si									
OTRO. Cuál?												

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	NA	NA	NA									
ARRESTADOR DE CAÍDAS	NA	NA	NA									
LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA	NA	NA	NA									
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	Si	Si	Si									
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	NA	NA	NA									
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	Si	Si	Si									

CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES
El trabajo manifiesta estar en condiciones optimas para realizar la labor o actividad	Si	Si	Si										
Actualmente toma medicamentos que generen sueño	NO	NO	NO										
Sufre de epilepsia, mareos, vértigo	NO	NO	NO										
Tiene miedo a las alturas (acrofobia)	NO	NO	NO										
Tiene certificado de trabajo en altura vigente	Si	Si	Si										
Recibió inducción por parte de la empresa	Si	Si	Si										

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURAS	CUMPLE		
Las correas o cintas del arnés están libres de fisuras, las costuras están en buen estado y libres de desperfectos por fuego, ácidos u otro corrosivo?	SI	NO	N/A
Los remaches, hebillas y ganchos del arnés se encuentran libres de fisuras, bordes afilados y asperezas. los ganchos cierran y abren sin ningún problema?	SI	NO	N/A
Los anclajes están fijos a un elemento resistente de la estructura del edificio y diferentes a la estructura de apoyo (andamios colgantes, tubulares y fijos, plumas, escaleras, etc.)?	SI	NO	N/A
Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o manila diferente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El Trabajador utiliza el arnés y asegurado permanentemente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El trabajador posee y utiliza casco de seguridad para realizar la labor?	SI	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos, ordenado, demarcado y señalizado?	SI	NO	N/A
El personal utiliza el equipo de protección personal para los riesgos propios del trabajo?	SI	NO	N/A

ANDAMIO TUBULAR	CUMPLE		
Está armado sobre terreno nivelado y superficies que garanticen capacidad portante?	SI	NO	N/A
Las partes soldadas de los cuerpos están libres de pintura, de fisura y corrosión?	SI	NO	N/A
Esta armado con todas sus partes: cuerpos, tijeras y chapolas o pasadores?	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra fijo (arriostrado) a una superficie de apoyo cada tres cuerpos, con manila o venteados y sus partes metálicas se encuentran alejadas de redes eléctricas?	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataforma completa o mínimo 2 canes (60cm), enzunchados, amarradas entre sí y al andamio, libre de grasas, pintura o elementos cortó punzantes como clavos y sobresalen máximo 30 cm del apoyo del andamio?	SI	NO	N/A
El trabajador realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utilizala línea de vida o eslinga asegurada a un punto diferente a la estructura del andamio?	SI	NO	N/A

PRECAUCIONES REQUERIDAS PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN.	CUMPLE		
Se ha identificado la probabilidad de realizar el trabajo desde el piso o desde un lugar seguro con protecciones perimetrales con barandales?	SI	NO	N/A
El personal utiliza los equipos de protección requeridos para la realización de la labor?	SI	NO	N/A
El punto de anclaje para la ubicación del sistema de aseguramiento es un elemento estructural (columnas y vigas estructurales) y esta autorizado por la obra?	SI	NO	N/A
La silla se encuentra en buen estado, libre de fisuras, libre de residuos de sustancias químicas (pintura, acidos,etc) y sus correas son certificadas?	SI	NO	N/A
Se están utilizando dos líneas de vida: una para trabajo y otra para línea de vida y están libres de nudos?	SI	NO	N/A
Están aseguradas en anclajes independientes y se protegen de las aristas cortantes existentes?	SI	NO	N/A
Una vez instaladas las cuerdas estas llegan al suelo?	SI	NO	N/A
Se realiza una verificación periódica durante la jornada de trabajo para garantizar que el personal cumple con las indicaciones de la presente lista de verificación?	SI	NO	N/A

RESPONSABLES

Asumimos la responsabilidad de inicio de Trabajo Seguro y Monitoreo adecuado según los riesgos identificados

Residente:	Encargado, maestro, surpervisor:	Coordinador de trabajos en alturas
Firma:_____	Firma: Bacho	Firma: Lizeth Rodriguez
Nombre:_____	Nombre: Moisés Bracho	Nombre: Lizeth Rodriguez
Cedula:_____	Cedula: PPT 5202923	Cedula: 1012457302

PERSONA ENCARGADA DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE:

Nombres y Apellidos: Cedula:	Cargo:		Autorizado:	SI	NO	N/A

OBSERVACIÓNES:

CONTROL FINAL DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:			PERSONALMENTE VERIFIQUÉ QUE:		
El trabajo a sido terminado	SI	NO	El área queda limpia y libre de desechos y materiales	SI	NO
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras(apagados y asegurados)	SI	NO	El equipo de altura se encuentra guardado en un sitio seguro, libre de humedad y deterioro	SI	N/A
Están los dispositivos de seguridad habilitados y en buen estado	SI	NO	Las lineas de vida estan aseguradas contra la inclemencia del clima	SI	N/A
Trabajo Finalizado	SI	NO	Fecha: Hora:		
Trabajo Suspendido	SI	NO	FIRMA QUIEN REALIZA EL CONTROL:		

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9/09/2025
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version: 01

OBRA/PROYECTO: Sede en custodia las camelias
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 - Dic - 2025
VALIDO HASTA: 21 - Dic - 2025
TIPO DE TRABAJO: Alturas

HORA INICIO: 7:00 am
HORA FINAL: 5:00 pm
RUTINARIA ____ NO RUTINARIA X

PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	GAFAS	BOTAS DE SEG.	OTRO	CARGO	FIRMA
1	Moises Blanco	PPT 629293	Si	Si	NA	Si	Si		Soldador	Blanco Moises
2	Oswaldo Moreno	1065554	Si	Si	NA	Si	Si		Ayudante	
3	Jose Blanco	PPT 550375	Si	Si	NA	Si	Si		Ayudante	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Verificacion a TODOS de la afiliacion vigente a la seguridad social	SI	NO	N.A
	✓		

Certificacion de aptitud medica. Constancia de capacitacion o certificado.	SI	NO	N.A
	✓		

ACTIVIDAD A REALIZAR(Describe de manera clara el tipo de trabajo que realizará).

Desmonte, retiro y disposición final de teja en asbesto cemento e instalación de teja termoacustica

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 8 Metros aproximados

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASCO CON BARBUQUEJO	Si	Si	Si									
GUANTES	Si	Si	Si									
PROTECCIÓN AUDITIVA	NA	NA	NA									
MONOGAFAS	Si	Si	Si									
BOTAS DE SEGURIDAD	Si	Si	Si									
OTRO. Cuál?												

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	NA	NA	NA									
ARRESTADOR DE CAÍDAS	NA	NA	NA									
LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA	NA	NA	NA									
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	Si	Si	Si									
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	NA	NA	NA									
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	Si	Si	Si									

CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES
El trabajo manifiesta estar en condiciones optimas para realizar la labor o actividad	Si	Si	Si										Si
Actualmente toma medicamentos que generen sueño	NO	NO	NO										
Sufre de epilepsia, mareos, vértigo	NO	NO	NO										
Tiene miedo a las alturas (acrofobia)	NO	NO	NO										
Tiene certificado de trabajo en altura vigente	Si	Si	Si										
Recibió inducción por parte de la empresa	Si	Si	Si										

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURAS	CUMPLE		
Las correas o cintas del arnés están libres de fisuras, las costuras están en buen estado y libres de desperfectos por fuego, ácidos u otro corrosivo?	SI ✓	NO	N/A
Los remaches, hebillas y ganchos del arnés se encuentran libres de fisuras, bordes afilados y asperezas. los ganchos cierran y abren sin ningún problema?	SI ✓	NO	N/A
Los anclajes están fijos a un elemento resistente de la estructura del edificio y diferentes a la estructura de apoyo (andamios colgantes, tubulares y fijos, plumas, escaleras, etc.)?	SI ✓	NO	N/A
Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o manila diferente a la línea de vida?	SI ✓	NO	N/A
El Trabajador utiliza el arnés y asegurado permanentemente a la línea de vida?	SI ✓	NO	N/A
El trabajador posee y utiliza casco de seguridad para realizar la labor?	SI ✓	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos, ordenado, demarcado y señalizado?	SI ✓	NO	N/A
El personal utiliza el equipo de protección personal para los riesgos propios del trabajo?	SI ✓	NO	N/A
ANDAMIO TUBULAR	**CUMPLE**		
Está armado sobre terreno nivelado y superficies que garantican capacidad portante?	SI	NO	N/A
Las partes soldadas de los cuerpos están libres de pintura, de fisura y corrosión?	SI	NO	N/A
Esta armado con todas sus partes: cuerpos, tijeras y chapolas o pasadores?	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra fijo (arriostrado) a una superficie de apoyo cada tres cuerpos, con manila o venteados y sus partes metálicas se encuentran alejadas de redes eléctricas?	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataforma completa o mínimo 2 canes (60cm), ensunchados, amarradas entre sí y al andamio, libre de grasas, pintura o elementos cortó punzantes como clavos y sobresalen máximo 30 cm del apoyo del andamio?	SI	NO	N/A
El trabajador realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utilizala línea de vida o eslinga asegurada a un punto diferente a la estructura del andamio?	SI	NO	N/A
PRECAUCIONES REQUERIDAS PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN.	**CUMPLE**		
Se ha identificado la probabilidad de realizar el trabajo desde el piso o desde un lugar seguro con protecciones perimetrales con barandales?	SI	NO	N/A
El personal utiliza los equipos de protección requeridos para la realización de la labor?	SI ✓	NO	N/A
El punto de anclaje para la ubicación del sistema de aseguramiento es un elemento estructural (columnas y vigas estructurales) y esta autorizado por la obra?	SI ✓	NO	N/A
La silla se encuentra en buen estado, libre de fisuras, libre de residuos de sustancias químicas (pintura, ácidos,etc) y sus correas son certificadas?	SI	NO	N/A
Se están utilizando dos líneas de vida: una para trabajo y otra para línea de vida y están libres de nudos?	SI	NO	N/A
Están aseguradas en anclajes independientes y se protegen de las aristas cortantes existentes?	SI	NO	N/A
Una vez instaladas las cuerdas estas llegan al suelo?	SI	NO	N/A
Se realiza una verificación periódica durante la jornada de trabajo para garantizar que el personal cumple con las indicaciones de la presente lista de verificación?	SI ✓	NO	N/A

RESPONSABLES

Asumimos la responsabilidad de Inicio de Trabajo Seguro y Monitoreo adecuado según los riesgos identificados

Residente:	Encargado, maestro, supervisor:	Coordinador de trabajos en alturas
Firma:_____	Firma: Bruno	Firma: Lizeth Rodriguez
Nombre:_____	Nombre: Moises Bruno	Nombre: Lizeth Rodriguez
Cedula:_____	Cedula: 1075292923	Cedula: 1012453302

PERSONA ENCARGADA DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE:

Nombres y Apellidos: Cedula:	Cargo:		Autorizado:	SI	NO	N/A

OBSERVACIÓNES:

CONTROL FINAL DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:			PERSONALMENTE VERIFIQUÉ QUE:		
El trabajo a sido terminado	SI	NO	El área queda limpia y libre de desechos y materiales	SI	NO
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras(apagados y asegurados)	SI	NO	El equipo de altura se encuentra guardado en un sitio seguro, libre de humedad y deterioro	SI	N/A
Están los dispositivos de seguridad habilitados y en buen estado	SI	NO	Las lineas de vida estan aseguradas contra la inclemencia del clima	SI	N/A
Trabajo Finalizado	SI	NO	Fecha: Hora:		
Trabajo Suspendido	SI	NO	FIRMA QUIEN REALIZA EL CONTROL:		

Powered by CamScanner

4 GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	INSPECCIÓN DE ARNÉS	HS-F024 fecha de aprobacion 29/07/2014 VERSION 1 pag 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Sede en Custodia la Cometa


Fecha de Inspección: 11 - Dic - 25 **Inspeccionado por** Jose emiliano blanco

Fabricante Insafe **Modelo** 30385 **Serie** 468

Fecha de Fabricación Feb 2023 **Inspección del día** 11 **al día** 14 **del mes** Dic **del año** 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raidos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las aduras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño químico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA							✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO								✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA								✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS								✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material , bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente							✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada							✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura							✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles							✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados							✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente							✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado							✓		✓		✓		✓	

NOTA		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés 2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo *Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO *Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE	Aprueba la Inspección								✓		✓		✓		✓	
	Firma								FEB		FEB		FEB		FEB	



Powered by CamScanner

4 GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	INSPECCIÓN DE ARNÉS	HS-F024 fecha de aprobacion 29/07/2014 VERSION 1 pag 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Sede en custodia la camelia


Fecha de Inspección: 11 - Dic - 25 Inspeccionado por Reinaldo Marero

Fabricante Insafe Modelo 31348 Serie 1208

Fecha de Fabricación Abril 2023 Inspección del día 11 al día 14 del mes Dic del año 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando: Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raidos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las ataduras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño químico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA							✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO								✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA								✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS								✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material , bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente. las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente							✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada							✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura							✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles							✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, Inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados							✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente							✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado							✓		✓		✓		✓	

NOTA:		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés. 2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo *Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO *Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE	Aprueba la Inspección							✓		✓		✓		✓	
	Firma														



Powered by CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	INSPECCIÓN DE ARNÉS	HS-F024 Fecha de aprobación 29/07/2014 VERSION 1 pag 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fecha de Inspección: 11 - Dic - 25 Inspeccionado por Moises Bracho


Fabricante Insafe Modelo 9441 Serie 88

Fecha de Fabricación Feb - 2023 Inspección del día 11 al día 14 del mes Dic del año 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando: Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raidos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las aladuras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño químico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA							✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO								✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA								✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS								✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material , bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente, las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente							✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada							✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura							✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles							✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados							✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente							✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado							✓		✓		✓		✓	

NOTA:
1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés.
2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo
*Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO
*Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE

		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Aprueba la Inspección								✓		✓		✓		✓	
Firma								Bracho		Bracho		Bracho		Bracho	



Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS

HS-F024 | Fecha de aprobación 29/07/2014 | VERSIÓN 1 | pag 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Sede en Custodia la Camelia

Fecha de Inspección: 15 - Dic - 25 Inspeccionado por Jose emiliano blanco


Fabricante Insafe Modelo 30385 Serie 468

Fecha de Fabricación Feb 2023 Inspección del día 15 al día 21 del mes Dic del año 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando: Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raídos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las aladuras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño químico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material, bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente. las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA:
1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés
2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo
*Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO
*Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE

		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Aprueba la Inspección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma		JEB		JEB		JEB		JEB		JEB		JEB		JEB	



Powered by CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.

INSPECCIÓN DE ARNÉS

HS-F024 | fecha de aprobacion 29/07/2014 | VERSION 1 | pag 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Sede en Custodia la camelia

Fecha de Inspección: 15 - Dic - 25 Inspeccionado por Reinaldo Marero


Fabricante Insafe Modelo 31348 Serie 1208

Fecha de Fabricación Abril 2023 Inspección del día 15 al día 21 del mes DIC del año 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando: Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raidos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las ataduras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño quimico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material , bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente. las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA:
1. Diligencie el registro en el dia correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés.
2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo
*Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO
*Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE

	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Aprueba la Inspección	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma														



Powered by CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	INSPECCIÓN DE ARNÉS	HS-F024
		fecha de aprobacion 29/07/2014
		VERSION 1 | pag 1 de 1


NOMBRE DEL PROYECTO:

Fecha de Inspección: 15 - Dic - 25 **Inspeccionado por** Moises Bracho
Fabricante Insafe **Modelo** 9441 **Serie** 88
Fecha de Fabricación Nov 2018 **Inspección del día** 15 **al día** 21 **del mes** Dic **del año** 25

CRITERIOS DE INSPECCION			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
No.	ITEM	ESTADO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CINTA PRINCIPAL	Revise todas las bandas de ambos lados y de un extremo a otro flexionandolas en forma de U sobre sus dedos recorra la banda examinando: Desgastes, cortes, rasgaduras, bordes raidos o deshilachados de las fibras, verifique estas condiciones especialmente los puntos de refuerzo y en las ataduras de hebillas y ganchos, observe también si las fibras de las bandas están descoloridas, quebradizas (daño quimico), o quemadas NO LO MARQUE CON PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	CINTA DE PECHO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	CINTA DE ESPALDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	CINTA DE PIERNAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	HERRAJES	Verifique todas las hebillas, argollas en D u otros componentes metálicos para advertir fatiga del material , bordes afilados, corrosión o distorsión, los cilindros deben girar libremente. las lengüetas no deben estar torcidas, verifique que las hebillas de fricción o de desenganche rapido no estén dobladas o deformadas y se traben correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	GANCHOS	Los ganchos de resorte y mosquetones deben funcionar con facilidad y no estar doblados, verifique que el resorte cierre firmemente el cerrojo, los ganchos traba-resorte deben quedar en posición cerrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	COSTURAS	Inspeccione que estén libres de cortes y que no se encuentre suelta la costura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	REMACHES	Verifique que estén bien apretados, no se encuentren doblados y que estén firmes e inamovibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	OJALES	Los ojales deben estar ajustados no deformados ni quebrados, inspeccione que no presenten corrosión, abolladuras o bordes afilados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	ANILLOS EN D	Asegúrese que la base de la argolla D no presenta grietas, cortes ni deformaciones, verifique que gira correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LINEA DE VIDA	Verifique que la linea no tenga nudos y sea de un diámetro constante, examinela de un extremo al otro haciéndola girar verificando fibras rotas o cortadas, revise qque el amotiguador de golpe se encuentre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA:
1. Diligencie el registro en el día correspondiente cada vez que vaya a utilizar el Arnés.
2. En la casillas de la parte inferior escriba el nombre y diariamente firme el chequeo
*Cualquier casilla marcada con M o NO, no use el arnes hasta no tener la aprobacion de un experto, reporte a su inspector SISO
*Los arnes que sean sacados de uso por que no cumplen los requisitos o por que han soportado una caida deben identificarse con la palabra INUTILIZABLE

		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Aprueba la Inspección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma		BRACHO		BRACHO		BRACHO		BRACHO		BRACHO		BRACHO		BRACHO	



Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Moises Bracho mujica — FECHA DE INSPECCION: 11 / Dic / 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Desmonte e instalacion de techo

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] POSICIONAMIENTO [ ] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [X] ESLINGA EN Y

MARCA: Insafe — MODELO: 9291 — SERIE: 56 — FECHA DE FABRICACION: Nov 2018

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO — Moises Bracho — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: — MODELO:

SERIE: — FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION:	Jose emiliano blanco	FECHA DE INSPECCION:	11 / Dic / 25
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Desmonte de teja asbesto cemento e instalacion		

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA:	☐	POSICIONAMIENTO	☐	CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	☐	RETRACTIL	☒ ESLINGA EN Y
MARCA: Insafe	MODELO: 31629	SERIE: 28	FECHA DE FABRICACION: Abril 2023				

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminaciòn excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradaciòn por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminaciòn por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☑ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA:	MODELO:
SERIE:	FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA:	MODELO:
SERIE:	FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO ☐ SI ☐ NO — FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESLINGA, LINEA DE VIDA Y ARRESTADOR	CÓDIGO: FO 09 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACION: 09-09-2015

RESPONSABLE DE INSPECCION: Reinaldo Moreno | FECHA DE INSPECCION: 11 / Dic / 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Desmonte e instalacion de techo

ESLINGA

TIPO DE ESLINGA: [ ] POSICIONAMIENTO [ ] CON ABSORBEDOR DE CHOQUE [ ] RETRACTIL [X] ESLINGA EN Y

MARCA: Insafe | MODELO: 23066 | SERIE: 207 | FECHA DE FABRICACION: Sep 2021

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Partes Metálicas Herrajes, Hebillas y Mosquetones	Desgaste en los extremos		✓	
	Corrosión		✓	
	Deformación		✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Doble seguro	✓		
	Hay fisuras		✓	
	Corrosión y óxido		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Abren y cierran correctamente.	✓		
	Ojetes deformados y rotos		✓	
	Tienen doble seguro	✓		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		✓	
	Cintas deshilachadas		✓	
	Desgastadas		✓	
	Talladuras		✓	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		✓	
	contaminación excesiva por suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Degradación por U.V.		✓	
	Ataque por sustancias químicas		✓	
	Cortes en orillos o bordes de la reata.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cubiertas	Piezas dobladas o sueltas		✓	
	Corrosión/ Oxido		✓	
	Grietas		✓	
	Golpes, hundimientos		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Absorbedor	Agujeros		✓	
	Rasgaduras		✓	
	Costuras Sueltas o reventadas.		✓	
	Deterioro		✓	
	Hebras rotas		✓	
	Contaminación por Suciedad		✓	
	Quemaduras por soldadura		✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		✓	
	Otros			

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Cuerda	Se retrae sin obstrucción?	✓		
	Libre nudos y empates	✓		
	Libre sustan. químicas	✓		
	Otros			

LA ESLINGA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

LINEA DE VIDA

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			
Desgaste excesivo/desgarro			
Deterioro general			
Estiramiento o elongación excesivos			
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			
Corrosión			

LA LINEA DE VIDA ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARRESTADOR

MARCA: | MODELO:

SERIE: | FECHA DE FABRICACION:

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N.A.
PARTES METALICAS	Estan completas			
	Presentan corrosion			
	Estan deformadas			
	Presena fisuras o hundimientos			
	Otros			

EL ARRESTADOR ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO [ ] SI [ ] NO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

4	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9/09/2025
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version: 01

OBRA/PROYECTO: Complejo hospitalario SJD
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 / ene / 26
VALIDO HASTA: 20 / ene / 26
TIPO DE TRABAJO: Trabajo de alturas

HORA INICIO: 7:30 am
HORA FINAL: 5:00 pm
RUTINARIA ___ NO RUTINARIA ✓

PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	GAFAS	BOTAS DE SEG.	OTRO	CARGO	FIRMA
1	Gustavo Montoya	79713865	Si	Si	NA	Si	Si			
2	moises Bracho	PPT 3292923	Si	Si	NA	Si	Si			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Verificacion a TODOS de la afiliacion vigente a la seguridad social	SI	NO	N.A
	✓		

Certificacion de aptitud medica. Constancia de capacitacion o certificado.	SI	NO	N.A
	✓		

ACTIVIDAD A REALIZAR(Describa de manera clara el tipo de trabajo que realizará).

Instalacion de cerca electrica en geriatrico

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 2 Metros
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Herramienta manual

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASCO CON BARBUQUEJO	Si	Si										
GUANTES	Si	Si										
PROTECCIÓN AUDITIVA	NA	NA										
MONOGAFAS	Si	Si										
BOTAS DE SEGURIDAD	Si	Si										
OTRO. Cuál?												

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	NA	NA										
ARRESTADOR DE CAÍDAS	NA	NA										
LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA	NA	NA										
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	Si	Si										
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	Si	Si										
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	NA	NA										

CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES
El trabajo manifiesta estar en condiciones optimas para realizar la labor o actividad	Si	Si											
Actualmente toma medicamentos que generen sueño	NO	NO											
Sufre de epilepsia, mareos, vértigo	NO	NO											
Tiene miedo a las alturas (acrofobia)	NO	NO											
Tiene certificado de trabajo en altura vigente	Si	Si											
Recibió inducción por parte de la empresa	Si	Si											

Scanned with CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURAS	CUMPLE		
Las correas o cintas del arnés están libres de fisuras, las costuras están en buen estado y libres de desperfectos por fuego, ácidos u otro corrosivo?	SI	NO	N/A
Los remaches, hebillas y ganchos del arnés se encuentran libres de fisuras, bordes afilados y asperezas. los ganchos cierran y abren sin ningún problema?	SI	NO	N/A
Los anclajes están fijos a un elemento resistente de la estructura del edificio y diferentes a la estructura de apoyo (andamios colgantes, tubulares y fijos, plumas, escaleras, etc.)?	SI	NO	N/A
Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o manila diferente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El Trabajador utiliza el arnés y asegurado permanentemente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El trabajador posee y utiliza casco de seguridad para realizar la labor?	SI	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos, ordenado, demarcado y señalizado?	SI	NO	N/A
El personal utiliza el equipo de protección personal para los riesgos propios del trabajo?	SI	NO	N/A
ANDAMIO TUBULAR	**CUMPLE**		
Está armado sobre terreno nivelado y superficies que garanticen capacidad portante?	SI	NO	N/A
Las partes soldadas de los cuerpos están libres de pintura, de fisura y corrosión?	SI	NO	N/A
Esta armado con todas sus partes: cuerpos, tijeras y chapolas o pasadores?	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra fijo (arriostrado) a una superficie de apoyo cada tres cuerpos, con manila o venteados y sus partes metálicas se encuentran alejadas de redes eléctricas?	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataforma completa o mínimo 2 canes (60cm), enzunchados, amarradas entre sí y al andamio, libre de grasas, pintura o elementos cortó punzantes como clavos y sobresalen máximo 30 cm del apoyo del andamio?	SI	NO	N/A
El trabajador realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utilizala línea de vida o eslinga asegurada a un punto diferente a la estructura del andamio?	SI	NO	N/A
PRECAUCIONES REQUERIDAS PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN.	**CUMPLE**		
Se ha identificado la probabilidad de realizar el trabajo desde el piso o desde un lugar seguro con protecciones perimetrales con barandales?	SI	NO	N/A
El personal utiliza los equipos de protección requeridos para la realización de la labor?	SI	NO	N/A
El punto de anclaje para la ubicación del sistema de aseguramiento es un elemento estructural (columnas y vigas estructurales) y esta autorizado por la obra?	SI	NO	N/A
La silla se encuentra en buen estado, libre de fisuras, libre de residuos de sustancias químicas (pintura, acidos,etc) y sus correas son certificadas?	SI	NO	N/A
Se están utilizando dos líneas de vida: una para trabajo y otra para línea de vida y están libres de nudos?	SI	NO	N/A
Están aseguradas en anclajes independientes y se protegen de las aristas cortantes existentes?	SI	NO	N/A
Una vez instaladas las cuerdas estas llegan al suelo?	SI	NO	N/A
Se realiza una verificación periódica durante la jornada de trabajo para garantizar que el personal cumple con las indicaciones de la presente lista de verificación?	SI	NO	N/A

RESPONSABLES

Asumimos la responsabilidad de inicio de Trabajo Seguro y Monitoreo adecuado según los riesgos identificados

Residente:	Encargado, maestro, surpervisor:	Coordinador de trabajos en alturas
Firma:	Firma:	Firma: Lizeth Rodriguez
Nombre: Oglando Sandoval	Nombre:	Nombre: Lizeth Rodriguez
Cedula: 93413325	Cedula:	Cedula: 1012857302

PERSONA ENCARGADA DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE:

Nombres y Apellidos: Cedula:	Cargo:		Autorizado:	SI	NO	N/A

OBSERVACIÓNES:

CONTROL FINAL DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:			PERSONALMENTE VERIFIQUÉ QUE:		
El trabajo a sido terminado	SI	NO	El área queda limpia y libre de desechos y materiales	SI	NO
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras(apagados y asegurados)	SI	NO	El equipo de altura se encuentra guardado en un sitio seguro, libre de humedad y deterioro	SI	N/A
Están los dispositivos de seguridad habilitados y en buen estado	SI	NO	Las líneas de vida estan aseguradas contra la inclemencia del clima	SI	N/A
Trabajo Finalizado	SI	NO	Fecha: Hora:		
Trabajo Suspendido	SI	NO	FIRMA QUIEN REALIZA EL CONTROL:		

Scanned with CamScanner

4	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9/09/2025
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version: 01

OBRA/PROYECTO: Complejo hospitalario SJD
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 / enero / 26
VALIDO HASTA: 20 / enero / 26
TIPO DE TRABAJO: Trabajo en alturas

HORA INICIO: 7:30 am
HORA FINAL: 5:00 pm
RUTINARIA ____ NO RUTINARIA ✓

PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	GAFAS	BOTAS DE SEG.	OTRO	CARGO	FIRMA
1	Camilo Rojo	1073692407	Si	Si	NA	Si	Si		Auxiliar Rndi	
2	mauricio Cano	80 774 103	Si	Si	NA	Si	Si		Auxiliar	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Verificacion a TODOS de la afiliacion vigente a la seguridad social	SI	NO	N.A
	✓		

Certificacion de aptitud medica. Constancia de capacitacion o certificado.	SI	NO	N.A
	✓		

ACTIVIDAD A REALIZAR(Describa de manera clara el tipo de trabajo que realizará).

Instalacion de Cerca electrica en edificio de Salud mental

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 2 Metros

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASCO CON BARBUQUEJO	Si	Si										
GUANTES	Si	Si										
PROTECCIÓN AUDITIVA	NA	NA										
MONOGAFAS	Si	Si										
BOTAS DE SEGURIDAD	Si	Si										
OTRO. Cuál?												

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	NA	NA										
ARRESTADOR DE CAÍDAS	NA	NA										
LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA	NA	NA										
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	Si	Si										
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	Si	Si										
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	NA	NA										

CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES
El trabajo manifiesta estar en condiciones optimas para realizar la labor o actividad	Si	Si	Si										
Actualmente toma medicamentos que generen sueño	NO	NO											
Sufre de epilepsia, mareos, vértigo	NO	NO											
Tiene miedo a las alturas (acrofobia)	NO	NO											
Tiene certificado de trabajo en altura vigente	Si	Si											
Recibió inducción por parte de la empresa	Si	Si											

Scanned with CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURAS	CUMPLE		
Las correas o cintas del arnés están libres de fisuras, las costuras están en buen estado y libres de desperfectos por fuego, ácidos u otro corrosivo?	SI	NO	N/A
Los remaches, hebillas y ganchos del arnés se encuentran libres de fisuras, bordes afilados y asperezas. los ganchos cierran y abren sin ningún problema?	SI	NO	N/A
Los anclajes están fijos a un elemento resistente de la estructura del edificio y diferentes a la estructura de apoyo (andamios colgantes, tubulares y fijos, plumas, escaleras, etc.)?	SI	NO	N/A
Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o manila diferente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El Trabajador utiliza el arnés y asegurado permanentemente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El trabajador posee y utiliza casco de seguridad para realizar la labor?	SI	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos, ordenado, demarcado y señalizado?	SI	NO	N/A
El personal utiliza el equipo de protección personal para los riesgos propios del trabajo?	SI	NO	N/A
ANDAMIO TUBULAR	**CUMPLE**		
Está armado sobre terreno nivelado y superfides que garanticen capacidad portante?	SI	NO	N/A
Las partes soldadas de los cuerpos están libres de pintura, de fisura y corrosión?	SI	NO	N/A
Esta armado con todas sus partes: cuerpos, tijeras y chapolas o pasadores?	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra fijo (arriostrado) a una superficie de apoyo cada tres cuerpos, con manila o venteados y sus partes metálicas se encuentran alejadas de redes eléctricas?	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataforma completa o mínimo 2 canes (60cm), enzunchados, amarradas entre sí y al andamio, libre de grasas, pintura o elementos cortó punzantes como clavos y sobresalen máximo 30 cm del apoyo del andamio?	SI	NO	N/A
El trabajador realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utilizala línea de vida o eslinga asegurada a un punto diferente a la estructura del andamio?	SI	NO	N/A
PRECAUCIONES REQUERIDAS PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN.	**CUMPLE**		
Se ha identificado la probabilidad de realizar el trabajo desde el piso o desde un lugar seguro con protecciones perimetrales con barandales?	SI	NO	N/A
El personal utiliza los equipos de protecdón requeridos para la realización de la labor?	SI	NO	N/A
El punto de anclaje para la ubicadón del sistema de aseguramiento es un elemento estructural (columnas y vigas estructurales) y esta autorizado por la obra?	SI	NO	N/A
La silla se encuentra en buen estado, libre de fisuras, libre de residuos de sustancias químicas (pintura, acidos,etc) y sus correas son certificadas?	SI	NO	N/A
Se están utilizando dos líneas de vida: una para trabajo y otra para línea de vida y están libres de nudos?	SI	NO	N/A
Están aseguradas en anclajes independientes y se protegen de las aristas cortantes existentes?	SI	NO	N/A
Una vez instaladas las cuerdas estas llegan al suelo?	SI	NO	N/A
Se realiza una verificación periódica durante la jornada de trabajo para garantizar que el personal cumple con las indicaciones de la presente lista de verificación?	SI	NO	N/A

RESPONSABLES

Asumimos la responsabilidad de inicio de Trabajo Seguro y Monitoreo adecuado según los riesgos identificados

Residente:	Encargado, maestro, surpervisor:	Coordinador de trabajos en alturas
Firma:	Firma:	Firma: Lizeth Rodriguez
Nombre: Alejandro Sandoval	Nombre:	Nombre: Lizeth Rodriguez
Cedula: 93413325	Cedula:	Cedula: 1012957302

PERSONA ENCARGADA DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE:

Nombres y Apellidos: Cedula:	Cargo:		Autorizado:	SI	NO	N/A

OBSERVACIÓNES:

CONTROL FINAL DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:			PERSONALMENTE VERIFIQUÉ QUE:		
El trabajo a sido terminado	SI	NO	El área queda limpia y libre de desechos y materiales	SI	NO
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras(apagados y asegurados)	SI	NO	El equipo de altura se encuentra guardado en un sitio seguro, libre de humedad y deterioro	SI	N/A
Están los dispositivos de seguridad habilitados y en buen estado	SI	NO	Las líneas de vida estan aseguradas contra la inclemencia del clima	SI	N/A
Trabajo Finalizado	SI	NO	Fecha: Hora:		
Trabajo Suspendido	SI	NO	FIRMA QUIEN REALIZA EL CONTROL:		

Scanned with CamScanner

4	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9/09/2025
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version: 01

OBRA/PROYECTO: CHSTD
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 - enero - 26
VALIDO HASTA: 22 - enero - 26
TIPO DE TRABAJO: Trabajo en Alturas

HORA INICIO: 7:30 am
HORA FINAL: 5:00 pm
RUTINARIA ____ NO RUTINARIA ✓

PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	GAFAS	BOTAS DE SEG.	OTRO	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	3761311	Si	Si	NA	Si	Si		Soldador	
2	Mauricio Claro	80774103	Si	Si	NA	Si	Si		Mecanico	
3	Gil Edgardo Gorcho e	73132569	Si	Si	NA	Si	Si		Tecnico	
4				Si						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Verificacion a TODOS de la afiliacion vigente a la seguridad social	SI	NO	N.A
	✓		

Certificacion de aptitud medica. Constancia de capacitacion o certificado.	SI	NO	N.A
	✓		

ACTIVIDAD A REALIZAR(Describe de manera clara el tipo de trabajo que realizará).

Instalacion de cerca electrica

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD: 4 metros aproximados
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Herramienta manual, soldadura electrica

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASCO CON BARBUQUEJO	Si	Si	Si									
GUANTES	Si	Si	Si									
PROTECCIÓN AUDITIVA	NA	NA	NA									
MONOGAFAS	Si	Si	Si									
BOTAS DE SEGURIDAD	Si	Si	Si									
OTRO. Cuál?												

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	NA	NA	NA									
ARRESTADOR DE CAÍDAS	NA	NA	NA									
LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA	NA	NA	NA									
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	Si	Si	Si									
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	NA	NA	NA									
ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	Si	Si	Si									

CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES
El trabajo manifiesta estar en condiciones optimas para realizar la labor o actividad	Si	Si	Si										
Actualmente toma medicamentos que generen sueño	NO	NO	NO										
Sufre de epilepsia, mareos, vértigo	NO	NO	NO										
Tiene miedo a las alturas (acrofobia)	NO	NO	NO										
Tiene certificado de trabajo en altura vigente	Si	Si	Si										
Recibió inducción por parte de la empresa	Si	Si	Si										

Scanned with CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURAS	CUMPLE		
Las correas o cintas del arnés están libres de fisuras, las costuras están en buen estado y libres de desperfectos por fuego, ácidos u otro corrosivo?	SI	NO	N/A
Los remaches, hebillas y ganchos del arnés se encuentran libres de fisuras, bordes afilados y asperezas. los ganchos cierran y abren sin ningún problema?	SI	NO	N/A
Los anclajes están fijos a un elemento resistente de la estructura del edificio y diferentes a la estructura de apoyo (andamios colgantes, tubulares y fijos, plumas, escaleras, etc.)?	SI	NO	N/A
Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o manila diferente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El Trabajador utiliza el arnés y asegurado permanentemente a la línea de vida?	SI	NO	N/A
El trabajador posee y utiliza casco de seguridad para realizar la labor?	SI	NO	N/A
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de obstáculos, ordenado, demarcado y señalizado?	SI	NO	N/A
El personal utiliza el equipo de protección personal para los riesgos propios del trabajo?	SI	NO	N/A
ANDAMIO TUBULAR	**CUMPLE**		
Está armado sobre terreno nivelado y superficies que garanticen capacidad portante?	SI	NO	N/A
Las partes soldadas de los cuerpos están libres de pintura, de fisura y corrosión?	SI	NO	N/A
Esta armado con todas sus partes: cuerpos, tijeras y chapolas o pasadores?	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra fijo (arriostrado) a una superficie de apoyo cada tres cuerpos, con manila o venteados y sus partes metálicas se encuentran alejadas de redes eléctricas?	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataforma completa o mínimo 2 canes (60cm), enzunchados, amarradas entre sí y al andamio, libre de grasas, pintura o elementos cortó punzantes como clavos y sobresalen máximo 30 cm del apoyo del andamio?	SI	NO	N/A
El trabajador realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utilizala línea de vida o eslinga asegurada a un punto diferente a la estructura del andamio?	SI	NO	N/A
PRECAUCIONES REQUERIDAS PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN.	**CUMPLE**		
Se ha identificado la probabilidad de realizar el trabajo desde el piso o desde un lugar seguro con protecciones perimetrales con barandales?	SI	NO	N/A
El personal utiliza los equipos de protección requeridos para la realización de la labor?	SI	NO	N/A
El punto de anclaje para la ubicación del sistema de aseguramiento es un elemento estructural (columnas y vigas estructurales) y esta autorizado por la obra?	SI	NO	N/A
La silla se encuentra en buen estado, libre de fisuras, libre de residuos de sustancias químicas (pintura, acidos,etc) y sus correas son certificadas?	SI	NO	N/A
Se están utilizando dos líneas de vida: una para trabajo y otra para línea de vida y están libres de nudos?	SI	NO	N/A
Están aseguradas en anclajes independientes y se protegen de las aristas cortantes existentes?	SI	NO	N/A
Una vez instaladas las cuerdas estas llegan al suelo?	SI	NO	N/A
Se realiza una verificación periódica durante la jornada de trabajo para garantizar que el personal cumple con las indicaciones de la presente lista de verificación?	SI	NO	N/A

RESPONSABLES

Asumimos la responsabilidad de inicio de Trabajo Seguro y Monitoreo adecuado según los riesgos identificados

Residente:	Encargado, maestro, surpervisor:	Coordinador de trabajos en alturas
Firma:	Firma:	Firma: Lizeth Rodriguez
Nombre: Alejandro Sambrano	Nombre:	Nombre: Lizeth Rodriguez
Cedula: 93.413.325.	Cedula:	Cedula: 1012453302

PERSONA ENCARGADA DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE:

Nombres y Apellidos: Cedula:	Cargo:		Autorizado:	SI	NO	N/A

OBSERVACIÓNES:

CONTROL FINAL DEL PERMISO

PERSONALMENTE DECLARO QUE:			PERSONALMENTE VERIFIQUÉ QUE:		
El trabajo a sido terminado	SI	NO	El área queda limpia y libre de desechos y materiales	SI	NO
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras(apagados y asegurados)	SI	NO	El equipo de altura se encuentra guardado en un sitio seguro, libre de humedad y deterioro	SI	N/A
Están los dispositivos de seguridad habilitados y en buen estado	SI	NO	Las lineas de vida estan aseguradas contra la inclemencia del clima	SI	N/A
Trabajo Finalizado	SI	NO	Fecha: Hora:		
Trabajo Suspendido	SI	NO	FIRMA QUIEN REALIZA EL CONTROL:		

Scanned with CamScanner