

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO M2.P01.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 1.0	INFORME TÉCNICO ÁREA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 5

No. 040

DEPARTAMENTO:	Caquetá
MUNICIPIO:	Florencia
VEREDA/BARRIO:	Barrio circasia
CORREGIMIENTO/COMUNA	Occidental
OBJETIVO:	Inspección denuncia de extracción de material sobre el rio hacha.
FECHA:	27 de julio de 2023

ANTECEDENTES:

Por denuncia ciudadana del señor LUIS ADAN BECERRA SAAVEDRA, presidente de la junta de acción comunal JAC CIRCASIA, la cual manifiesta la presencia en el sector de una maquinaria pesada tipo retroexcavadora que se encuentra extrayendo material de rio en orilla del rio hacha. Se requirió a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Florencia, Caquetá, mediante oficio del 25 de julio del 2023, con radicado 198749 / COR 14400.

El día 27 de julio del 2023 se realiza visita de inspección ocular con el acompañamiento del señor LUIS ADAN BECERRA SAAVEDRA y del contratista CAMILO ANDRES BERMEO ingeniero de minas.

SITUACION ENCONTRADA:

El día 27 de julio siendo las 9: 08 am se realiza la visita de inspección ocular lo que se puede evidenciar la presencia de maquinaria tipo retroexcavadora realizando labores de arranque de material y depositándolo las arenas y gravas del rio sobre una playa ubicada en la zona central del cauce del rio Hacha.

Zona de visita con coordenadas geográficas con origen GWS84 N 1.60830 W -75.61717 N

El lugar de la denuncia en visita se identifica en el área el titulo minero con expediente FLE-122 registrado en la base de datos de la Agencia Nacional de Minería ANM y licencia ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA, con representación legal por el titular: ASOVOLXMA.

Se identifica las viviendas construidas sobre la rivera del rio Hacha sin respetar el área de conservación reglamentaria por la Autoridad Ambiental; pero el presidente nos argumenta que el rio Hacha se ha venido llevando el terreno por las crecidas del rio de manera natural se ha ido llevando el área conservación y presenta perdida de material vegetal.

	CÓDIGO M2.P01.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 1.0	INFORME TÉCNICO ÁREA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA: 2 de 5

El denunciante nos argumenta que debido a la extracción del material se viene presentando deslizamiento de tierra lo cual viene afectando las viviendas aledañas, lo que se remitirá el informe a Gestión de Riesgo Municipal y a la Autoridad Ambiental para sus respectivas verificaciones.



Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural



Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 900.095.728-2	CÓDIGO M2.P01.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 1.0	INFORME TÉCNICO ÁREA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 4 de 5




Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

MARCO LEGAL

En el Plan de Desarrollo Florencia Biodiversidad para todos 2020 – 2023 de la Alcaldía de Florencia se establece, dentro del Programa: Minería y Producción de Energía Sostenible “Armadillo Minero Amigable”, la necesidad de realizar desplazamientos a sitios específicos donde se desarrollen actividades mineras a fin de realizar inspección, control y vigilancia cuyo objetivo es la reducción del aprovechamiento ilícito de minerales.

En la base de datos de la Agencia Nacional de Minería ANM se encuentra registrado el expediente FLE-152, titular: ASOCIACION DE VOLQUETEROS Y EXTRACTORES DE MATERIAL DE ARRASTRE ASOVOLEXMA, con un área de 3,3354 hectáreas, para la extracción de arenas y gravas.

	CÓDIGO M2.P01.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 1.0	INFORME TÉCNICO ÁREA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 3 de 5



Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural



Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO M2.P01.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 1.0	INFORME TÉCNICO ÁREA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 5 de 5

CONCEPTUA:

Se remite el presente informe a gestión de riesgo Municipal.

Se remite a la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA.

Se programará nuevamente y se convocara para los próximos días la realización de un nuevo operativo a las áreas afectadas.

RECOMENDACIONES:

- La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Municipal sugiere la documentación requerida para la verificación de los respectivos permisos, de la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA.

ANEXOS


- Copia acta de visita



ANA PATRICIA FORIGUA JOVEN
Profesional universitario SADR



Vo.Bo IGNACIO ROJAS RIVERA
Secretario Ambiente y Desarrollo Rural

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT: 800.095.728-2	CÓDIGO M2. P02.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 06/02/2017
	VERSIÓN 2.0	ACTA DE VISITA TÉCNICA DE MINERÍA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18/06/2021
			PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DE CONTROL

REFERENCIA DEL TÍTULO MINERO		NOMBRE DE LA MINA		N.A.			
LOCALIZACIÓN							
1.1	1.1.1	Corregimiento					
	1.1.2	Vereda					
	1.1.3	Dirección	Barrio Circasia				
	1.1.4	Coordenadas Datum WGS84	Latitud (Y) 1.60830	Longitud (X) -75.61717	Cota (m.s.n.m.)		
DATOS TÍTULO MINERO							
1.2	1.2.1	Nombre del titular					
	1.2.2	Modalidad del título	Licencia de Explotación	Contrato de concesión	Contrato en virtud de aporte		
	1.2.3	Etapas contractual	Exploración	Construcción y montaje	Explotación	Desmonte y cierre de mina	
	1.2.4	Material explotado					
1.3	FECHA DE INSPECCIÓN		27	07	2023	HORA INSPECCIÓN	9:08 a.m.

2. SITUACIÓN ENCONTRADA:

2.1	¿Tiene operador minero o subcontratista de operación diferente al titular?		SI	NO
2.2	¿Presenta señalización de áreas de trabajo o frentes de explotación?		SI	NO
2.3	2.3.1	Estado de ejecución evidenciado en campo	ACTIVA	INACTIVA
	2.3.2	Situación Actual: Por medio de visita de inspección ocular a denuncia realizada por el señor Luis Becerra se puede evidenciar la presencia de maquinaria tipo retroexcavadora realizando la bota de arraque y deposición de arenas y gravas de río sobre una playa ubicada en la zona central del cauce del río Hacha.		

3. RECOMENDACIONES:

Se remite el concepto de evaluación realizado por esta secretaría a CORPOAMAZONIA con el fin de coordinar visita conjunta para evaluar los posibles impactos en el desarrollo de los labores, también se coordinarán mesas de trabajo con gestión del riesgo municipal por la socavación generada sobre la parte baja del talud ubicada sobre el barrio Circasia.

Firma funcionario
Cargo: Profesional Universitario
Nombre: ANA PATRICIA FORIQUA
C.C. No.: 40.378-527

Firma funcionario
Cargo: Contratista SAOR
Nombre: Camilo Bermeo
T.P. No.:

Firma quien suscribe (testigo)
Cargo: Presidente
Nombre: Luis Adán Becerra Saavedra
C.C. No.: 17636097