Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58408**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Tableros Auxiliares (Industrial) | Serie<br>NR | Servicio<br>Imagenología |
| Código-Placa<br>IMTAB-0202 | Código ECRI | Ubicación<br>Cuarto técnico resonador |
| | Riesgo | |
| Marca<br>NR | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>NR | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 84501 | Preventiva | Sábado 11, Abril 2026 | Jueves 9, Abril 2026 | 15:48 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| VERIFICAR PUNTOS CALIENTES | **Estado Normal** | Ninguna |
| AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES | **Torque Ajustado** | Ninguna |
| VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas) | **Voltaje L1: 464 v<br>Voltaje L2: 467 v<br>Voltaje L3: 464 v** | Ninguna |
| VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas) | **Corriente L1: 11.1 amp<br>Corriente L2: 12.7 amp<br>Corriente L3: 12 amp** | Ninguna |
| EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS | **No Evaluado** | Ninguna |
| AJUSTAR BARRAJES | **No Requiere** | Ninguna |
| REVISAR AISLADORES | **Realizado** | Ninguna |
| LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD | **Completa** | Ninguna |
| ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION | **No Requiere** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL | **No Hay Necesidad** | Ninguna |
| VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES | **Verificado (revisar Informe)** | Ninguna |
| REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS | **Ajustado** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO | **No Requiere Cambio** | Ninguna |
| REVISAR PUNTO DE TIERRA | **Punto De Tierra Ok** | Ninguna |
| IDENTIFICAR CIRCUITOS | **Circuitos Identificados** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

## MEDICIONES

Voltaje L1: 464 v
Voltaje L2: 467 v
Voltaje L3: 464 v

Corriente L1: 11.1 amp
Corriente L2: 12.7 amp
Corriente L3: 12 amp

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta de mano | | | | |
| Pinza amperimetrica | | | | |

## INSUMOS

**No registra.**

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández | 2026-04-09 15:48:37 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2026-04-14 07:57:29 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2026-04-14 07:57:40 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2026