

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 25	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 25	Hora final:	
Marca: N/A	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A		
Ubicación: IMAGENEOLÓGICA	Tipo de Equipo: Tableros eléctricos				
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTÍA	
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento preventivo a 6 Tableros eléctricos en imagenología los cuales son: RAJOS X1, RAJOS X2, RAJOS X3 Tomógrafo aguilón, mamógrafo, tomógrafo Siemens, estando en buen funcionamiento.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1		1			
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1		1			

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES					
tableros electricos con voltaje adecuado para su funcionamiento					
HERRAMIENTAS UTILIZADAS					
herramientas de mano, pinza amperimetrica.					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA			ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		

Arton Hernandez c.
Nombre del técnico
CC. 91287921.

Karl Abola Cuenteros.
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 686498.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: