

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 20	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 20	Hora final:	
Marca: Rubermaid	Modelo: n/t	Serie: n/t	Inventario: —		
Ubicación: Hemocentro			Tipo de Equipo: Termonevera		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐ Correctivo: ☐ Instalación: ☐ Evaluación técnica: ☐					PERIODO GARANTIA
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Mantenimiento preventivo y limpieza Termoneveras Hemocentro piso 2					
HUS. 42588 cambio de Bateria HUS 44144 cambio de Bateria					
HUS. 44158 - 39346					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
se realiza mantenimiento preventivo a las termoneveras					
para cumplimiento de programación Semanal.					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
2	Baterias				

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OBSERVACIONES			
Se realiza el mantenimiento preventivo correspondiente a las termoneveras y se entregan funcionando al servicio			
HERRAMIENTAS UTILIZADAS			
Herramienta de mano			
Limpiador de contactos			
Desplazador de humedad.			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	

Vicente Ardila

Nombre del técnico

CC. 91206016

Rubén Darío Lechuga

Nombre de quien recibe a conformidad

CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: