

Referencia Reporte: 58785

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Horno (Ind)	Serie NT	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 13133/IMOP-06	Código ECRI	Ubicación Ortesis y Prótesis
Marca Marca Por Defecto	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo N/T	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84815	Preventiva	Sábado 25, Abril 2026	Viernes 24, Abril 2026	10:52 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISAR CLAVIJA Y TOMA DE PARED	Ninguna	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE PUERTA	Ninguna	Ninguna
REVISAR INDICADOR DE TEMPERATURA	Ninguna	Ninguna
VERIFICAR COMPUERTA DE DESFOGUE	Ninguna	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Ninguna	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-24 10:52:21	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-27 10:34:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-27 10:34:34	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)