Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58421**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>UMA-UNIDAD MANEJADORA | Serie<br>23050557 | Servicio<br>Urgencias Fase 2 |
| Código-Placa<br>IMUMA-01/46315 | Código ECRI | Ubicación<br>URGENCIAS FASE 2 |
| | Riesgo | |
| Marca<br>TECAM | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>3ADET-10 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 84502 | Preventiva | Sábado 11, Abril 2026 | Viernes 10, Abril 2026 | 9:47 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspección de las bases del equipo | **Buen Estado** | Ninguna |
| Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza general de la unidad evaporadora | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza general de la unidad condensadora | **Realizado** | Ninguna |
| Ajuste general de piezas sueltas | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión eléctrica general del sistema | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión de fugas del sistema | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión del estado de los ductos | **Bueno** | Ninguna |
| Revisión del estado de las rejillas | **Buen Estado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

## MEDICIONES

Voltaje L1: 451.3 v

Voltaje L2: 4549.8 v

Voltaje L3: 448.6 v

Corriente L1: 2.13 amp

Corriente L2: 2.20 amp

Corriente L3: 2.11 amp

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza amperimetrica | | | | |
| Herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

**No registra.**

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata | 2026-04-10 09:47:34 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2026-04-14 07:59:20 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2026-04-14 07:59:26 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2026