

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 23	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 23	Hora final:	
Marca: POWEST	Modelo: POWEST 3KVA	Serie: 10744	Inventario: HUS 46825		
Ubicación: imagenología rx. 7.			Tipo de Equipo: UPS DE 3 KVA.		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTÍA	
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento preventivo en la UPS de 3 KVA ubicada en la Sala de rayos x. 7. la cual la utilizan para cargar los equipos portátiles.					
/ / / / /					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
/ / / / /					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	1	1	1	1	1	1	1
OBSERVACIONES							
UPS TIENE VOLTAJE adecuado para un buen funcionamiento NOTA: La ups tiene un pito desde que la pusieron a funcionar.							
HERRAMIENTAS UTILIZADAS							
herramientas de mano, pinza amperimétrica.							
REGISTRO FOTOGRAFICO							
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA			

Arton Hernandez C.

Nombre del técnico

CC. 91282921

Karl Aron Alvarez

Nombre de quien recibe a conformidad

CC. 6854176

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: