

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora final:	
Marca: NETION	Modelo: UPBO 6KV	Serie: 070020	Inventario:		
Ubicación: CUARTO T. PISO 11		Tipo de Equipo: UPS 6KVA polisonografía			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento preventivo a UPS de 6 kVA de polisonografía arrojando un voltaje de entrada de 240 voltios y voltaje de salida 120 voltios por línea neutro.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

UPS con voltaje adecuado para un buen funcionamiento

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimétrica

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Andrés Hernández
Nombre del técnico
CC. 91 282 921

NEILSON FORCA ESTEVEZ
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 57653914 de GP

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: