

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 23	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 23	Hora final:	
Marca: CDP.	Modelo: UP022-70	Serie: 01677	Inventario: HUS 47778.		
Ubicación: imagenología tomógrafo aguillon.			Tipo de Equipo: UPS de 70 KVA.		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐		PERIODO GARANTIA
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento a UPS de 70 KVA ubicada en el tomógrafo aguillon el cual se encuentra en fuera de servicio.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA:					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/	/
---	---	---	---	---

OBSERVACIONES

La UPS. Se encuentra apagado por que el equipo esta
Fuera de Servicio

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimetrica

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Andrés Hernández e
Nombre del técnico
CC. 911282921

Karl Abala Cadavid
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 6351178

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: