

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2020	Mes: 04	Día: 23	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2020	Mes: 04	Día: 23	Hora final:	
Marca: Cdp	Modelo: UP022-10	Serie:	Inventario: 33211		
Ubicación: Angiografía	Tipo de Equipo: UPS 10 KVA				
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA	
Preventivo: ☒ Correctivo: ☐ Instalación: ☐ Evaluación técnica: ☐				PERIODO GARANTIA	
				FECHA FIN DE GARANTIA	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza Mtt preventivo a una UPS en Angiografía					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1		1			
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1		1			

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1		1	
OBSERVACIONES			
La UPS queda en línea. Se recomienda cambio de las baterías			
HERRAMIENTAS UTILIZADAS			
Herramienta mano y eléctrica			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	

Carlos David Plata Morales

Nombre del técnico
CC. 1098739778

x Katherine Sandoval

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1095842769

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: