

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 28	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 28	Hora final:	
Marca: netion	Modelo: CP 30K	Serie: 200026	Inventario:		
Ubicación: Subestacion UPS p.10			Tipo de Equipo: UPS netion 30K piso 10		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐		PERIODO GARANTIA
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento preventivo a UPS netion de 30 kVA del piso 10 ubicada en la Subestacion electrica arreglando voltajes de entrada 127 Voltios por linea y Voltaje de Salida 120 Voltios por linea teniendo un voltaje adecuado para su funcionamiento.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	/	1	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
/					
/					
/					
/					
/					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	/	1	/		

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	1	1	1	1

OBSERVACIONES

UPS con voltaje adecuado para su funcionamiento.
NOTA: hay que cambiar las baterías se encuentran ^{separadas}

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimétrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Arzon Hernandez
Nombre del técnico
CC. 911287921

Diana M. Fajardo Soria
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 63521352

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: