

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO



34

Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 27	Hora inicial:
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 27	Hora final:
Marca: MAYOR	Modelo: Ly 1200	Serie: 06213	Inventario: 1705 36759	
Ubicación: 1 mayencologia consultorio 4	Tipo de Equipo: UPS mayon 7KVA.			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS				
Se realiza cambio de baterías a la ups mayon Ly 1200 la cual las baterías no respaldan la ausencia de energía.				
INSUMOS UTILIZADOS				
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	
1	1	1	1	
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA				
Ups las baterías no respaldan el corte de energía.				
CODIGO NTC:				
REPUESTOS UTILIZADOS				
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	
2	baterías. 72V 7amp.			

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO



1	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES					
UPS queda en buen funcionamiento					
HERRAMIENTAS UTILIZADAS					
herramientas de mano; pinza amperimétrica					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA			ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		

Andrés Hernández E.
Nombre del técnico
CC. 91.287.421

Karl Anah Cervantes
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 6331173

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: