

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora final:	
Marca: Netion	Modelo: EA-903N	Serie: 150503	Inventario:		
Ubicación: PISO 17 Cuarto rack			Tipo de Equipo: UPS 3KVA Netion.		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA	
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTÍA	
				FECHA FIN DE GARANTÍA	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza mantenimiento preventivo a UPS de 3KVA Netion arrojando los siguientes voltajes Voltage de entrada 125 voltios y Voltage de Salida. 120 Voltios, carga de baterías al 100%					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

ups con voltaje adecuados para buen funciona-
miento

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimetrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

--

--

Ruben Hernandez c
Nombre del técnico
CC. 91287921

[Signature]
Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: