

Referencia Reporte: **59143**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Ind)	Serie X131465673	Servicio Imagenología
Código-Placa IMA-0291-M/38583	Código ECRI	Ubicación Tomografo 2
Marca Carrier	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo ck41b-036-3l1c	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85266	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Miércoles 29, Abril 2026	12:59 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	Si	NA
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	Bueno	NA
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	Normal	NA
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	Normal	NA
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	Normal	NA
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	Ajustado	Se revisa y se ajusta tornillería tablero principal y máquina ok
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	Limpio	Se limpiaron rejillas y se verifica estado de las mismas
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	Lavada Completa	NA
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	Lavada Completa	Limpieza condensador y aseo en su respectiva área
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	Revisada	NA
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	No	NA
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	Revisado	Se metió presión a tubería drenaje de agua y se realiza limpieza ok
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	Revisado	NA
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	Funciona	NA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Operativo	Equipo trabajando en óptimas condiciones

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

TECNICO:ELKIN CELIS Y JUAN PABLO

MEDICIONES

Voltaje sistema : 220v

Amperaje del equipo: L1 = 13.5 amp

L2= 13.3 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
--------	-------	--------	-------	-------

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
--------	-------	--------	-------	-------

NR

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Se evidenció caja de la parte de alimentación están en muy mal estado y presenta corrosión Tiene una bisagra suelta se requiere intervenir dicho tablero	2026-04-29 12:59:09	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Cista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:42:15	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:42:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)