

Referencia Reporte: **58629**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                |                         |                                  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Equipo<br>Casette (Ind)        | Serie<br>c15121122334   | Servicio<br>Cirugía General      |
| Código-Placa<br>IMA-0692/32252 | Código ECRI             | Ubicación<br>Recuperacióncirugía |
| Marca<br>MCQUAY                | Riesgo                  | Edicio<br>Edificio Principal     |
| Modelo<br>cv4100481            | Clasificación Biomédica |                                  |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización     | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 84568    | Preventiva  | Sábado 18, Abril 2026 | Jueves 16, Abril 2026 | 10:39 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento                               | Respuesta          | Observaciones |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA                            | Si                 | Ninguna       |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR                    | Bueno              | Ninguna       |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL            | Normal             | Ninguna       |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION         | Normal             | Ninguna       |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.         | Normal             | Ninguna       |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS                      | Ajustado           | Ninguna       |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.                     | Limpio             | Ninguna       |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA                                   | Lavada<br>Completa | Ninguna       |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA                            | Lavada<br>Completa | Ninguna       |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE                                | Revisada           | Ninguna       |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE                    | Si                 | Ninguna       |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | Revisado           | Ninguna       |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS   | Revisado           | Ninguna       |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO                   | Funciona           | Ninguna       |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO                                   | Operativo          | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Equipo se encuentra caído ( no se puede subir más porque la tubería de refrigeración no deja) Carcasa se encuentra partida y no tiene tapa esquinera.

#### MEDICIONES

Voltaje general

217V

Amperaje compresor

8.9A

Amperaje motor ventilador condensadora

1.6A

#### HERRAMIENTAS

No registra.

#### INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

| OBSERVACIONES |                                |                     |                                                |
|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| #             | Observación                    | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
| 1             | REPORTE CREADO: Freddy Montoya | 2026-04-16 10:39:06 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2             | REPORTE ACEPTADO: Ok.          | 2026-04-17 10:09:05 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3             | REPORTE CERRADO: Ok.           | 2026-04-17 10:09:14 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |