

Referencia Reporte: **59182**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                |                         |                                          |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Equipo<br>Mini Split (Ind)     | Serie<br>701023933919   | Servicio<br>Consulta Externa             |
| Código-Placa<br>IMA-1619/20584 | Código ECRI             | Ubicación<br>Consultorio1                |
| Marca<br>Kalley                | Riesgo                  | Edicio<br>Ed. Consulta Externa (Externo) |
| Modelo<br>KAC12S               | Clasificación Biomédica |                                          |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización        | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 85829    | Preventiva  | Jueves 30, Abril 2026 | Miércoles 29, Abril 2026 | 16:19 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | BIMESTRAL                      | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento                               | Respuesta       | Observaciones |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA                            | Si              | Ninguna       |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR                    | Bueno           | Ninguna       |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL            | Normal          | Ninguna       |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION         | Normal          | Ninguna       |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.         | Normal          | Ninguna       |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS                      | Ajustado        | Ninguna       |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.                     | Limpio          | Ninguna       |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA                                   | Lavada Completa | Ninguna       |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA                            | Lavada Completa | Ninguna       |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE                                | Revisada        | Ninguna       |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE                    | No              | Ninguna       |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | Revisado        | Ninguna       |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS   | Revisado        | Ninguna       |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO                   | Funciona        | Ninguna       |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO                                   | Operativo       | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

voltaje: 222.6 v

consumo:5.1 amp

temperatura salida evaporador: 10.9°C

temperatura control: 18°C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre              | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Pinza amperimetrica |       |        |       |                  |
| Hidrolavadora       |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

| Nombre                | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| bio clean chemi clean |       |        |       |       |

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

| # | Observación                             | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
|---|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico: Fabio Alvarado | 2026-04-29 16:19:04 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok.                   | 2026-05-04 10:58:37 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok.                    | 2026-05-04 10:58:43 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |