

Referencia Reporte: **58796**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                         |                         |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Equipo<br>DESHUMIDIFICADOR (Industrial) | Serie<br>ZG10           | Servicio<br>Laboratorio Clínico  |
| Código-Placa<br>48491                   | Código ECRI             | Ubicación<br>Deposito de insumos |
| Marca<br>CONFORTFRESH                   | Riesgo                  | Edificio<br>Edificio Principal   |
| Modelo<br>UPD70-A                       | Clasificación Biomédica |                                  |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización      | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|
| 84827    | Preventiva  | Sábado 25, Abril 2026 | Viernes 24, Abril 2026 | 17:17 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento                                                  | Respuesta               | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| VERIFICAR CONEXION ELECTRICA, (indique la tensión de alimentación en Voltios) | <b>Equipo Encendido</b> | Ninguna       |
| limpieza de Filtro de aire                                                    | <b>Realizada</b>        | Ninguna       |
| verificar circulación de aire adecuada                                        | <b>Verificado</b>       | Ninguna       |
| Limpiar la rejilla y la carcasa                                               | <b>Limpieza Ok</b>      | Ninguna       |
| limpiar la cubeta                                                             | <b>Limpieza Ok</b>      | Ninguna       |
| verificar fugas manguera desagüe                                              | <b>Sin Fugas</b>        | Ninguna       |
| precauciones de seguridad (verifíquese con manual de equipo)                  | <b>Verificado</b>       | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

#### MEDICIONES

No registra.

#### HERRAMIENTAS

| Nombre              | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Herramienta de mano |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

No registra.

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

#### OBSERVACIONES

| # | Observación                                 | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
|---|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata | 2026-04-24 17:17:10 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok.                       | 2026-04-27 10:31:50 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok.                        | 2026-04-27 10:31:56 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |

