Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58563**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Nevera (Ind) > 400 lts | Serie<br>830100280069 | Servicio<br>Laboratorio Clínico |
| Código-Placa<br>25569/IMN-30 | Código ECRI | Ubicación<br>MICROBIOLOGIA |
| | Riesgo | |
| Marca<br>FRIOMIX | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>nev nva300 do3cm1 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 84442 | Preventiva | Sábado 11, Abril 2026 | Miércoles 15, Abril 2026 | 11:43 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | **Realizado** | Ninguna |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta | **Realizado** | Ninguna |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión de fuga de gas refrigerante | **Realizado** | Ninguna |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza de la unidad condensadora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad compresora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora | **Realizado** | Ninguna |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas | **Revisado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Voltaje: 124,2

Amperaje: 3,648

Temperatura: 4,6 °C

Temperatura medida: 3,8 °C

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta de mano | | | | |
| Pinza voltiamperimetrica | | | | |
| Divisor de lineas | | | | |
| Termometro | | | | |

## INSUMOS

**No registra.**

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico. Luis Ernesto Sanchez R. | 2026-04-15 11:43:30 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: ok. | 2026-04-16 09:39:43 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: ok. | 2026-04-16 09:39:48 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2026