

Referencia Reporte: **59276**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                        |                                  |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Equipo<br>Refrigerador Vertical (No 2) | Serie<br>BE07C 3EAQ0 0QJR4 A0002 | Servicio<br>Centro de Ensayos Clinicos |
| Código-Placa<br>48201                  | Código ECRI                      | Ubicación<br>Farmacia de investigacion |
| Marca<br>HAIER                         | Riesgo                           | Edicio<br>Edificio Principal           |
| Modelo<br>HYC610                       | Clasificación Biomédica          |                                        |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización     | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 85803    | Preventiva  | Jueves 30, Abril 2026 | Jueves 30, Abril 2026 | 11:25 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                                                            | Respuesta | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | Realizado | Ninguna       |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta                                               | Realizado | Ninguna       |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior                                                    | Realizado | Ninguna       |
| Revisión de fuga de gas refrigerante                                                               | Realizado | Ninguna       |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica                                          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza de la unidad condensadora                                                         | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad compresora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas                                                     | Revisado  | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

Voltaje 226.4

Amprsjeb3.4

Temperatura equipo 4.6°C

Temperatura tomada 4.4°C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre               | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|----------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Pinza amperimétrica  |       |        |       |                  |
| Divisor de lineas    |       |        |       |                  |
| Termometro           |       |        |       |                  |
| Herramientas de mano |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

| Nombre        | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| DESENGRASANTE |       |        |       |       |

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

| OBSERVACIONES |                                  |                     |                                                |
|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| #             | Observación                      | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
| 1             | REPORTE CREADO: Tec Haiver Marín | 2026-04-30 11:25:25 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2             | REPORTE ACEPTADO: Ok.            | 2026-05-04 11:17:57 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3             | REPORTE CERRADO: Ok.             | 2026-05-04 11:18:03 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |