

Referencia Reporte: **58423**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                         |                                   |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Equipo<br>Nevera (Industrial) + 400 lts | Serie<br>BE03L 7E0N0 0QKJKB K0003 | Servicio<br>Laboratorio Clínico |
| Código-Placa<br>33489/IMN-100           | Código ECRI                       | Ubicación<br>PASILLO DE NEVERAS |
| Marca<br>HAIER                          | Riesgo                            | Edificio<br>Edificio Principal  |
| Modelo<br>HYC-940                       | Clasificación Biomédica           |                                 |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización      | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|
| 84444    | Preventiva  | Sábado 11, Abril 2026 | Viernes 10, Abril 2026 | 11:00 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                                                            | Respuesta | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | Realizado | Ninguna       |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta                                               | Realizado | Ninguna       |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior                                                    | Realizado | Ninguna       |
| Revisión de fuga de gas refrigerante                                                               | Realizado | Ninguna       |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica                                          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza de la unidad condensadora                                                         | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad compresora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas                                                     | Revisado  | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

Voltaje 124.9

Amperaje 4.3

Temperatura de equipo 4.2°C

Temperatura tomada 5.0°C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre               | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|----------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Pinza amperimetrica  |       |        |       |                  |
| Divisor de lineas    |       |        |       |                  |
| Termometro           |       |        |       |                  |
| Herramientas de mano |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

No registra.

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

| OBSERVACIONES |                                   |                     |                                                |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| #             | Observación                       | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
| 1             | REPORTE CREADO: Tec Edgar Murillo | 2026-04-10 11:00:09 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2             | REPORTE ACEPTADO: Ok.             | 2026-04-14 07:49:36 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3             | REPORTE CERRADO: Ok.              | 2026-04-14 07:49:42 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |