

Referencia Reporte: **59282**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                          |                         |                                               |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Equipo<br>Refrigerador Horizontal (No 2) | Serie<br>0230603093     | Servicio<br>Centro de Ensayos Clinicos        |
| Código-Placa<br>48199                    | Código ECRI             | Ubicación<br>Consultorio de investigación uno |
| Marca<br>Vestfrost                       | Riesgo                  | Edificio<br>Edificio Principal                |
| Modelo<br>VLS 304 A                      | Clasificación Biomédica |                                               |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización     | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 85802    | Preventiva  | Jueves 30, Abril 2026 | Jueves 30, Abril 2026 | 11:37 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

##### Actividades de Mantenimiento Preventivo

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                                                            | Respuesta | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | Realizado | Ninguna       |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta                                               | Realizado | Ninguna       |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior                                                    | Realizado | Ninguna       |
| Revisión de fuga de gas refrigerante                                                               | Realizado | Ninguna       |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica                                          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza de la unidad condensadora                                                         | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad compresora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas                                                     | Revisado  | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

Voltaje: 218,4

Amperaje: 0,460

Temperatura: 9,7 °C

Temperatura medida: 9,7 °C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre                   | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|--------------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Herramienta de mano      |       |        |       |                  |
| Pinza voltiamperimetrica |       |        |       |                  |
| Divisor de lineas        |       |        |       |                  |
| Termometro               |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

No registra.

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

| OBSERVACIONES |                                                  |                     |                                                |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| #             | Observación                                      | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
| 1             | REPORTE CREADO: Tecnico: Luis Ernesto Sanchez R. | 2026-04-30 11:37:41 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2             | REPORTE ACEPTADO: Ok.                            | 2026-05-04 11:17:24 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3             | REPORTE CERRADO: Ok.                             | 2026-05-04 11:17:29 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |