

Referencia Reporte: **59315**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                  |                         |                                          |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Equipo<br>Nevera (Ind) > 400 lts | Serie<br>2021021001002  | Servicio<br>Hemocentro                   |
| Código-Placa<br>36568/IMN-104    | Código ECRI             | Ubicación<br>Bodega Hematología Especial |
| Marca<br>Wonder                  | Riesgo                  | Edicio<br>Ed. Hemocentro (Externo)       |
| Modelo<br>WPV-360 MED            | Clasificación Biomédica |                                          |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización     | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 84624    | Preventiva  | Sábado 18, Abril 2026 | Jueves 30, Abril 2026 | 16:31 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                                                            | Respuesta | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | Realizado | Ninguna       |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta                                               | Realizado | Ninguna       |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior                                                    | Realizado | Ninguna       |
| Revisión de fuga de gas refrigerante                                                               | Realizado | Ninguna       |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica                                          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza de la unidad condensadora                                                         | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad compresora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas                                                     | Revisado  | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

Temp 3.9C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre              | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Pinza amperimetrica |       |        |       |                  |
| Divisor de lineas   |       |        |       |                  |
| herramienta de mano |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

| Nombre                | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| bio clean chemi clean |       |        |       |       |

#### REPUESTOS

No registra.

#### ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

#### OBSERVACIONES

| # | Observación                           | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico: Luis Ernesto | 2026-04-30 16:31:15 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok.                 | 2026-05-04 11:09:49 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok.                  | 2026-05-04 11:09:53 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |