

Referencia Reporte: **58737**

#### IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                                         |                         |                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Equipo<br>Ultra-congelador (Industrial) | Serie<br>2081908        | Servicio<br>Hemocentro          |
| Código-Placa<br>36097/IMN-180           | Código ECRI             | Ubicación<br>PASILLO DE NEVERAS |
| Marca<br>Helmer                         | Riesgo                  | Edificio<br>Edificio Principal  |
| Modelo<br>IUF-116                       | Clasificación Biomédica |                                 |

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

#### INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada      | Fecha Realización    | Hora     | Estado    |
|----------|-------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------|
| 84616    | Preventiva  | Sábado 18, Abril 2026 | Lunes 20, Abril 2026 | 13:33 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato                     | Tiempo empleado |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| En servicio           | Preventivo         | MENSUAL                        | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos       |

#### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo                                                            | Respuesta | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | Realizado | Ninguna       |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta                                               | Realizado | Ninguna       |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior                                                    | Realizado | Ninguna       |
| Revisión de fuga de gas refrigerante                                                               | Realizado | Ninguna       |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica                                          | Realizado | Ninguna       |
| Realice limpieza de la unidad condensadora                                                         | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad compresora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora                                                        | Realizado | Ninguna       |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas                                                     | Revisado  | Ninguna       |

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

#### MEDICIONES

Voltaje. 221,0

Amperaje: 10,7

Temperatura: -78,3 °C

Temperatura medida. -71,2 °C

#### HERRAMIENTAS

| Nombre                   | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|--------------------------|-------|--------|-------|------------------|
| Herramienta de mano      |       |        |       |                  |
| Pinza voltiamperimetrica |       |        |       |                  |
| Divisor de lineas        |       |        |       |                  |
| Termometro               |       |        |       |                  |

#### INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final  
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

| # | Observación                                      | Fecha / Hora        | Usuario                                        |
|---|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico: Luis Ernesto Sanchez R. | 2026-04-20 13:33:58 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok.                            | 2026-04-21 14:21:29 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok.                             | 2026-04-21 14:21:34 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)       |