

Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 4	Día: 1	Hora inicial: 9:00 AM
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 4	Día: 1	Hora final: 10:00 AM
Marca: —	Modelo: SX25 20TW	Serie: —	Inventario: —	
Ubicación: Cuarto de bombas	Tipo de Equipo: Bomba de agua			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTÍA
				FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS				
Se realiza el mantenimiento preventivo de la moto bomba del cuarto de bombas de agua potable, se verifica su funcionamiento, instalaciones eléctricas y mecánicas, se realiza limpieza y toma de mediciones de voltaje y amperaje				
INSUMOS UTILIZADOS				
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA				
CODIGO NTC:				
REPUESTOS UTILIZADOS				
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OBSERVACIONES

V : 221.6v A : 55.54a
V : 218.5v A : 58.99a
A : 59.03a

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza amperimétrica, Herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nemecio Egea

Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: