

Referencia Reporte: **58436**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO		
Equipo Portón ingreso urgencias (Industrial)	Serie	Servicio Central de Urgencias
Código-Placa IMPOR-01	Código ECRI	Ubicación Central de Urgencias
Marca NR	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NR

INFORMACIÓN DE REPORTE					
Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84421	Preventiva	Sábado 11, Abril 2026	Lunes 13, Abril 2026	10:23 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
Actividades de Mantenimiento		Respuesta	Observaciones
Protocolo de mantenimiento preventivo según indicaciones del fabricante.		Realizado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
N.R

MEDICIONES
No registra.

HERRAMIENTAS				
Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Herramienta de mano				

INSUMOS
No registra.

REPUESTOS
No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Estado Final Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES			
#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-13 10:23:04	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 07:53:51	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 07:53:55	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)