

Referencia Reporte: **58464**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Portón oncología acelerador lineal	Serie	Servicio Oncología
Código-Placa IMPOR-02	Código ECRI	Ubicación Acelerador Lineal
Marca NR	Riesgo	Edicio Ed. Oncologia (Externo)
Modelo	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84422	Preventiva	Sábado 11, Abril 2026	Lunes 13, Abril 2026	14:32 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Limpieza general tablero	Realizado	Ninguna
Revisión de pulsadores	Realizado	Ninguna
Revision motor reductor	Realizado	Ninguna
Revision cadena metalica	Realizado	Ninguna
Revision voltajes tablero	Realizado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-13 14:32:31	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 07:54:08	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 07:54:13	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)