

	INFORME DE COMISIÓN	Código: A1-FO-013
		Versión: 1
		Vigente desde 19/12/2023

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Víctor Manuel Rodríguez Rojas
Cédula: 13513838
Dependencia o Área Protegida: DTAN Sistemas
Cargo, Código, Grado: **Contratista:** X

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2026
Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2026
Ciudad: Sede Iguaque
Objeto: Instalación y puesta en marcha del sistema de cámaras de seguridad y revisión de equipos tecnológicos en el área protegida.

INFORME


- Se realiza Instalación y puesta en marcha del sistema de cámaras de seguridad, un DVR y 6 camaras de seguridad, con canaletas y cableado UTP blindado para exteriores. Las camaras quedan ubicadas de la siguiente manera:
 1. Una (1) cámara de seguridad en el borde derecho del parqueadero de la sede administrativa la cual cubre zona del parqueadero y el inicio de la zona de senderos.
 2. Una (1) cámara de seguridad en el borde derecho del parqueadero de la sede administrativa la cual cubre zona de ingreso de personas al módulo administrativo y al módulo de bienestar, adicionalmente cubre una parte del parqueadero de las motos y el comienzo del sendero para la zona de camping.
 3. Una (1) cámara de seguridad en el borde izquierdo del parqueadero de la sede administrativa la cual cubre la parte lateral de los módulos administrativo y módulo bienestar y el ingreso a los baños públicos.
 4. Una (1) cámara de seguridad en el borde izquierdo del parqueadero de la sede administrativa la cual cubre zona del parqueadero y el ingreso principal de automóviles a la sede.

5. Una (1) cámara de seguridad en el borde izquierdo de la tercera edificación donde se encuentra la cocina y habitaciones, la cual cubre la última parte trasera de la sede de extremo a extremo cubriendo la zona habitacional, cabe resaltar que a este cámara se le instalo un cable eléctrico derivado de la cocina, por cuanto el cable de red superaba los 50 metros y no llegaba la energía por cable de red. Los funcionarios quedaron en solicitar al personal de la obra la instalación de un punto eléctrico derivado de otro punto que permita cerrar la ventana de esta edificación.
 6. Una (1) cámara de seguridad en el borde derecho de la edificación destinada a ecoturismo, la cual cubre la parte trasera de esta edificación, donde esta ubicado el medidor de la luz y el ingreso por el carreteable.
 7. Se dejan de respaldo dos cámaras de seguridad sin instalar. No requieren la instalación de cámaras internas.
- Se formatean tres (3) equipos de cómputo, se instala sistema operativo y licencia de office, así mismo antivirus Forticlient licenciado por la entidad, adobe Reader, winrar, configuración de red y usuarios.
 - Se instala fotocopidora MP 301, se configura a equipo de profesional administrativa, así mismo se capacita sobre el manejo de impresión y escaneo mediante paper stacks, se dan recomendaciones para evitar daños en la máquina.
 - Se revisa CPU HP la cual presenta daños en su disipador de calor, lo que produce un ruido fuerte y posible calentamiento, se informa que se debe desplazar a la territorial para revisión detallada y posible cambio de repuesto.
 - Se revisa CPU HP la cual presenta desgaste en el botón de encendido, igualmente se informa que se debe desplazar a la territorial para revisión detallada y posible cambio de repuesto.
 - Se instala antivirus en equipo de la profesional María Mercedes Núñez.
 - Se instala equipo todo en uno en ecoturismo, se configura en red quedando en funcionamiento.

Con respecto a la instalación de la fotocopidora Ricoh mp301, es necesario que el área adquiriera un cable directo y adicional un switch que permite instalar más dispositivos por cable de red, debido a que el suministrado por el proveedor de internet están utilizados sus cinco (5) puntos así:

1. Equipo de computo
2. Fotocopidora
3. Acces Point de sala de juntas de edificación alterna
4. Antena Starlink
5. Sistema de cámaras de seguridad

Adicional se revisan los planos de la edificación para estructurar un estudio previo que permita el montaje del cableado estructurado y regulado de toda la sede, lo cual mejorara temas de conectividad.



Se firma en SFF Iguaque el 21 de marzo de 2026.

FIRMA DEL COMISIONADO

VISTO BUENO FUNCIONARIO SFF IGUAQUE