| CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I. INFORMACION BASICA** | | | | |
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **SUPERVISIÓN No** | **NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** |
| 03 | 06 | 2026 | 005 - PARCIAL | DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ |

| **II. INFORMACION CONTRATO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ONJETIVO DEL CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y REDES COMBINADAS DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2024–2027 Y DEL PLAN DE OBRAS, INVERSIONES Y RESULTADOS – POIR 2024–2028.** | | | | | |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:** | **LUIS FERNANDO ISAZA FLOREZ** | | | | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA** | 4.404.217 DE CORDOBA QUINDIO | | | | | |
| **CLASE O TIPO DE CONTRATO:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **No** | 001-2026 | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000) M/CTE** | **CDP** | 001 | **RP** | 001 | |
| **CÓDIGO (RUBRO PRESUPUESTAL)** | 032541110301 prestación Servicios Varios $3.960.000<br>032551110201 Prestación Servicios Varios $ 2.640.000<br>054151220101 Expan, repo, mante, Recursos Del $7.800.000 | | | | | |
| **ADICIÓN** | N/A | **CDP** | N/A | **RP** | N/A | |
| **VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN** | N/A | | | | | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | **06 DE ENERO DE 2026** | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | **30 DE JUNIO DE 2026** | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CIENTO SETENTA Y SEIS (176) DIAS CALENDARIO | | | | | |
| **PRORROGA (DIAS)** | N/A | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN MÁS PRÓRROGA** | N/A | | | | | |
| **ENTIDAD BANCARIA** | **BANCO AGRARIO** | **No DE CUENTA** | **45440203327-5** | | | |
| **PERIODO A PAGAR** | **DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026** | | | | | |

| III. BALANCE FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| DETALLE | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO |
| Informe Parcial 001 del 06 de Enero al 31 de Enero del 2026 | $ 14.400.000 | $2.400.000 | $12.000.000 |
| Informe Parcial 002 del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026 | $ | $2.400.000 | $9.600.000 |
| Informe Parcial 003 del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2026 | $ | $2.400.000 | $7.200.000 |
| Informe Parcial 004 del 01 de Abril al 30 de Abril del 2026 | $ | $2.400.000 | $4.800.000 |
| Informe Parcial 005 del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2026 | $ | $2.400.000 | $2.400.000 |

| IV. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | |
|---|---|
| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
| 1) **Apoyar en la Inspección y limpieza de las tuberías, cunetas, rejillas, sumideros canales y demás elementos de drenaje que conducen las aguas pluviales hacia el sistema de alcantarillado para evitar que se tapen con material de arrastre, hojas, basuras y otros desechos que pueden ser conducidos al sistema.** | El contratista en el marco del presente informe, realizó labores de inspección, limpieza y mantenimiento de diferentes elementos de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con el siguiente detalle:<br><br>27-05-2026, Barrio Javier Baquero Cra. 11 Calle 10 Esq. El contratista realizo revisión y mantenimiento a sumidero de aguas lluvias. |
| 2) **Apoyar permanentemente en actividades de fontanería que sean requeridas en las redes de conducción, válvulas, cámaras de presión y sistemas de acueducto, de acuerdo con las instrucciones recibidas, para garantizar la adecuada prestación de los** | El contratista durante la vigencia del presente informe apoyó también en diferentes labores de fontanería y mantenimiento de redes de acueducto, detalladas de la siguiente manera:<br><br>09-05-2026, Barrio El Ensueño Mz D Casa 9, apoyo con el arreglo de daño en la red de acueducto, acometida de la vivienda citada, encontrándose adaptador macho reventado.<br><br>09-05-2026, Barrio La Española, Mz 1 Casa 7, apoyo con |

| | |
|---|---|
| **servicios de acueducto y alcantarillado.** | el arreglo de daño en acometida del predio antes anotado haciendo cambio de adaptador macho reventado.<br><br>27-05-2026, Barrio San Diego I, apoyo con el cambio de válvula del flotador en el tanque de reserva.<br><br>27-05-2026, Calle 14 # 9-06, apoyó con el cambio de medidor en el predio. |
| 3) **Realizar actividades que le sean requeridas en la bocatoma y planta de tratamiento de agua potable.** | El contratista durante el tiempo de presentación del informe llevó a cabo:<br><br>Los días, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 de Mayo del 2026, realizó turnos en planta de tratamiento de agua potable, realizando actividades de potabilización, monitoreo de agua cruda y agua tratada y vigilancia y operación de la PTAP.<br><br>03-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, estuvo pendiente de la turbiedad del agua mientras pasaba el aguacero, realizó lavado y mantenimiento de filtros, terminando turno efectuó toma de muestras.<br><br>07-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, Entrega de turno, previa realización de toma de muestras<br><br>16-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, realizo toma de muestras antes de entregar turno.<br><br>18-05-2026, Vereda La Española, Bocatoma, realizo limpieza y mantenimiento de rejillas, limpieza de desfogue y mantenimiento de árboles sembrados a la rivera de la quebrada los justos.<br><br>19-05-2026, Vereda La Española, Planta de tratamiento, realizo toma de muestras antes de entregar turno.<br><br>24-05-2026, Vereda La Española, Planta de tratamiento, realizo lavado de los tanques de filtración.<br><br>25-05-2026, Vereda La Española, Planta de tratamiento, Previa entrega de turno realizo toma de muestras. |

| | |
|---|---|
| | 25-05-2026, Vereda La Española, Planta de tratamiento, apoyo con el lavado de la gravilla de los tanques de filtración rápida, en compañía de los operarios de la empresa.<br><br>27-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, realizo cambio de la llave terminal en el tanque del lavadero.<br><br>28-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, realizo toma de muestras antes de entregar turno.<br><br>30-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, realizo lavado de filtros y toma de muestras.<br><br>31-05-2026, Vereda La Española, Planta de Tratamiento, realizó toma de muestras previas a la entrega del turno. |
| 4) **Apoyar en las actividades de mantenimiento y obras de atención a emergencias que se presenten con relación al sistema de agua potable y combinado de alcantarillado y aguas lluvias del municipio.** | El contratista durante la vigencia del presente informe, apoyó:<br><br>12-05-2026, Barrio Alfonso López Mz 5, con la identificación de daño en la vía pública, realizo rompimiento del pavimento hallándose el daño en la tubería de la red principal.<br><br>21-05-2026, Entrada Barrio El Ensueño, apoyó en la realización de perforación de pavimento a fin de detectar fuga de agua evidenciada en la vía pública. Hizo cambio de tramo en la tubería que conduce el agua de lado a lado de la vía donde estaba la fuga. |
| 5) **Apoyar en los respectivos cortes y reconexiones del servicio de acueducto cuando sean requeridos.** | El contratista durante la vigencia de presentación del presente informe y según el cuadro de turnos, durante las fechas correspondientes no desarrollo actividades acordes a la actividad relacionadas a cortes y reconexiones del servicio. |

| | |
|---|---|
| 6) **Apoyar en actividades de facturación de la empresa cuando se requiera, (critica, recritica y entrega de facturas).** | El contratista durante la presente vigencia realizó apoyo y acompañamiento el:<br>09-05-2026, Barrio Guaduales, San Diego I, II y III, Finca El Jazmin, Finca Patio Bonito, Alimentadero San Diego, Barrio Villa Luz, Barrio Guaduales y El Jardin, con apoyo de entrega de facturación para cobro del servicio de acueducto y alcantarillado. |
| 7) **Utilizar adecuadamente los elementos de protección y las herramientas que estén a su cargo, propendiendo en todo momento por el buen uso y conservación de las mismas.** | El contratista durante el periodo de vigencia del presente informe empleó los elementos de protección personal (EPP) correspondientes a las actividades que realizaron y las herramientas necesarias para el desarrollo de las mismas, garantizando su buen uso y conservación. Igualmente, realizó el respectivo mantenimiento, limpieza, organización y correcto almacenamiento de las herramientas en los lugares asignados y elementos utilizadas con el fin de garantizar su conservación y mayor tiempo de utilidad. Todo lo anterior estuvo bajo la supervisión de la contratista de apoyo a Seguridad y Salud en el Trabajo Angie Paola Pinilla González. |
| 8) **Presentar los informes de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, como requisito para que se proceda con los pagos por parte de la entidad, previa verificación del informe por parte del supervisor del contrato.** | El contratista presento el informe 005 Parcial del CPS 001 de 2026, que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de Mayo y el 31 de Mayo de 2026. |
| 9) **Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.** | Para la presentación del actual informe el contratista realizó el pago al sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales con la planilla No. **4651490495** correspondiente al mes de Mayo de 2026, con fecha 26 de Mayo de 2026. |

| | |
|---|---|
| 10) **Apoyar en las demás actividades que le sean requeridas durante la ejecución del contrato por parte del supervisor relacionadas con el objeto contractual** | El contratista realizó las siguientes actividades bajo la responsabilidad y supervisión del supervisor del contrato:<br><br>04-05-2026, Salida a Jardín Bajo, Centro de Acopio. El contratista apoyó en la adecuación de la entrada principal al centro de acopio mediante la demolición de una columna e instalación de malla.<br><br>06-05-2026, Salida a Jardín Bajo, Centro de Acopio. El contratista apoyó en la instalación de perfiles soldados a la malla ubicada en la entrada principal del centro de acopio, adecuando la portada de acceso.<br><br>09-05-2026, Casa de la Cultura. El contratista participó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.<br><br>15-05-2026, Entrada Barrio La Española. El contratista realizó perforación del pavimento con el fin de identificar la causa del hundimiento presentado en la vía. Posteriormente, efectuó el relleno y compactación con tierra, finalizando con el resane del área afectada.<br><br>15-05-2026, Barrio Centro, Calle 15 No. 11-46. El contratista apoyó en la visita realizada con el fin de verificar un alto consumo de agua.<br><br>29-05-2026, Instalaciones de ESACOR, sala de reuniones. El contratista asistió y participó en la capacitación de inducción y reinducción dirigida a contratistas y operarios de acueducto, alcantarillado y aseo.<br><br>30-05-2026, Salida a Jardín Bajo, Centro de Operaciones. El contratista apoyó en la canalización del desagüe para el lavado del vehículo. |

| No. Planilla de aportes: **4651490495 MAYO** | **SOPORTES:** |
|---|---|
| Pago de Pensión: **$ 280.200** | Se anexan soportes físicos y digitales que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales. |
| Pago de Salud: **$ 218.900** | |
| Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el contratante, por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente. | |

**FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

**NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.**

Vo.Bo GERENTE