BITACORA DE OBRA URBANA

OCTUBRE 2025

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

2025

CONTRATO	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORMANIENTOS URBANOS TUNJA 2025
CONTRATO No.	ECO-LP-055 DE 2025
INTERVENTORÍA	DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA
CONTRATO No.	ECO-CM-057-2025
FECHA	24-octubre-2025
HORARIO	8:00am a 4:30pm

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Socialización de actividades y presupuesto. Verificación de diagnostico y condiciones de obra	Casa 87 106 129 211 214 324 43 3 85 5 10 91	UNO	12

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		
RESIDENTE DE OBRA	2		
MAESTRO GENERAL			
TOPOGRAFO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION				OBSERVACIONES
CASCO	/	GAFAS		/
BOTAS	/	TAPAOIDOS	/	
GUANTES	/	OTROS		

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA			
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	/	/	/
Barrera de madera			
Cinta de peligro			

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Es necesario verificar tanto la dirección como la localización en el archivo KMZ, debido a que varias direcciones no coinciden con ninguna de las dos referencias. La vivienda 43 se localiza en Bogotá de Alcalá y se reprograma. las demás observaciones. se registran en las actas de visita domiciliaria

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBUCA No. ECO-LP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24-octubre-2025	HORARIO:	8:00am a 4:30pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y alcance del proyecto	CASA 82.	UND
Verificación de diagnostico y factibilidad	CASA 106	UND
de obra	CASA 120	UND
	CASA 211	UND
	CASA 214	UND
	CASA 324	UND
	Casa 43, Casa 3	
	Casa 85, Casa 5	
	Casa 10, Casa 91	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPUMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO RESIDENTE INTERVENTORIA			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Es necesario verificar tanto la dirección como la localización en el archivo kmz, debido a que varias direcciones no coinciden con ninguna de las dos referencias. La vivienda 43 se ubicaliza en predios de alcalá y se reprograma, las demas observaciones se registran en Acta de visita domiciliaria.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

2025

CONTRATO	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"	Página:

CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORMANIENTOS URBANOS TUNJA 2025	CONTRATO No.	ECO-LP-055 DE 2025
INTERVENTORÍA	DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA	CONTRATO No.	ECO-CM-057-2025
FECHA	25-octubre-2025	HORARIO	8:00cm a 1:30pm

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Socialización de actividades y presupuesto. Verificación de diagnostico y cantidades de obra.	Casa 77, Casa 13, Casa 46, Casa 36, Casa 8, Casa 31	UND.	6

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
MAESTRO GENERAL			
TOPOGRAFO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	/	GAFAS	/	/
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	/	/
Barrera de madera		
Cinta de peligro		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se siguen presentando conflictos tanto en la dirección como en el archivo FMZ las observaciones específicas se encuentran en el acta de visita domiciliaria para mejoramiento de vivienda

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda	BITÁCORA DE OBRA	

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-1
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	25 octubre de 2025	HORARIO:	8:00am a 1:30pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presupuesto verificación de diagnostico y contratación de obra	Casa 77	1
	Casa 14	1
	Casa 46	1
	Casa 36	1
	Casa 8	
	Casa 31	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Ingeniero de interventoria			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se siguen presentando conflictos tanto en la dirección como en el archivo kmt.. las observaciones especificas se encuentran en el acta de visita domiciliaria para mejoramiento de vivienda

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

2025

CONTRATO	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"	Página:

CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	CONTRATO No.	ECO-LP-055 DE 2025
INTERVENTORÍA	DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA	CONTRATO No.	ECO-CM-057-2025
FECHA	29-octubre-2025	HORARIO	8:00 am a 5:30pm.

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Socialización de proyectos y obras de mejoramiento. Verificación de diagnostico y carnicales de obra	casa 45, casa 98, casa 199, casa 264, casa 269, casa 294, casa 194, casa 198, casa 111, casa 266, casa 207, casa 119	UND.	12

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPUMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
MAESTRO GENERAL			
TOPOGRAFO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		/
BOTAS	/	TAPA OIDOS	/	
GUANTES		OTROS		

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		
Barrera de madera	/	
Cinta de peligro		/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se siguen presentando conflictos tanto en la creación como en la localización en el dichoso K-MZ. los direcciones presentan errores en su diligenciamiento. En la vivienda 39. el usuario desistio de la subsidio

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 de octubre de 2025	HORARIO:	8:00am 5:30pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de proyectos y Obras de mejoramiento, ejecución de diagnostico y cantidades de obra	Casa 45	1
	Casa 78	1
	Casa 199	1
	Casa 264	1
	Casa 269	1
	Casa 207	1
	Casa 197, Casa 193	
	Casa 111, Casa 266	
	Casa 207, Casa 119	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoria			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Se siguen presentando conflictos tanto en la dirección como en la localización en el archivo Kmz, las direcciones presentan errores en su diligenciamiento. En la vivienda 78 el usuario desistio del sondeo
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LR-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	28 - Octubre - 2025	HORARIO:	8:30 a 5:15pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presupuesto. verificación de diagnostico y controles de obra.	Casa 87	1
	Casa 65	1
	Casa 98	1
	Casa 71.	1
	Casa 107	1
	Casa 223, Casa 47	
	Casa 74, Casa 179	
	Casa 230	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoría			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☑ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se sigue presentando conflicto tanto en la dirección como en la localización en el archivo Excel. las direcciones se encuentran mal diligenciadas. las observaciones específicas por vivienda se encuentran en cada una de las actas de visita domiciliaria vs mejoramiento de vivienda

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECD-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 132 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29-octubre de 2025	HORARIO:	7:30am a 6:30pm
ESTADO DEL TIEMPO	soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y	Casa 9, Casa 93	1
presupuesto verificación de diagnostico	Casa 54, Casa 67	1
y cantidades de obra	Casa 81	1

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	✓	TAPA OIDOS	✓	✓
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
✓	✓	✓

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Es necesario verificar tanto la dirección como la localización en el archivo KMZ, las demás observaciones se registran en las respectivas actas de visita domiciliaria

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 153 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992895-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	30 de octubre de 2025	HORARIO:	8:00 am a 4:30 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presupuesto Verificación de diagnostico y contiguidad de obra	Cra. 3A, 3D, 13, 19D, 4, 41, 9B, 27D, 39, 5D	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoria (2)			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Es necesario verificar la dirección como la localización en el archivo KMZ, debido a que varias localizaciones y direcciones no coinciden, las especificaciones en observaciones de cada una de las viviendas se registran en las respectivas actas de visita domiciliaria para mejoramiento de vivienda

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2023	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	30 - Octubre de 2025	HORARIO:	7:30am a 4:30pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presupuesto verificación de diagnostico y cantidades de obra	Casa 113 Casa 168	1
	Casa 169, Casa 189	1
	Casa 235, Casa 59	1
	Casa 68, Casa 311	1
	Casa 60, Casa 280	1
	Casa 23	1

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoría 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	/	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS	/	/
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Es necesario verificar tanto la direccion como la localización en el archivo KMZ. las demás observaciones se registran en las respectivas actas de visita domiciliaria

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

2025

CONTRATO	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"		Página:
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORMANIENTOS URBANOS TUNJA 2025	CONTRATO No.	ECO-LP-055 DE 2025
INTERVENTORÍA	DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA	CONTRATO No.	ECO-CM-057-2025
FECHA	31-octubre de 2025	HORARIO	8:00 am a 5:00pm.

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Socialización de actividades y presupuesto. verificación de diagnostico cantidades de obra.	Casa 90, Casa 42 Casa 1, Casa 13 Casa 28, Casa 215 Casa 184 Casa 113 Casa 168 , Casa 169	UNO	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
MAESTRO GENERAL			
TOPOGRAFO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	/	TAPA OIDOS	/	/
GUANTES		OTROS		

Scanned with CamScanner

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	/	/
Barrera de madera		
Cinta de peligro		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Las observaciones de cada vivienda se encuentran anexas en cada acta de visita domiciliaria

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

Adriana

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 130 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.881.683-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	31/octubre de 2025	HORARIO:	8:00 am - 5 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presupuesto.	Casa 90	
Verificación de diagnostico y cantidades de obra	Casa 42	
	Casa 1	
	Casa 18	
	Casa 28	
	Casa 275, casa 189	
	Casa 113, casa 68	
	Casa 169	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente interventoria (2)			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Las observaciones de cada vivienda se encuentran anexas en cada acta de visita.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

NOVIEMBRE 2025

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-035-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	01-Noviembre-2025.	HORARIO:	8:00am 12:30pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Socialización de actividades y presup.	Casa109, casa67	1
Verificación de diagnóstico y contratación	Casa95, Casa14	1
de obra	Casa105, casa32	1

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO: Residente de Interventoría			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	/	TAPA OIDOS	/	/
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realizan las respectivas visitas, las observaciones especificas se encuentran registradas en las actas de visita domiciliaria para mejoramiento de vivienda.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901993835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	04 - Noviembre 2025.	HORARIO:	8:00am a 4pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuestos segun diagnostico y visita.	Oficinas de ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2.		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoria 2.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	/	GAFAS		/
BOTAS		TAPA OIDOS	/	
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realizo el ajuste de presupuesto y memorias de cantidades de las viviendas 106, 324, 211, 34

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-033-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 011 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	05- Noviembre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuestos segun diagnostico y visita.	oficinas de Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	/	/
ASESOR SISO	/		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoría			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	/	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS	/	/
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza ajuste de presupuesto y memorias de cantidades de las viviendas 87, 120, 96, 14, 37

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO ABOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901592855-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	06-Noviembre 2025	HORARIO:	8:00 am a 4pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto segun diagnostico y visita	Oficinas de Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza el ajuste de presupuesto y memorias de cantidades de la vivienda $73,36,297.264

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 132 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	07-noviembre-2025	HORARIO:	8:30am a 4:00pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto segun diagnostico y visita	Oficinas de Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES Ó INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoria2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza el ajuste de presupuesto y memoria de cantidades de las viviendas 191, 79, 45 269 A1

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 132 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	08- Noviembre-2025	HORARIO:	9:30 a 12:15pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto segun diagnostico y visita		
- Visita de comprobacion de medidas	Casa 120 Casa 214	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	/	TAPA OIDOS	/	/
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza ajuste de presupuesto y memorias de cantidades de las viviendas $3,82,107,88

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 621 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	10 Noviembre 2025	HORARIO:	8:30 am a 4:30 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto segun diagnostico y visita	Oficinas de Ecovivienda	
Demolicion de muros en concreto	65-88-707	
Desmonte Cubiertas teja asbesto Fibrocemento	82-114	
Desmonte de marcos de puertas	88-114	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	3		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de Interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS	/	
GUANTES		OTROS		/

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza ajuste de presupuesto y memoria de cantidades de las viviendas 275, 189, 67, 113, 81, 54

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

D

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	11-Noviembre-2025.	HORARIO:	8:00am a 3:00pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Temp Cclo		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto según diagnostico y visita	Oficina de Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☐

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2.		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residente de interventoria?			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	/	TAPA OIDOS	/	
GUANTES		OTROS		/

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☑ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza ajuste de proyecto presupuesto y memoria de contratación de las viviendas 168, 43, 9, 169, 17, 310

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	12 - NOVIEMBRE - 2025	HORARIO:	9:30 am a 4:30 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Ajuste de presupuesto segun diagnostico y visita	Oficina de Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO Residentes de interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	/	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS	/	/

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza ajuste de presupuesto y memoria de cantidades de las viviendas 190, 314, 109, 167, 95

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-UP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.354 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	19-Noviembre 2025	HORARIO:	7:00am a 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado (mañana) Nublado (Tarde)		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Alistado de pisos e instalacion pisos en Ceramica, Suministro de aparatos sanit	65.	
Se realizan paneles	Vivienda 91.	
Se realizan paneles. y alistado de pisos	Vivienda 106	
Demolicion de la vaderia existente. y piso	Vivienda 46	
desmonte de Aparatos sanitarios e	223 - 31	
inicio de paneles	Vivienda 324	
- Demolición de meson existente, de	Vivienda 65.	
igual manera inician instalación de		
estuco de pasta		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
El usuario de la vivienda 106				
continua actividades no	Firma compromiso		Ing. Residente	19-11-25
contempladas				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	6		
OFICIALES	15 y frentes		
AYUDANTES	3 y 4		
OTRO	Residente de Interventoria (2)		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	4	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI [ ] NO [X] CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se aclara a usuario de la vivienda 106 que mientras se desarrollen obral por parte del contratista, no se puede realiza ninguna actividad constructiva ni de reparaciones bocthual, se aclara que el usuario realizo mamposteria en uno de los dos habitaciones y duplicon entbogue en la ducha del baño en mamposteria bloque. El residente de obra Ing. Felfin García y Arq Adriana Villamil informan que no responden tecnica y economicamente y exoneran al mismo tiempo ala Entidad de vivienda por las mismas actividades mencionadas. El requerimiento lo atiende la madre del usuario

Edilmo Pobayo Vargas
6950129.

En vivienda 91, se desarrollan actividades con normalidad.
En vivienda 324, se desarrollan actividades con normalidad. y segun las indicaciones del residente de obra y el presupuesto oficial. En vivienda 46 se advierte por el uso de casco. En vivienda 106 se suspenden actividades por 2 horas debido a inconformidades por parte de interventoria ya que el usuario realizo y se encontraba en el momento realizando actividades constructivas.
En vivienda 65 inician con intervención de la vivienda realizan demolición de meson existente en cocina, de igual forma realizan instalación de estuco de pasta en habitación principal. Se continua con Demolicon de enchape ceramico viviendas 223-31 275.
Se dio inicio a obra en la casa 65 en el barrio ciudad jardin

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-I-P-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 de Noviembre de 2025.	HORARIO:	7:00am -
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalacion de aparatos sanitarios, enchape piso sala comedor, instalacion cielo raso baño segundo piso	Vivienda 91	
Paretes en habitaciones	Vivienda 47-106-16-324	
Realizan estuco en hab principal.	Vivienda 65	
Pisado de piso para alistado		
Se realiza alistado de piso	Vivienda 275-223-31	
Estuco y Vinilo		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	0	Herramienta menor	-Arena -Cemento
RESIDENTE DE OBRA	(2) 1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	0		
OFICIALES	2+10	Frentes	
AYUDANTES	2		
OTRO Residentes interventoria (2)			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizar los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Casco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza visita al usuario con Trabajadora Social de Ecovivienda, Ingeniero de supervisión técnica Ecovivienda, Coordinadora de Interventoría, Residente de Interventoría y Residente de obra, se determina la ubicación frontal para barra de apoyo en área sanitario. Se le aclara al usuario las zonas en donde se desarrolla suministro e instalación de enchapes en baños. Se rechaza con medidas en baño 1er piso se realiza cambio de actividad enchape piso por pañetes en ducha baño segundo piso, El contratista se compromete a analizar si es viable o no incluir la rejilla. Teniendo en cuenta aumento en el piso por adhesivo y enchape el usuario autoriza el corte en la parte interior de puerta de madera de acceso a patio trasero para optimizar su funcionalidad. El contratista se compromete a suministrar rejilla para sifón de piso en baño segundo piso sin generar costos adicionales en el presupuesto pactado. Inician obra en la vivienda 47 en el sector Antonia Santos con 1 cuadrilla conformada,

Usuario

Trabajadora Social

Cristian Quitrago Ing Técnica

Alejandra Joya – Interventoría

Realizan pañete en habitación principal en la vivienda 47.
En la vivienda 65 realizan estuco de la habi principal Segundo piso.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	21 de Noviembre 2025	HORARIO:	7:00 a 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Paretes cocina.	casa 41-91	
-Parete liso muros	106-179-324-211-47--108-46	
-Alistado piso	275-223-31	
Estuco y vinilo	31-223-65.	
Desmonte Cielo falso	107	
Demolición de guardaescoba	107	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	Arena, grava, cemento, cerámica, pegante, ladrillo 3/5, pantilla, boquilla.
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES	4		
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizar los epps correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realizan pañetes en la zona de patio y baño a excepción de muros construidos por el usuario en la vivienda 106. Inician intervención de las viviendas 88, 107 y 179 con tres cuadrillas 1 para cada vivienda conformada por ~~1 ebanista~~ y 1 ayudante, el maestro en la 107 solo estaba 1 maestro, inician con las respectivas actividades para cada una entre ellas pañetes en muros, desmonte de cielo falso pvc.

Realizan suministro de materiales a cada vivienda

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR:	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	22-Noviembre 2025-Saba	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Peñete liso muros	106-65-88-47-41	
Alistado piso	324-211-46-31-211-223	
Instalaciones electricas	324-111	
Piso ceramica	275	
Instalación estructura cielo falso pvc	107-91	
Demolición enchape ceramico	179-266	
Mamposteria	179-266	
Construcción de mesón	169-31-23-17	
Desmote cubierta	88	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	Disco de corte 7"
RESIDENTE DE OBRA	2		Curva electrica
ASESOR SISO	1		estructura pvc
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	5		
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES	5		
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
En la vivienda 324 se terminan labores anticipadamente por solicitud del dueño debido a que tenían un viaje programado. Se realiza verificación de cantidades en las viviendas.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR:	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 de Noviembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Ceramica piso	91-275	
- Pañete liso muros	106-223-31-179	
-Mesón cocina	324	
- Cielo falso en puc	324	
- Instalación de perfiles y cubierta	2.11-88-266	
- Desmonte de cubierta	266	
-Vinilo sobre pañete	46-65-111	
-Alistado piso	107	
- Demolición de piso ceramica	193	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			Vinilo
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	Perfiles metalicos
ASESOR SISO	1		Tejas #6 Eternit
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPÓGRAFO			
MAESTRO	6		
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES	6		
OTRO Resd. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES U OBSERVACIONES

En las viviendas del sector Antonia Santos los maestros no trabajaron este día por motivos personales informados al residente de obra.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	25-Noviembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Guardaescoba en	91	
Estuco y vinilo	88-47-31-	
Pañete liso muro	31-47-179-74	
Alistado piso	106-107-111-82	
Cielo falso pvc	324-111-211	
Piso en ceramica	46-275-65-120-34-223	
Desmonte cubierta	23-297	
Instalación cubierta	88	
Desmonte marcos, puertas y ventanas	266-193-89	
Desmonte combo sanitario	266	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor.	Cemento, arena, grava, ceramica piso y paredes, pegante.
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Inician actividades en la casa 82 del barrio pinos de Oriente, conformada por una cuadrilla de 1 maestro, 1 ayudante. se les entregan elementos de protección personal.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	26 de Noviembre 2025.	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación de cobierta	23 - 297	
Alistado de piso	9-65-111-82.	
Enchape piso	275-107-31-82	
Estuco y vinilo	88-244--179.	
Planete liso muros	74-266-193-82	
Demolición, enchape mesón	179	
Desmonte cielo falso	82.	
Demolición lavadero	82.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	bloque, cemento arena, tejas, perfiles
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		Chaleco
GUANTES	X	OTROS	X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En la casa 91 se le solicita al residente de obra el retiro de escombros el día 07 de Diciembre. En casa 106 se recomienda verificar cantidades de acuerdo al presupuesto autorizado. En la casa 211 se cambia estuco por alistado de piso de acuerdo a solicitud del usuario

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992815-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.343 de Tunja
FECHA:	27 Nov 2025	HORARIO:	9:00am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Piso ceramica	324-211-107	
Estuco y vinilo	106-179-	
Pañete liso muros	106-266-31-223-107-87	
Instalacion accesorios - baño	91	
Alistado piso	87-74-9-111-193-80	
Vinilo muros	275	
Desmonte aparato sanitario	82-50	
Muro en bloque	297-266	
Instalación cenal en lamina	297	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	Estuco, plastico, arena, cemento, ceramica, pegante, vinilo, boquilla.
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epp adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se inician actividades en la casa 50.-230

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	28-Noviembe 2025	HORARIO:	7:00 a 5:00pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Visita por parte de ecovivienda a casa a1		
Comite equipo interventoria y obra		
Pañete en muros de cocina,	Vivienda 09-60-266	
Se hace visita para instalacion de cielo raso y		
encha de pared	Vivienda 275-111	
en cocina + Paneles Led,		
se dutenuan actividades		
Construcción de mesón en concreto	Vivienda 23-82	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1/1	Herramienta menor	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	5	10-15 Frentes	
AYUDANTES			
OTRO Res. Obra-2		Transportadora social 2 Supervisores, 2	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	Overol	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

El día de hoy se realiza visita técnica por parte de Ing. Juan Sebastian Pradda, Ing Oscar Zarate, Trabajadora social por parte Fca Vivienda Lizeth Ariza, Residente de Interventoría Arq. Adriana Villamil, Residente de Obra Ing Fct Ingeniería y Trabajadora social obra, Tatiana Salamanca. Se realiza llamada al Ing Juan Mesa Gerente de Fca vivienda, en donde el autoriza entrega parcial de espacio cocina y baño debido a la urgencia y necesidad del usuario Se realiza acta parcial de entrega en video por parte del personal de obra. Para el baño del segundo piso quedan pendientes las actividades instalación de barra de accesibilidad.

Juan Sebastian Pradda Ing Fca vivienda

Lizeth Ariza . Trabajadora social

Oscar Zarate , Contratista

Adriana Villamil Residente Interventoria

Tatiana P. Salamanca R - Trabajadora Social.

Instalación de alistado de piso en casa 66, instalación vinilo blanco casa 88, 179 enhorcas de la tarde se realiza comité con equipo obra e interventoría. se realizan avances de obra en casa 106, casa 324 casa 211, casa 87, casa 46. En casa 324 se termina estuco en casa 211 se realiza fo incleta de meson y se reparan muros en habitación x parte del contratista. en casa 87 se continua alistado de piso en casa 46, se recomienda agregar ubicaciones por enchape en sala, somin. e instalación perfileria y cubierta casa 82.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29 de Noviembre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Estuco y vinilo	106-87-23-223	
-Pañete liso muro	46-266-60-82.	
-Piso ceramica	9-65-141-193-82-50	
-Instalación red de media	266	
-Techo falso puc	107-88-31-111.	
-Instalación combo sanitario	82	
-Instalación de cubierta	266-82.	
-Instalación puntos electricos	31	
-Demolición de enchape	230	
Vinilo sobre pañete	199.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			Tejas #6 pegante
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	cemento techo puc
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	5		
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES	3		
OTRO Resid. interventoria 2 - Trabajadora social 1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epp adecuadamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Verificación de cantidades para actividades en casa 120.
En casa 120 no se realizan actividades autorizadas en presupuesto debido a que el ing. Felkin García residente de obra manifiesto que no se puede instalar estructura de cubierta ni cubierta debido a que la vivienda no tiene apoyos estructurales.
En la casa 197 se realiza verificación de actividades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

DICIEMBRE 2025

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.381.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	01 de Diciembre 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Estuco y vinilo	91-106-87-9-107-50	
-Piso cerámica	211-74-23-46-82-111-266-74	
Construcción de mesón.	87	
Desmonte de teja.	88 - 230	
Estructura de cubierta	95	
Muro en bloque y dinteles	95	
Alistado de piso	60-266-193-230-223-179	
Estructura para cielo falso PVC	82 - 107	
Desmote e instalación aparatos sanitarios	31 - 280	
Aseo general	31	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1	Retomartillo	
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epp correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En la vivienda 91 el usuario no estaba, por lo tanto no se pudo ingresar para realizar las actividades pertinentes.
En casa 106 se presentan inconvenientes debido a la instalación de tubería por parte del usuario y se decide dar trasabilidad a la situación en comite tecnico con Ecovivienda.
Inicio de actividades en vivienda 211.-59.
Instalación panel Led . 107

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.)	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	02-Dic 2025	HORARIO:	7:0m -5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Sdic ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Salidas para interruptores, luminarias	223	
Estuco, pintura	223-119-91-30	
Instalación puc-cielo falso	223-82-197-23	
Instalación rejillas de ventilación	223	
Desmonte cubierta y canal	59-65-88-32	
Desmonte cielo falso puc	59-23-32-1'	
Instalación cubierta y canaletes	59-65-88-95	
Instalación de bajantes y canal	99-88	
Instalación perfiles metalicos	65-95	
Alistado de piso	60-114-99-230-59-114-8	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	Techo puc, yinilo
ASESOR SISO	1	Roto martillo	cemento, estuco
ASESOR EN GEOTECNIA			plastico ceramica
TOPOGRAFO			pegante.
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		Estuco de pasta
AYUDANTES	3		Arena.
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
-Piso cerámica casa 74-111-266-193-46-24-41-97-87
-Pañete en muros 266-114
-Vinilo y pintura 60
-Demolición enchape y g/escoba 230
-Inicio actividades en vivienda 119
-Construcción mesón 59
-Instalación combo sanitario 223-46-24-41-97-106-324
-Barra de seguridad 223

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVIVIENDA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.185.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	03 de Diciembre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Enchape piso ceramica	47-60-111-266-193-46-39-230	
filos y dilataciones	46	
Instalaciones perfiles y cubierta	82-88-32-	
Estuco y vinilo	74-111-95-266-211-50-65	
Desmonte aparato sanitario	230-230	
Alistado de piso	95-266-119-179-8	
Instalación de flande	211	
Construcción de mesón	87-74	
Instalación de aparatos sanitarios	50	
Instalación de ventanas	65	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			
ASESOR SSG			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Inicio de actividades en casa 214 y 120
Instalacion de cielo falso puc 85
Parete impermeabilizado 59
Parete liso muros 8 - 119

En la 214 se hizo visita tecnica y se evidencio que no se podia continuar con algunas labores por falta de condiciones adecuadas. Se verifico el estado de la estructura y la capacidad portante de elementos construidos, determinados por ajustes necesarios.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-CM-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 621 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	4 de Diciembre 2025	HORARIO:	7 am - 5 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Enchape de hab y aplicación de estuco plastico en muros	casa 47-59-230	
Enchape sala comedor en piso con cerámica e instalación de guardaescoba	Casa 8-60-266-114	
-Instalación de guardaescoba, estuco de pasta en hab. 2	Casa 74	
-Alistado piso en patio y pintura en muros.	casa 230-8	
-Detalles filos en estuco y pintura en casa general	casa 50-193	
-Filos y dilataciones en panete	casa 87-8	
-Alistado piso en hab. 2 y aplicación estuco	casa 119-111	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1+1	Herramienta menor	Estuco pintura.
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	9+6 frentes		
AYUDANTES	7		
OTRO Residente interventoria	1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En la casa 82 se realizaron detalles generales en toda la vivienda. En la casa 88 se ejecutaron resanes en muros de habitaciones y la instalación de paneles en techo PVC en baño, cocina y habitaciones. Además, en la vivienda 65 se finalizaron actividades para realizar la entrega parcial al beneficiario. Por ultimo, en la vivienda 114 se efectuo el suministro e instalación de estuco y vinilo en tres manos.

Se realizaron trabajos de enchape y adecuaciones en las viviendas 77, 46, 14, 87, 241 y 34, incluyendo observaciones tecnicas, actividades en baños y la instalación de enchape en cocina.

-Instalación de cielo falso, incluye luminarias	casa 32
-Instalación aparatos, aseo en hab, filos y dilataciones en hab	casa 211
-Instalación de enchape cocina	casa 324
-Pañete en muros filos y dilataciones	casa 95
-Socialización y verificación de condiciones para inicio de obra.	casa 77-46-14
Poyo en concreto	41

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

NTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
ETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
NTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
resentante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
ERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
HA:	05 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
DO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación de estructura cobierta	casa 77	
Remates finales	casa 46	
Demolición en lavadero	casa 14	
Instalación enchape piso	Casa 87-179-60-119	
Remate construcción mesón	casa 87-179-60	
Enchape piso en sala, hall y hab 1.	casa 119	
Aplicación estuco plastico en hab y cocina	casa 47-74-111-193-8	
Enchape en patio en piso con ceramica y detalles de pintura.	casa 270 4A	
Dejan material en vivienda y se realizan ajustes.	casa 4.	

RESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
CTOR DE OBRA			
DINTE DE OBRA	1+1	Herramienta menor	Arena, cemento
OR SISO	1		ceramica, pegacol,
OR EN GEOTECNIA			boquilla
OGRAFO			estructura y techo
STRO			PVC.
ALES	8+3 frentes		Ventanas con vidrio
DANTES	3		
o Resid. interventoria	1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

RESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Casa 270 se inician actividades en la vivienda realizan pañetes; casa 88 aplicación de pintura e instalación de ventanas en las habitaciones y cocina. Nota, se finalizan actividades en la vivienda 50, se realiza entrega parcial a la beneficiaria. Casa 59 se culminan actividades de estuco y pintura. Casa 8 instalación de 6 lescoba y se inician actividades de instalación de cielo falso. Casa 32. se realizan aseos generales para posterior entrega. Casa 114 instalación de piso en cerámica y culminan actividades de estuco y pintura. Se inicia instalación de estructura de cubierta en vivienda 77. se realiza demolición de lavadero en vivienda y se in an remates finales en vivienda 46. Se realizan remates de construcción de meson en casa 97 se continuan actividades de area baño en casa 211.
- Canal de aguas lluvias casa 266 y bajante.
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.581.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	05 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Demolición lavadero, instalación cubierta	casa 14 -77-114	
-Instalación cielo falso en baño	casa 95	
-Enchape patio piso	casa 230-179-60	
-Instalación estructura para cielo falso pvc	casa 4-99-89-114	
-Remates estuco y pintura	casa 3-230-91	
-Filos en estuco muros y ventanas	casa 88-111-193	
-Paretes en muros habitaciones	casa 270	
-Enboquillado enchape	Casa 47	
-Instalación combo sanitario y ducha	casa 266-230	
-Construcción mesón	casa 266	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1+1	Herramienta menor	Estructura y techos pvc.
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	7+8	Frentes	
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoría	1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los Epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se continua con la demolición del lavadero en vivienda 14. Se inicia instalación de cubierta en cocina sala comedor vivienda 77 se continua con enchape de cocina y baño en casa 87.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	09 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Demolición enchape baño (piso)	casa 14	1
-Instalación estructura de cubierta	casa 27-41.	
-Detalles finales, reinstalación tomas electricas	casa 46	
-Instalación falso baño	casa 211	
-Programación inicio	casa 214-120	
-Instalación carpinteria metalica y de madera.	casa 95-98	
-Estuco y filos en estuco	casa 88-47-148	
-Pañetes	casa 60-270-6	
-Aplicación de vinilo	casa 230	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1	Herramient menor	-Techos pvc con estructura
ASESOR SISO	1		-estuco plastico
ASESOR EN GEOTECNIA			-pintura
TOPOGRAFO			-ceramica
MAESTRO			-cemento, teja
OFICIALES	6 frentes		-fibrocemento
AYUDANTES	9		-
OTRO Resid. interventoria	1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	enatreco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Casa 90 realizan pañetes en muros en hab. Casa 4 instalación de estructura para techo falso pvc, alistado de piso en patio y enchape de piso en ceramica. Casa 270 realizan pañetes en muros. Nota: realizon ajustes minimos a presupuestos para incluir actividades imprevistas en obra. casa 41 instalación de estructura para techo falso pvc. Casa instalaciones electricas y estructura.

Se comenzo actividad demolición de enchape de piso baño para posteror alistado de piso e instalación de enchape de piso se realizo desmonte de aparato sanitarios en vivienda_14. Se continuo instalacion de perfiles metalicos estructura de cubierta en vivienda 77. Se reinstalaron tapas y tomas electricas se realizo aseo para posterior entrega en vivienda 46. Se llevaron materiales a vivienda 120.

- Fundida de mesón	Casa 19
- Instalación puerta	Casa 266

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	10 de Diciembre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Estuco y vinilo	88-47-74-230-14-193	
Piso ceramica - enboquillado	60-193-A	
Desmonte cubierta	214	
Desmonte piso en madera	77	
Construcción de mesón	14	
Instalación de flanche	77	
Aliotado piso	A-270	
Techo falso PVC	4-88-114-8	
Pintura Koraza	230	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	Teja en fibrocemento
RESIDENTE DE OBRA	2		cemento, arena
ASESOR SISO	1		gravilla, ladrillo
ASESOR EN GEOTECNIA			canal pasante 3"
TOPOGRAFO			tecnopor pie
MAESTRO			vinilo
OFICIALES	15 frentes		estuco,
AYUDANTES	4		boquilla
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chalero

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Casa 119 se realizan boquilla en ceramica de piso. Casa 96 realizan pañetes en muros en habitaciones. Casa 4 instalación de estructura para techo falso puc, alistado piso, Nota: realizan ajustes minimos a presupuestos para incluir actividades imprevistas en obra, instalacion bocapuertas. Casa 209 se realizan actividades sobre piso en habitaciones. Casa 41 resanes de pañetes en hab 2 y 3 parte superior de muros, instalación de estructura para cielo falso puc. Casa 114 se termina instalación y puesta de cielo falso puc, incluye paneles led. En la casa 214 se realizo desmonte de cubierta en teja de barro y la instalación de teja de fibrocemento, junto con el perfil metalico y la cubierta en hab, segundo piso y zona de lavadero. Se ejecuto desmonte de piso de madera y se construyo piso en sala, comedor, cocina, incluyendo la instalación de marcos y puertas. Finalme se realizo entrega de vivienda mediante acta de recibo. parcial

-Entrega parcial de vivienda 46.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.354 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	11 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Instalacion boquilla	casa 4	
-Pañete en muros baños y ceramica	casa 207 - 4	
piso, vinilo bajo placa	casa 193	
-filos de estuco.	casa 179-87	
-Pintura en estuco	casa 47	
-Inicio obra y suministro materiales	casa 109	
-Instalacion cubierta	casa 27-214	
-Instalación griferia ducha	casa 106	
-Aseo final, instalación perfiles metalicos	casa 211-324-120-	
Barra de seguridad	230	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			Pegacol, ceramica
RESIDENTE DE OBRA	1+1	herramienta menor	combo sanitario
ASESOR SISO	1		tuberia accesorios
ASESOR EN GEOTECNIA			teja
TOPOGRAFO			techo pvc
MAESTRO			perfiles
OFICIALES	5+9	frentes	
AYUDANTES	6		
OTRO	resid. interventoria 1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps.
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Casa 74 instalación de boquilla. Nota: Se realizan ajustes mínimos a presupuestos. Casa 41 alistado piso e instalación de estructura para puc. Casa 114 instalación combo sanitario en la vivienda. En casa 109 se realizo picado en placa de terraza, se comienza estructura de cielo falso en casa 14. Se instalan aparatos electricos redondos. Se programa entrega de vivienda 106. Se programa entrego de vivienda 211. Se concluye instalación de cubierta. Se construyen dinteles en puertas. Instalación griferia de ducha en casa 106.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	12 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Instalación estructura de techo PVC, ceramica de piso	casa 4-207-111-88-8	
-Pintura y boquilla en ceramica.	casa 119	
-Pintura general	Casa 47	
-Entrega vivienda	casa 106	
-Boquilla enchape piso	Casa 87-20	
-Instalación cubierta	casa 214	
-Instalacion luminaria led	casa 111-114	
-Demolición enchape mesón	casa 193	
-Instalación estuco	casa 193	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
En vivienda 106 el usuario manifiesta no recibir vivienda por ordenes de ecovivienda.	Socaliza en comite.	/	Ecovivienda	12-DIC-25

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	Techos, pvc con estructuras, tejas. Luminarias led pegante, ceramica
RESIDENTE DE OBRA	1+1		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	7+3 frentes		
AYUDANTES	7		
OTRO Resid. interventoria 1+1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco.

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI [ ] NO [X] CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Casa 96: se realizan paretes en muros. 207
Casa 41: Instalación de techo pvc.

En vivienda 106 se verifican cantidades y se realiza comunicación telefonica con el usuario, el final posteriormente manifiesta que en ecovivienda, le informan que todavia no decibir. En casa 87 se procede con la aplicación de la boquilla en piso de hab. sala y cocina. En casa 214 se finaliza instalación de teja en fibrocemento queda perdiente instalación de caballete.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-035-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	13 de Diciembre de 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Pintura en muros de todas las areas	casa 47-193	
-filos en estuco	casa 179-220	
-Instalación cielo falso	casa 41	
-Suministro material	casa 91-214	
-Desmonte cobierta y estructura madera	casa 167-197	
-Demolición meson y patete cocina	casa 169-209	
-Rectificación actividades	casa 211	
-Instalación de cobierta	casa 197	
Alistado de piso	77 - 220	
Instalación de claraboya.	4	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1+1	Herramienta menor	Techos pvc.
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	6+1	frentes	
AYUDANTES	6		
OTRO Resid. interventoria 1+1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los Epps.
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En vivienda 91 se suministraron puertas y pasamanos, se instalaron puertas. En vivienda 211 se realizo verificacion de actividades. En vivienda 87 se realizo suministro e instalación de boquilla en area pared barro. En vivienda 14 se realizo suministro e instalación de boquilla en area pared cocina en vivienda 14.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	15 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Remates finales	casa 324-87	
-Monte muro en bloque	casa 167	
-Estuco y pintura	casa 109-270-207	
-Instalación caballetes	casa 214	
-Pañete impermeabilizado en falcho	casa 169	
-Desmonte e instalación de cubierta	casa 197	
Aseo General	casa 47	
Alistado de piso	77-4	
Instalación de luminarias Led	4	
Piso cerámica	270-207	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1+1		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	6+9 frentes		
AYUDANTES	8		
OTRO Resid. interventoría 1+1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En vivienda 214 se realiza instalación de caballete de cubierta. En vivienda 109 se comienza estuco y pintura bajo placa. En vivienda 87 y 324 se realizan remates de acabados finales proyectando posible entrega.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	16 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Remates finales	casa 324-87	
-Replanteo placa patio	Casa 214	
-Instalación cielo falso.	Casa 77	
-Estuco pintura	Casa 109-91-270-209	
-Pañete liso en muros.	Casa 167-54	
-Estuco hab.	Casa 169	
-Desmonte cielo falso	casa 197	
-Piso cerámica	77-207	
Demolición de arden	2K	
Instalación de canal y bajante	21A	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	UBICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1+1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	6+9 frentes		
AYUDANTES	8		
OTRO	Resid. Interventoria 1+1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	chaleco	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En vivienda 324 se realizan remates finales teniendo en cuenta las observaciones en el comite. Se verificaron filos y pañetes y estuco. En vivienda 87 se recomienda detallar filos, se hace aseo para entregar la vivienda en el transcurso de la semana. Se instala estructura para pvc en casa 77. En casa 109 se continua con estuco y pintura bajo placa. En vivienda 91 se realiza lacado y pintura de puerta con patio, teniendo en cuenta que este elemento es donación de contratista y no genera adicionas al presupuesto aprobado.
Inicio de actividades en la casa 54

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	17 de Diciembre 2025	HORARIO:	8:00 am-5:00 pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Remates de instalación cubierta y se instala bajante de aguas.	casa 167	
-Remates de estuco y vinilo	casa 169-207	
- Instalación de estructura PVC.	casa 169-197-270	
- Transporte de materiales	casa 36.	
-Punto electrico	casa 197	
-instalacion pvc	casa 197-77	
Aseo final	324-87	
Piso en ceramica	37-207	
Instalación de flanche	214	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta Menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Usan los epps adecuadamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se inician actividades en la casa 36.-43
Demolición de piso ceramica. 54
Pañete impermeabilizado 54
Aliotado piso 18

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-005-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 352 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	18 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
- Instalación PVC	casa 197-167-169-207	
- Fundida placa	casa 197 214	
- Parrete liso en muros	casa 167-54	
- Instalación combo sanitario	casa 197-8	
- Instalación enchape piso	casa	
- Enboquillada enchape	casa 31	
- Suministro y salida iluminación	casa 167-207	
Piso en cerámica	37	
Desmonte de cubierta y cielo falso	36	
Instalación perfilería y cubierta	36	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA		/	
TOPOGRAFO			
MAESTRO	3		
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se lleva material a la casa 43 y se realiza demolición de meson.
Desmonte combo sanitario 54
Alistado piso 18

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	19 de diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
- Instalación puc	casa 167-169-187-209	
- Instalación de cerámica piso	casa 214-77-54	
- Estuco y pintura	casa 169-54	
Instalación de bajante PVC	36	
Desmonte e Instalación de vidrios	36	
Concreto estriado rampas	214	
Panete impermeabilizado	43	
Instalación cubierta y perfilería.	43	
Alistado piso	18	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVIVIENDA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992855-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 de Diciembre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Instalación puc	Casa 167-197-207	
-Pintura Koraza y puc	Casa 169-36	
Construcción de anden.	21A	
Instalación Baranda metalica	21A	
Instalación pasamanos	21A	
Panete impermeabilizado	43	
Instalación de Flanche-	43.	
Estuco y vinilo	54	
Piso ceramica.	19	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA *	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	21 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Instalacion cielo raso pvc	casa 169-197	36
Instalación Panel led 12 w	167-207	
Pañete impermeabilizado	43	
Estuco y vinilo	43-54	
Instalación combo sanitario	207-54.	
Piso ceramica	18	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Fierreros		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interv. 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	chaleco
BOTAS	x	TAPA OIDOS		utilizan los epps adecuadamente
GUANTES	x	OTROS	x	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901952835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.161.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	23 de Diciembre	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
-Fundida de meson	casa 169	
-Instalación luminarias led	casa 197-270	
-Instación conjo sanitario	casa 197-167	
Instalación de clarabolla.	197	
Cielo raso en PVC	36	
Estuco y vinilo	43 - 54	
Piso cerámica	18	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO	Resid. interventoria 2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan epps adecuadamente.
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 352 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Aseo general	167-36	
Cielo raso en PVC	43-18	
Vinilo	207-54	
Piso ceramica	18	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	23 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso en PVC Vinilo	43 - 78 S4	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1	Herramienta menor	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los EPPO.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-CP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.161.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	26 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00am-5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Meson en concreto	43	
Piso ceramica	43	
Cielo raso PVC	18	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 de Diciembre 2025	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Panel Led 12 w	A3 - 18	
Piso ceramico	A3	
Cielo raso PVC	16	
Vinilo	A3	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29 Dic 2025	HORARIO:	7:00am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Piso ceramico	43	
Vinilo y detalles	43	
Se realiza suspensión al contrato de obra e Interventoria.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA: SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR En GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps correctamente
BOTAS	x	TAPA OIDOS		Chaleco
GUANTES	x	OTROS	x	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES: SI ☐ NO ☒ CUAL: _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

ENERO 2026

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025		Página:
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Parete. liso muros	96-105	
Demolición piso ceramica	17-113	
Desmonte cielo falso pvc en madera	113-85-	
Desmonte aparatos Sanitarios	113	
Instalación tanque almacenamiento	68	
Desmonte cubierta	5	
Instalación cubierta	5	
perfileria metalica	5	
Desmonte cielo raso en esterilla	3	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps correctamente
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza inicio de actividades de obra e interventoria. Instalación de tanque almacenamiento con red y todos sus accesorios en la vivienda 68

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sebastian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	21 de Enero 2026	HORARIO:	7:00am-5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Pañete liso muros	96-17-105-85	
Pañete bajo placa	17	
Construcción mesón en concreto	68	
Estuco y vinilo	68	
Alistado piso	105-5-3	
Piso ceramica	105	
Desmonte marcos y puertas	5-85	
Construcción muro bloque	5	
Instalación ducha sencilla		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 332 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	22 de Enero 2026	HORARIO:	7:00am-6:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Nublado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Pañete liso muros	96-17-105-85	
Alistado piso	96-113-68-105-5	
Lineales en estuco	113	
Estuco y Vinilo	68	
Piso cerámica	105-5	
fundida loza maciza en concreto	3	
Vinilo sobre pañete	3	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-059-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	23 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 p.m
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Alistado piso	96-17-68.5-85	
Parete liso muro	17-85	
Piso ceramica	113-105.5	
Estuco y vinilo	68-85	
Cielo falso pvc	105	
Salida de iluminación	5	
Vinilo sobre parete	3	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1	Herramenta menor	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTICCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Estuco y vinio	96-68-85	
Cielo raso PVC	M3-105-5-3	
Alistado piso	17-68	
Piso Ceramica	17-5	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.183.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	26 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso PVC	5-3-113	
Estuco y vinilo	96-85	
Piso ceramica	17-68	
Pañete liso muros	280-311	
Alistado piso	280-10	
Desmonte cubierta	39-190-32-199	
Instalación cubierta	39	
Demolición piso ceramico	314	
Desmonte estructura madera	190	
Muro bloque	311	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 ayudantes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps
BOTAS	x	TAPA OIDOS		Chaleco
GUANTES	x	OTROS	x	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Desmonte cielo falso madera casa 199

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVIVIENDA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901092855-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso PVC	5-3-118	
Instalación de panel Led	105-113-5-3	
Estuco y vinilo	96-314-85	
Piso cerámica	17-68-10	
Parete liso muros	280-311	
Alistado piso	280-39-314-311	
Demolición placa de piso en concreto	39	
Desmonte marcos y puertas	39	
Instalación perfilería	190	
Instalación cubierta	190-199	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	UBICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPÓGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 aprentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria?			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps.
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
Alistado impermeabilizado casa 10
Desmonte estructura madera casa 32
Desmonte cielo raso PVC casa 32
fundida placa en concreto con malla 311
Instalación flanche en lamina 199

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-EP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 552 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901592835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	28 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación de salida agua fria	169	
Instalación de división para baño	169	
Estoco y vinilo	96-17-314-85	
Piso cerámica	17-68-85-10-31	
Combo sanitario	113	
Grifería ducha sencilla	113	
Vinilo sobre pañete	68	
Construcción barra de seguridad		
Alistado piso	280-39-311	
Pañete liso muros	280-39-311	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GESTIÓN SOCIAL			
TOPÓGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	utilizan los EPPS
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	
- Desmonte aparato sanitario	casa 39-199
- Instalación de canal	Cas 190
- Instalación de cubierta	casa 32
- Instalación perfileria	casa 32
- Desmonte de marcos y puertas	casa 199

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992855-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.741 de Tunja
FECHA:	29 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalacion de poerta y marco en lamina	169, 169	
Cerradura doble alindro		
Piso ceramica	96-280-311	
Estuco y Vinilo bajo placa	17	
Estuco y vinilo muros	17-314-85-10	
Instalación esmalte en lamina	68	
Panete liso muros	280-39-190-1	
Alistado piso	39-199	
Cielo raso PVC	85	
Instalaciones electricas	190-199	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los Epps.
BOTAS	x	TAPA OIDOS	x	Chaleco
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Suministro instalación flanche casa 32
- Construcción muro en bloque casa 199
- Mesón en concreto casa 199

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.161.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	30 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Piso ceramica	96-280-314-311-199	
Estuco y vinilo bajo placa	17	
Estuco y vinilo	17-314-311	
Pañete liso muros	280-39-190	
Cielo raso PVC	85-10-32	
Instalaciones electricas	190-10	
Alistado de piso	199	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los EPPS.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.741 de Tunja
FECHA:	31 de Enero 2026	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Piso ceramica	96-280-39-314-199	
Cielo raso PVC	96-85-32	
Estuco y vinilo	280-311	
Pañete liso muros	39-190	
Muro en bloque de arcilla	190	
Instalación aparato sanitario	10	
Mesón en concreto	199	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor.	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resd. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los EPP.S.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

FEBRERO 2026

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	02 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso PVC.	96-314-85-32-311-199	
Luminarias Led	96-85-32	
Estuco y vinilo	280-311-45	
Salida interruptor	280	
Pañete liso muros	39	
Piso ceramica	39-314	
Salidas de iluminación	311	
Desmonte cubierta	81	
Desmonte canales y bajantes	81-310	
Desmonte cielo raso pvc	81-	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1	herramienta menor	
ASESOR SSO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO: Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los epps.
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Instalación de canal casa 310
- Instalación de flanche casa 310
- Instalación de perfileria casa 310
- Desmonte cielo falso en madera 168
- Demolición de muros en mampostería 168
- Demolición de mesón casa 168-269
- Desmonte aparato sanitario casa 42
- Alistado piso casa 42
- Demolición enchape ceramico casa 269

P

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DEINTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	03 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Aseo general	96	
Estuco y vinilo	280-311-45-269	
Piso cerámica	39-42	
Cielo raso PVC	39-314-311-199	
Instalación panel led	314	
Muro en mampostería	32	
Instalación cubierta	81	
Instalación caballetes	81	
Instalación perfilería	81	
Instalaciones electricas	310	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCION	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPÓGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	
- Demolición enchape erceramica	168-264
- Alistado piso	168-42
- Pañete liso en muros	168-199
- Instalación combo sanitario	199
-Demolición g/escoba	264
- Malla electrosoldada	269

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.763 de Tunja
FECHA:	04 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Estuco y vinilo	280-311-45-269	
Cielo raso en puc	280-39-311	
Instalacion aparato sanitario	314	
Instalación ducha	314	
Aseo general	32	
Instalación de flanche	81	
Instalación canal	81	
Instalaciones electricas	310	
Pañete liso mortero	310-168	
Pañete impermeabilizado	310	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO	Resid. interventoria 2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	Utilizan los EPPS.
BOTAS	x	TAPA OIDOS	x	
GUANTES	x	OTROS	x	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	
- Alistado piso	casa 168-42
- Pico ceramica	casa 42-45
- Desmonte cubierta	casa 28-189
- Desmonte cielo falso madera	casa 28-189
- Instalación de cubierta	casa 28
- Desmonte estructura madera	casa 189
- Placa en concreto	casa 264
- Malla electrosoldada	casa 264
- Construcción muro bloque	casa 264

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Cristian Díaz

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901991835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.381.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	05 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso pvc	280-45	
Instalación panel led 12w	39-311	
Instalación aparato sanitario	39	
Construcción mesón en concreto	39	
Muro en bloque de arcilla	39-168	
Instalación división para baño	314	
Instalación de breaker	311	
Instalación cielo raso PVC	81	
Pañete liso muros	310-168-264-269	
Alistado piso	168-42-28	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventor	a 2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
-Piso ceramica casa 42-45
-Instalacion flanche casa 28
-Instalación perfileria casa 189
-Instalación cubierta casa 189

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 023 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.354 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	06 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación de ventana en lamina	280 - 85	
Instalación panel led 12w	280	
Construcción mesón en concreto	39-28	
Huro en bloque	39	
Marco y puerta en melaminica	314	
Instalación de cerraduras	314	
Esmalte en lamina	89	
División baño	311	
Instalación aparato sanitario	311-42	
Instalación ducha sencilla	311	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO	Resid. interventoria 2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps anecesariamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
X	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS		
- Instalación cielo raso PVC	casa	81
- Pañete liso muros	casa	310-168-90-189 264-269
- Dinteles en concreto	casa	168
- Piso cerámica	casa	42-45
- Alistado piso	casa	28-90
- Mesón en concreto	casa	28-269
- Demolición enchape cerámica	casa	189
- Vinilo muros	casa	45
- Desmonte aparato sanitario		269
- Desmonte cielo falso		297

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 352 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	03 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Resanes y aseo general	280	
Cielo raso PVC	81	
Pañete liso muros	310-90-189-264	
Dintel en concreto	310	
Instalación tuberia sanitaria 3"	310	
Construcción en mesón de concreto	168	
Piso ceramica	168-28-264-269	
Estuco y vinilo	42	
Alistado piso	28-90-189-269	
Alistado impermeabilizado	45	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA: SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	10 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. Interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES: SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Salida de agua fría 1/2 casa 264
- Punto sanitario 2" casa 264

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	09 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación de claraboia	81	
Aseo general	81	
Estuco y vinilo	310-42-45	
Muro en drivall	310	
Piso ceramica	168-28-90-269	
Construcción de mesón en concreto	168-269	
Pañete liso muros	90-189	
Alistado piso	90-189	
Instalación de tuberia 1/2	269	
Salida de agua de 1/2	269	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SSD	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
-Tuberia Sanitaria 269
-Cielo raso PVC 269
-Desmonte de cubierta 297
-Demolición muros en mamposteria 297
-Desmonte estructura madera 297

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVIVIENDA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	10 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Estuco y vinilo	310-42-45	
Cielo raso PVC	310-168-28-269	
Piso ceramica	168-28-90-189	
pañete liso muros	90-189-269	
Muro en bloque	297	
Instalación de perfileria	297	
Instalación de cubierta	297	
Instalación de canal	297	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SSO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.161.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	11 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso PVC	310-168-28-189-269	
Instalación combo sanitario	168	
Estuco y vinilo	42	
Piso cerámica	90-189	
Instalación de Flanche	297	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps adecuadamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	12 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Cielo raso PVC	310-28-189	
Instalación de clarabolla	310	
Construcción barra de seguridad	168-28	
Estuco y vinilo	42	
Panel Led 12 w	28	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	-Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	13 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalación luminarias led 12w	310	
Aseo general	310	
Cielo raso PVC	189	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	-Utilizan los EPPS correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-050-2023	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	14 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalacion luminarias led 12 w	310	
Aseo general	310	
Cielo raso PVC	189	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	- Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	- Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ RUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	16 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Guarda escoba en ceramica	Vivienda 8-9-41	
Enchape ceramico en escalera	Vivienda 23-41	
Demolicion de mamposteria en ladrillo	Vivienda 32.	
Encha en pared ceramica	Vivienda 47-59	
Suministro e instacion de guarda escoba	Vivienda 50.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	17 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Suministro e instalacion de estuco plastico sobre muros	Vivienda 8-9	
Enchape en pared en ceramica	Vivienda 46-47	
Suministro e instalacion de Gradas	47	
Enchape en ceramica en escalerlas.	Vivienda 23 -	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	-Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

EcoVivienda

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.381.354 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	15 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalacion de estuco plastico	Vivienda 8 -93	
Suministro e instalacion de manto asfaltico	Vivienda 9	
Instacion de Guarda/escoba	Vivienda -31-114-117	
Pintura Sobre estuco	Vivienda -47.	
Suministro e instalacion de puerta colled rolled	Vivienda 65	
Enchape de pared en ceramica	Vivienda 82	
Instalacion de guarda/escoba	Vivienda 107.-109	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	-Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-065-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	19 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Nublado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Suministro e instalacion de ventana en cold rolled	Vivienda 82.	
Instalacio de guardi/escoba	Vivienda 95-114	
Enchape de pared en ceramica	Vivienda 111-169	
Enchape de pared en ceramica	Vivienda 1154	
Suministro e instalacion de pintura sobre estuco	Vivienda 8.-	
Instalacion de estuco plastico sobre muros	Vivienda 93.-	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramenta menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria 2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	-Utilizan los epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-055-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 5:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Instalacion e instalacion de Ventana con malla	Vivienda 96	
Suministro e instalacion de Guardaescoba en ceramica	Vivienda 96 - 270 Vivienda 230	
Suministro e instalacion de enchape en pared en ceramica	Vivienda 111-114 Vivienda 275-96	
Enchape de pared en ceramica	Vivienda 269	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Herramientas menor	
RESIDENTE DE OBRA	2		
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 Frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	- Utilizan los Epps correctamente.
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	- Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

EcoVivienda

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 152 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 021 DE 2024 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS TUNJA 2025	NIT.	901992835-7
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	21 de Febrero 2026	HORARIO:	7:00 am - 1:00 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Templado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Suministro e instalacion de estuco plastico	Vivienda 269	
	Vivienda 80	
Suministro e instalacion G/escoba	Vivienda 270-275	
Enchape de pared en ceramica	Vivienda 275-324	
Suministro de G/escoba ceramica	Vivienda 323-96	
G/escoba en ceramica	Vivienda 80	
Suministro e instalacion de estuco plastico	Vivienda 314	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA — SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	2	Herramienta menor	
ASESOR SISO	1		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES	15 frentes		
AYUDANTES			
OTRO Resid. interventoria	2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	-Utilizan los epps correctamente
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	X	-Chaleco

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
/	/	/

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES — SI ☐ NO ☒ CUÁL: _____

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Scanned with CamScanner

BITACORA DE OBRA RURAL

24 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 de Octubre de 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Reconocimiento de viviendas, verificación de memorias recibidas por ecovivienda.	Vereda Punta	N.A.
• Se realiza visita en las viviendas 236, 235, 10, 191, 227, 179.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N.A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X	N.A.	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		N.A
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N.A.		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

→ Se le solicita al usuario de la vivienda 191, manejar el tema de humedad en la placa de contrapiso para poder dar garantia del trabajo a realizar.

→ Se presentan cambios en las memorias de cantidades

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	25 de Octubre 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Reconocimiento de viviendas, verificación de memorias recibidas por cada vivienda.	Vereda Runta	NA.
• Se realiza visita a las viviendas 263, 265, 133, 140 y 115.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N.A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X	N.A	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		N.A
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N.A		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ Se solicita a ecovivienda brindar acompañamiento durante la realización del mejoramiento de la vivienda 140 ya que durante la visita se encuentra a una persona con signos de hostilidad que según familiares sufre de bipolaridad. Este acompañamiento busca prevenir cualquier contratiempo.
→ Se presentar cambios en las memorias.
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	3
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 de octubre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Reconocimiento de viviendas, verificación de medidas y memorias suministradas por parte de ecovivienda.	vereda Punta	NA.
• Se realiza visita en las viviendas 132, 120, 74, 288, 103, 14, 224.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X	NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		NA.
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ Se solicita a ecauvienda brindar acompañamiento durante la realización del mejoramiento de la vivienda 103 por parte de asistencia social, debido a que se encontro con una persona con tendencias hostiles en la visita técnica.
→ Se encuentra que la vivienda 74 tiene actualmente un proceso de falsa tradición por la cual se dictamina la no realización del mejoramiento de vivienda.
→ Se presentan cambios en las memorias de cantidades
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA — FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	28 de octubre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Verificación y reconocimiento de viviendas.	Vereda Punta	N/A.
• Se visitan las casas 138, 278, 280, 218, 283, 23.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N/A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X	N/A	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		N/A
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

→ No se presentan observaciones generales más que algunos cambios en las memorias de cantidades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29 de octubre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Reconocimiento de viviendas y rectificación de memorias de cantidades suministradas por ecovivienda.	vereda runta	NA.
• Se visitan las viviendas 259, 21, 234, 79, 70, 72		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		NA
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

→ Se presentan cambios en las memorias de cantidades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	6
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	30 de octubre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Reconocimiento de viviendas y rectificación de memorias de cantidades suministradas por ecovivienda	Vereda, Runta	NA
• Se visitan las viviendas 48, 69, 71, 134, 35, 42.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		NA
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

→ No se presentan observaciones generales más que algunos cambios en las memorias de cantidades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	31 de Octubre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se realizan reconocimientos de viviendas y rectificación de cantidades suministradas por ecovivienda	vereda Ranta	NA
• Se visitan las viviendas 5, 256, 91, 31, 93, 1.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	x	NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		NA
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

→ se presentan modificaciones en las memorias de cantidades

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	8
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	01 de noviembre del 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
→ Reconocimiento de viviendas y rectificación de cantidades suministradas por ecovivienda	Vereda runta	NA
→ se visitan las viviendas 205, 94, 66, 31		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		NA	
RESIDENTE DE OBRA	X		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		NA
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ Se presentan modificaciones en las memorias de cantidades

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

3 - 7 NOVIEMBRE

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	9
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	03 NOV 2025	**HORARIO:**	8am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y la Supervisión de ecovivienda para revisar y aprobar memorias de cantidades de las viviendas visitadas.	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		NA	
RESIDENTE DE OBRA			
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		NA
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	10
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	04 NOV 2025	HORARIO:	8am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y la supervision de ecovivienda para revisar y aprobar memorias de cantidades de las viviendas visitadas.	Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA.				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		NA	
RESIDENTE DE OBRA			
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		NA
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		NA

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	11
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	05 NOV 2025	HORARIO:	8am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria. y la supervisión de ecovivienda para revisión y aprobación de cantidades de memorias de las viviendas visitadas.	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	NA	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	12
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	06 Nov 2025.	HORARIO:	8am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y la supervisión de ecovivienda, para revisión y aprobación de memorias de cantidades de las viviendas visitadas.	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	NA	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	13
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	07 NOV 2025	**HORARIO:**	8am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y la supervisión de ecovivienda para revisión y aprobacion de memorias de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		N.A	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	NA	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

10 - 14 NOVIEMBRE

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	14
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	10 NOV 2025	**HORARIO:**	8am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y la supervisión de ecovivienda, para revisión y aprobación de memorias de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	NA		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	NA	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	15
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	11 NOV 2025	**HORARIO:**	8am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, Interventoria y la supervisión de ecovivienda, para revisión y aprobación de memorias de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	NA		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	NA	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	16
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	12 NOV 2025	HORARIO:	8am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y ecovivienda para revisión y aprobación de memorias de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	NA	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	17
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	13 NOV 2025	HORARIO:	8am. 6pm.
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo técnica entre los miembros de obra, interventoria y ecovivienda para revisión y aprobación de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	NA		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	NA	GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	18
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	14 NOV 2025	HORARIO:	8am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO			

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Mesa de trabajo tecnica entre los miembros de ecovivienda, obra e interventoria para revisión y aprobacion de cantidades de las viviendas visitadas	Ecovivienda.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA		NA	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	NA	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ Las memorias en su totalidad fueron revisadas por las partes involucradas y aprobadas para inicio de intervención.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

18 - 22 NOVIEMBRE

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	19
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	18 NOV 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se hace entrega de memorias aprobadas al contratista para inicio de compra y distribución de material.	N.A.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			
ASESOR SISO	NA		
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO			
OFICIALES			
AYUDANTES			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS	NA	TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	20
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	19 NOV 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
Entrega de material en casas 235, 236, 265, 263.	Punta.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA.				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			* Cemento
RESIDENTE DE OBRA	X		* Estuco
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	X		
OFICIALES	X		
AYUDANTES	X		
OTRO Interventoria.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	21
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 NOV 2025	HORARIO:	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Entrega de materia en la casa 140	Punta.	
* Los maestros de obra y el personal trasladan herramienta a las viviendas inician demoliciones y actividades preliminares.		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X		+ Cemento + Estuco.
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	X		
OFICIALES	X		
AYUDANTES	X		
OTRO Interventoria.			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	22
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	21 NOV 2025	**HORARIO:**	7 am - 5 pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Demolición de ceramica y guardaescobas de los espacios totales de la vivienda	Punta - Casa 235	m^2
• Tratado de niveles para realización de alistado de piso, se funden escuadras guía del mismo.	Punta - Vivienda 263	
• Se realiza demolición de enchape ceramico, Se realiza demolición de meson de cocina, picado de pintura y aplicación de estuco.	Punta - vivienda, 265.	m^2

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N.A.	N.A	N.A	NA	NA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		• Herramienta menor, martillo demoledor, nivel laser.	• Durante la jornada llegan enchapes y pegante.
RESIDENTE DE OBRA	1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	3		
OFICIALES			
AYUDANTES	3		
OTRO 1 Trabajador social			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ En el presente día se hace entrega de epp's al personal. Se les entrega casco, guantes, chaleco, gafas y tapabocas.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	23
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	22 NOV 2025	HORARIO:	7am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se continua la demolición de piso y se realiza limpieza de escombros.	Punta - Casa 235.	
• Se realiza demolición de enchape de cocina, se realiza instalación de estuco plastico en habitación 2.	Punta - Casa 265.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA.	NA	NA	NA	NA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		• Herramienta menor, martillo demoledor, nivel laser.	
RESIDENTE DE OBRA	x 1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 2		
OFICIALES	x		
AYUDANTES	x 2		
OTRO Interventoria. x 1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL INTERVENTOR DE OBRA

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

24 - 29 NOVIEMBRE

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	24
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 Nov 2025	HORARIO:	7am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se realiza alistado de piso de toda la vivienda.	Runta – casa 235	
• se realiza alistado de habitación y baño, se traza guia para subir muro.	Runta – casa 236	
• se realiza alistado de piso de sala, habitación y baño.	Runta – Casa 263	
• Instalación de estuco plástico, se trazan niveles para instalación de PVC.	Runta – casa 265	
• Demo. cielo falso en esterilla, demo. estufa de carbón, se realiza alistado de habitación	Runta – casa 140	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA	NA	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	x 1	Herramienta menor, martillo demoledor, nivel laser.	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 4		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventoria	x 2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	25
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	25 Nov 2025	HORARIO:	7am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Armado de estructura para pvc, se estucan paredes.	→ Punta – Casa 235	
• Alzada de muro divisorio para habitación, demolición de enchape de mesón, pared baño	→ Punta – Casa 236	
• Alzado de muros laterales para mesón más pañete de estos, se realiza escalera.	→ Punta – Casa 263	
• Se instala estructura para drywall	→ Punta – Casa 265	
• Alistado de piso baño antiguo, se realiza zafarreo de agua cemento para mejorar adherencia de pañetes.	→ Punta – Casa 140	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA.

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Herramienta menor, martillo demledor, nivel laser.	
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 4		
OFICIALES	x 3		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventona x1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	26
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	26 NOV 2025	HORARIO:	7am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Armado de estructura para PVC, se continua estucada de paredes, se encha- pan habitaciones.	→ Punta - Casa 235	
• se termina el alza del muro divisorio, se pañeta este muro.	→ Punta - Casa 236	
• Se realiza aplicación de pañete.	→ Punta - Casa 263	
• Se instala estructura para Cielo raso	→ Punta - Casa 265	
• Se realizan pañetes impermeables de fachada.	→ Punta - Casa 140	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA	NA.	NA.

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	x1	Herramienta menor, martillo demoledor, nivel laser.	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 4		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventoria x1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS	/	
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	27
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 NOV 2025	HORARIO:	7am. 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	soleado		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se aplica estuco en paredes, se continua la aplicación de enchape.	→ Punta – Casa 235	
• Se termina pañete de muro auxiliar, se instala estructura para PVC.	→ Punta – Casa 236	
• Se realiza aplicación de pañetes	→ Punta – Casa 263	
• Se instala estructura para cielo raso.	→ Punta – Casa 265	
• Se realizan pañetes internos de antiguo baño y cocina.	→ Punta – casa 140	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA	NA	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	x 1	Herramienta menor, martillo demoledor, nivel laser.	
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 5		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventoria.	x 1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	28
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	28 NOV 2025	HORARIO:	7am. 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado - Vereda Ronta.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Cernida de arena para paretes y parete	→ Ronta - casa 134	
• Instalación de enchape de pisos, baño	→ Ronta - Casa 236	
estuco, filos.		
• Filos en parete, paretes	→ Ronta - Casa 140	
• Instalación de esturos	→ Ronta - Casa 263	
• Intalación de estructura para PVC.	→ Ronta - casa 265	
• Instalación de guardaescobas.	→ Ronta - Casa 235	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA		

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		herramienta menor, martillo demoledor, cortadora enchape, nivel laser.	
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 5		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventora	x 1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☑ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	29
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29 NOV 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Nublado . vereda Runta		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Subida de muro nuevo caja electrica y en habitacion →	Runta - Casa 265	
• Aplicacion y lijado de estuco. →	Runta - Casa 263	
• Enchape de baño →	Runta - Casa 236	
• Pañete habitaciones →	Runta - Casa 134	
• Se continuan pañetes y filos →	Runta - Casa 140	
• Instalacion de guardaescobas →	Runta - Casa 235	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA			

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	x 1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	15		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventoria	x 1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

1 - 6 DICIEMBRE

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	30
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	01 DIC 2025	HORARIO:	9am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado - Vereda Punta.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Pañete de muro de caja electrica, se continua subiendo el muro de habitación, se mete el icopor, lijado de estuco.	→ Punta - Casa 265	
• Estuco de paredes habitaciones	→ Punta - casa 263, 138	
• Enchape de baño, aplicación estuco	→ Punta - Casa 236	
• Se continuan pañetes y fibs	→ Punta - Casa 140, 191	
• Instalación de guardaescobas	→ Punta - Casa 235	
• Pañete de habitaciones	→ Punta - Casa 134	
• Se realiza instalación de enchape de piso	→ Punta - Casa 227, 66	
• Paretes de fachada.	→ Punta - Casa 234	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA.	NA	NA	NA.	

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X 1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	X 6		
OFICIALES	X 6		
AYUDANTES	X 1		
OTRO Interventoria	X 1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA.		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	31
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	02 DIC 2025	**HORARIO:**	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	Lluvioso - Vereda Runta		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se termina la sección faltante de muro, con aplicación de icopor y se paŕeta el mismo	→ Runta - casa 265	
• se continua la instalacion de enchape de baño y remate de filos en estuco.	→ Runta - casa 236, 227, 138	
• se realiza formaleta, armado de acero y fundida de meson de cocina	→ Runta - Casa 263	
• Instalación de perfileria metalica	→ Runta - Casa 140	
• Fundida de meson, instalación de PVC	→ Runta - Casa 235	
• Filos y dilataciones en paŕetes	→ Runta - Casa 134, 234, 191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA		

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	X 1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	X 6		
OFICIALES	X 6		
AYUDANTES	X 1		
OTRO Interventoria x 1			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NA		

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	32
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	03 DIC 2025	**HORARIO:**	7am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Se realiza aplicación de estuco →	Casa 235, 263, 140, 138, 234	
• Fibo y dibota. en estuco →	Casa 265, 138	
• Instalación de puc. →	Casa 235	
• Pañetes y filos en pañete →	Casa 140, 134, 191, 234	
• Instalación de guardaescoba →	Casa 235, 265	
• Mesones en concreto (retiro formaleta). →	Casa 235	
• Enchape de piso →	Casa 236, 227, 66	
• Porcelanato, enchape pared / mesón →	Casa 236, 263	
• Alistado y desmonte cubierta →	Casa 236	
→	Casa 263.	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x6		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	33
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	04 DIC 2025	HORARIO:	7am. 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado. – Vereda Punta.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• se realiza la aplicación de estuco.	→ Casa 235, 263, 140, 138, 234.	
• Se realizan filos en estuco	→ Casa 265, 138	
• Instalación de PVC	→ Casa 235	
• Pañetes y filos de pañetes	→ Casa 140, 134, 191, 234.	
• Instalación de guardaescobas	→ Casa 235, 265.	
• Mesones en concreto	→ Casa 235,	
• Enchape de piso	→ Casa 236, 277, 66	
• Porcelanato pared / mesón	→ Casa 236, 263	
• Puntos electricos	→ Casa 236	
• Pintura	→ Casa 263	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA	NA	NA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x 1		
RESIDENTE DE OBRA	x 2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 6		
OFICIALES	x 1		
AYUDANTES	x 4		
OTRO Interventoria	x 1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	✓	GAFAS	x	
BOTAS	✓	TAPA OIDOS		
GUANTES	✓	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	34
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	05 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Aplicacion de estuco →	235, 263, 140, 138, 234	
• Filos en estuco →	265, 138	
• Instalación de pvc →	235	
• Paretes y filos en paretes →	140, 134, 191, 234	
• Instalación de guardaescobas →	235, 265	
• Enchape de piso →	236, 227, 66	
• Enchape de pared / mesón →	236, 263	
• Puntos electricos. →	236	
• Pintura →	263	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x6		
OFICIALES	x4		
AYUDANTES	x1		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	35
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	06 DIC 2025	**HORARIO:**	7am. 12pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA RUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Embozquillado de enchape	→ Casa 263	
• Aplicación de estuco	→ 138, 234	
• Instalación de PVC	→ 140	
• Pañete / Filos en pañete	→ 134, 191, 234	
• Enchape de piso	→ 227, 66	
• Enchape de pared / mesón	→ 235, 236	
• Mesón en concreto	→ 265	
•		
•		
•		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x6		
OFICIALES	x4		
AYUDANTES	x1		
OTRO Interventoria	x1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

9 - 13 DICIEMBRE

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	36
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	09 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Enchape piso →	227, 138	
• Pañete / Filos en pañete →	234	
• Se ultiman detalles para entrega →	235, 236, 140, 134	
• Mesón en concreto →	191	
• Enchape de piso →	N.A.	
• Pañete fachada →	234	
• Aplicacion de estuco / Filos →	191	
•		
•		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x 1		
RESIDENTE DE OBRA	x 2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 5		
OFICIALES	x 4		
AYUDANTES	x 1		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	37
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	10 DIC 2025	**HORARIO:**	7am a 5 pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Enchape de piso →	227, 138, 48	
• Enchape para pared →	134	
• Aseo para entrega de viviendas →	235, 236, 140, 134	
• Filos y aplicación de pañetes →	234, 66	
• Desmonte de cubierta teja de barro →	10	
• Aplicación de estuco →	191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x6		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	38
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	11 DIC 2025	HORARIO:	7am. 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Enchape para piso y cocina	→ 227, 48, 138	
• Instalación de enchape baño	→ 134	
• Paretes y filos de parete	→ 234, 66	
• Se continua desmantle alberta	→ 10	
• Demolición de enchape	→ 10, 66	
• Aplicación de estuco, realización filos	→ 138	
•		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x 1		
RESIDENTE DE OBRA	x 2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x 6		
OFICIALES	x 1		
AYUDANTES	x 4		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	39
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	12 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Enchape para piso →	227	
• Enchape para baño y cocina. →	227, 134, 48	
• Aplicación de pañete y realización filos →	234	
• Demolición de enchape →	10	
• Aplicación de estuco →	115, 191	
• Realización de media caña en concreto →	191	
• Instalación de cubierta →	10	
•		
•		
•		

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x6		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	40
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	13 DIC 2025	**HORARIO:**	7am - 12pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA RUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Enchape para piso →	227	
• Enchape baño y cocina →	227, 134, 48	
• Aplicación de pañete / Filos pañete →	234, 21	
• Demolición de enchape →	10	
• Aplicación de estuco →	115, 191	
• Realización de meson en concreto →	191	
• Instalación de cubierta. →	10	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x1		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	5	GAFAS	x	
BOTAS	3	TAPA OIDOS		
GUANTES	2	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

15 - 20 DICIEMBRE

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	41
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	15 DIC 2025	HORARIO:	7am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Instalacion de enchape de piso →	227, 138, 191, 66, 21, 10	
• Instalacion de pvc / estructura →	227, 138, 191, 66, 21,	
• Aplicacion de estuco / filos →	234, 10, 115, 138, 21, 191, 66	
• Realización de Alistado de piso →	48, 21, 93, 218	
• Aplicación de pañete / filos →	10, 93	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N.A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	7	GAFAS	8	
BOTAS	8	TAPA OIDOS		
GUANTES	8	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	42
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	16 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Instalacion de enchape de piso →	227, 138, 191, 66, 21, 10	
• Instalacion de pvc / estructura →	227, 139, 191, 66, 21.	
• Aplicacion de estuco / filos. →	234, 10, 115, 138, 21, 191, 66	
• Realizacion de enchape de piso →	48, 21, 93, 218	
• Aplicacion de paretes / Filos. →	10, 93	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	43
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	17 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA RUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
• Instalación enchape de piso →	227, 48, 10	
• Aplicación pintura fachada →	227	
• Aplicación de estuco / filos →	234, 10, 115, 66	
• Aplicación de pintura sobre pañete →	48	
• Realización de alistado →	93, 218	
• Enchape de pared / baño / cocina →	218, 259	
• Pañetes ↔	93, 218	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventor 1x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARIAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	44
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	18 DIC 2025	HORARIO:	7am. 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Instalacion enchape piso →	227, 48, 10	
* Aplicación pintura fachada. →	227	
* Aplicacion estuco / Filos →	234, 10, 115, 66	
* Aplicacion pintura sobre pañete →	48	
* Realizacion alistado →	93, 218	
* Enchape de pared / baño / cocina →	259	
* Aplicación de pañetes / filos. →	93, 218	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria. x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	✓	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARIAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	45
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	19 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO • VEREDA RUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Instalación enchape piso →	227, 48, 10	
* Aplicación pintura fachada →	227	
* Aplicación estuco / Filos →	234, 10, 115, 66	
* Aplicación pintura sobre pañete →	48	
* Enchape pared / cocina / baño →	93, 218, 259	
* Aplicación pañetes / Filos. →	218, 93	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N/A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARIAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	46
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	20 DIC 2025	HORARIO:	7am - 12 pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Enchape piso →	227, 48, 10	
* Pintura Fachada →	227	
* Estuco / Filos. →	234, 10, 115, 66	
* Pintura Sobre pañete →	48	
* Enchape pared. →	259	
* pañete / Filos →	93, 213	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x2		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventor	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARIAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	47
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	22 DIC 2025	**HORARIO:**	7am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - VEREDA PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Embogulado →	221, 138	
* Demolicion de piso →	66	
* Afirmado, malla y placa →	66	
* Techo pvc →	21	
* Lyado de estuco →	234	
* Instalacion de guardaescobas →	48, 21	
* Filos y dilataciones →	10	
* Paretes →	91, 218	
* Alistado →	91, 218, 259	
* Enchape. →	259 * Estuco → 115, 138, 21, 191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x1		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria x2			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x7	GAFAS	x2	
BOTAS	x2	TAPA OIDOS		
GUANTES	x2	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	48
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	23 DIC 2025	HORARIO:	7am - 5pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - RONTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* PVC →	227, 138	
* Alistado →	66, 91	
* Mesón en concreto →	21, 115	
* Estuco y remate pintura →	234, 10	
* Pañete →	93, 91	
* Embogulado →	218	
* Enchape de baño, mesón →	259.	
* Guardaescoba	48, 21, 191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ___

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL INTERVENTOR DE OBRA

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
EDESON DUVAN ARCAS B.	
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	49
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	24 DIC 2025	HORARIO:	7 am. 12 pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Techo PVC	227, 139, 234	
* Mesón en concreto	21, 115	
* Guardaescobas	48, 21, 191	
* Remates pintura	10	
* Pañetes	66, 91	
* Alistado	91	
* Boquilla	218	
* Enchape baño, mesón.	21, 91, 259	
* Pintura coraza	48, 21	
* Aseo general	10	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N/A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x1		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria.	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025**	Página:	50
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	**NIT.**	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	**NIT.**	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	**C.C. No.**	7.174.743 de Tunja
FECHA:	26 DIC 2025	**HORARIO:**	7am - 05pm
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
+ Techo PVC.	27, 138, 234	
A Enchape	66, 21, 91	
* Pañete	66, 21	
* Filos Pañete.	48, 21	
* Pintura terraza fachada.	210, 48	
* Aseo general	10	
* Placa base	115	
Boquilla	138, 219, 259	
Cuadro escalera	191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x1		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventor	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	51
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	27 DIC 2025	HORARIO:	7am. 12 PM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
+ Guardaescoba	259,	
+ Boquilla	227, 138, 48, 21, 138, 218	
+ Pañete bajo placa	66	
+ Filos Pañete	66	
+ Filos Estuco	21	
+ Aseo general	234, 138, 218	
+ Estuco	91	
+ Guardaescoba	91, 191	
+ Cambio cobierta	115	
+ Aplicación pintura asfaltica	115	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x7		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Interventoria	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARCAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

0

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ECO-LP-053-2025	Página:	52
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS TUNJA 2025	NIT.	901.981.681-2
Representante Legal:	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	NIT.	7.181.254 de Tunja
INTERVENTOR	DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ PINILLA	C.C. No.	7.174.743 de Tunja
FECHA:	29 DIC 2025	HORARIO:	7am - 05 pm.
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO - PUNTA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD
* Aseo general	259,	
* Boquilla	227, 138	
* Vinilo sobre pañete	66	
* Combo sanitario	66	
* Pintura tarrajas fachada	21, 48, 91	
* Pintura interna	91	
* Ins. puerta metalica	91	
* Emulsión Asfaltica	115	
* Enchape.	191	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N-A				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	x1		
RESIDENTE DE OBRA	x1		
ASESOR SISO			
ASESOR EN GEOTECNIA			
TOPOGRAFO			
MAESTRO	x1		
OFICIALES	x1		
AYUDANTES	x4		
OTRO Enfermero	x2		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	x	GAFAS	x	
BOTAS	x	TAPA OIDOS		
GUANTES	x	OTROS		

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS
→ Se realiza suspención de obra N°1 por fechas decembrinas, por lo que es difícil la contratación de personal y de insumos.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDESON DUVAN ARIAS B.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1956745009	9495423747	E	2025/11/13	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	13	$9,170,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA TUNJA (22 Afiliados)																							$29,369,570	$4,699,800			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570		$2,045,200		$0	$0		$9,095,400
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES (22 Afiliados)																							$29,369,570	$4,699,800			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570		$2,045,200		$0	$0		$9,095,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (22 Afiliados)																							$29,369,570	$4,699,800			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570		$2,045,200		$0	$0		$9,095,400
1	CC	7160981	ALFARO CARLOS	X	X																25-14	10	$1,166,667	$186,700	EPS005	10	$1,166,667	$46,700	CCF10	10	$1,166,667	$46,700	14-11	10	$1,166,667	6.960%	$81,300	10	$0	$0	Si	$361,400
2	CC	1049620568	ALVAREZ NANCY																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	74423558	BLANCO RAFAEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN	X	X																230301	4	$549,292	$87,900	EPS037	4	$549,292	$22,000	CCF10	4	$549,292	$22,000	14-11	4	$549,292	6.960%	$38,300	4	$0	$0	Si	$170,200
5	CC	1049649388	CALLEJAS DAVID	X	X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	74081951	GOMEZ CARLOS	X	X																25-14	10	$1,666,667	$266,700	EPS002	10	$1,666,667	$66,700	CCF10	10	$1,666,667	$66,700	14-11	10	$1,666,667	6.960%	$116,100	10	$0	$0	Si	$516,200
7	CC	1109002028	HERRERA ANDRES	X	X																230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
8	CC	1002393623	HUERTAS ANGELA	X																	230301	9	$750,000	$120,000	EPS005	9	$750,000	$30,000	CCF10	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$232,200
9	CC	7334788	JIMENEZ OMAR	X	X																230301	10	$1,373,230	$219,800	RES014	10	$1,373,230	$55,000	CCF10	10	$1,373,230	$55,000	14-11	10	$1,373,230	6.960%	$95,600	10	$0	$0	Si	$425,400
10	CC	1052413982	JOYA ERIKA	X																	230301	9	$750,000	$120,000	EPS037	9	$750,000	$30,000	CCF10	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$232,200
11	CC	1015457229	MARQUEZ KATHERINE	X	X																230301	11	$1,319,634	$211,200	EPS037	11	$1,319,634	$52,800	CCF10	11	$1,319,634	$52,800	14-11	11	$1,319,634	6.960%	$91,900	11	$0	$0	Si	$408,700
12	CC	74347591	MARTINEZ EDWIN	X	X																231001	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF10	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
13	CC	88188516	MENDEZ ERWIN	X	X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
14	CC	1049648651	PACHECO EDWIN	X	X																230301	5	$237,250	$38,000	ESSC24	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
15	CC	7178279	QUINTERO EDWARD	X	X																230201	7	$839,767	$134,400	EPS005	7	$839,767	$33,600	CCF10	7	$839,767	$33,600	14-11	7	$839,767	6.960%	$58,500	7	$0	$0	Si	$260,100
16	CC	1056801198	RODRIGUEZ DANIEL	X	X																230301	5	$599,834	$96,000	EPS017	5	$599,834	$24,000	CCF10	5	$599,834	$24,000	14-11	5	$599,834	6.960%	$41,800	5	$0	$0	Si	$185,800
17	CC	1052358558	RODRIGUEZ LICETH	X	X																25-14	5	$599,834	$96,000	EPS017	5	$599,834	$24,000	CCF10	5	$599,834	$24,000	14-11	5	$599,834	6.960%	$41,800	5	$0	$0	Si	$185,800
18	CC	1052384681	BOHORQUEZ CLAUDIA	X	X																230301	4	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$170,200
19	CC	74186625	VEGA FREDDY	X	X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
20	CC	46380159	VERA KAROL	X	X																230301	28	$2,337,955	$374,100	EPS005	28	$2,337,955	$93,600	CCF10	28	$2,337,955	$93,600	14-11	28	$2,337,955	6.960%	$162,800	28	$0	$0	Si	$724,100
21	CC	1049606486	VILLAMIL ADRIANA	X																	230301	9	$750,000	$120,000	EPS017	9	$750,000	$30,000	CCF10	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$232,200
22	CC	1053336256	VILLAMIL FREDY	X	X																230301	30	$4,119,690	$659,200	EPS005	30	$4,119,690	$164,800	CCF10	30	$4,119,690	$164,800	14-11	30	$4,119,690	6.960%	$286,800	30	$0	$0	Si	$1,275,600
Total			**Afiliados(22)**																				$29,369,570	$4,699,800			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570	$1,175,200			$29,369,570		$2,045,200		$0	$0		$9,095,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1956745009	9495423747	E	2025/11/13	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	13	$9,170,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,699,800	$38,600	$0	$4,738,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$432,000	$3,600	$0	$435,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$549,400	$4,500	$0	$553,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,184,000	$26,100	$0	$3,210,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$534,400	$4,400	$0	$538,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,045,200	$16,800	$0	$2,062,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,045,200	$16,800	$0	$2,062,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,175,200	$9,600	$0	$1,184,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	22	$1,175,200	$9,600	$0	$1,184,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$1,175,200	$10,000	$0	$1,185,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$89,500	$800	$0	$90,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$78,000	$700	$0	$78,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$212,800	$1,800	$0	$214,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,500	$600	$0	$67,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$66,700	$600	$0	$67,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$606,700	$5,000	$0	$611,700
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA - UPTC	RES014	891,800,330	1	1	$55,000	$500	$0	$55,500
TOTAL				**22**	**$9,095,400**	**$75,000**	**$0**	**$9,170,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984560663	9496077243	E	2025/12/11	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$6,406,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA TUNJA (14 Afiliados)																						**$20,687,751**	**$3,310,300**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**		**$1,440,400**		**$0**	**$0**		**$6,406,100**
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES (14 Afiliados)																						**$20,687,751**	**$3,310,300**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**		**$1,440,400**		**$0**	**$0**		**$6,406,100**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)																						**$20,687,751**	**$3,310,300**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**	**$827,700**			**$20,687,751**		**$1,440,400**		**$0**	**$0**		**$6,406,100**
1	CC	7160981	ALFARO CARLOS	X	X															25-14	9	$1,050,000	$168,000	EPS005	9	$1,050,000	$42,000	CCF10	9	$1,050,000	$42,000	14-11	9	$1,050,000	6.960%	$73,100	9	$0	$0	Si	$325,100
2	CC	1049620568	ALVAREZ NANCY																	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	74423558	BLANCO RAFAEL																	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN	X	X															230301	4	$549,292	$87,900	EPS037	4	$549,292	$22,000	CCF10	4	$549,292	$22,000	14-11	4	$549,292	6.960%	$38,300	4	$0	$0	Si	$170,200
5	CC	1049649388	CALLEJAS DAVID	X	X															230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	74081951	GOMEZ CARLOS	X	X															25-14	10	$1,666,667	$266,700	EPS002	10	$1,666,667	$66,700	CCF10	10	$1,666,667	$66,700	14-11	10	$1,666,667	6.960%	$116,100	10	$0	$0	Si	$516,200
7	CC	1109002028	HERRERA ANDRES	X	X															230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
8	CC	1002393623	HUERTAS ANGELA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	7334788	JIMENEZ OMAR	X	X															230301	4	$549,292	$87,900	RES014	4	$549,292	$22,000	CCF10	4	$549,292	$22,000	14-11	4	$549,292	6.960%	$38,300	4	$0	$0	Si	$170,200
10	CC	1052413982	JOYA ERIKA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	1049648651	PACHECO EDWIN	X	X															230301	5	$237,250	$38,000	ESSC24	5	$237,250	$9,500	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
12	CC	46665037	SALAMANCA MARTHA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	74186625	VEGA FREDDY	X	X															230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
14	CC	1049606486	VILLAMIL ADRIANA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total		**Afiliados(14)**																				$20,687,751	$3,310,300			$20,687,751	$827,700			$20,687,751	$827,700			$20,687,751		$1,440,400		$0	$0		$6,406,100

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,310,300	$0	$0	$3,310,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$434,700	$0	$0	$434,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,475,600	$0	$0	$2,475,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$827,700	$0	$0	$827,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$827,700	$0	$0	$827,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$827,700	$0	$0	$827,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$89,500	$0	$0	$89,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$122,000	$0	$0	$122,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,500	$0	$0	$66,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$66,700	$0	$0	$66,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$361,000	$0	$0	$361,000
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA - UPTC	RES014	891,800,330	1	1	$22,000	$0	$0	$22,000
TOTAL				14	$6,406,100	$0	$0	$6,406,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	35377427	9498155309	E	2026/01/14	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	21	$3,032,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA TUNJA (4 Afiliados)																						$9,666,668	$1,546,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668		$673,200		$0	$0		$2,993,600
Centro de Trabajo: OBRAS VARIAS (4 Afiliados)																						$9,666,668	$1,546,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668		$673,200		$0	$0		$2,993,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																						$9,666,668	$1,546,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668		$673,200		$0	$0		$2,993,600
1	CC	1049620568	ALVAREZ NANCY		X															230201	29	$2,416,667	$386,700	EPS005	29	$2,416,667	$96,700	CCF10	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
2	CC	1002393623	HUERTAS ANGELA		X															230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS005	29	$2,416,667	$96,700	CCF10	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
3	CC	1052413982	JOYA ERIKA		X															230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS037	29	$2,416,667	$96,700	CCF10	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
4	CC	1049606486	VILLAMIL ADRIANA		X															230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS017	29	$2,416,667	$96,700	CCF10	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
Total			**Afiliados(4)**																			$9,666,668	$1,546,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668	$386,800			$9,666,668		$673,200		$0	$0		$2,993,600

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,546,800	$20,000	$0	$1,566,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,160,100	$15,000	$0	$1,175,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$386,700	$5,000	$0	$391,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$673,200	$8,800	$0	$682,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$673,200	$8,800	$0	$682,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$386,800	$5,000	$0	$391,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$386,800	$5,000	$0	$391,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$386,800	$5,100	$0	$391,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$96,700	$1,300	$0	$98,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,700	$1,300	$0	$98,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$193,400	$2,500	$0	$195,900
TOTAL				**4**	**$2,993,600**	**$38,900**	**$0**	**$3,032,500**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	84601000	9500183312	E	2026/02/11	2026/02/23	BANCO DE BOGOTA	12	$1,145,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA TUNJA (4 Afiliados)																								$3,666,668	$586,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668		$255,600		$0	$0		$1,136,000
Centro de Trabajo: OBRAS VARIAS (4 Afiliados)																								$3,666,668	$586,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668		$255,600		$0	$0		$1,136,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																								$3,666,668	$586,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668		$255,600		$0	$0		$1,136,000
1	CC	1049620568	ALVAREZ NANCY	X																	230201	11	$916,667	$146,700	EPS005	11	$916,667	$36,700	CCF10	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	6.960%	$63,900	11	$0	$0	Si	$284,000
2	CC	1002393623	HUERTAS ANGELA	X																	230301	11	$916,667	$146,700	EPS005	11	$916,667	$36,700	CCF10	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	6.960%	$63,900	11	$0	$0	Si	$284,000
3	CC	1052413982	JOYA ERIKA	X																	230301	11	$916,667	$146,700	EPS037	11	$916,667	$36,700	CCF10	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	6.960%	$63,900	11	$0	$0	Si	$284,000
4	CC	1007436089	PARADA BRAYAN	X																	230301	11	$916,667	$146,700	EPS041	11	$916,667	$36,700	CCF10	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	6.960%	$63,900	11	$0	$0	Si	$284,000
Total			**Afiliados(4)**																					$3,666,668	$586,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668	$146,800			$3,666,668		$255,600		$0	$0		$1,136,000

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$586,800	$4,600	$0	$591,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$440,100	$3,400	$0	$443,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$146,700	$1,200	$0	$147,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$255,600	$2,000	$0	$257,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$255,600	$2,000	$0	$257,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$146,800	$1,200	$0	$148,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$146,800	$1,200	$0	$148,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$146,800	$1,200	$0	$148,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,700	$300	$0	$37,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,700	$300	$0	$37,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$73,400	$600	$0	$74,000
TOTAL				**4**	**$1,136,000**	**$9,000**	**$0**	**$1,145,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA TUNJA	CRA 2 A 73 21	TUNJA-BOYACA	7402585	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	9503510212	9503510212	E	2026/03/11	2026/05/12	BANCO DE BOGOTA	62	$3,225,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA TUNJA (4 Afiliados)																								$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$696,000		$0	$0		$3,096,000
Centro de Trabajo: OBRAS VARIAS (4 Afiliados)																								$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$696,000		$0	$0		$3,096,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																								$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$696,000		$0	$0		$3,096,000
1	CC	1049620568	ALVAREZ NANCY																			230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	1002393623	HUERTAS ANGELA																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	1052413982	JOYA ERIKA																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
4	CC	1007436089	PARADA BRAYAN																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total			**Afiliados(4)**																					$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$696,000		$0	$0		$3,096,000

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,600,000	$66,800	$0	$1,666,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,200,000	$50,100	$0	$1,250,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$16,700	$0	$416,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$696,000	$29,100	$0	$725,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$696,000	$29,100	$0	$725,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$400,000	$16,700	$0	$416,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$400,000	$16,700	$0	$416,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$400,000	$16,800	$0	$416,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$4,200	$0	$104,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$4,200	$0	$104,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$200,000	$8,400	$0	$208,400
TOTAL				**4**	**$3,096,000**	**$129,400**	**$0**	**$3,225,400**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2078743681	9496914254	I	2026/01/14	2026/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$6,257,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL																		230301	30	$17,160,533	$2,917,500	EPS005	30	$17,160,533	$2,145,100		0	$0	$0	14-11	30	$17,160,533	$1,194,400	0	$0	$0	No	$6,257,000
Total	**Afiliados(1)**																						$17,160,533	$2,917,500			$17,160,533	$2,145,100			$0	$0			$17,160,533	$1,194,400		$0	$0		$6,257,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2078743681	9496914254	I	2026/01/14	2026/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$6,257,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,917,500	$0	$0	$2,917,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,917,500	$0	$0	$2,917,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,194,400	$0	$0	$1,194,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,194,400	$0	$0	$1,194,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,145,100	$0	$0	$2,145,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,145,100	$0	$0	$2,145,100
TOTAL				**1**	**$6,257,000**	**$0**	**$0**	**$6,257,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98412830	9498412830	I	2026/02/11	2026/02/27	BANCO AV VILLAS	16	$6,320,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL																		230301	30	$17,160,533	$2,917,500	EPS005	30	$17,160,533	$2,145,100		0	$0	$0	14-11	30	$17,160,533	$1,194,400	0	$0	$0	No	$6,257,000
Total	**Afiliados(1)**																						$17,160,533	$2,917,500			$17,160,533	$2,145,100			$0	$0			$17,160,533	$1,194,400		$0	$0		$6,257,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	98412830	9498412830	I	2026/02/11	2026/02/27	BANCO AV VILLAS	16	$6,320,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,917,500	$29,700	$0	$2,947,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,917,500	$29,700	$0	$2,947,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,194,400	$12,200	$0	$1,206,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,194,400	$12,200	$0	$1,206,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,145,100	$21,800	$0	$2,166,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,145,100	$21,800	$0	$2,166,900
TOTAL				1	$6,257,000	$63,700	$0	$6,320,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	242007040	9503414296	I	2026/04/14	2026/04/21	NEQUI	7	$624,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$621,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	242007040	9503414296	I	2026/04/14	2026/04/21	NEQUI	7	$624,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,400	$0	$281,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,400	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$600	$0	$122,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$600	$0	$122,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
TOTAL				1	$621,000	$3,100	$0	$624,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1956752152	9495326254	I	2025/12/11	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	$6,257,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL																		230301	30	$17,160,533	$2,917,500	EPS005	30	$17,160,533	$2,145,100		0	$0	$0	14-11	30	$17,160,533	$1,194,400	0	$0	$0	No	$6,257,000
Total	**Afiliados(1)**																						$17,160,533	$2,917,500			$17,160,533	$2,145,100			$0	$0			$17,160,533	$1,194,400		$0	$0		$6,257,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1956752152	9495326254	I	2025/12/11	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	$6,257,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,917,500	$0	$0	$2,917,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,917,500	$0	$0	$2,917,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,194,400	$0	$0	$1,194,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,194,400	$0	$0	$1,194,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,145,100	$0	$0	$2,145,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,145,100	$0	$0	$2,145,100
TOTAL				**1**	**$6,257,000**	**$0**	**$0**	**$6,257,000**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957382336	9495438801	I	2025/11/13	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	13	$6,308,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL																		230301	30	$17,160,533	$2,917,500	EPS005	30	$17,160,533	$2,145,100		0	$0	$0	14-11	30	$17,160,533	$1,194,400	0	$0	$0	No	$6,257,000
Total	**Afiliados(1)**																						$17,160,533	$2,917,500			$17,160,533	$2,145,100			$0	$0			$17,160,533	$1,194,400		$0	$0		$6,257,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957382336	9495438801	I	2025/11/13	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	13	$6,308,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,917,500	$24,100	$0	$2,941,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,917,500	$24,100	$0	$2,941,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,194,400	$9,800	$0	$1,204,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,194,400	$9,800	$0	$1,204,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,145,100	$17,600	$0	$2,162,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,145,100	$17,600	$0	$2,162,700
TOTAL				**1**	**$6,257,000**	**$51,500**	**$0**	**$6,308,500**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	04648347	9504648347	I	2026/03/11	2026/05/13	BANCO AV VILLAS	63	$924,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$174,000		$0	$0
1	CC	7174743	VELASQUEZ DANIEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$174,000		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7174743		VELASQUEZ PINILLA DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 A N 10 59	TUNJA-BOYACA	7430136	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	04648347	9504648347	I	2026/03/11	2026/05/13	BANCO AV VILLAS	63	$924,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$17,000	$0	$417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$17,000	$0	$417,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,000	$7,400	$0	$181,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$174,000	$7,400	$0	$181,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$13,300	$0	$325,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$13,300	$0	$325,800
TOTAL				**1**	**$886,500**	**$37,700**	**$0**	**$924,200**

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Para dar cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

La suscrita contadora **REBECA BELTRAN CHAVEZ** identificada con cedula de ciudadanía No.1.049.607.364 expedida en Tunja y TP 180937-T. En calidad de contador público del **Ing. DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA,** identificado con **C.C. 7.174.743 expedida en Tunja.**

CERTIFICO


La empresa y/o persona natural está a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual el referido se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales, en ocasión a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y VIVIENDA RURAL EN CUMPLIMIENTO AL SUBPROGARMA RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Se emite este documento en Tunja, a los siete (07) días del mes de mayo del año 2026.




REBECA BELTRAN CHAVEZ
TP 180937-T
Contadora Pública


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
180937-T
REBECA
BECERRA CHAVEZ
C.C. 1049607364
RESOLUCION INSCRIPCION 333
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO PORRAS VARGAS
FECHA 15/07/2013
EXPEDIDA


100598


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.049.607.364
BELTRAN CHAVEZ
BERICA


17-MAY 1982
PUERTO BOYACA
(BOYACA)
1.62
O+

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7088930798237707

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **REBECA BELTRAN CHAVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049607364 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 180937-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LISTA DE CHEQUEO

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	**CÓDIGO:** R-EJ-01-16
		FECHA: 05/06/2024
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSIÓN**: 01
	LISTA DE CHEQUEO	**PÁGINA** : 1-2

FECHA					
TIPO DE CONTRATO		**OBRA**		**INTERVENTORIA**	
		REQUISITO	VERFIFICACION	REQUISITO	VERFIFICACION
CONTRATO No.		ECO-CM-057 DE 2025			
OBJETO:		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y VIVIENDA RURAL EN CUMPLIMIENTO AL SUBPROGARMA REVOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA".			
1,00	ACTA PARCIAL			x	
2,00	CUADRO DE CANTIDADES				
3,00	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			x	
4,00	CERTIFICACIÓN BANCARIA			x	
5,00	INFORME CONTRATISTA DE OBRA (CON SOPORTES) DEL PERIODO A COBRAR			NA	
6,00	INFORME INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL PERIODO A COBRAR CON SOPORTES			NA	
7,00	INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PERIODO A COBRAR CON SOPORTES			x	
8,00	INFORMES SEMANALES			x	
9,00	NOVEDADES CONTRACTUALES (SUSPENSIONES, REINICIOS, ADICIONES, PRORROGAS)			x	
10,00	ACTAS DE COMITÉ			x	
11,00	REGISTRO FOTOGRÁFICO			x	
12,00	CONTROL DE EQUIPOS (CERTIFICACION DE VERIFICACION EN CASO DE INTERVENTORIA)			INF	
13,00	CONTROL DE CLIMA (AVALADO POR INTERVENTORIA)			INF	
14,00	CONTROL DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS			INF	
15,00	CERTIFICADO DE MATERIALES Y FUENTES (CERTIFICACION DE VERIFICACION EN CASO DE INTERVENTORIA)			N.A	
16,00	ACTAS DE VECINDAD (CUANDO APLIQUE)			N.A	
17,00	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA			INF	
18,00	INFORME PGIO (CUANDO APLIQUE) (CERTIFICACION DE VERIFICACION EN CASO DE INTERVENTORIA)			N.A	
19,00	INFORME PMT (CUANDO APLIQUE) (CERTIFICACION DE VERIFICACION EN CASO DE INTERVENTORIA)			INF	
20,00	INFORME AMBIENTAL (CUANDO APLIQUE) (CERTIFICACION DE VERIFICACION EN CASO DE INTERVENTORIA)			INF	
21,00	BITACORA DE OBRA			X	
22,00	PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			X	
23,00	CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (EXPEDIDA POR CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL)			X	
24,00	LISTA DE CHEQUEO FIRMADA			X	

NOTA: El interventor y/o supervisor, acredita que para tramite del pago, el contrato cuenta con los siguientes documentos y se encuentran cargados en la plataforma SECOP

DOCUMENTO	**REQUISITO**	**VERIFICA**
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	X	
REGISTRO(s) PRESUPUESTAL(es)	X	
ACTA DE INICIO	X	
APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CON RESPECTO AL ACTA DE INICIO Y CADA UNA DE LAS MODIFICACIONES	X	

SANDRA MILENA CORTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. ECO-CM-057-2025
ECOVIVIENDA

Elaboró y Proyectó:		Cargo

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma