Alcaldía Local de Sumapaz	**CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ**	INCIGE INGENIERIA S.A.S

ACTA DE VISITA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROYECTO: Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 628 de 2025

FECHA: 11 / 02 / _2026

HORA DE INICIO: _9:00 a.m__ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _4:00 p.m_____

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

Chip Catastral: __AAA0156MFHK_____

Dirección / ubicación: _Vereda Betania_____

Cuenca: _Rio Sumapaz___

Área estimada (m2): _2.168.80

2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR / OCUPANTE / CONTACTO EN CAMPO

Nombre: __Carlos Pulido_____

Teléfono de contacto: __3106491537_____

3. OBJETO DE LA VISITA

En el marco del proyecto Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz, se realiza visita al predio identificado anteriormente, con el fin de efectuar actividades de levantamiento topográfico, reconocimiento físico del terreno y acompañamiento social para informar el alcance de las actividades a desarrollar.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL Y TÉCNICA

Durante la visita se informa al compareciente sobre el alcance del ingreso al predio, actividades de medición topográfica, personal técnico participante, equipos a utilizar y tiempo estimado de permanencia.

Observaciones del componente social:

Durante la visita, el predio fue atendido por persona que se identificó como propietario del predio, a quien se informó sobre el objeto de la actividad técnica, autorizando el ingreso del personal topográfico sin presentar observaciones.

_____

5. DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se realizó levantamiento topográfico total

Observaciones técnicas:

Ejecución de levantamiento plani-altimétrico detallado del predio AAA0156MFHK en la vereda Betania. Se realiza la captura de datos de linderos, áreas de ocupación y detalles físicos del terreno con el acompañamiento del propietario; el predio publico, ya tiene código RUPI 2-1154.

---

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









7. FIRMAS.

Compareciente / responsable del predio: __Carlos Pulido_____

Firma: _____

Documento de identidad: 19412720_____

Calidad en que comparece: Propietario / Poseedor / Tenedor / Administrador / Encargado / Presidente de la JAC / Otro: Presidente de la JAC

Profesional apoyo social: _Jenny Paola Cruz_____

Firma: _____

Profesional topografía / técnico: _William Pavas____

Firma: _____

La presente acta se suscribe como constancia de la visita realizada y del acompañamiento social efectuado durante la actividad técnica de levantamiento topográfico.