ACTA DE VISITA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROYECTO: Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 628 de 2025

FECHA: 25 / 02 / _2026

HORA DE INICIO: _1:30 p.m__ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _4:00 p.m_____

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

Chip Catastral: __AAA0186SFOE_____

Dirección / ubicación: _Vereda La Unión_____

Cuenca: _Rio Sumapaz___

Área estimada (m2): 186.50

2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR / OCUPANTE / CONTACTO EN CAMPO

Nombre: _Elsy Noreyi Pineda Meneses_____

Teléfono de contacto: __3204624366_____

3. OBJETO DE LA VISITA

En el marco del proyecto Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz, se realiza visita al predio identificado anteriormente, con el fin de efectuar actividades de levantamiento topográfico, reconocimiento físico del terreno y acompañamiento social para informar el alcance de las actividades a desarrollar.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL Y TÉCNICA

Durante la visita se informa al compareciente sobre el alcance del ingreso al predio, actividades de medición topográfica, personal técnico participante, equipos a utilizar y tiempo estimado de permanencia.

Observaciones del componente social:

Durante la visita, el predio fue atendido por persona que se identificó como presidenta de la JAC, a quien se informó sobre el objeto de la actividad técnica, autorizando el ingreso del personal topográfico sin presentar observaciones. _____

5. DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se realizó levantamiento topográfico total / parcial / reconocimiento preliminar / no fue posible realizar actividad técnica.

Observaciones técnicas:

Ejecución de levantamiento plani-altimétrico detallado del predio AAA0186SFOE en la vereda La Unión. Se realiza la captura de datos de linderos, áreas de ocupación y detalles físicos del terreno con el acompañamiento de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO







7. FIRMAS.

Compareciente / responsable del predio: ___Elsy Noreyi Pineda Meneses _____

Firma: _____

Documento de identidad: _1069754718_____

Calidad en que comparece: Propietario / Poseedor / Tenedor / Administrador / Encargado / Presidente de la JAC / Otro: _Presidenta de la JAC_

Profesional social: _Jenny Paola Cruz_____

Firma: _____

Profesional topografía / técnico: _William Pavas____

Firma: _____

La presente acta se suscribe como constancia de la visita realizada y del acompañamiento social efectuado durante la actividad técnica de levantamiento topográfico.