INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA			
CONTRATO CMA-SIP004-24412-04-2026/ LOTE 1			
OBJETO	El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para realizar la prestación del servicio de transporte en vehículo tipo camioneta 4x4 con platón, para satisfacer las necesidades que surjan en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en especial, aquellas que se deriven de la ejecución		
PERIDODO DE EJECUCIÓN	4 de mayo al 31 de mayo 2026		
COORDINADOR: SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO			
JYW945			
5/4/2026	13:00	18:30	5.50
5/5/2026	7:30	18:15	10.75
5/6/2026	6:50	14:30	7.67
5/7/2026	7:30	16:00	8.50
5/8/2026	7:30	16:00	8.50
5/11/2026	7:00	16:40	9.67
5/12/2026	6:20	17:30	11.17
5/13/2026	6:30	15:00	8.50
5/14/2026	7:00	17:00	10.00
5/15/2026	7:00	15:30	8.50
5/19/2026	6:50	18:30	11.67
5/20/2026	7:00	18:40	11.67
5/21/2026	6:45	18:00	11.25
5/22/2026	7:00	18:00	11.00
5/25/2026	7:00	17:20	10.33
5/26/2026	7:00	18:00	11.00
5/27/2026	7:00	17:40	10.67
5/28/2026	7:00	18:00	11.00
5/29/2026	7:00	17:00	10.00
			187.33

Santiago Londoño G

SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO
Coordinador

COOMULTRANSCON
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	05-09-2026
CDA	30-08-2026
POLIZAS	01-06-26
T.O.	06-10-27
PREVENTIVA	30-06-2026

EMPRESA: Colegio Mayor
PLACA: TYW-945
CONDUCTOR: Juli Gabriel Tapias
PROPIETARIO: Coomultranscon

ASOCIADO: X
PRESTADOR:

CÉDULA N° 1778.374
CÉDULA N° 811 031 496

PLANILLA Nº 54184

MES: Mayo
AÑO: 2026

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
4-5-26	13:00	18:30	117.455	117.479	Planta Envarias	Cra 76A # 3C 35	5.5	Viviana calle	
5-5-26	7:30	18:15	117.485	117.518	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	10.75	Viviana calle	
6-5-26	6:50	14:30	117.524	117.557	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	7.67	Viviana calle	
7-5-26	7:30	16:00	117563	117571	Cra 76A # 3C-35	Socya Cl 30 55-198	8.5	Viviana calle	
8-5-26	7:30	16:00	117576	117.615	Cra 76A # 3C-35	Cra 76 # 17A 07	8.5	Viviana calle	
11-5-26	7:00	16:40	117.659	117.675	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	9.67	Viviana calle	
12-5-26	6:20	17:30	117.682	117742	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	11.17	Viviana calle	
13-5-26	6:30	15:00	117.748	117.796	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	8.5	Viviana calle	
14-5-26	7:00	17:00	117.802	117.839	Cra 76A # 3C-35	Cra 76A # 3C-35	10	Viviana calle	
15-5-26	7:00	15.30	117.845	117.858	Cra 76A # 3C-35	Cl 30A # 82A-43	8.5	Viviana calle	
								Stefania Henao C.	

FIRMA DE RECIBIDO: Vobo Coordinadora de enlace

FECHA DE RECIBIDO:

PLANILLA

LITOGRAFIA Papelylápiz - Tel.: 604 5000677

COOMULTRANSCON

F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL

Versión: 04
Edición: 13/12/2024
Hoja 1 de 1

Placa del vehículo: TYW-945
Revisó el conductor: Juli Gabriel Tapia
Mes: Mayo
Año: 2026

Método de calificación:
B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo,indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Luces Bajas				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Luces Direccionales				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Luces Estacionarias				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Luces de freno				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Luces de reversa				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Alarma de reversa (si aplica)				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
FRENOS	Freno de mano				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Freno de pie				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
ESPEJOS	Espejos laterales				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Espejo retrovisor				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
MOTOR	Fuga de aceite y combustible				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Estado caja de cambios				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Ajustes de bornes y sulfatación				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Puertas (cierre seguro)				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Vidrios				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Nivel líquido de frenos				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Nivel de aceite de motor				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Nivel de agua del radiador				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
EQUIPO DE CARRETERA	Gato				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Cruceta				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	2 triángulos o conos reflectivo				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Chaleco reflectivo				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	2 tacos				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Caja de herramientas				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Linterna				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Disponibilidad y estado del extintor				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Llanta de repuesto				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																
	Botiquín completo				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B																

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA:

COOMULTRANSCON
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS

Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	05-09-2016
CDA	30-08-2016
POLIZAS	01-06-2016
T.O.	06-10-2017
PREVENTIVA	30-06-2016

EMPRESA: Colegio Mayor

PLACA: JYW 945

CONDUCTOR: Luis Gabriel Tapias

PROPIETARIO: Coomotranscon

ASOCIADO: X

PRESTADOR:

PLANILLA Nº 54185

CÉDULA N° 71778.374

CÉDULA N° 811031496

MES: Mayo AÑO: 2016

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
19-05-16	6:50	18:30	117.863	117.888	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11.67	Viviana calle	
20-05-16	7:00	18:40	117.895	117.922	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11.67	Viviana calle	
21-05-16	6:45	18:00	117.928	117.954	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11.25	Viviana calle	
22-05-16	7:00	18:00	117.963	117.990	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11	Viviana calle	
25-05-16	7:00	17:20	118.031	118.043	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	10.33	Viviana calle	
26-05-16	7:00	18:00	118.050	118.075	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11	Viviana calle	
27-05-16	7:00	17:40	118.082	118.107	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	10.67	Viviana calle	
28-05-16	7:00	18:00	118.113	118.165	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	11	Viviana calle	
29-05-16	7:00	17:00	118.171	118182	Cra 76A #3C-35	Cra 76A #3C-35	10	Viviana calle	

FIRMA DE RECIBIDO: Stefania Henao C.

FECHA DE RECIBIDO:

Vobo Coordinadora de enlace

COOMULTRANSCON COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS PLANILLA

LITOGRAFIA Papelyápiz - Tel.: 604 5000677

COOMULTRANSCON

F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL

Versión: 04
Edición: 13/12/2024
Hoja 1 de 1

Placa del vehículo: JYW-945 | **Mes:** Mayo | **Método de calificación:**

Revisó el conductor: Juli Gabriel Tapias | **Año:** 2026 | B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo,indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces Bajas																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces Direccionales																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces Estacionarias																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces de freno																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces de reversa																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Alarma de reversa (si aplica)																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
FRENOS	Freno de mano																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Freno de pie																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
ESPEJOS	Espejos laterales																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Espejo retrovisor																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
MOTOR	Fuga de aceite y combustible																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Estado caja de cambios																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Ajustes de bornes y sulfatación																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Puertas (cierre seguro)																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Vidrios																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Nivel líquido de frenos																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Nivel de aceite de motor																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Nivel de agua del radiador																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Cruceta																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	2 triángulos o conos reflectivo																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Chaleco reflectivo																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	2 tacos																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Caja de herramientas																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Linterna																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Disponibilidad y estado del extintor																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Llanta de repuesto																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Botiquín completo																			B	B	B	B			B	B	B	B	B		

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA: