REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades adelantadas durante el periodo del informe:

	
Actividad preliminar (Vaciado de rampa de acceso)	

Vista general — Extracción de núcleos


Actividades preliminares — Extracción de núcleos y armado de andamios





Campamento de obra y cerramiento para almacenamiento y RCD





Extracción de núcleos en columnas de la entidad





Desmonte de ventana y cerramiento en plástico de pasillos





Protección de mobiliario y columnas cableadas






Desmonte de cielo raso en fibras minerales











Acomodación suministro de cubierta (teja tipo sándwich 40mm)





Desmontaje de aires acondicionados laboratorios







Regatas, instalación tubería y resanes (instalaciones eléctricas iluminación)







Izaje estructura metálica y tejas tipo panel







Preparación de canales y estructura metálica






Desmonte de teja fibrocemento






Instalación estructura metálica (vigas y correas)






Instalación de platinas





Aplicación estuco — Cuarto de evidencias





Aplicación estuco acrílico — Cuarto sustancias químicas estupefacientes







Instalación vigas en toxicología







Retiro canal existente





Protección de cubiertas con tejas provisionales





Instalación de teja tipo panel — Archivo y toxicología





Instalación nueva canal





Instalación tubería EMT para cableado de iluminación



