
REGISTRO FOTOGRÁFICO


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades adelantadas durante el periodo del informe:


Instalación de vigas y correas metálicasy cambio cubierta en bloque 2













3/03/2026, 12:02:51 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


3/03/2026, 12:01:43 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



3/03/2026, 12:02:35 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


3/03/2026, 12:06:03 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



7/03/2026, 11:42:26 a.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



11/03/2026, 5:08:07 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


11 mar 2026 3:14:30 p.m.


16/03/2026, 2:46:51 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


Cambio canales bloque 2





Instalacion de rematería cubierta bloque 2











Resanes muros cuartos evidencias y laboratorios







Instalación tubería y cableado bloque 2










Apertura vano pasante ductos Aire acondicionado





Instalación de salidas iluminación










Instalacion estructura cubierta y cambio cubierta Bloque 1 (Baños y sistemas)





Retiro Aires acondicionados











Sumoinistro ducteria Sistema HVAC






Instalacion Cubierta Bloque 1 (Baños y sistemas)






Instalación nueva canal bloque 1 (Baños y sistemas)





Instalación remates cubierta bloque 1 (Baños y sistemas)






Instalación tubería EMT para cableado de iluminación






Instalación plataforma (toxicología)







21 mar 2026 10:58:32 a.m.








24 mar 2026 3:47:25 p.m.


24 mar 2026 3:46:46 p.m.


24/03/2026, 3:50:22 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


26 mar 2026 2:24:15 p.m.








Resanes muros pasillos





Conformacion de ductos psistema HVAC











Instalación tubería EMT para cableado de iluminación





Reinstalacion aires acondicionados





Instalación tubería EMT para cableado de iluminación

